容 县 人 民 政 府

容政函〔2022〕5号

容县人民政府关于同意容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”一般生产安全事故调查报告的批复

容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”一般生产安全事故调查组：

《容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”一般生产安全事故调查组关于审查〈容县石头吉达水泥制品加工场11·10”一般生产安全事故调查报告（送审稿）〉的请示》收悉。经研究，现批复如下：

一、同意《容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”一般生产安全事故调查报告》（以下简称《调查报告》）对事故原因、责任、性质的分析和认定。

二、同意《调查报告》对事故发生单位和负有责任人员的处理意见。请有关部门依照相关法律、法规规定的权限和程序，落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。

三、同意《调查报告》提出的事故防范和整改措施。请你调

查组和有关主管部门指导、督促相关单位和人员认真吸取此次事故教训，进一步提高认识，强化安全责任，严格落实整改措施，防止类似事故再次发生。

四、事故结案后，请及时在媒体上公布事故调查报告和处理结果。

附件：容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”一般生产安全事故调查报告

容县人民政府

2022年1月7日

容县石头吉达水泥制品加工场

“11·10”一般生产安全事故调查报告

根据容县石头镇人民政府报告，2021年11月10日15时10分左右，容县石头吉达水泥制品加工场发生一起机械伤害事故，造成1人当场死亡。为查清事故原因，分清事故责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第二十二条、第二十四条规定，容县人民政府于2021年11月12日成立容县吉达水泥制品加工场“11·10”生产安全事故调查组。调查组由县政府办牵头，县应急管理局、公安局、人社局、总工会等单位配合，并邀请县纪委监委机关参加事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”事故开展调查。目前调查工作已经结束，现将事故调查结果报告如下：

一、事故发生单位的基本情况

容县石头吉达水泥制品加工场（以下简称吉达加工场）成立于2016年11月17日，企业类型：个人独资企业；统一社会信用代码：91450921MA5KEPK063（1—1）；住所：容县石头镇石头村长塘三队；法定代表人：罗[redacted] 经营范围：水泥制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

吉达加工场于2021年4月23日由罗[redacted]接手经营。

二、事故发生经过和救援情况

通过现场监控视频可以看到:2021年11月10日15时09分，吉达加工场工人姚[redacted]在工作中不慎被卷入带式压滤机的传送带，15时11分吉达加工场管理员黎植红在加工场巡查，走到带式压滤机处发现了姚[redacted]在压滤机的输送带上。然后黎植红就立刻跑往办公室方向并呼叫其他工人。随后黎植红和另外三名工人回到事故现场，黎植红叫工人黎楚平关掉压滤机。之后黎植红分别报了110、120和企业负责人。

事故发生后，吉达加工场向容县公安局石头派出所、容县石头镇人民政府报告，容县石头镇人民政府向容县应急管理局报告。接到报告后，容县应急管理局、容县公安局分别派人到事故现场，各司其职，开展现场调查取证及善后处理等工作。

三、现场勘验情况

吉达加工场事发机器为“重型分体式浓缩带式压滤机”，该机器是用转动输送方式转输制沙原料，传送带宽300厘米，分上下两层，上层传送带中部有个相隔27厘米且转动方向相向的转动滚轴，上层右边有170厘米长距离空间作为喷淋冲洗工序点，冲洗喷淋用的两条喷淋管方正10厘米，横架于传送带10厘米上方。根据查看事发监控视频，显示姚[redacted]事发前爬上喷淋管且沿喷淋管走动（目的不详），数分钟后显示姚[redacted]被喷淋管旁的转动轴卷入传送带，随后被传送带传送到另一组滚动轴被碾压致死，初步

认为：该事故为姚[redacted]操作失误造成机械伤害事故。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成姚[redacted] 1 人死亡，死者姚[redacted]，男，汉族，49岁，住址：广西容县石头镇石头村长塘二队 18 号，身份证号码：452525[redacted]。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故直接经济损失 55.4 万元（其中赔偿死者家属的死亡赔偿金 55 万元，处理事故的事务性费用、损坏及其他损失共 0.4 万元）。

五、事故发生的原因及责任分析

事故调查组对事故现场进行了勘验，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故原因如下：

（一）事故直接原因

死者姚[redacted]所在岗位是压滤机操作工，经查，事发当时，姚[redacted]存在 2 个违反劳动纪律和操作规程的行为：一是在操作压滤机的过程中违反压滤机操作规程注意事项第 2 条规定，在机器运转时擅离岗位爬上压滤机喷淋管上进行操作。二是在机械操作过程中穿长外衣，并且没有系纽扣。上述行为导致其在操作过程中外衣角被机械转动轴卷入造成机械伤害事故。姚[redacted]在作业过程中安全生产意识淡薄，违反劳动纪律和安全作业操作规程，是造成该起事故的直接原因。

（二）事故间接原因及责任分析

1. 吉达加工场安全生产主体责任不落实

一是吉达加工场的安全生产管理制度不完善、未制定岗位操作规程、未制定生产安全事故应急救援预案；二是吉达加工场未制定安全生产教育培训计划、未记录安全生产教育培训情况；三是未制定安全隐患排查治理制度、无台账；四是作业现场安全警示标志、标语以及作业危险危害因素警示缺失。五是吉达加工场未开展应急救援演练。该加工场的上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、四、五项和第二十八条第一款以及第三十五条之规定，没有落实安全生产主体责任并最终酿成了此次事故的发生，是该起事故的间接原因之一。

2. 吉达加工场主要负责人罗[redacted]不履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责

一是未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程；二是未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，无记录台账；三是督促检查本单位安全生产工作不到位、无记录台账；四是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；罗[redacted]不履行生产经营单位安全生产主要负责人安全生产职责的行为致使该加工场日常安全管理方面、现场作业安全方面存在的隐患未得到及时消除，上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五、六项之规定，是酿成该起事故的间接原因之一。

六、事故性质

经调查认定，容县石头吉达水泥制品加工场“11·10”事故是一起由于违反劳动纪律和操作规程，安全生产主体责任不落实

导致机械伤害并致人死亡的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和对事故责任人的处理意见

（一）死者姚[redacted]安全意识淡薄，无视劳动纪律，违反安全操作规程，是发生这起事故的直接原因，对此次事故的发生负有主要责任。鉴于姚[redacted]在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）对于吉达加工场企业安全生产主体责任不落实，负责人罗[redacted]不履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，由容县应急管理局依据相关法律法规，对该加工场存在的问题责令限期整改，并实施行政处罚。

八、防范措施和整改意见

（一）吉达加工场应认真吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，全面排查生产安全隐患，杜绝和防范类似事件的再次发生。一是制定并落实健全的安全生产规章制度和操作规程；二是制定并实施安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况；三是制定并实施生产安全事故应急救援预案，组织开展演练；四是制定并实施安全隐患排查治理制度，检查安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，落实切实有效的整改措施，改进安全生产管理；五是保证安全生产投入的有效实施；六是坚决制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（二）相关部门和属地政府要以此事故为教训，高度关注小微企业、个体工商户企业等安全生产基础薄弱、安全生产投入有

限、安全生产主体责任落实不到位的类似企业，按照新《安全生产法》的有关要求，采取切实有效的措施进一步强化安全生产红线意识和底线思维，经常性组织开展安全排查整治，及时消除生产安全事故隐患，以实际行动保障人民群众生命财产安全。

公开属性：依申请公开