# 仁怀市1·16一般公路建设工程事故调查报告

日期：2021-08-10 08:51:48 来源：仁怀市应急管理局 字号：[ 小 中 大 ] [关闭] 视力保护色：

2021年1月16日9时40分许，仁怀市茅坝镇两河村(G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目苦角栏大桥9-1#孔桩)发生一起建设工程事故，造(人民币)251万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，仁怀市人民政府于2021年1月26日成立通运输局、市公安局、市纪委监委、市总工会、市住建局等单位人员组成的调查组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生原因，事故责任，提出了处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事发工程基本情况

**1. 工程名称：**G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程。

**2. 工程地点：**仁怀市五马镇、茅坝镇、后山乡。

**3. 工程概况：**2018年4月20日，仁怀市发展和改革局批复立项，线路全长20.0835km，总投资73324万元，起于五马镇牛角塘顺接鲁班至五马公途经庙子湾、苦角南、大垭口、大通坝、后山、构皮沟、罗家，止于仁怀市与金沙县交界处寒婆岭，顺接G212寒婆岭至外寨段起点，公路等级为40km/h，双向两车道，有大桥5座。

按2019年5月13日，仁怀市人民政府第六届61次常务会议暨2019年第六次市长办公会议明确的意见，仁怀市交通投资建设有限公司作为该项目业2020年4月开始建设。

整个工程项目是中铁五局集团有限公司负责承建，中铁五局集团有限公司将桥梁及涵洞工程施工劳务分包给成都九鼎建筑劳务有限公司工作，九司又将苦角栏大桥的人工开挖孔桩（28个）工作交给张某负责，张某就安排陈某负责开挖苦角栏大桥9-1#孔。

2020年12月底，陈某叫上陈某（陈某的儿子）和陈某（陈某的侄子）一起来开挖。截止2021年1月15日，苦角栏大桥的人工开挖孔桩工作，有2成开挖任务，仅剩9-1#孔未完成工作任务（设计深度28米，直径2.2米，才开挖至距地表22米）。

（二）事故责任单位情况

**1.项目建设单位：**仁怀市交通建设投资开发有限公司， 2017年8月成立，法人代表：雷某，统一社会信用代码：91520382MA6E792XXX，注册注册资金(人民币)2亿元，主要从事仁怀市范围内公路、桥梁、水运、物流、场站等交通基础设施项目建设、投融资及经营管理，公路养护工程、交通土地经营开发等工作。

2019年5月13日，仁怀市人民政府第六届61次常务会议暨2019年第六次市长办公会议明确为：G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目业主

**2.项目勘察设计单位：**贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司， 2010年4月成立，法人：漆某，统一社会信用代码：915200000677000
贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道附100号。具有工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）工程设计
（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资质等多项甲级资质，主要从事工程勘察设计工作。

2018年8月24日与仁怀市交通建设投资开发有限公司签订《合同》，承揽G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目的勘察设计工作。

**3.项目施工单位：**中铁五局集团有限公司，始建于1950年，前身为铁道部第五工程局，1999年12月改制为中铁五局集团有限公司，法人：徐
915200002144001XXX，注册资金(人民币）56.15 亿元，注册地在中国贵州省贵阳市,具有公路工程施工总承包壹级、市政公路工程施工总承包壹级
事公路工程、市政公路工程施工业务。

2020年3月18日与仁怀市交通建设投资开发有限公司签订《合同》，承包G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目施工。

**劳务分包单位：**成都九鼎建筑劳务有限公司，2007年1月成立，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法人：何某，统一社会信用代码91510
地址：成都市金牛区群星路1号，注册资金(人民币)260万元，具有砌筑作业劳务一级资质，有关证照均在有效期内，经营范围包括建筑劳务分包、商
料（不含油漆）等业务。

2020年5月15日与中铁五局集团有限公司签订《合同》，分包G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目桥梁及涵洞工程施工劳务。

**4.项目监理单位：**贵州省交通建设咨询监理有限公司， 1996年4月成立，法人：吴某，统一社会信用代码：915200002144315XXX，注册地址
金(人民币)2348万元，具有公路工程甲级、特殊独立大桥、特殊独立隧道、公路机电专项监理资质，主要从事交通建设咨询监理工作。

2020年5月9日与仁怀市交通建设投资开发有限公司签订《合同》，承揽G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目的监理工作。

**5.项目行业监管单位：**仁怀市交通运输局。

2019年5月13日，仁怀市人民政府第六届61次常务会议暨2019年第六次市长办公会议明确：市交通运输局负责G212仁怀市五马至寒婆岭公路改
管工作。

**6.项目属地监管单位：**茅坝镇人民政府

二、事故发生的时间、地点及事故现场情况

**（一）事故时间：**2021年1月16日上午9时40分许

**（二）事故地点：**仁怀市茅坝镇两河村(G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目苦角栏大桥9-1#孔桩)

**（三）事故现场情况：**苦角栏大桥9-1#孔桩，孔口直径2.2米，已开挖孔底至距地表22米，孔壁距地表19米左右处垮塌。2021年1月16日05时3
毫米，孔桩表面未采取防止雨水渗漏措施，致使孔口周围地表面低洼处有积水。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故的简要经过

2021年1月15日中铁五局集团第一工程有限责任公司下发了《关于雨雪天气现场暂停施工通知》(其中陈应全等人是张某到其住处通知的)。

2021年1月16日8时许，陈某和陈长某都还未起床，就被陈某到住处叫起床一同到苦角栏大桥9-1#孔桩施工，按陈应某往常的安排：陈某在地面
升上来的土石方装在（地面的）推车里，将提料桶降到孔底，再把车推距孔口3米以外倒土石方；陈应某和陈某先后各乘提料桶降到孔内，开挖土石
某开卷扬机提升到孔口。如此往返的“挖、装、提、倒”工作。9时40分左右，孔壁突然坍塌，将正在作业的陈应某和陈某两人掩埋在孔底。

（二）事故救援及善后情况

**1、事故救援情况：**2021年1月16日9时50分左右，施工方负责人何礼接到现场施工人员黄某的事故报告，立即拨打120和119求助和向有关部门报
进行施救。

接报后，茅坝镇主要领导和有关部门负责人先期到现场，随后市人民政府副市长陈晋朝率市应急管理局、市交通运输局等单位的主要负责人、
和市消防救援大队队员赶到现场，立即召开会议安排和组织开展救援工作。通过救援队员不停歇的全力施救，于(当日)21时许将被掩埋的2人救出，送
(当日)22时57分左右，2人因抢救无效先后死亡。

**2、事故善后情况：**经茅坝镇人民政府组织仁怀市交通建设投资开发有限公司、成都九鼎建筑劳务有限公司等有关人员与死者家属就善后赔偿事
月17日达成协议，由成都九鼎建筑劳务有限公司一次性补偿陈应某、陈某家属的工亡补助金等有关费用共计（人民币）238万元，妥善处理了善后事宜

目前，死者已运回老家安葬，家属对事故善后处理无异议，社会秩序稳定。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

(一)该事故共计造成2人死亡。

**死者一：**陈某，男，汉族，小学文化，现年47岁，身份证号：5221321973********，居住地：贵州省习水县程寨乡石门村7组附2-10号；

**死者二：**陈某，男，汉族，初中文化，现年20岁，身份证号：5221322000********，居住地：贵州省习水县程寨乡石门村7组附2-10号。

(二)直接经济损失(人民币)251万元。

丧葬及抚恤费238万元、补助及救济3万元、处理事件的事务费用5万元、现场清理及抢救费5万元，合计251万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

**1、直接原因**

（1）陈某守纪和安全意识淡薄，不执行项目部的停工通知，擅自组织人员进行施工作业和对雨后孔壁易塌风险防范不到位。

（2）2021年1月15至16日期间，五马镇连续降雨，导致孔内单斜构造斜面土体失稳，诱发了桩基孔壁突发滑塌。

**2、间接原因**

**（1）成都九鼎建筑劳务有限公司**，未按规定配置安全管理员（安全管理员黄某和张某无安全生产知识和管理能力考核合格证）；安全教育培训不（陈某未经培训上岗）和培训效果不佳（陈某等人不执行停工通知）；风险分级管控和隐患排查治理工作不扎实（无检查记录和未建立事故风险和隐患到位（在重大风险的部位未派专人值守，导致陈某等三人违规作业无人发现和制止）。

**（2）中铁五局集团有限公司：**安全教育培训力度不够（有员工对操作规程和风险防范措施不熟悉）；对分包单位的安全生产工作协调、管理不到务公司未按规定配置安全管理员失察）；施工现场管理不到位（未对存在重大危险源的作业场所实施有效的监测监控）。

**（3）贵州省交通建设咨询监理有限公司：**审核分包单位资格把关不严；指导、督促施工单位落实安全生产事故风险管控措施和开展隐患排查治理位存在的问题未及时发现和督促整改）。

**（4）仁怀市交通建设投资开发有限公司**：未按规定定期向交通运输主管部门或者交通建设工程质量监督机构报告工程项目质量安全状况；对建位，对安全隐患失察（对施工单位、监理单位存在的问题未及时发现和要求整改）。

**（5）仁怀市交通运输局：**未将该项目列入重点监管范围，督促、检查建设单位、监理单位、施工单位认真履行各自的安全生产责任不到位，未事故发生。

**（6）仁怀市茅坝镇人民政府:**对辖区内建设项目的检查力度不够。

（二）事故性质

调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故的责任认定及事故责任单位和有关人员的处理意见

（一）对责任单位处理建议

**1.成都九鼎建筑劳务有限公司，**作为G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目的分包施工单位，未按规定配置安全管理员；安全教育培训不和培训效果不佳；风险分级管控和隐患排查治理工作不扎实；劳务现场管理不到位，对本次事故负主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第定，建议由仁怀市应急管理局依法查处。

**2.中铁五局集团有限公司，**作为G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目承包施工单位，安全教育培训力度不够；对分包单位的安全生产位、施工现场管理不到位，对本次事故负重要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规定，建议由仁怀市应急管理局依法查

**3.贵州省交通建设咨询监理有限公司**，作为G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目监理单位，审核分包单位资格把关不严；检查、督促施故风险管控措施和开展隐患排查治理工作不到位。对本次事故负监理责任，建议由仁怀市交通运输部门依法查处。

**4.仁怀市交通建设投资开发有限公司，**作为G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目建设单位，未按规定定期向交通运输主管部门或者交通报告工程项目质量安全状况；对建设项目的日常安全管理力度不够。对本次事故负有管理责任，建议责成其向市人民政府作出书面检查。

**5.仁怀市交通运输局**，作为G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目属地行业管理部门，履行行业安全监管不到位。对本次事故负有行业市人民政府作出书面检查。

**6.仁怀市茅坝镇政府**，作为G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程项目的属地管理单位，对辖区内建设项目相关单位履行安全生产工作职责事故负有属地监管责任，建议：责成其向市人民政府作出书面检查。

（二）对事故责任人的处理建议

**1.陈某，**男，汉族，小学文化，现年47岁，身份证号：5221321973********，系成都九鼎建筑劳务有限公司苦角栏大桥9-1#孔桩人工开挖的具识淡薄，不执行项目部的停工通知，擅自组织人员进行施工作业和对雨后孔壁易塌风险防范不到位，造成本次事故发生，对本次事故负直接责任，本责任，鉴于本人已在事故中死亡，免于追究有关责任。

**2.张某，** 男 ，现年45岁 ，初中文化 ，居民身份证：5122221975********，系成都九鼎建筑劳务有限公司负责苦角栏大桥人工开挖孔桩的负责
真履行安全管理员职责，未按照规定开展隐患排查治理，只检查、无记录，无台账；督促落实重大危险源的安全管理措施不到位；现场管理不到位，
重要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，**建议责成成都九鼎建筑劳务服务公司撤销其安全管理资格**。

**3.黄某，**男 ，现年50岁 ，初中文化 ，居民身份证号：5129291970********，系成都九鼎建筑劳务有限公司负责桥梁施工的安全管理员，未认
员职责，对陈应全违规组织人员作业在深基孔作业失察，对桥梁施工重大危险源管控不到位，对本次事故负现场安全管理责任，根据《中华人民共和
条之规定，**建议责成成都九鼎建筑劳务服务公司撤销其安全管理资格**。

**4.何 某，**男，汉族，现年37岁，本科学历，居民身份证号：5101061983********，系成都九鼎建筑劳务有限公司分包G212仁怀市五马至寒婆
梁及涵洞工程施工劳务的主要负责人，未认真履行生产经营单位主要负责人职责，未组织制定本单位规章制度和操作规程；安全教育培训不到位；未
和隐患排查治理，只检查、无记录，无台账；对单位重大危险源管控不到位，对本次事故负主要管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九
议由仁怀市应急管理局依法查处。

**5.张某，**男，汉族，现年56岁，本科学历，居民身份证号：360124196400 28XXXX，系G212五马至寒婆岭公路改扩建项目经理部生产管理（
作），未认真履行项目部安全管理员职责，对分包单位安全生产指导管理不到位，对本次事故负领导责任。建议由中铁五局集团有限公司按公司内部规

**6.李某**，男，汉族，现年50岁，本科学历，居民身份证号：4301111971******** ，系G212五马至寒婆岭公路改扩建工程的项目经理，对承包单
包单位安全生产工作统筹管理不到位，对本次事故负主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议由仁怀市应急

**7.袁某，**男，汉族，现年34岁，本科学历，居民身份证号：5113021986********，系贵州省交通建设咨询监理有限公司现场监理，未认真履行
单位资格把关不严；指导、督促施工单位落实安全生产事故风险管控措施和开展隐患排查治理工作不到位，对本次事故负监理责任。**建议由仁怀市交通**

**8.贺某，**男，汉族，现年41岁，小学学历，居民身份证号：5002251980********，系仁怀市交通建设投资开发有限公司派驻G212五马至寒婆
表，履行业主安全生产的主体职责不到位，对项目施工、监理单位工作开展情况督促、检查不够，对工程施工作业点管理不到位，对本次事故负重要
交通建设投资开发有限公司按照公司内部规定进行处理。

**9.陈某，**男，汉族，现年35岁，大专学历，居民身份证号：5221311986********，系仁怀市交通建设投资开发有限公司安全部副部长，对项目
情况督促检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由仁怀市交通建设投资开发有限公司按照公司内部规定进行处理。

**10.王某，**男，汉族，现年57岁，大专学历，居民身份证号：5221301964********，系仁怀市交通建设投资开发有限公司副总经理，分管安全
安全生产工作上不细致、不具体，对项目施工、监理单位工作开展情况指导、督促和检查不到位，对本次事故负领导责任。建议由仁怀市国资委对其批

**11.雷　某**，男，汉族，现年34岁，本科学历，居民身份证号：5221301987********，系仁怀市交通建设投资开发有限公司总经理，法人代表，
导检查不到位，对本次事故负主要领导责任，责成其向市人民政府作出书面检查。

七、今后的防范和整改措施建议

**（一）仁怀市交通建设投资开发有限公司：**要认真履行建设单位的主体责任，加强对派驻代表的管理，协调各方认真履行职责，齐心协力共同
实。

**（二）中铁五局集团有限公司：**要认真履行施工单位的安全生产责任，建立健全安全生产机制，加大教育培训力度，加强风险管控和隐患排查
统筹管理好分包施工单位的安全工作，采取有效措施，确保施工安全。

**（三）成都九鼎建筑劳务有限公司：**要认真履行分包施工单位的安全生产责任，建立健全安全生产机制，按定配置安全生产管理人员，严格落
培训力度，加强风险管控和隐患排查治理，建立健全风险隐患台账，强化现场管理，采取有效措施，确保施工安全。

**（四）贵州省交通建设咨询监理有限公司：**要认真履行监理职责，严把安全生产的源头关，加大监理巡查力度，督促施工单位认真履行职责，
治理力度（尤其要重视对重大危险源的管控），强化现场管理措施，确保工程建设安全。

**（五）仁怀市各有关部门：**要认真汲取事故教训，举一反三，切实履行行业监管职责，加强日常监管，加大大排查大整治工作力度，扎实开展
动，从严查处工作违法违规行为，有效遏制安全生产事故发生，确保人民群众生命财产安全。

**（六）仁怀市各乡镇（街道）：**要认真汲取事故教训，举一反三，切实履行属地监管职责，加大巡查力度，狠抓大排查大整治工作，扎实开展
动，不断夯实安全生产的基础工作，强化源头管控，确保人民群众生命财产安全。

仁怀市茅坝镇1·16事故调查组

2021年4月22日

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀市茅台镇外环路“2 · 14”道路交通事故调查报告

下一篇： 无

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府



主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。