广西贵港市坤达混凝土有限公司
“9.24”伤亡事故调查报告

2019年9月24日22时30分至25日7时30分期间，贵港市坤达混凝土有限公司搅拌主机室发生一起触电事故，死亡1人。直接经济损失约70万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了广西贵港市坤达混凝土有限公司“9.24”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区发展和改革局、大圩镇人民政府、市公安局大圩派出所、区人力资源社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范措施建议。

一、事故单位概况

广西贵港市坤达混凝土有限公司，位于贵港市港北区大圩镇中西村，统一社会信用代码91450802330 7XXXX，类型为有限责任公司，法定代表人韦某琰，注册资本贰佰万元整，成立于2015年1月16日，营业期限为长期，经营范围：商品预拌混凝土生产、销售。

韦某琰担任公司主要负责人。从业人员18人，未设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。

公司的生产安全责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训、生产安全事故排查治理制度等落实主体责任材料缺失。

二、事故发生经过和事故救援情况

根据相关人员陈述，9月24日晚上22时30分左右，黄某忠想吃宵夜，便打电话叫黄某华来炒白天摸来的田螺，黄某华回复说等一下。黄某忠在办公室等待的过程中睡着了，醒来的时候已经是23时0分了，再次拨打电话没人接听，以为黄某华睡觉了。

9月25日7时30分，正是上班时间。韦某琰发现黄水华没来上班，也不听电话。于是，派人到宿舍等地方寻找。

8点10分左右，寻找人员在搅拌机主室发现黄某华光着脚，躺在地上，双手交叉放在胸前，手上有烧焦、烫伤痕迹，对他推拉没有反应。韦某琰立即拨打120和110求救电话，并向村公所、大圩镇政府报告。黄某华的工友也及时通知了家属。

8时15分左右，村干部到达事故现场。8时30分，120的医护人员和大圩派出所的干警先后到达事故现场。120医护人员检查诊断后宣布黄某华已经没有生命体征。到达现场的家属要求对尸体进行勘验。9时30分，法医对尸体进行检查判定死因为触电死亡。

事故发生后，港北区应急管理局立即派遣工作人员赶赴现场进行处置。

事故善后处置工作开展迅速，处置得当，未发生次生、衍生事故，对死者家属安抚及时，事故赔偿到位，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者黄某华，男，汉族，广西贵港市港北区庆丰镇石卓村人，系广西贵港市坤达混凝土有限公司从业人员，任搅拌主机控制员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约70万元。

四、事故现场勘查情况

事故发生地点位于1号搅拌主机楼内，事故发生现场未安装监控录像。搅拌主机室地板用铁皮制作，靠近门口放置高压电动洗车机（以下简称“洗车机”）1台，洗车机搅拌机控制室接电，电源接入端，保护接地线被剪断没有接入，只接入火线、零线。



图1

地面有水洗的痕迹。死者仰躺在电动机旁南西侧的地板上，左侧地面50厘米处有一烧焦痕迹，直径1厘米左右。头部歪斜紧靠墙根，左手在内右手在外交叉抱在胸前，右手紧握洗车机喷枪，喷头、板机、枪身粘连被烧焦的人体组织。两手腕及臂有大面积烧焦、灼伤痕迹，右手腕骨头露出。两腿伸直，右大腿横压洗车机的水管。光脚，脚尖下压绷直。

五、事故发生的原因和事故的性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下:

（一）直接原因

洗车机没有保护接地线，在工作过程中开关进水后绝缘失效带电，电流经水管内的冲洗水和水枪金属枪身、板机流经黄水华身体与地板构成电流回路，发生触电事故。



图2



图 3



图 4

原因分析：黄某华安全意识淡薄，盲目蛮干，未经同意，擅自从洗车场把洗车机搬到搅拌机室使用。在使用洗车机冲洗清扫设备时，不慎将冲洗水喷射到洗车机电源线处，绝缘失效设

备带



图5

电，电流经水管内的冲洗水和水枪金属枪身、板机流经黄水华身体与大地构成电流回路，发生触电倒地。黄某华在触电后，操作水枪的右手，肌肉在电流作用下收缩不能松开，左手出于本能推水枪头，造成双手同时接触带电体（通过水枪痕迹得知）；由于黄水华光脚接触潮湿地面引起加剧导电，与脚接触的铁皮也被烧黑，在电流长时间作用下，导致死者双手灼伤严重，大面积烧焦，身体其他部位多处灼伤。

（二）间接原因

广西贵港市坤达混凝土有限公司对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产法定职责和义务，公司管理混乱，对从业人员的不安全行为不制止，人员上岗作业穿拖鞋、没有穿戴绝缘手套等不按规定着装上岗作业、

违反操作规程的行为没有得到纠正。物的不安全状态长期存在，临时用电设备电线乱拉乱接，临时电源接线未经专业电工接线，电源开关没有漏电保护器。

1.安全制度缺失。未按规定建立安全生产责任制和规章制度，违反了《安全生产法》第四条规定[①]。

2.安全管理机构缺位。未按规定设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，违反了《安全生产法》第二十一条第二款规定[②]。

3.安全培训缺乏。主要负责人未经安全培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，违反了《生产经营单位安全培训规定》第六条规定[③]。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员缺乏本职工作所需的安全生产知识，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。违反了《安全生产法》第二十五条第一款[④]、《生产经营单位安全培训规定》第四条第四款[⑤]。

4.安全投入不足。没有按规定提取安全生产费用，无法保障

①《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

②《安全生产法》第二十一条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

③《生产经营单位安全培训规定》第六条 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

④《安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。