桂林秀峰“1•25”较大一氧化碳中毒事故调查报告

2026-06-18 10:30　来源：桂林市应急管理局

【字体：

2026年1月25日11时许，桂林市秀峰区尊神庙村发生一起一氧化碳中毒事故，造成三人死亡，直接经济损失30余万元。事故发生后，市委、市卢新华第一时间作出批示，市委常委、常务副市长谢立品及副市长周彦到现场指挥，组织开展应急救援和善后处置工作，对舆情管控、排查整治等工

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市政府同意，成立桂林秀峰“1·25”较大一氧化碳中毒事故调查组（以下简调查组组长由副市长周彦担任，常务副组长由市政府副秘书长王本瑛、胡凯及市应急管理局局长黄锡亮担任，副组长由市城管委副主任李源隆、市建新及秀峰区委常委、副区长蒋鹏担任，市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市城管委、市总工会等为成员单位，并邀请燃气专家对该起事故

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、调阅资料、询问谈话、专家论证经过、发生原因、人员伤亡和有关单位情况，查明了地方党委、政府及有关单位履职情况、存在问题和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，桂林秀峰“1·25”较大一氧化碳中毒事故是一起因居民用户安全意识淡薄，在日常生活（洗澡）中使用安装在室内且未安装有效排然排气式燃气热水器，且在事发时室内门窗关闭、补风与换气不足，热水器燃烧产生废气在室内逐步积聚，最终导致人员非职业性一氧化碳中毒死事故。

一、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月24日晚，谢XX在使用燃气热水器洗澡过程中，因家中门窗紧闭，导致室内通风不畅，有害气体积聚。1月25日11时许，李X1（谢XX窗户紧闭，呼之不应，唤李X2（谢XX丈夫）堂哥用锤子砸开入户房门后发现卫生间内花洒呈开启状态，谢XX倒卧于卫生间，其丈夫李X2、女儿李床和小床上。

（二）事故救援情况

2026年1月25日，李X2堂哥发现情况后，立即关闭水及燃气，开窗通风，并在事发现场当即拨打110报警电话及120急救电话。秀峰区委、区记、区长刘丰华和区委常委、副区长蒋鹏迅速组织区城管、公安、应急管理、消防救援、卫健等相关部门进行救援，并第一时间赶赴现场指挥，依市政府接到报告后，市委常委、常务副市长谢立品及副市长周彦带领市相关部门赶赴现场进行应急救援和善后处置等工作。湘雅二医院铁西医院急达现场后，将谢XX从卫生间移至房间进行查看，现场确认谢XX、李X2、李X3三人均已死亡。市委、市政府于当日下午组织召开全市视频工作会议性一氧化碳中毒大排查、大整治、大宣传工作进行再动员、再部署。

（三）应急处置评估

在舆情引导方面，能及时发布事故信息，积极引导舆论导向，没有造成社会不良影响。在应急救援方面，能迅速调集公安、城管、应急管理、门协同处置，开展科学救援、安全施救。事故调查组认为，本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，信息发布及时，无衍生事故，不良社会影响。

二、事故基本情况

（一）涉事房屋建设、使用情况

涉事房屋位于桂林市秀峰区尊神庙XX号，2003年11月26日，秀峰区甲山街道办事处东莲村民委员会与李X4、李X5、黄XX三人签订《联合建区甲山街道办事处东莲村民委员会提供土地，李X4、李X5、黄XX三人共同出资建设，房屋建筑总面积为2785平方米，共有六层，其中第一至第五

面积2585平方米；第六层为砖瓦房，建筑面积200平方米；第二至第六层未取得相关产权证明，属无证建筑。房屋当前使用状况：第一层设3个房用；第二层、第五层各有1户居住，其余房间闲置。

涉事房间位于5楼，房间号5—3室，为单间配套户型（一房一厨一卫），面积约20平方米。李X5将该房屋租给李X1，双方没有签订租房合同，屋。

（二）现场勘查情况

现场勘查采用勘查灯照明，按照先中心后外围，先地面后空间，先静态后动态的程序进行勘查。

现场位于秀峰区尊神庙村，北面为东西向东安路，东面为南北向红岭路（北向与东安路交叉），南面为万象城商业区，西面自东向西依次为南北路交叉）及华润中央公园住宅区。

中心现场位于尊神庙村XX号5—3室，单间配套结构，大门为木质推拉门，门朝东开，门锁被破坏，于大门外侧锁孔附近距北侧门框8cm，距现两处打击痕迹；进门为厨房，厨房北墙上开有一门通往卫生间，厨房东墙偏南侧开有一门通往房间。谢XX赤裸身体倒卧于卫生间地面，李X2与李床和小床上。

厨房：厨房北墙上为热水器，靠厨房北墙摆放气罐，靠厨房西墙为灶台，西墙上开有窗户。

卫生间：卫生间门为木质推拉门，朝北开启。卫生间西墙上开有一气窗，窗户玻璃被破坏。

房间：房间门为木质推拉门，靠房间西北角摆放1个布衣柜；靠房间北墙自西向东依次摆放1张东西向沙发、1个床头柜、1张南北向大床及1张南北角堆放塑料箱；房间西墙上开有一窗；靠房间南墙自东向西依次摆放2个东西向衣柜、1个东西向电视柜及1个其它柜子；靠房间西墙堆放杂物。



涉事热水器



涉事房间

（三）气体来源及销售、检验检测和鉴定情况

1．气体来源及销售情况。涉事房屋使用的燃气是代XX送的“黑气”。送气工代XX与王X下单，王X则从非法渠道进货，并安排司机韦XX、虞X名司机自行到代XX租用的敦睦村660号一楼仓库，将空的废旧钢瓶拉走，充装燃气后运回该仓库存放，代XX将钱转给王X。

废旧钢瓶为15公斤装，而新合规的为12公斤装，代XX在仓库用导气管将废旧液化钢瓶匀成12公斤装，再以12公斤装的市场价供应给客户。

2．气源成分检测。检测结果表明，该样品本次检验参照国家标准GB 11174—2011《液化石油气》（商品丙丁烷混合物）标准进行判定，所检（C_3+C_4）烃类组分的检验结果为99.32%，符合GB11174—2011《液化石油气》标准中商品丙丁烷混合物的指标要求，具有液化石油气属性。

（四）钢瓶基本情况

涉案钢瓶制造单位为湖南祁阳华泰钢瓶制造有限公司，型号：YSP35.5／14.9，设计使用年限：2019年至2027年，钢瓶编号：桂C桂燃080030612。经现场核查，该钢瓶无检验标识、无电子追溯信息。经调查，送气工代XX一部分钢瓶从燃气用户手上收购，一部分钢瓶从废品回收站

桂煤燃气有限公司自2020年10月起，开展非智能钢瓶向可溯源智能钢瓶的置换工作，对回收返站的非智能钢瓶统一进行报废及去功能化处理。市场监督管理局 桂林市城市管理委员会关于加强桂林市液化石油气钢瓶安全管理的通知》（桂林市市监发〔2022〕39号）要求，于2022年年底前气钢瓶更换为可溯源钢瓶。

根据该公司出具的书面说明，涉案钢瓶为早期投放使用的非智能钢瓶，在置换过程中未被回收返站，属于流失钢瓶。

（五）燃气热水器及安装使用情况

1．燃气热水器情况。涉事热水器为家用燃气快速热水器，中山市澳特斯生活电器有限公司生产，生产许可证号：XK21—005—00332，型号GB6932—2001，排气方式为自然排气式。产品铭牌未见明确生产日期，条形码下方标注“2014101701HO3”数字。热水器机身左侧标识牌标注“安10点“热水器必须安装排烟管道将燃烧废气排出室外，否则将产生严重后果”。该涉事热水器为自然排气式燃气热水器，符合《家用燃气快速热水器要求。

2．安装使用现状。涉事热水器由用户自行购买并安装于卫生间入口外墙处，与室内居住生活空间、卧室直接连通。现场未见与燃气热水器连接烟管道或排烟口，燃烧废气缺乏有效排放路径，存在直接散入室内的条件。

（六）燃气企业基本情况

桂林新海能源发展有限公司，法定代表人：黎XX，统一社会信用代码：914503007276XXXX4H，地址：桂林市七星区XX乡XX村委XX村。

代XX为桂林新海能源发展有限公司在敦睦村供气点的送气工，与公司于2025年4月30日签订《供应网点协议书》、《承诺书》，承诺“按照公司要送到达用户的入户安检、非职业性一氧化碳中毒宣传义务”。市城管委于2025年12月18日对桂林新海能源发展有限公司敦睦村供气点颁发《燃气设

别为山类液化石油气钢瓶供应站，有效期为2024年8月14日至2027年8月31日。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

事故造成三人死亡，均为桂林市秀峰区尊神庙村XX号5—3住户。具体情况如下：

1. 谢XX，女，35岁，广西全州县人，身份证号：4503241991XXXX254X；

2. 李X2，男，37岁，广西全州县人，身份证号：4503241989XXXX1539；

3. 李X3，女，6岁，广西全州县人，身份证号：4503242020XXXX2524。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失30余万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

1. 直接原因分析

自然排气式燃气热水器在补风不足且排烟管道缺失的条件下，易出现燃烧不充分产生一氧化碳；同时燃烧废气难以排出室外，并在室内逐步积卫生间入口安装，事发时入户门和卫生间、卧室窗户均处于关闭状态，房屋整体通风条件较差，室内形成相对密闭环境。

上述热水器安装状态和环境条件叠加，具备形成一氧化碳中毒事故的完整技术链条。从死亡人员发现位置看，倒卧于卫生间的死亡人员处于燃的区域，卧室内死亡人员处于相邻空间持续暴露环境，符合一氧化碳随空气流动扩散并在低通风环境中造成群体中毒的特点。

2. 其他可能因素排除

现场未见液化石油气泄漏燃爆痕迹，事故表现不符合爆燃、火灾等事故特征。

根据《桂林市公安局秀峰分局死亡证明》，谢XX、李X2、李X3三人的死亡原因是一氧化碳中毒。

3. 结论

谢XX、李X2安全意识淡薄，在日常生活（洗澡）中使用安装在室内且未安装有效排烟管道通向室外的自然排气式燃气热水器，事发时室内门窗足，热水器燃烧产生废气在室内逐步积聚，最终导致人员一氧化碳中毒死亡，是该事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

秀峰区政府、区城市管理局及相关街道、村委等单位预防一氧化碳中毒工作宣传效果不佳，对居民用户用气安全科普宣传存在盲区。相关街道户安全检查流于形式，未能及时排查到燃气热水器安装在室内、烟道未引出等隐患是该事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华人民共和国安全生产法释义》等有关规定，生产安全事故的构成需同营单位；行为发生在生产经营活动过程中；致因与生产经营管理缺陷直接相关”三大要件。而本起事故均不满足上述要求，具体如下：

1. 主体要件。事故场所及相关方均不属于生产经营单位。(1) 事故场所属性。涉事房屋是村民的自建房，用途为私人居住，不属于生产经营单业等场所，也不属于以经营为目的的青年公寓、酒店公寓、经营性民宿等场所。(2) 租赁关系属性。租户与房屋所有者没有雇佣劳动关系，也没有签订经营性房屋租赁合同，根据《中华人民共和国安全生产法》定义的生产经营单位范畴，不属于生产经营单位，不承担生产经营单位安全生产主体

2. 行为要件。事故发生于个人生活场所与生产经营活动无关。(1) 场景性质：事故发生在租户私人租住的生活场景中，租户租房用途为纯个人作业、施工、经营等活动。根据《中华人民共和国安全生产法释义》规定，生产经营活动是指既包括资源的开采活动，各种产品的加工、制作活动设和商业、娱乐业以及其他服务业的经营活动，本次事故情形与上述定义明显不符。(2) 行为性质：谢XX等人是在日常生活（洗澡）过程中，因不燃气热水器导致中毒死亡，该行为属于个人生活行为，与任何生产经营作业、经营活动无关联，不存在生产经营活动过程。

3. 致因要件。事故根源为生活用气不当，与安全生产管理缺陷无关。(1) 直接致因：事故的直接原因是谢XX等人在日常生活中使用不符合安全器，且未采取有效通风措施，属于个人生活用气不当引发民用安全意外事件。(2) 责任边界：事故无任何生产经营单位的设备缺陷，作业违章或管生产安全事故责任追究范畴，仅涉及民事侵权责任与个人安全意识问题。

综上所述，经事故调查组认定，桂林秀峰“1·25”较大一氧化碳中毒事故既没有生产经营单位，也没有生产经营活动，是因谢XX等人安全意识淡澡）中使用安装在室内且未安装有效排烟管道通向室外的自然排气式燃气热水器，事发时室内门窗关闭、补风与换气不足，热水器燃烧产生废气在导致人员非职业性一氧化碳中毒死亡的事故，是非生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的问题

（一）桂林新海能源发展有限公司。一是公司对送气工管理不严，送气工存在违规送“黑气”的行为，未落实入户“随瓶安检”制度。二是公司未训。

（二）秀峰区甲山街道办事处东莲村民委员会。一是在组织开展预防非职业性一氧化碳中毒工作中，未有效督促村民代表落实上级会议精神，患未形成整改闭环。二是对使用燃气热水器的用户底数不清，未建立住户相关台账。

（三）秀峰区甲山街道办事处。一是对村委的工作指导、督促、检查不到位，压力传导力度不够。二是对出租屋的管理缺乏有效的手段和措施抓共管形成合力开展排查整治工作力度不够。

（四）秀峰区城市管理局。一是城管队员的业务能力不强。二是对“黑气”的打击溯源力度不够。三是对街道办开展预防非职业性一氧化碳中毒准。四是宣传方式较为单一，宣传引导实效性不强。

（五）秀峰区政府。对辖区预防非职业性一氧化碳中毒工作的形势预判不足，在排查中不严不细，没有达到预期效果。

六、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施的人员

1. 代XX，系桂林新海能源发展有限公司敦睦村供气点的送气工，违法从事销售“黑气”，未落实随瓶检查制度，其涉嫌危险作业罪已被桂林市捕，由市公安局秀峰分局执行，现羁押在桂林市第一看守所。

2. 王X，系桂林销售“黑气”负责人，其涉嫌非法买卖、储存危险物质被市公安局秀峰分局行政拘留15日。经调查后，因其涉嫌危险作业罪被市候审。

3. 韦XX，系桂林销售“黑气”运输司机，其涉嫌非法运输危险物质被市公安局秀峰分局行政拘留15日。经调查后，因其涉嫌危险作业罪被市审。

4. 虞XX，系桂林销售“黑气”运输司机，到案后，因其涉嫌危险作业罪被市公安局秀峰分局取保候审。

（二）免于追究责任的人员

谢XX、李X2系涉事燃气热水器的使用者，安全意识淡薄，因其在日常生活（洗澡）中使用安装在室内且未正确安装有效排烟管道通向室外的
器，事发时室内门窗关闭、补风与换气不足，热水器燃烧产生废气在室内逐步积聚，最终导致事故发生，对事故的发生负有主要责任，鉴于其在事
追究其责任。

（三）关于对桂林新海能源发展有限公司的处理建议

桂林新海能源发展有限公司对送气工管理不严，送气工存在违规送“黑气”的行为，未落实入户“随瓶安检”制度，未落实岗前安全教育培训，对
门按照相关规定给予行政处罚。

（四）关于对有关单位处理建议

1. 秀峰区甲山街道办事处东莲村民委员会

建议责成秀峰区甲山街道办事处东莲村民委员会向秀峰区甲山街道办事处作出深刻书面检查。

2. 秀峰区甲山街道办事处

建议责成秀峰区甲山街道办事处向秀峰区政府作出深刻书面检查。

3. 秀峰区城市管理综合行政执法大队

建议责成秀峰区城市管理综合行政执法大队向秀峰区城市管理局作出深刻书面检查。

4. 秀峰区城市管理局

建议责成秀峰区城市管理局向秀峰区政府作出深刻书面检查。

5. 秀峰区政府

建议责成秀峰区政府向市政府作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

桂林秀峰“1·25”较大一氧化碳中毒事故给人民群众生命财产安全造成了较大损失，造成了一定的社会负面影响，教训深刻，为认真汲取事故教
有效措施，防范类似事故再次发生，确保“人民至上、生命至上”，提出如下措施建议：

（一）增强居民用户安全防范意识。进一步加大使用燃气安全宣传力度，增强居民对使用燃气、燃气热水器的安全意识，破除侥幸心理，珍爱
防范意识和应急处置能力。

（二）压实出租屋房东责任。从源头压实房东对出租屋安全监管的主体责任，加强对租户安全宣传教育，提高其安全防范意识，杜绝类似事故

（三）压实企业主体责任。桂林新海能源发展有限公司要认真汲取此次事故的教训，做到举一反三，加强对供应站点及送气工的监管和岗前
训，落实送气工入户“随瓶安检”制度，签订安全生产责任状，制定整改措施，加强安全防范。

（四）压实行业监管责任。燃气行业主管部门要采取多种手段，加强燃气行业的监管，督促企业落实安全生产主体责任，明确企业与送气工
任，倒逼企业加强内部管理。充分利用安全生产信用信息管理系统，把违法违规的燃气企业及送气工纳入联合惩戒。

（五）开展隐患排查整治工作。一是组织力量，集中开展隐患排查整治工作。各级相关部门立即组织动员广大干部职工、村（居）委会及社区
员、楼道长、公安干警、城管队员等人员集中开展入户排查，重点排查城市建成区内老旧小区、城中村、城乡接合部等区域，以及出租户、返乡户
点、难点住户。二是建档立卡，确保隐患整改到位。做好入户安检基础信息采集，对排查出的隐患要建档立卡，实行销号管理，确保隐患整改到位

燃气热水器的，应立即拆除；对热水器安装不符合安全条件的，应责令整改并先行封存，同时通知供气企业停止供气，直到整改合格；对使用非法
保存证据，移交公安机关依法打击。

（六）加强宣传教育。各级相关部门要加强预防一氧化碳中毒的宣传和入户指导，通过多种形式，深入开展“六个一”宣传教育，普及燃气热水
等安全知识，重点提醒出租屋租户、老旧小区居民等重点群体，警惕一氧化碳中毒风险，提高自我防范意识和应急处置能力。

（七）加强燃气热水器市场监管。市场监管部门要加强流通领域燃气具质量监管，依法查处无照经营、销售假冒伪劣燃气热水器等违法行为，
品强制性标准，开展不合格燃气热水器大排查、大清理专项行动，坚决将不合格产品清出市场。

（八）强化多部门协同监管。公安、市场监管、城管、住建、交通等部门组成联合组，开展燃气安全全链条专项整治，严厉打击非法运输、生
存不合格燃气等违法犯罪行为。