行政管理

葫芦岛恒辉建设工程有限公司 “1·8”一般坍塌事故调查报告

来源：应急局 日期：2025-08-07

2025年1月8日15时许，葫芦岛恒辉建设工程有限公司工长王海云在绥中县亿利污水处理有限公司东戴河污水厂维修地下排污水管道时发生土方坍塌，造成王海云被埋，后经抢救无效死亡，直接经济损失约180万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查条例》（国务院令493号）和《辽宁省安全生产条例》的规定，绥中县人民政府成立了绥中县亿利污水处理有限公司“1·8”一般坍塌事故调查组，葫芦岛市安委办依规进行挂牌督办，事故调查组由县应急管理局任组长单位，县总工会、县公安局等任成员，同时邀请县纪委监委派员参加，展开事故调查和善后工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频调取、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门（单位）存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，葫芦岛恒辉建设工程有限公司“1·8”一般坍塌事故是一起因涉事企业职工未按照施工方案指挥挖掘机违章作业，而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

葫芦岛恒辉建设工程有限公司

营业执照信息：法定代表人：张薇薇，统一社会代码证号：91211400594828875C；经营类型为有限责任公司；成立日期为2012年05月03日；经营范围许可项目：建设劳务分包，建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；一般项目：机械设备租赁，普通机械设备安装服务，金属门窗工程施工，建筑装饰材料销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)，建筑材料销售，对外承

包工程，卫生陶瓷制品销售，园林绿化工程施工，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）；注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区文化路8号；注册日期：2023年06月16日。

建筑业企业资质证书信息：葫芦岛恒辉建设工程有限公司，统一社会信用代码:91211400594828875C，法定代表人：张薇薇；注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区文化路8号；有效期：2029年07月15日；资质等级：建筑工程施工总承包贰级；发证机关：辽宁省住房和城乡建设厅；发证日期：2024年07月15日。

该公司于2024年12月20日编制了《东戴河污水处理厂管道改造安装专项施工方案》，同年12月26日经过专家评审；共有专职安全管理人员6名，但未向东戴河污水处理厂管道维修工程项目派遣安全管理人员，仅有金宏伟担任项目负责人、王海云担任工长。2024年12月17日该公司法人授权金宏伟担任东戴河污水处理厂管道维修工程项目的（施工）项目负责人，对该工程的（施工）工作实施组织管理；2025年1月1日该公司与王海云签订劳动合同书，由其担任东戴河污水处理厂管道维修项目工长岗位。

（二）事故发生经过

2025年1月8日7时，在绥中县亿利污水处理有限公司东戴河污水厂，葫芦岛恒辉建设工程有限公司项目负责人金宏伟给工长王海云开班前会，金宏伟安排王海云按照施工方案指挥挖掘机挖掘作业（王海云于1月6日找到挖掘机司机并谈好工时费），会后金宏伟离开施工现场探望岳父，王海云指挥挖掘机进行作业，挖掘作业过程中王海云未按照施工方案对管沟进行放坡开挖，挖掘作业完成后王海云用抽水泵对管沟内积水抽出；13时左右，电焊工赵彪一人到作业现场查看管沟内积水情况，发现沟内积水已抽干，可以对管道进行焊接作业，便微信通知王海云来现场干活；15时许，赵彪正在焊接管道，王海云站在沟边上，沟壁突然坍塌王海云坠至沟内，右臂及胸部以下被土掩埋，鼻孔出血。

（三）事故现场情况

东戴河污水处理厂已运行10年之久，地下的排水管道已有部分损坏需要进行维修。维修的管道埋在地面下1.7m深处，管道直径0.6m。该处管道用挖掘机挖开长19m、深2.3m、宽1.9m的深沟，将管漏出来进行维修，沟内积水深度约为30cm，沟壁底部土壤有被水浸泡后坍塌痕迹，挖掘机挖出来的土堆未按要求堆置[[1]]，随意堆放在沟边，堆高约1m，对沟的两边有较大压力，且沟边未按要求进行放坡[[2]]（见图1）。



（四）事故现场应急处置情况

事故发生时，污水厂副厂长李健带领工人在附近干活，在听到赵彪的呼救声后，立即赶到现场组织人员开展救援，随后李健拨打了120急救电话和119救援电话，约5分钟左右，急救人员和消防救援人员先后到达事故现场，消防救援人员随即加入救援，王海云被救出后被120急救车运至东戴河御龙医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接损失情况

本次事故共造成1人死亡，目前，葫芦岛恒辉建设工程有限公司与死者方已签订了赔偿协议，且该企业已向死者家属支付了赔偿金，本次事故直接经济损失约为180万元。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

葫芦岛恒辉建设工程有限公司工长王海云缺乏安全生产作业知识，存有侥幸心理违章作业，在指挥挖掘机作业时，未对沟边进行放坡，挖出的土随意堆放，对沟的两边存有较大的压力，加上该沟多处是回填土，土质松散，随时都有坍塌的危险，是这起事故的直接原因。

（二）事故相关检测鉴定情况

调查组委托锦州辽希司法鉴定中心进行了司法鉴定，根据该单位出具的司法鉴定意见书中鉴定意见为王海云符合遭坍塌土方掩埋、挤压致胸腹部闭合性损伤合并窒息，引起急性呼吸循环功能衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

由止锚湾沿海派出所出具的《死亡证明》，排除他杀可能。

（四）间接原因分析

1、葫芦岛恒辉建设工程有限公司，全员安全生产责任制落实不到位、未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程[[3]]、未按照法律规定配备安全生产管理人员[[4]]。

2、东戴河新区住建局作为市政公用行业主管部门，未按照《绥中县安全生产委员会关于印发<绥中县安全生产工作职责分工>的通知》（绥安委〔2021〕9号）文件切实履行市政公用行业安全监管职责[[5]]。

三、事故暴露出的主要问题

（一）企业未严格落实安全生产主体责任

葫芦岛恒辉建设工程有限公司，未落实安全生产责任制，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未按照法律规定配备安全生产管理人员，对施工现场违章作业的行为，未尽到督促责任，并及时消除事故隐患。

（二）行业主管部门未严格落实《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”[[6]]的要求

东戴河新区住建局作为市政公用行业主管部门。按照《中华人民共和国安全生产法》和《绥中县安全生产委员会关于印发<绥中县安全生产工作职责分工>的通知》（绥安委〔2021〕9号）等法律法规和文件要求，负责市政公用行业（含供水、集中供热、城镇燃气、环境卫生、城镇污水处理设施和管网、

城市道路桥梁、路灯、排水、园林绿化）的安全运行监督管理工作。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作，未切实履行市政公用行业安全监管职责，对事故发生负有一定管理责任。

四、对有关责任人员、事故责任企业及有关责任部门的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、王海云，男，葫芦岛恒辉建设工程有限公司工长。在挖掘机作业期间，未按照施工方案指挥挖掘机违章作业，造成施工现场存在重大隐患，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于当事人已在事故中死亡，建议对其免予追究责任。

2、金宏伟，男，葫芦岛恒辉建设工程有限公司现场负责人。未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章指挥、违章作业行为，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[[7]]的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[[8]]的规定，并参照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第（一）项[[9]]的规定，对其处以上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚，即人民币4403元（肆仟肆佰零叁元整）。

3、张薇薇，男，葫芦岛恒辉建设工程有限公司法定代表人。未严格落实安全生产责任制，未尽到督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未按照法律规定配备安全生产管理人员，对事故的发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（五）项[[10]]的规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[[11]]的规定，并参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[[12]]的规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚，即人民币22560元（贰万贰仟伍佰陆拾元整）。

（二）对事故责任企业的处理建议

葫芦岛恒辉建设工程有限公司，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，在本次事故中负有主体责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[[13]]，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[[14]]的规定，并参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[[15]]的规定，对其处以人民币55万元（伍拾伍万元）的行政处罚。

（三）对有关责任部门的处理建议

东戴河新区住建局作为市政公用行业主管部门存在的监管责任问题，建议东戴河新区住建局向县安委会办公室作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）葫芦岛恒辉建设工程有限公司，对施工现场的安全管理缺失，施工人员安全生产意识淡薄，违章指挥作业，在日常管理工作中，缺乏安全生产知识。

（二）东戴河新区住建局作为市政公用行业主管部门在日常检查工作中，未督促企业严格落实安全生产主体责任，未落实“三管三必须”[[16]]的要求。

六、事故整改和防范措施建议

（一）葫芦岛恒辉建设工程有限公司，要深刻总结本次事故教训。压实企业主体责任，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取积极有效的管理措施，及时发现并消除事故隐患，并形成事故隐患排查治理台账，通过职工大会、信息公示等方式向从业人员通报，彻底杜绝违反安全生产规章制度和安全操作规程的不安全行为，严防此类事故发生。

（二）东戴河新区住建局要依据相关法律、法规，认真履行属地监管职责。有针对性制定科学、有效的监督检查方案，并建立健全安全生产责任体系，切实履行市政公用行业监督检查工作，做到安全生产不留死角。

责任编辑：任冠卓