北海市程达物流有限公司“11·15”掩埋窒息一般事故调查报告

2025年11月15日9时22分，在铁山港区兴港镇辖区内，北海市程达物流有限公司在广西北港新材料有限公司烧结厂二期石灰石料场区域发生一起掩埋窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元以上。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年11月18日，铁山港区人民政府成立了由区应急管理局、交通运输局、总工会、公安分局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的北海市程达物流有限公司“11·15”事故调查组（以下简称事故调查组），对事故进行了深入调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调阅视频监控、现场勘验、调查取证、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，北海市程达物流有限公司“11·15”事故是一起因企业未正确履行安全生产主体责任，货车司机安全意识淡薄，

违反安全操作规程引发的掩埋窒息一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位基本情况

（1）石灰石承运方及死者所属单位北海市程达物流有限公司（以下简称“程达物流公司”），位于北海市海城区北海大道东5号恒大雅苑5幢2203号，成立于2023年3月14日，注册资金：1000万元，统一社会信用代码：91450502MACCK2TT6Q，法定代表人：史敢，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；保税物流中心经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内货物运输代理；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）石灰石托运单位北海北港物流有限公司（以下简称“北港物流公司”），位于北海市铁山港区金港大道1号，成立于2012年10月24日。注册资本：9750万元；公司统一社会信用代码：91450500056017792X；法人代表：黄华益；经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

公司经营范围包括一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；机械设备租赁；普通货物仓储服务；集装箱租赁服务（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（3）石灰石需求方及料场所属单位广西北港新材料有限公司（以下简称“北港新材料公司”），位于北海市铁山港区四号路与七号路交汇处，成立于2009年5月26日。注册资本：5亿元；公司统一社会信用代码：91450500687793122 8；法人代表：周卓莉；经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

公司经营范围包括一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料销售；金属矿石销售；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）合同及安全生产管理协议签订情况

2025年6月19日，北港物流公司与承运方程达物流公司签订了《临港集装箱货物运输合同》（合同编号：BGWL/BHZ-YW-2025-107），合同附有《运输安全和环保合同》，约定了各自的安全生产管理职责，明确了双方的安全管理责任。

（三）事故涉事重型半挂牵引车及死者基本情况

（1）涉事重型半挂牵引车车牌号码：桂ABV002，中国第一汽车集团有限公司制造，品牌型号：解放牌CA4250P1K15T1E6A8，车辆识别代号：LFWSRUSJ9MAC19218，发动机号码：7621C041238，整备

质量：8100kg（见图1）。



图1

（2）张某志（死者），男，汉族，57岁，身份证号码：450525****72，户籍地址：广西北海市银海区福成镇****，系程达物流公司半挂牵引车司机，从事货物运输工作，持有有效的A2驾驶证。

根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，张某志死亡时间为2025年11月15日10时52分，死亡原因为窒息。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

经调阅视频监控显示：2025年11月15日09:20，程达物流公司货车司机张某志驾驶重型半挂牵引车桂ABV002运载石灰石集

装箱进入北港新材料有限公司烧结厂二期石灰石料场。

09:21，张某志将车辆倒退至卸料区域并驻车后，行至车厢尾门位置实施开厢卸料，他用铁管先敲击撬动尾门右侧插销，但右侧车厢门未打开（见图 2）。



图 2

09:22，张某志移步尾门左侧并用铁管敲击撬动左侧插销（见图 3）。



图 3

图 3



图 4

（二）应急救援情况

09:23，程达物流公司另一名货车司机王某荣卸料后清理车

厢时，看见右侧5米外的桂ABV002车厢尾门呈敞开状态，部分石灰石已卸下，但没看到司机张某志身影，意料对方可能出事了，遂奔向桂ABV002车尾，确认张某志已被石灰石掩埋，王某荣急忙折回呼喊旁边的铲车司机杨某明前去救援。

09:24，王某荣爬上涉事货车驾驶室，将车往前驶离原地以便铲车开展救援；铲车司机杨某明驾驶铲车行至掩埋区域，王某荣驻车后跑到掩埋区域，徒手刨挖石灰石施救。

09:25，杨某明操作铲车以掩埋区域为中心，由远及近铲剐石灰石。后因担心铲车误伤被掩埋的张某志，杨某明停止铲车救援，下车与王某荣一起使用安全帽刨挖石灰石。

09:26，王某荣致电程达物流公司常驻料场的后勤人员易某德报告事故情况，易某德挂断电话后驾驶面包车赶往现场，途中拨打电话向公司副总经理欧某韬报告，欧某韬立即赶往现场。

09:32，易某德途中拨通120急救电话请求救援，程达物流公司货车司机陈某金驾车到料场卸料，闻讯有人被掩埋，立即加入刨挖抢救工作。

09:38，王某荣等3人把张某志从石灰石中抬出，王某荣和陈某金轮流对其进行心肺挤压复苏；获知事故的新材料公司工作人员陆续赶到现场，投入救援工作。

09:40许，易某德和欧某韬先后赶到事故现场。

09:50许，程达物流公司调度员兼安全员林某财到达现场。

09:52，接到事故报告的北港新材料公司安全管理部副部长刘某立即向铁山港区应急局报告，并在赶往现场途中报告公司安

全总监、安全管理部部长刘某锋，刘某锋立即致电报告公司副总经理张某琳，获知张某琳已指示启动应急预案。

09:57，120救护车到达现场，医护人员立即对张某志进行心肺挤压复苏和人工呼吸。

10:00，易某德致电向程达物流公司总经理史某宁报告事故情况，在邕办事的史某宁获悉事故立即驱车返回。

10:32，林某财拨通电话向北港物流公司安全员罗某基报告事故情况，后者立即电话报告公司安全部副经理方某强，方某强立即赶往事故现场，公司副总经理黄某崑、总经理黄某益获知事故后，立即驱车从防城港赶赴事故现场处置。

10:52，急救医生宣布张某志经全力抢救无效临床死亡，随后120救护人员离开事故现场。

10:53，周末在市区休息的铁山港区应急局执法人员抵达事故现场，立即开展事故现场勘察工作，要求事故单位妥善保护事故现场以及相关证据，督促做好死者善后处置和家属安抚等工作；同时按规定时限程序将事故情况分别报告市应急管理局、区政府总值班室和区委、区政府有关领导。

（三）善后处理情况

2025年11月17日，程达物流公司与张某志家属达成赔偿协议并签订了《协议书》，赔偿人民币115万元，善后处理工作结束，事故没有造成社会稳定问题。

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

北海市程达物流有限公司“11·15”掩埋窒息一般安全生产

事故造成1人死亡，直接经济损失约145万元(其中，人身伤亡后支出的赔偿费用115万元，事故罚款暂按最低限30万元计）。

四、现场勘察情况

事故发生地点为北港新材料公司烧结厂二期石灰石料场，因救援需要，涉事重型半挂牵引车被驶离卸料位置，尾部双门呈打开状态，车厢内可见装载的石灰石；卸料区域现场停有参与救援的铲车，张正志抢救无效死亡后尸体被遮盖（见图5-8）。


图5


图6


图7


图8

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调阅视频监控、现场勘验、询问调查及查阅资料，综合分析认定事故的直接原因如下:

货车司机张某志安全意识淡薄，在开启后车厢门卸料时站立于不安全位置，被车厢内突然倾泻而下的石灰石掩埋，最终窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

程达物流公司未正确履行安全生产主体责任，安全风险分级管控落实不到位，未对货车司机卸料作业开展风险分析，未采取有效的安全防范措施，消除后车厢门突然打开导致物料瞬间倾泻掩埋操作人员的事故隐患；未制定卸料作业的安全操作规程；安全生产教育和培训流于形式；未按规定履行监督检查职责，未能对从业人员违规卸料行为实施有效监督和及时纠正，以上是发生事故的间接原因。

（三）事故性质

根据事故原因分析，北海市程达物流有限公司“11·15”掩埋窒息事故是一起因企业未正确履行安全生产主体责任，安全管理和现场监护不到位；货车司机安全意识淡薄，在开启后车厢门卸料时站立于不安全位置，被突然倾泻而下的石灰石掩埋致死的事故。按照有关标准分级，属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位主要问题

1.石灰石承运方北海市程达物流有限公司未正确履行安全生产主体责任，安全风险分级管控落实不到位，未对货车司机卸料作业开展风险分析，未采取有效的安全防范措施，消除后车厢门突然打开导致物料瞬间倾泻掩埋操作人员的事故隐患；未制定卸料作业安全操作规程；安全生产教育和培训流于形式；未按规定履行监督检查职责，未能对从业人员违规卸料行为实施有效监督和及时纠正，对事故发生负全面责任。

2.石灰石托运方北海北港物流有限公司认真履行了安全生产主体责任，依规遵章将货物托运业务发包给具备相应资质的北海市程达物流有限公司，双方签订了安全生产协议，对承运方北海市程达物流有限公司进行统一协调、管理和安全检查，并将其从业人员纳入本单位统一进行安全教育和培训，履行了合同职责和安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任。

3.石灰石需求方及料场所属单位广西北港新材料有限公司做好了相关方运输车辆入场管理，事发前在料场张贴《料场安全风险告知》和“当心落物”等安全警示标志，如实告知货车司机卸料作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，相对正确履行了安全生产主体责任，对事故的发生不负有连带责任。

（二）对事故责任单位及责任人的处理建议

1.北海市程达物流有限公司未正确履行安全生产主体责任，安全风险分级管控不到位，未对货车司机卸料作业进行风险分析，未采取有效的安全防范措施消除后车厢门突然打开导致物料瞬

间倾泻掩埋操作人员的事故隐患；未制定卸料的安全操作规程；安全生产教育和培训流于形式；未按规定履行监督检查职责，未能对从业人员违规卸料的行为实施有效监督和及时纠正，对事故发生负全面责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第二十一条第（二）、（三）项和第二十五条第（六）项等规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

2.史某宁，北海市程达物流有限公司总经理，全面负责本单位日常生产经营活动，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未对卸料作业进行风险分析，未采取有效的安全防范措施消除后车厢门突然打开导致物料瞬间倾泻掩埋操作人员的事故隐患；未制定卸料的安全操作规程；未组织制定并实施教育和培训计划，安全生产教育和培训流于形式；未如实告知本单位从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，对事故的发生负有领导和管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十一条第二款、第二十一条第（二）、（三）项和第四十四条第一款的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对史航宁处以上一年年收入40%罚款的行政处罚。

3.林某财，北海市程达物流有限公司调度员兼安全员，未依法履行好安全生产管理人员职责，对本单位货车司机安全培训工作

不严不实，未能保证货车司机熟悉卸料安全操作规程和掌握本岗位安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由北海市铁山港区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其进行行政处罚。

4.易某德，北海市程达物流有限公司后勤人员，未严格落实现场安全管理职责，未及时制止和纠正货车司机张正志违规卸料作业时的不安全行为，对事故的发生负有直接管理责任，鉴于其非生产经营单位的安全生产管理人员，建议由北海市程达物流有限公司按内部有关规定对其进行处理。

5.张某志，北海市程达物流有限公司货车司机，安全意识淡薄，在开启后车厢门卸料时站立于不安全位置，被车厢内突然倾泻而下的石灰石掩埋导致自身死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究责任。

6.北海北港物流有限公司，按合同约定履行了安全生产职责和主体责任，对事故的发生不负有责任，为促进其进一步加强对货物托运单位及从业人员的管理，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

7.广西北港新材料有限公司，正确履行安全生产主体责任，对事故的发生不负有连带责任，建议免于追究责任。

七、事故防范和整改措施

该事故是一起因企业未正确履行安全生产主体责任，现场管

理不到位，货车司机安全意识淡薄，卸料作业时违反安全操作规程导致自身被物料掩埋窒息的一般生产安全责任事故，责成北海市程达物流有限公司深刻吸取事故教训，举一反三，采取积极措施，坚决防范和遏制类似事故发生。一是要组织制定并实施本单位卸料作业的安全操作规程，全面排查卸料现场可能存在的不安全因素，严格落实车厢门加挂铁链等物理隔离措施，消除卸料时车厢门突然打开导致物料瞬间倾泄下落的事故隐患；二是要强化现场监管，加强卸料现场安全监管，配备专职现场监护人员到现场履职，及时制止和纠正从业人员卸料作业的不安全行为，主动消除安全事故隐患；三是要进一步加强货车司机的安全教育，提高货车司机安全素质，增强货车司机的自我保护意识和能力。

北海市程达物流有限公司

“11·15”事故调查组

2026年2月9日