仙桃市现代森林国际城 4#地下车库“9·24”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 11 月 28 日，市应急管理局收到省应急管理厅转办的《应急管理部安全生产举报办理单》，举报人反映 2021 年仙桃市现代森林国际城玻璃雨棚安装过程中发生一起事故，导致 1 名作业人员死亡，相关单位瞒报事故，与死者家属达成赔偿协议赔偿 85 万元私了。市应急管理局收到此办理单后立即启动核查，调取了市殡葬管理所死者火化记录、市人民医院抢救诊断记录、120 急救中心派单记录、仙桃市人民法院（2022）鄂 9004 民初 6677 号和 783 号卷宗等书证，并向有关部门函询事故信息接报情况。经核查，举报情况属实。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 354 号）等有关规定，经市人民政府批准，于 2026 年 1 月 31 日成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委机关、市公安局、市自然资源和城乡建设局、市总工会等部门有关同志组成的仙桃市现代森林国际城 4#地下车库“9·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员

伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，查明了相关部门和有关地方党委、政府在监管方面存在的问题，提出了防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包方：湖北现代贝祥置业有限公司，统一社会信用代码：91429004691789716 9，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），法定代表人：陈红波，联系电话：[redacted]，成立日期：2009 年 9 月 18 日，注册资本：10000 万元，注册地址：仙桃市沙嘴街道办事处刘口工业园仙彭公路东侧 7 号楼，经营范围：房地产开发、销售及租赁；企业孵化；房地产中介及物业服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2.承包方：湖北靓晟泰气膜科技有限公司，统一社会信用代码：91420105074454937 5，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：燕文，联系电话：[redacted]，成立日期：2013 年 7 月 25 日，注册资本：1680 万元，注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心二期 2-06 幢 8 层 1 号 02（邮编 430200），经营范围：气膜技术领域内的技术研发、技术服务；装配式气膜结构、木结构建筑、场馆的安装、销售；污水池废气收集、处理；膜结构工程；机电设备、自动化设备、智能控制系统、节能环保产品、膜材料、遮阳产品、帐篷及五金配件的生产、销售；铝合金门窗、梯扶手的加工、销售、安装；环保工程、室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程设计、施

工；对外承接园林绿化工程；钢结构、铝单板工程；建筑工程；机电工程；土石方工程；市政公用工程；建筑劳务分包；五金交电非标产品的研发、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2024年8月5日，该公司取得了建筑业企业资质证书，证书编号：D242136043。资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。有效期至2029年8月1日。

3.分包方：仙桃市刚信玻璃有限公司，统一社会信用代码：91429004MA48CK1753;类型:有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：李中刚；联系电话：[redacted]；成立日期：2016年10月13日；注册资本50万元；注册地址：仙桃市通海口镇熊庙村一组；经营范围：一般项目:门窗制造加工;门窗销售;家具制造;家具销售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;金属门窗工程施工;室内木门窗安装服务;光学玻璃销售;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;建筑工程机械与设备租赁。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故有关人员情况

1.陈[redacted]，男，汉族，1977年5月出生，身份证号码：

[redacted]，联系电话：[redacted]，住址：武汉市[redacted]。湖北现代贝祥置业有限公司法定代表人、总经理。

2. 燕[redacted]，男，汉族，1987 年 4 月出生，身份证号码：[redacted]，联系电话：[redacted]，住址：武汉市[redacted]。湖北靓晟泰气膜科技有限公司法定代表人、总经理。

3. 李[redacted]，男，汉族，1975 年 2 月出生，身份证号码：[redacted]，联系电话：[redacted]，住址：湖北省仙桃市通海口镇堤街 109 号。仙桃市刚信玻璃有限公司法定代表人、总经理。

（三）涉事工程及合同签署情况

1. 涉事工程情况

工程名称：仙桃市现代森林国际城 4#地下车库出入口顶棚工程。

2. 合同签署情况

2020 年 8 月 4 日，湖北现代贝祥置业有限公司与湖北靓晟泰气膜科技有限公司签订了现代森林国际城 4#地下车库出入口顶棚工程施工合同。湖北贝祥置业有限公司以 42 万元将上述工程发包给了湖北靓晟泰气膜科技有限公司，承包方式：包工、包材料、包机械、包工期、包保修、包安全文明施工等。

2021 年 7 月 9 日，湖北靓晟泰气膜科技有限公司与仙桃市刚信玻璃有限公司签订了仙桃森林国际城玻璃雨棚劳务分包协

议。湖北靓晟泰气膜科技有限公司以13.16万元将上述工程的钢化玻璃制作安装以劳务分包形式发包给了仙桃市刚信玻璃有限公司，工期为30天，工期从7月10日至8月10日。

（四）事故发生地基本情况

事故发生地位于沙嘴街道办事处仙桃市森林国际北门2号岗和森林国际小区44栋之间的地下停车场出口，该出口顶棚由钢构和玻璃组成，玻璃规格为100cm*100cm，出入口长24.66米，宽7.27米，呈斜坡状。玻璃顶棚距地面最高处为6.2米，最低处为3.1米，李明辉（死者）跌落处距离地面高度为4.8米。





上图为事故发生地

（五）事故发生经过

2021年9月24日7时许，仙桃市刚信玻璃有限公司负责人李中刚指派施工人员李明辉、余为松前往仙桃市森林国际城4#地下车库出入口进行顶棚玻璃安装作业，并口头交代了安全注意事项。当日8时30分许，二人抵达施工现场，经简单分工后，在距离地面4.8米高的玻璃顶棚作业平台上分别开展作业，其中，余为松负责前方贴泡沫条，李明辉负责后方打胶。

15时许，余为松听到身后“砰”的一声，闻声回头，发现李明辉自顶棚玻璃空缺处坠落至地面，余为松立即沿平台下至地面查看，发现李明辉呈头朝北、面朝西仰卧状躺在地面，口部有血流出。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约91.5万元。

（七）相关单位安全管理情况

1.仙桃市刚信玻璃有限公司，无施工资质及安全生产许可证；未建立安全生产管理制度，未配备专职安全管理人员；未编制高处作业专项施工方案，未开展安全教育培训及安全技术交底；未对施工现场进行安全管理。

2.湖北靓晟泰气膜科技有限公司，违法将玻璃雨棚安装工程以劳务分包形式分包给无资质、不具备安全生产条件的仙桃市刚信玻璃有限公司；未严格履行承包单位安全管理职责，未对分包单位资质及安全能力进行审核；未对施工现场进行安全管理，未排查高处作业安全隐患；未监督分包单位落实安全防护措施，未

发现并制止违规作业行为。

3.湖北现代贝祥置业有限公司，违法进行车库出口顶棚建设，未对施工单位进行统一协调、管理，未及时发现违法分包的行为。

（八）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2021年9月24日，仙桃市沙嘴街道为多云，气温26℃至35℃，东北风2级。

二、事故应急处置、信息报告及善后情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，余为松立即拨打120急救电话，同时向仙桃市刚信玻璃有限公司负责人李中刚报告。120医护人员赶到了施工现场后立即对李明辉进行了现场急救，并送至仙桃市第一人民医院进行救治，2021年9月25日14时06分李明辉经抢救无效宣布死亡。

（二）事故信息上报及善后情况

2021年9月25日，沙嘴办事处博雅社区网格员万小蓉从群众口中得知森林国际城发生了一起高处坠落事故后，立即赶往施工现场进行核查，并上报至社区两委委员吕露，吕露收到信息报告后，立即报送至沙嘴街道办事处平安法治办公室，2021年9月25日15时35分平安法治办公室将事故信息报送至市政法委。

2021年9月26日，仙桃市刚信玻璃有限公司与死者家属达成协议，一次性赔偿死者家属85万元（不含死者家属安置费4万元、丧葬费5000元、医疗费2万元），因仙桃市刚信玻璃有限公司无力

赔付全部赔偿款，后与湖北靓晟泰气膜科技有限公司、湖北贝祥置业有限公司协商，由湖北贝祥置业有限公司垫付30万元。2021年9月26日，死者遗体火化。

2026年1月5日，我局分别向市公安局、市自然资源和城乡建设局、市住房和城市更新局、沙嘴街道办事处印发《关于协助核实事故报告情况的函》，各单位均回复未收到事故发生单位事故报告。事故发生后，湖北现代贝祥置业有限公司、湖北靓晟泰气膜科技有限公司、仙桃市刚信玻璃有限公司在明知事故发生的情况下均未向仙桃市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的相关部门报告。

三、事故发生原因及性质分析

（一）直接原因

1.李明辉（死者）安全意识淡薄，未取得高处作业特种作业操作证，违规从事高处作业；作业时未佩戴安全帽、未系挂安全带，冒险在无防护的钢构上高处作业，失衡从玻璃顶棚空缺处坠落至地面，是事故发生的直接原因。

2.现场安全防护缺失，作业区域未设置防护栏杆、未铺设安全防护网，无任何防坠落安全设施，无法有效防范作业人员坠落。

（二）间接原因

1.仙桃市刚信玻璃有限公司，无钢构工程施工资质及安全生产许可证，违法承接钢构工程中的面板安装（玻璃安装）工程；未履行企业安全生产主体责任，未建立安全生产管理制度，未配备专职安全管理人员；未编制高处作业专项施工方案，未开展安

全教育培训及安全技术交底；现场无安全监护人员，放任现场施工人员未佩戴安全帽、安全带进行高处作业，对事故发生负有重要管理责任。

2. 湖北靓晟泰气膜科技有限公司，违法将玻璃雨棚安装工程劳务分包给无资质、不具备安全生产条件的仙桃市刚信玻璃有限公司；未严格履行承包单位安全管理职责，未对分包单位资质及安全能力进行审核；未对施工现场进行安全管理，未排查高处作业安全隐患；未监督分包单位落实安全防护措施，未制止违规作业行为，对事故发生负有重要管理责任。

3. 湖北现代贝祥置业有限公司，违法进行车库出口顶棚建设，未履行企业安全生产主体责任，未对施工单位进行统一协调、管理；未及时发现违法分包的行为，对事故发生负有责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故，系建设单位违法建设、承包方和施工方违法分包、各方安全生产主体责任未落实、作业人员违章冒险作业所致。事故发生后，相关单位未按规定报告事故，构成瞒报。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李明辉，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，违规从事高处作业；作业时未佩戴安全帽、未系挂安全带，冒险在无防护的钢架上作业，失衡从玻璃顶棚空缺处坠落至地面，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

1.李中刚，仙桃市刚信玻璃有限公司法定代表人，主要负责人，未落实安全生产管理职责，组织不具备高处作业资格人员进行高处作业，导致事故发生，涉嫌触犯重大责任事故罪。建议移送司法机关追究刑事责任。

2.燕文，湖北靓晟泰气膜科技有限公司法定代表人、总经理，主要负责人，未履行承包单位主要负责人安全管理职责，作业现场未安排专门安全管理人员进行管理，放任分包单位施工人员违规作业，导致事故发生，涉嫌触犯重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的责任主体

1.湖北现代贝祥置业有限公司，违法进行车库出口顶棚建设，未对施工单位进行统一协调、管理，未及时发现违法分包的行为，对事故发生负有责任，且发生生产安全事故后瞒报事故。建议由仙桃市应急管理局依照《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项的规定，对其瞒报事故的违法行为给予100万元以上500万元以下的罚款，对其未履行安全生产主体责任导致事故发生的违法行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议给予30万元以上100万元以下的罚款。

2.湖北靓晟泰气膜科技有限公司，违法将玻璃雨棚安装工程以劳务分包形式分包给无资质、不具备安全生产条件的仙桃市刚信玻璃有限公司；未严格履行承包单位安全管理职责，未对分包

单位资质及安全能力进行审核；未对施工现场进行安全管理，未排查高处作业安全隐患；未监督分包单位落实安全防护措施，未制止违规作业行为，对事故发生负有责任，且发生生产安全事故后瞒报事故。建议由仙桃市应急管理局依照《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项的规定，对其瞒报事故的违法行为给予100万元以上500万元以下的罚款，对其未履行安全生产主体责任导致事故发生的违法行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议给予30万元以上100万元以下的罚款。

3.仙桃市刚信玻璃有限公司，无施工资质及安全生产许可证，违法承接钢玻璃安装工程；未建立安全生产管理制度，未配备专职安全管理人员；未编制高处作业专项施工方案，未开展安全教育培训及安全技术交底；现场无安全监护人员，放任现场施工人员未佩戴安全帽、安全带进行高处作业，导致事故发生，且发生生产安全事故后瞒报事故。建议由仙桃市应急管理局依照《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项的规定，对其瞒报事故的违法行为给予100万元以上500万元以下的罚款，对其未履行安全生产主体责任导致事故发生的违法行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议给予30万元以上100万元以下的罚款。

4.燕文，未全面履行湖北靓晟泰气膜科技有限公司主要负责人安全管理职责，未建立本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，

未及时消除生产安全事故隐患；未及时、如实报告生产安全事故；瞒报事故。建议由仙桃市应急管理局依照《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项的规定，对其瞒报事故的违法行为处上一年年收入60%至100%的罚款；对其未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责导致发生生产安全事故的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议处上一年年收入40%的罚款。

5.李中刚，未全面履行仙桃市刚信玻璃有限公司主要负责人安全管理职责，未建立本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患；瞒报生产安全事故。建议由仙桃市应急管理局依照《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项的规定，对其瞒报事故的违法行为处上一年年收入60%至100%的罚款；对其未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责导致发生生产安全事故的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议处上一年年收入40%的罚款。

6.陈红波，未全面履行湖北现代贝祥置业有限公司主要负责人安全管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；瞒报生产安全事故。建议由仙桃市应急管理局依照《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项的规定，对其瞒报事故的违法行为处上一年年收入60%至100%的罚款。对其未履行生产经营单位主要负责人安

全生产管理职责导致发生生产安全事故的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，处上一年年收入40%的罚款。

（四）有关部门和属地政府履职存在的问题

1.仙桃市沙嘴街道办事处，对辖区内新增的建设工程项目的检查不深入，对辖区内违法建设行为失管失察。

2.原仙桃市住房和城乡建设局，对建筑市场小散工程安全监管存在薄弱环节。

（五）对有关单位的问责建议

1.责成仙桃市沙嘴街道办事处向市政府作出书面检查；对相关工作人员履职不到位的问题，建议由本单位纪检部门予以追责问责。处理结果报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室备案。

2.责成原仙桃市住房和城乡建设局向市政府作出书面检查，并报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室备案。

五、事故主要教训

（一）主体责任落实虚化，全链条管控严重失序

涉事建设、总包、分包三方企业安全主体责任悬空，从项目发包、分包管理到制度建设、事故处置全程失管失责。**一是源头分包管控失守。**建设单位湖北现代贝祥置业有限公司违法进行车库顶棚建设，未对承包施工开展统一协调管理，未核查分包施工及资质情况，埋下源头安全隐患。承包单位湖北靓晟泰气膜科技

有限公司违法分包，将玻璃雨棚安装劳务发包给无施工资质、无安全生产许可的仙桃刚信玻璃有限公司，未开展资质审核，未实施安全管理。分包单位仙桃刚信玻璃有限公司无资质承接钢构工程中的玻璃面板安装工程，使用无高处作业资格的作业人员，无安全管理制度、无专职安全员，安全基础完全缺失。**二是主要负责人履职严重缺位。**各企业主要负责人均未履行安全生产第一责任人职责，未统筹制度建立和落实、安全检查、隐患排查整改等重点工作，对项目安全放任不管。**三是违法瞒报事故。**事故发生后，三方企业私下协商赔偿私了，隐瞒事故、规避监管上报，直至群众举报后才被查实。

（二）基层监管存在短板，小散工程管控存在盲区

属地及行业部门对小散、零星工程的监管机制不健全、管控力度不足，是事故发生的深层次监管原因。**一是属地网格化巡查不到位。**沙嘴街道对辖区小区顶棚改造、零星钢结构施工等小微工程排查不深入、覆盖不全面，日常巡查流于形式，未能及时发现违法建设、无证施工、高处无防护作业等违法违规行为。**二是行业监管存在薄弱环节。**原住建部门针对小散工程、零星高处作业的监督检查频次不足，对违法分包、无资质承揽工程等违法行为查处不及时、整治不彻底，行业监管存在漏洞。

六、事故防范和整改措施建议

（一）相关涉事企业

深刻吸取事故教训，认真剖析事故根源，切实履行安全生产主体责任：**一是**严格依法建立健全全员安全生产责任制，明确法

定代表人、项目经理、现场管理人员、作业人员等各岗位安全职责，层层签订责任书，确保责任到岗、到人，并加强责任制考核。**二是**严格执行高处作业安全规范，高处作业人员必须持有效特种作业操作证上岗，严禁无证作业、违章作业。**三是**严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，发生事故后必须在1小时内向属地应急管理部门和行业主管部门如实报告，严禁迟报、漏报、瞒报、谎报。

（二）属地管理部门

沙嘴街道办事处，要深刻吸取事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）和《省安委办、省住建厅关于进一步加强小散工程及零星作业安全管理工作的通知》（鄂安办〔2024〕30号）相关规定，严格落实属地管理责任，强化对辖区内在建工地的巡查检查，及时发现并消除事故隐患。**一是**健全街道、社区（村）安全生产监管网络，对辖区内所有生产经营单位、建设项目、小型施工场所纳入备案管理。**二是**深入开展安全生产隐患排查整治。组织开展辖区内高处作业、动火作业等高危作业易发事故领域专项整治，对排查出的隐患建立清单、限期整改、跟踪销号。**三是**强化安全生产宣传教育和群防群治。面向辖区企业、施工队伍、物业单位和群众开展安全宣传，普及高处作业、用火用电、应急避险等常识。畅通基层信息报送渠道，鼓励群众举报违法违规施工和事故瞒报行为。针对本次事故暴露的检查不深入、监管不到位等问题，深刻反思、举一反三，完善监管制度和工作流程。对履职不力、失

职失责的相关人员依规依纪追责问责，切实把安全生产责任落到实处。

（三）行业主管部门

市自然资源和城乡建设局，要举一反三，加大对建筑施工领域的监管力度，压实安全生产监管责任，按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）和《省安委办 省住建厅关于进一步加强小散工程及零星作业安全管理工作的通知》（鄂安办〔2024〕30号）相关规定，指导辖区政府强化小散工程及零星作业安全监管，加强与市住房和城市更新局、市城市管理执法局协调沟通，推动属地政府和相关部门压实安全生产监管责任。