桂平广西仁发建筑工程有限公司“3•13” 一般坍塌事故调查报告

2025-06-25 17:08　来源：桂平市应急管理局

【字体：大 中 小】

2025年3月13日17时10分许，广西仁发建筑工程有限公司在桂平市华盈·壹品江山小区进行排水设施建设作业时发生一起坍塌事故，造成1人救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《桂平市人民政府关于成立西仁发建筑工程有限公司“3·13”坍塌事故调查组的批复》（浔政函〔2025〕52号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组织市公安局会、人社局、住建局、西山镇政府等单位成立了事故调查组，并邀请检察院、纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，桂平广西仁发建筑工程有限公司“3·13”坍塌事故是一起因未按施工方案进行放坡，作业人员违规施工造成的一般生产安故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西仁发建筑工程有限公司，成立日期：2018年04月16日；统一社会信用代码：91450800MA5N4L7P5M（1-1）；法定代表人：李型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；注册资本：壹亿圆整；住所：广西桂平市西山镇大起村糖厂路厂区；经营范围：建工总承包，市政公用工程施工总承包，地基基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包，钢结构工程专模板脚手架专业承包，建筑机电安装工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包程专业承包，建筑劳务分包（以上经营范围凭资质证经营）：建筑材料（除危险化学品）、装饰材料（除危险化学品）、水溶性涂料（除品）、木材、五金交电、电子产品、陶瓷制品、金属门窗、机械设备、仪器仪表、水暖器材、安防产品.消防器材、钢材、管道、苗木、皮的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，限制的项目须取得相关许可证、资质证或备案后方可经营)(依法须经目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

持有住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》（编号：D145204032），资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期至2029日；以及桂平市住房和城乡建设局于2022年3月3日颁发的《建筑工程施工许可证》（编号450881202203030201），工程名称：华盈·北区七期工程（17#、18#、19#、27#楼及商业、四期地下室），建设规模：97539.55平方米。

（二）工程项目及塌方概况

该段雨污管网工程系建设单位广西贵港金田糖业有限公司委托施工单位广西仁发建筑工程有限公司实施的市政管网接驳专项工程。施工品江山项目17号楼北侧至17号楼商铺前区域，主要功能为实现小区排污系统与市政管网系统连通。该段雨污管道工程于2025年3月10日正设，已开挖段断面尺寸为宽1.98米、深2.46米，总施工长度22.8米（如图1所示）。



图1　雨污管道断面尺寸

坍塌部位位于正在施工的管道基坑沟槽内，坍塌区域实测尺寸为：坍塌深度1.2米（自地面起算），坍塌宽度2.3米，纵向坍塌长（如图2所示）。



图2 坍塌区域情况

（三）事故发生经过

2025年3月13日16时许，施工员许某程组织杂工全某意、黄某华到壹品江山17号楼北面处进行管沟底部垫层浇筑作业。作业途中突发
许某程当即下达中止作业指令，要求全某意、黄某华立即撤离至地面。

黄某华以“完成收尾工作”为由未执行撤离指令，继续在沟槽底部作业。全某意在距离黄某华约1米处协助施工。

17时10分许，管沟东侧边坡突发坍塌，约1.5立方米的坍塌土方将黄某华自胸部至脚踝部位掩埋，其作业时使用的铁铲压到其胸部。

（四）事故应急处置情况

全某意第一时间发现情况，立即采取手刨方式清除黄某华腹部覆土并高声呼救。同时，许某程马上打电话给项目部办公室朱主任报
况。现场工作人员则拨打120急救电话。

现场约10名作业人员协同开展救援，17时17分许，将黄某华救出并转移至地面。保安人员立即实施心肺复苏术，持续至专业医疗人员

（五）医疗救治和善后情况

17时28分，120救护车到达现场，将黄某华转运至桂平市人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

事故发生后，现场有关人员及时组织救援救治，公司积极配合家属和相关部门做好事故遇难人员善后处置工作。

（六）事故造成的人员伤亡情况

黄某华，女，49岁，身份证号：452523**********48，户籍地址：桂平市紫荆镇象军村，广西仁发建筑工程有限公司杂工，在事故中

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失为130.7万元。

（八）天气情况

当天天气情况，雨，气温22-27度，偏东北风3-4级。

二、事故原因分析

（一）直接原因

1.未按要求进行放坡：该段沟槽实际开挖深度为2.46米，依据制定的施工方案要求，开挖深度在1.2米至3.5米范围内时应采用放
式，坡比应控制在1:1至1:1.5之间。经现场勘查确认，施工单位在实际施工过程中既未按方案要求实施放坡开挖，亦未采取其他有效的
施。施工期间遭遇突发性中雨天气，致使沟槽周边土体含水量趋于饱和状态，导致边坡稳定性降低。

2.作业人员违规操作：作业人员未服从现场施工管理人员指挥，未按照指令及时停止作业，明知下雨仍停留在存在坍塌风险较大的
持续施工。

（二）间接原因

1.存在安全管理漏洞：虽进行了安全技术交底，但是现场落实不到位。现场安全员、施工员隐患排查不彻底，未根据天气情况重新
环境安全性，未及时制止拒不撤离人员继续作业，默许违规施工行为发生。

2.涉事作业人员安全意识薄弱：作业人员安全意识缺失，未严格执行停止作业的指令，坍塌风险识别能力不足，应急避险能力不足。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，现对本起事故有关责任人员提出如下处理

（一）建议免予追究责任的人员

黄某华，广西仁发建筑工程有限公司杂工，未严格落实岗位安全责任，未听从施工员指挥，未按照指令及时停止作业，冒险在沟槽
作业，是导致事故发生的直接原因，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.吴某辉，作为项目经理（主要负责人），履行安全生产管理职责不到位，未严格落实安全生产责任制，对现场施工主管的履职情
力；未有效组织开展施工现场安全检查，未能及时发现施工人员未按施工方案要求实施放坡作业的违规行为，对事故发生负领导责任。建
市应急管理局依法给予行政处罚。

2.许某程，作为现场施工员，未按专项施工方案要求组织放坡；未履行安全生产检查职责，对现场存在的安全隐患未采取有效管控
黄某华、全某意二人在接到撤离指令后仍在沟槽作业的行为未及时制止，默许违规施工行为发生，对事故发生负管理责任。建议由桂平市

局依法给予行政处罚。

3.邓某安，作为现场安全员，未严格履行安全监管职责，对沟槽等重点部位安全风险辨识不足，未及时发现并报告沟槽防坍塌措施不坡存在坍塌隐患；对施工人员违规作业行为监管缺位，未能有效制止违章作业。对事故发生负有管理责任。建议由桂平市应急管理局依法给处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

广西仁发建筑工程有限公司，员工安全管理不到位，安全教育培训未有效实施，作业人员缺乏土方坍塌风险辨识、临边防护规范及技能等专项培训；安全监管存在漏洞，对沟槽开挖未按专项施工方案放坡的违规行为失察；隐患排查治理不达标，沟槽临边防护缺失且未置安全警示标识标牌，建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他建议

事故中涉嫌重大责任事故罪的广西仁发建筑工程有限公司相关责任人员线索及证据材料，建议移送公安机关依法侦办。

四、事故整改和防范措施

广西仁发建筑工程有限公司基坑坍塌事故充分暴露出企业在人员管控方面还存在薄弱环节,安全风险管控以及隐患排查还存在漏洞。吸取事故教训,全面落实安全生产工作,最大限度预防和减少安全事故的发生,提出以下防范和整改措施:

广西仁发建筑工程有限公司要压实企业安全生产主体责任，完善全员安全生产责任制，加强较大危险因素的辨识和管控,加强对生产督检查,严防违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为；加强施工作业现场风险研判，针对沟槽开挖、基坑等施工作业，要制定案，并按《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）实施分级放坡或采取其他有效的防坍塌措施，明确各责任人职责；对涉及动土、动火性较大的作业，要严格落实内部审批制度，严禁无审批作业，针对危险因素、风险，制定应急预案；全面排查临边防护漏洞，增设警示标志实各项安全防范措施，防范、化解安全风险，防止事故发生。

西山镇政府、城市管理监督局、住建局要按照“三管三必须”的要求，根据各自职责，压实安全生产责任，加强对辖区内市政施工、工项目施工过程各个环节的检查力度，指导和督促施工单位开展安全隐患排查治理，特别是沟槽开挖、基坑等危险性较大的分部分项工程专项施工方案，按照专项施工方案认真施工，防止类似事故再次发生。

桂平广西仁发建筑工程有限公司“3·13”

一般坍塌事故调查组

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001