

兴宾石牙中铁十六局集团有限公司 “8•31”一般机械致害事故调查报告

2026-10-23 12:00 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

2.施工单位概况

3.第三方单位概况

4.项目概况

（二）事故发生单位日常安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置及善后情况

（二）事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、 事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

2.项目主要负责人

3.项目安全总监

4.现场安全员

5.搅拌机操作员

（二）对责任单位的处理意见

1.中铁十六局集团有限公司

2.山东煜通易祥新型建材有限公司

五、事故整改和防范措施

2026年8月31日11时30分许，来宾市兴宾区石牙镇*******发生一起机械致害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约108万元。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2026年9月1日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾石牙中铁十六局集团有限公司“8·31”一般机械致害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由兴宾区人民政府办、兴宾区应急局、兴宾区交运局、兴宾区经贸局、兴宾区总工会、兴宾区卫健局、兴宾区人社局、市公安局兴宾分局等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作，同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾石牙中铁十六局集团有限公司“8·31”一般机械致害事故是一起工作人员违规作业导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

中铁建投广西柳覃高速公路有限公司，成立于2021年08月25日，类型为其他有限责任公司；法定代表人宋*杰；公司详细地址：来宾市翠屏路**********；统一社会信用代码：91451*******QLDL23。许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；交通及公共管理用金属标牌制造；公园、景区小型设施娱乐活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车拖车、求援、清障服务；园区管理服务；通用设备修理；柜台、摊位出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.施工单位概况

中铁十六局集团有限公司。成立于1995年08月01日，地址：北京市朝阳区*******，统一社会信用代码：9111000******7613，注册类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人吴言坤，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、城市轨道交通工程的专业承包；地质灾害治理工程施工；铁路运输；铁路货运客运场站服务；铁路机车租赁与检修；铁路货车临修与辅修；铁路设施的管理和养护；物业管理；供热采暖服务；机动车公共停车场服务；出租商业、办公用房；技术检测；自备水源供水；测绘服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）建筑业企业资质证书编号：D1******667，有效期：2024年11月13日至2028年12月22日。安全生产许可证编号：（京）JZ安许证字〔2022〕1****67，有效期：2025年09月25日至2028年09月24日。

3.第三方单位概况

山东煜通易祥新型建材有限公司。成立于2020年11月11日，注册地位于山东省泰安市东平县大羊镇镇政府驻地政府东88米路北，法定代表人为张*常（自然人独资）。统一社会信用代码：91370923******3U91。经营范围包括一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品

销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；模具制造；模具销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）建筑业企业资质证书编号：D33*****91，有效期：2021年10月22日至2026年10月22日。安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字〔2022〕09***0，有效期：2025年02月25日至2028年04月26日。

4.项目概况

经中铁建投广西柳覃高速公路有限公司申请，2022年08月19日，广西壮族自治区发展和改革委员会下发《关于鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项目核准的批复》，同意建设鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）。2024年05月28日国家自然资源部根据广西壮族自治区人民政府的申请，下发《关于鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程建设用地的批复》，同意鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程建设用地方案所涉用地申请。2026年1月9日，经公开招投标，中国铁建投资集团有限公司广西柳覃高速公路联合体工程总承包部与中铁十六局集团有限公司签订《鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项目路面工程施工合同》，将鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)项目LQLM-3标工程施工发包给中铁十六局集团有限公司，工程具体承包范围:K83+960~K124+612.074段路面工程建设施工、交工验收、试运行、缺陷责任期维修至竣工验收完成等；以及施工范围内政府批复的新增工程，最终以施工图设计及工程量清单为准。中铁十六局集团有限公司承建后，于2026年5月对外招标，并于2026年6月9日与中标单位山东煜通易祥新型建材有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，分包范围：K83+960~K124+612.074段垫层级配碎石及底基层、基层水稳、沥青下面层、中面层、上面层混合料拌合、运输等本工程范围内的相关劳务分包工程，分包任务划分按中铁十六局集团有限公司指定。

（二）事故发生单位日常安全管理情况

经查，中铁十六局集团有限公司作为施工单位，承接鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项目后，已建立安全生产管理体系；组建安全管理组织机构并明确管理人员；制定全员安全生产责任制及各类安全管理规章制度、安全生产操作规程；对安全管理人员及特种作业人员建档管理；编制并颁布广西柳覃高速公路路面三标项目《生产安全事故应急预案汇编》；对施工人员开展三级安全教育培训；对项目施工现场开展隐患排查并落实整改。但在实际管理过程中，存在安全生产管理制度未落实，全员安全生产责任未覆盖至搅拌机操作员、设备维修辅助人员，安全管理规章制度缺少有限空间作业审批、高处作业安全管理等制度，安全生产操作规程未覆盖全工种，专职安全员实际履职工种不同，生产安全事故应急救援预案与事故发生地政府无衔接且未开展演练，员工岗前三级安全教育培训学时不足、培训内容流于形式与工种不符，项目施工现场隐患排查治理台账3月至今隐患排查均未涉及拌合场机械检维修工作及施工人员管控情况，机械操作员证件未复审失效等情形。

山东煜通易祥新型建材有限公司作为建设工程施工劳务分包单位。公司已建立公司组织架构并制定岗位职责，安全管理人员、机械操作人员、焊接与热切割人员已持证，搅拌站持有搅拌设备基础布置图及拌合站综合评价报告，设备技术规格书及使用说明书。在实际管理过程中，该搅拌站由中铁十六局集团有限公司管控，搅拌机操作人员李*为中铁十六局集团有限公司员工，原定工种为安全员，事发前已由中铁十六局集团有限公司安排至搅拌站进行搅拌机操作，事故发生后，搅拌机操作员李*电话通知上级为中铁十六局集团有限公司项目部副经理杨*强，此外山东煜通易祥新型建材有限公司未能提供公司人员（含临时工）岗前三级安全教育培训材料，各岗位职责仅安全科涉及安全，同时存在违规用人。

（三）事故发生经过

2026年8月31日上午10时50分左右，拌合站内水稳搅拌生产线因有2台铲车出问题无法供料至搅拌机，操作员李*将搅拌机停机后离岗至上料区查看铲车维修情况。因停机之前江*览、江*尺发现搅拌缸内两颗螺丝缺失，江*览已去操作台寻找螺丝并告知操作员在停机时需将搅拌机缺失的螺丝拧回。故江*尺见操作员李*停机后即打开搅拌机盖子进入搅拌锅放螺丝，同一时刻江*览至搅拌缸底拧螺丝。约十多分钟后李*从铲车维修现场回至搅拌操作台，在操作台按下3次响铃后即启动机器，江*览听到搅拌机启动机器铃响后马上跑到操作台让操作员停机，但搅拌机停下时江*尺（死者）已经被搅拌机搅拌带出出料口，身体经搅拌已残缺且失去生命体征。

（四）事故现场情况

事故位置位于搅拌站的二号搅拌锅内，该搅拌站为L型布局，上料口、一号搅拌锅、二号搅拌锅组成I型、传送皮带、出料口组成__型，北面为搅拌机的操作室，东面为水罐及原料堆放区，西面为出料口及运输车辆通道。二号搅拌锅出口及传送皮带上发现1具人类遗体及部分人体组织。事故当天天气状况良好。

涉事设备名称：电脑计量稳定土厂拌设备，型号：SPMWB800型，出厂编号：M20019，主要组成部分：骨料配料供给系统，粉料供给计量系统，供水系统，一二级搅拌装置，成品料输送装置，控制系统等。施工应用范围：适应于普通公路、高等级公路、高速公路及城市道路、运动场、机场等基层材料施工。设备购置启用时间：2020年12月，鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项目设备入场验收时间：2026年3月10日。设备由中铁十六局集团有限公司与山东祥恩能源科技有限公司租借。



图1事故位置示意图

（五）人员伤亡和财产损失情况

死者：江*尺，男，50岁，来宾市兴宾区石牙镇牛角塘村人，系山东煜通易祥新型建材有限公司派遣中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部临时工。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），初步核定直接经济损失约108万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置及善后情况

事故发生后，搅拌机操作人员李犇立即向中铁十六局柳覃高速路面三标工区的负责人杨*强电话告知事故情况，杨*强立即赶到现场并拨打了110报警电话、120急救电话。12时10分许，石牙镇人民政府、石牙镇派出所、医疗急救等救援力量相继到达事故现场，开展应急处置工作，同时做好死者家属的接待和安抚工作。

2026年8月31日，山东煜通易祥新型建材有限公司法定代表人张*常与死者家属协商达成赔偿事宜并签署《赔偿补偿协议书》，约定一次性给予死者家属经济赔偿106万元人民币。

（二）事故应急处置评估结论

事故发生后，项目现场工作人员及时上报项目负责人，项目负责人立即拨打120急救电话、110报警电话。石牙镇派出所接警后立即赶赴现场开展勘验调查并报石牙镇人民政府，石牙镇人民政府接报后立即派出工作人员赶赴现场开展应急救援处置及家属安抚，兴宾区应急指挥中心接报后即按信息报送要求上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心，同时派出应急工作人员开展现场应急处置及事故分析研判。经评估，本次事故未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

江*尺安全意识淡薄，违规进入搅拌锅内作业，违反《JGJ 33-2012建筑机械使用安全技术规程》、《有限空间作业安全规定》等规章制度，导致其在搅拌机开机后未能及时离开被搅身亡。

搅拌机操作手李*安全意识淡薄，擅自离岗，离岗前未按《GB/T 33579-2017机械安全 危险能量控制方法 上锁 / 挂牌》要求操作，仅停止机械运行，未进行能量源（电源）隔离，搅拌锅未上锁，返回后按铃即启动设备，离岗前没有确认现场人员情况，返回操作台鸣铃开机，未再次检查搅拌锅内部是否有人，设备启动造成人员被搅，是事故另一直接原因。

（二）事故间接原因

中铁十六局集团有限公司作为施工单位，在开展项目建设施工过程中，未落实企业安全生产主体责任，对员工岗前三级安全教育培训流于形式，培训内容不符合岗位要求，且存在培训虚假、时长不足情况。致江*尺、李*未具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。安全监管人员未及时发现并纠正作业人员违规作业行为。且公司还存在日常安全管理情况中的相关情况。

山东煜通易祥新型建材有限公司作为劳务分包单位，派遣施工人员至中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部前未进行必要的安全生产教育和培训，为事故另一间接原因。

四、事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

江*尺，男，50岁，来宾市兴宾区石牙镇牛角塘村人，系山东煜通易祥新型建材有限公司派遣中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部临时工。在这起事故中，安全意识淡薄，违规进入搅拌锅内作业，直接被搅拌切割致死，负事故主要责任。鉴于江*尺已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.项目主要负责人

莫*明，男，中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部项目经理，主持项目全面工作，履行安全生产第一责任人职责，2026年2月1日任职项目经理。在这起事故中，未履行主要负责人职责，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未开展安全生产检查及时消除生产安全事故隐患，负有不履行主要责任人职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部项目经理莫若明进行相应的行政处罚。

3.项目安全总监

杨*，男，中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部项目安全总监，负责项目安全监督管理工作，2026年2月1日任职项目安全总监。在这起事故中，未履行安全管理人员职责，组织岗前三级安全教育培训流于形式，培训内容与岗位实际脱离，未开展安全生产检查并制止违规作业及时消除生产安全事故隐患，负有不履行安全管理人员职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部项目安全总监杨光进行相应的行政处罚。

4.现场安全员

张*军，男，山东煜通易祥新型建材有限公司派遣中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部搅拌站安全员。在这起事故中履职不到位，现场安全管控失效。作业期间，未能及时制止、纠正作业人员违反操作规程的行为；搅拌机停机后，未开展现场巡场排查，未妥善做好施工人员后续工作安排，擅自离开作业现场返回宿舍喝水，造成现场安全监管空档，对事故发生负有相应安全管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对山东煜通易祥新型建材有限公司派遣中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部搅拌站安全员张观军进行相应的行政处罚。

5.搅拌机操作员

李*，男，中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部搅拌站搅拌机操作员，负责搅拌机操作。在这起事故中擅自离岗，离岗前未按《GB/T 33579-2017机械安全 危险能量控制方法 上锁 / 挂牌》要求操作，停机后仅停止运行，未切断搅拌机动力电源，未进行能量源（电源）隔离，搅拌锅未上锁，返回后按铃即启动设备，离岗前没有确认现场人员情况，返回操作台鸣铃开机，未再次检查搅拌锅内部是否有人。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规

程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由中铁十六局集团有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）（来宾段）工程项目部对李犇进行相应的处置。

（二）对责任单位的处理意见

1.中铁十六局集团有限公司

在项目建设施工中未根据《中华人民共和国安全生产法》落实施工安全生产主体责任，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”；第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。”；第四十一条“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”；第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”；第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对中铁十六局集团有限公司进行相应的行政处罚。

2.山东煜通易祥新型建材有限公司

在对外劳务派遣中，对本单位工作人员（含临时工）未进行必要的安全生产教育和培训，导致派遣人员不具备规避事故风险能力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对山东煜通易祥新型建材有限公司进行相应的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

本起事故教训深刻，中铁十六局集团有限公司现场管理混乱、工作人员生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，未切实提高作业人员的安全作业意识，对于高危险性作业认识不到位；山东煜通易祥新型建材有限公司对外劳务派遣未对本单位工作人员未进行必要的安全生产教育和培训。两个公司在用人安全存在问题，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，建议采取如下整改和防范措施：

1.事故单位要迅速落实吸取经验事故教训，组织项目全体员工开展事故教训警示会，项目管理人员召开安全生产会议，压实管理层人员安全职责，迅速开展现场作业场所隐患排查，切实提高作业场所的安全管理力度。

2.事故单位要扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

以上整改措施，希望中铁十六局集团有限公司、山东煜通易祥新型建材有限公司认真组织实施，并将整改落实情况于2026年12月31日前以书面形式向来宾市兴宾区应急管理局汇报。

兴宾石牙中铁十六局集团有限公司

“8·31”一般机械致害事故调查组

2026年10月23日

重点网站
设区市政府门户网站
县（市区）政府门户网站
市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码 ： 4513020002

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台