事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话、综合分析，查明了伤亡、原因、认定了事故性质，同时针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故的基本情况

(一)事故位置高压线路情况

新安镇道峨线那劳支41–42号杆电压等级为10kV,线路所处区域为非居民区，附近为新安镇那劳大桥项目工地和那劳大桥项目工地旁的那劳村弧垂最低点距离地面7.1米。《电力设施保护条例实施细则》对电力高压线路与地面最小安全距离规定:高压线路（6–10kV)通过居民区不小于6.5米，区不小于5.5米。该段电力高压线路对地面安全距离符合规定。

(二)卸泥点基本情况

卸泥点位于新安镇那劳大桥项目工地旁的那劳村潭包屯三产用地空地。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一）事故发生经过

2019年5月23日16时许，梁*驾驶车号牌桂LC0075后八轮翻斗自卸车，从平果县城拉泥到新安镇那劳大桥项目工地旁的那劳村潭包屯三产用过程中，升起的车辆货箱触碰并刮断车顶上方的电力高压线，造成车辆和梁*同时触电，梁*当场死亡。

(二）事故应急救援处置情况

事故发生后，事发地旁边的新安镇那劳大桥项目工地现场施工人员赶到现场，并找来木棍将刮断掉落在车辆旁的一根电力高压线挑到一边，进行胸外按压抢救。20分钟后，120救护车赶到现场，医护人员对梁*进行身体检查后，宣布梁*已死亡。

19时50分,平果县应急管理局接到事故报告，立即分别向百色市应急管理局和县人民政府进行报告，县应急管理局、县公安局新安派出所、县开展调查工作。

三、事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者梁*，男,40岁，平果县太平镇七良村**屯人,身份证号:452624********0074，住址:平果县龙江**。

四、事故发生原因分析

(一)事故的直接原因

驾驶的后八轮翻斗自卸车在卸泥完成后，未将升起的箱体复位至常规安全状态,驶离过程中自卸车升起的箱体与电力高压线（10kV)触碰并刮断压线接触，由于车身整体为金属导体，与地面形成回路导致车身带电，梁*从驾驶室打开车门下车时,触碰到带电的车门被电击死亡。

(二)事故的间接原因

1.梁*安全生产意识淡薄，对自行违规进入电力设施保护区内作业的危险性认识不到位，心存侥幸，冒险作业，导致自己被电击死亡。

2.梁*缺乏电力知识,无自我保护能力。在自卸车箱体与高压线接触后,车身已变成带电导体,梁*未对双手采取任何绝缘防护措施即直接用手打开电击死亡。

五、事故性质的认定

梁*安全意识淡薄，对自行违规进入电力设施保护区内作业的危险性认识不到位，冒险作业，导致自己被电击死亡。后经法医鉴定梁*死亡原梁*该行为属个人违规行为，其个人对事故的发生负有直接责任。根据有关法律法规规定，该起事故不属于生产安全事故，应当认定为一起个人过

六、事故防范和整改措施建议

（一）供电管理部门要加大对《电力设施保护条例》的宣传普及力度，加强对违反该条例行为的巡查和打击力度,有效保障好国家和广大人民群

（二）全市相关行业部门和广大群众要深刻吸取该起事故教训,举一反三，在全市范围内全面开展防范意外事故的专项行动。通过开展对防电、中毒、防高危掉落、防道路交通等涉及意外范畴的宣传、教育、培训和防范,让广大群众了解和认识生活当中一些常见易发的意外事故隐患，做好在萌芽状态，努力防范和最大限度地减少意外事故发生，维护全市广大人民群众的生命和财产安全。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错　党政机关

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004