# 修文县久长街道“11•19”一般其他伤害事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-29 21:22 阅读次数：196次

2024年11月19日23时55分许，在久长街道驴坊村一停车场内，一男子掉进一辆罐车中，经120抢救无效，现场确认死亡。

事故发生后，修文县委、县政府高度重视，立即组织事故抢险救援处置。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府发〔2019〕6号）规定，由修文县应急管理局牵头，成立了由县检察院、县交通运输局、县公安局、县总工会、久长街道等单位有关人员组成的修文县久长街道“11·19”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请有关专家参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任单位及人员责任，提出了对责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因和暴露出的问题，提出了下一步防范措施。现将事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）贵阳恒立物流有限公司基本情况

贵阳恒立物流有限公司（以下简称“恒立物流公司”），经营地址：贵州省贵阳市修文县久长镇驴坊村二组，成立于2016年3月16日，系有限责任公司，法定代表人：周某（甲），注册资本：贰佰万元人民币整，《营业执照》统一社会信用代码：91520123MA6DKP3Y4C，营业期限：2016年3月15日至2036年3月14日。经营范围：其他道路货物运输；交通设施维修；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备销售；轮胎销售；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；润滑油销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；水泥制品销售；交通及公共管理用标牌销售；成品油零售（不含危险化学品业务）等。公司共8辆运输车辆、8名驾驶员（含此次事故死者卢某章）。

（二）涉事车辆基本情况

“贵AH3259”重型半挂牵引车（车挂号：贵A7292挂），行驶证载明的所有人：贵阳恒立物流有限公司，行驶证登记住址：贵阳市修文县久长镇驴坊村二组，行驶证登记注册日期：2018年1月31日，发证日期：2024年3月28日，检验有效期至：2025年1月，厂牌型号：东风牌DFH4250CX2，发动机号码：7849689，燃料类型：柴油，车辆识别代号VIN：LGAG4DY35H8040965，核定载人数：2人，总质量：25000kg，外廓尺寸：长6940*宽2524*高3960，整备质量8800kg，准牵引总质量：40000kg；该车在中国平安财产保险股份有限公司山东分公司济宁中心支

公司投保交强险，交强险单号：13630003902441001412，在中国平安保险股份有限公司云岩支公司购买商业保险，商业保险单号：12117003902440686093，该车有安装GPS监控。

“贵A7292挂”重型罐式半挂车行驶证载明所有人：贵阳恒立物流有限公司，行驶证登记住址：贵州省贵阳市修文县久长镇驴坊村二组，使用性质：货运，品牌型号：盛润牌SKW9402GRH，车牌识别代号：LA99FRG3XL0SKW523，发动机识别号：无，注册日期：2020年3月10日，发证日期：2024年3月28日，总质量40000kg，整备：7800kg，核定载质量：32200kg，外廓尺寸：10300*2500*3730mm，强制报废期止：2035年3月10日，检验有效期至2024年3月。

该车由周某（乙）于2024年3月29日与贵阳恒立物流有限公司签订《车辆挂靠协议》，将“贵AH3259”重型半挂牵引车（车挂号：贵A7292挂）挂靠贵阳恒立物流有限公司运营。

（三）事故现场勘验基本情况

事故发生地点位于贵州省贵阳市修文县久长街道驴坊村石榴一组一空地一油罐车（车牌号：贵AH3259）处，该空地东侧为210国道，该路为南北走向（南至久长街道街上方向，北至息烽县城方向），南侧为一空地，西侧为一土地，北侧为一房屋。

事故发生时，贵AH3259车停放在该空地北侧中部位置，罐车驾驶室门窗完好，车门呈锁起状，罐车车头朝东，车尾朝西，驾驶室后面均为罐体呈椭圆形，在该罐体正上方有罐口一处，罐盖呈开启状，罐口为圆形，直径为0.56m；罐口西侧垂直下方为铁质脚架（便于从罐口踩铁质脚架进入罐内），该罐车内侧宽为2.5m，深为1.7m，在罐车内底部距离北侧罐壁边缘0.9m、距离东侧罐壁边缘0.5m处有范围为0.91m×0.22m疑似血泊一处，在罐内东侧罐壁北侧中部有一凸出圆形管口，罐内东侧中部下方有一半圆形管口，罐内西侧罐壁中部下方有一半圆形管口，罐内底部为沥青凝固状；罐车底部距离北侧罐壁边缘1.01m、距离东侧侧壁边缘0.6m处有起子一把，在罐车底部距离北侧罐壁边缘1.02m，距离东侧罐壁边缘0.55m处有手套一只；在该罐内东侧罐壁中部下方半圆形管口上方有红色斑迹及毛发粘连物，死者卢某章尸体头朝东，脚朝西平躺在该罐内。现场未见符合安全要求的防护用品。

（四）死者基本情况

卢某章：男，48岁，户籍地址：清镇市流长苗族乡上坝村四组，准驾车型：A2，有限期至长期，从业资格类别：经营性道路旅客运辅驾驶员，系贵阳恒立物流有限公司驾驶员。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过和应急救援情况

2024年11月19日，贵阳恒立物流有限公司未给驾驶员卢某章安排运输和修理任务，卢某章未向公司报备，于上午9:35左右驾驶“贵AH3259”重型半挂牵引车辆前往公司指定的明华汽车修理厂进行修理，修理工帮忙换两个气管接头后，卢某章将“贵AH3259”重型半挂牵引车开回修文县久长街道石榴一组胜道物资有限公司对面一空地上。2024年11月19日12:40左右，“贵AH3259”重型半挂牵引车车主周某（乙）给卢某章拨打第一个电话，无人接听，又于14时、18时左右给卢某章拨打电话依旧无人接听，21时左右周某（乙）告诉贵阳恒立物流有限公司法人代表周某（甲），联系不上卢某章。周某（甲）请胜道物资有限公司保安王某毅帮忙寻找卢某章，未找到本人，发现卢某章手机在“贵AH3259”重型半挂牵引车副驾驶（“贵AH3259”重型半挂牵引车停在修文县久长街道石榴一组胜道物资有限公司对面一空地上，该空地为恒立物流有限公司租赁的停车场所），周某（甲）意识到情况不对，请合伙人赵某查看监控，监控显示卢某章于2024年11月19日上午10:18:37将车辆开进胜道物资有限公司对面一空地上，10:25:50身着红色上衣爬上罐顶，将罐顶罐盖打开，并拆除铁质钢架，在10:41:12爬下罐顶，10:44:42身着迷彩上衣重新爬上罐顶，10:44:45顺着罐顶罐口进入罐体内部，之后就未见卢某章出来。周某（乙）遂请王某毅爬上罐顶查看，发现卢某章倒在罐内。周某（乙）于2024年11月19日22:44报警，值班民警赶到现场查看后，立即拨打120急救中心、119电话。22时58分消防人员赶到现场，经抢救，于2024年11月19日23时55分，修文县人民医院现场急救医生确认卢某章死亡。

（二）善后处置情况

接到事故报告后，修文县委、县政府高度重视，县应急局、县公安局、县交通局、久长街道办立即组织开展救援处置工作，由县公安局查明伤亡原因，动态关注网络舆情，防范舆论炒作影响；县交通局、久长街道党委政府对接协调事故单位，及时有效做好善后处置工作，安抚死者家属情绪。经多方共同努力，未发生次生衍生灾害事故，社会影响可控，事故单位与死者家属最终达成赔偿和解协议，事故单位分三次支付完成死者家属赔偿金，死者卢某章遗体已于2024年12月24日火化完毕，家属情绪稳定，事故善后处置工作结束。

（三）事故抢险救援情况评估

修文县应急响应及时，各相关部门联动有力，县交通局、久长街道等立即赶赴现场处置善后，事故抢险救援处置及时，未发生次生衍生事故。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约95.18万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

返回顶部

驾驶员卢某章安全意识淡薄，未对作业场所存在的安全风险进行辨识，对可能存在的危险认识不足，在公司未安排相关作业的情况下盲目拆除罐顶罐口，未配备符合安全作业要求的劳动防护用品，违规进入罐体，头部遭受严重撞击导致颅脑损伤及失血，直接导致事故发生。

（二）间接原因

贵阳恒立物流有限公司虽有制定安全生产规章制度和安全操作规程，但未遵守《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，未认真落实企业安全生产主体责任，安全管理不到位，未能及时纠正和制止驾驶员违规作业，对从业人员进行安全教育和培训不到位，仅开展口头安全教育，间接导致事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组认定：修文县久长街道“11·19”一般其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

贵阳恒立物流有限公司虽有制定安全生产规章制度和安全操作规程，但未认真落实企业安全生产主体责任，仅开展口头安全教育，安全管理不到位，未能及时纠正和制止驾驶员违规作业，对从业人员进行安全教育和培训不到位，对事故的发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，由修文县应急管理局依法对贵阳恒立物流有限公司进行行政处罚。

（二）对责任人的责任认定及处理建议

1.卢某章，男，49岁，贵州省清镇市人，贵阳恒立物流有限公司驾驶员，安全意识淡薄，未对作业场所存在的安全风险进行辨识，对可能存在的危险认识不足，在公司未安排相关作业的情况下盲目拆除罐顶罐口，未配备符合安全作业要求的劳动防护用品，违规进入罐体，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.周某（甲），男，36岁，贵州省毕节市七星关区人，贵阳恒立物流有限公司法定代表人，履行主要负责人安全管理职责不到位，全员安全生产责任制督促落实不到位，安全生产管理不到位，安全教育培训督促落实不到位，督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，对事故的发生负有领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定，由修文县应急管理局依法对周某（甲）进行行政处罚。

（三）对监管单位的责任认定和处理建议

1.修文县交通运输局履行行业监管责任不到位。因贵阳恒立物流有限公司未到达重点监管企业的要求，县交通运输局仅通过全国货运平台了解该公司的车辆定位、轨迹和异常情况，未提醒乡（镇、街道）加强对物流企业的安全监管工作，2024年度未对贵阳恒立物流有限公司开展专门的检查，在督促、提醒企业落实有关安全生产工作方面做得不到位，建议其主要负责人在全县安全生产例会上作表态发言，由修文县安全生产委员会办公室对其分管负责人进行约谈，对科室负责人进行提醒谈话。

2.修文县久长街道办事处履行属地管理责任不到位。对物流公司的监管较为空白，未对贵阳恒立物流有限公司开展日常监管工作，在督促、提醒企业落实有关安全生产工作方面做得不到位，建议其主要负责人在全县安全生产例会上作检讨发言，由修文县安全生产委员会办公室对其分管负责人进行约谈。

六、防范措施建议

（一）贵阳恒立物流有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三。一是要落实安全生产责任。公司要认真落实企业安全生产责任制，落实好各项安全生产管理工作，切实履行安全风险辨识有关管理要求，加强企业主体责任的落实。二是要加强驾驶员安全管理。公司要加强对驾驶员安全教育和培训，提高驾驶员安全意识，督促员工严格落实公司安全生产规章制度及安全操作规程，严禁违规操作。三是要强化隐患排查。公司要建立健全企业安全生产隐患排查治理制度，定期组织全公司隐患排查，加强对公司、停车场、车辆隐患排查，及时消除安全隐患。

（二）修文县交通运输局要严格落实行业监管责任。加大道路运输监管力度，全面统筹好交通运输企业的安全监管工作，把交通运输工作的安全责任细化落实到具体部门、具体岗位、具体人头，加强与乡镇工作的有效衔接，确保每项工作、每个环节都有人盯、有人抓、有人管，坚决杜绝失管漏管，督促运输企业落实安全生产主体责任，加强安全生产规章制度落实，要求运输企业加强内部安全生产教育培训，提高从业人员安全意识和安全操作技能，加大隐患排查整治力度，严防类似事故发生。

（三）修文县久长街道办事处要严格落实属地管理责任。严格按照党政同责、一岗双责、属地管理等原则，落实安全生产主体责任，积极对接职能部门，扎实开展辖区内生产经营场所的大摸底大排查，做到底数清、情况明，认真开展辖区内道路运输行业的日常监管工作，加强有限空间作业等危险作业的安全宣传教育工作，督促企业常态化开展隐患排查整治工作，严防类似事故发生。

上一篇： 贵轮动力公司“11·29”伤害事故调查报告

下一篇： 修文县贵州环彩农业科技有限公司“8·1”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查报告

返回顶部

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务
地址：[illegible]龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号
邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003
技术支持：智政科技
(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)
网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |
返回顶部