省道S307线魁圩乡路段西北交通建设集团有限公司施工项目“11•28”车辆碰撞一般事故调查报

2026-01-28 15:44　来源：靖西应急管理局　作者：综合协调股

2025年11月28日，在靖西市魁圩乡S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路发生一起自用载货三轮摩托车与该路段施工的挖掘机发事故，造成1人死亡2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年12月3日市人民政府批由市委常委、市人民政府副市长为组长，市应急管理局、市交通运输局主要领导和分管领导，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会、魁政府分管领导为成员的省道S307魁圩乡路段西北交通建设集团有限公司施工项目“11·28”车辆碰撞事故调查组（以下简称事故调查组），事故调事故调查工作。同时邀请市纪委监委介入事故调查（全程监督）。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现调查取证、综合分析等，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1.广西壮族自治区百色公路发展中心，统一社会信用代码：12450000499439433M，有效期自2024年10月31日至2029年10月30日，宗旨围：负责百色市辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；负普通国省干线公路路网的监测、预备、信息服务及技术支持等，组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。住所：广城北二路五号。法定代表人：韦红亮。经费来源：经费自理。开办资金：¥3238.8万元。举办单位：广西壮族自治区交通运输厅。登记管理机关：自治区事业单位登记管理中心。机构类别：公益一类。

2.西北交通建设集团有限公司，统一社会信用代码：915100005999882610，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定甄飞，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目、经相关部方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：壹亿伍仟叁佰陆拾万元整。成立日期： 2012年07月30日。住所：成都市飞大道51号5B栋。登记机关：成都市青羊区行政审批局。

3.广西眉毛山建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91450981MABXXYLK72(1-1），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程监理；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；机赁；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工，建筑材料销售：市政设施管理，土地整治服务（除依法须经批准的项目外，照依法自主开展经营活动）。注册资本：贰佰万圆整。成立日期：2022年09月26日。住所：南宁市青秀区星湖路32号广西计算机中心工作楼A5(记机关：南宁市行政审批局。

（二）业务关联和合同签订情况

1.广西壮族自治区百色公路发展中心与西北交通建设集团有限公司通过公开招投标方式在2025年3月26日签订施工合同协议书，约定由西北交团有限公司承建S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程N2项目。

2.西北交通建设集团有限公司与广西眉毛山建筑劳务有限公司在2025年5月21日签订工程劳务分包合同书，约定广西眉毛山建筑劳务有限公司 线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程N2提供劳务服务。

（三）事故项目基本情况

S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程项目起点位于靖西市与德保县交界处，起点桩号为K83+492，途经新力村、凌和村、大远村、大贡村、平巷村、魁圩街等乡镇村屯，设计终点位于靖西与那坡交界K115+544处。改建范围为：K83+492～K106+630、K10 K115+544，改建里程约31.632公里：其中K106+630～K107+050 段长420米为一级水源保护区，不在本次改造范围内。本项目采用三级公路标公路标准建设，其中K83+492～K108+999段长25.507公里采用三级公路标准，设计速度30公里/小时，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，路面类混凝土路面；K108+999～K115+544段长6.545公里采用四级公路标准，设计速度20 公里/小时，路基宽度7.5 米，路面宽度6.5米，路面类型为土路面。项目总预算6437.9587万元；其中：第一部分建筑安装工程费5792.1715万元，第二部分土地征用及拆迁补偿费0万元，第三部分工程建

458.2738万元，第四部分预备费187.5134万元。施工图设计预算金额和投资评审审定的工程预算金额6437.9587万元保持一致。2025年5月22日期为9个月。本工程建设业主为广西壮族自治区百色公路发展中心，具体现场管理为S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程室。

（四）事故车辆及人员基本情况

1.车辆情况：

（1）轮式挖掘机，装前型XY76W-9东盘编号XY75W-9-171129，出厂日期2017.01，福也新源重工有限公司检验合格。

（2）正三轮载货摩托车，号牌号码：桂LPC693，品牌型号：大阳牌DY250ZH-7A，使用性质：货运，车辆识别代号：LATZDNZY8J54225[illegible]有效期止：2023-07-31，机动车状态：逾期未检验。

2.人员情况：

（1）张文教，广西眉毛山建筑劳务有限公司挖掘机司机，2025年10月1日与广西眉毛山建筑劳务有限公司签订工地劳务合同，持有广西壮族业技能培训证书，编号：YL20140082。

（2）梁永特，广西眉毛山建筑劳务有限公司施工员兼安全员，2025年5月10日与广西眉毛山建筑劳务有限公司签订工地劳务合同。

（3）农丕绩，广西眉毛山建筑劳务有限公司在2025年4月3日下达任命书，任命农丕绩为S307岜院至大亨改建工程项目负责人兼安全员。

（4）李政，西北交通建设集团有限公司驻靖西S307岜院至大亨改建工程项目经理。

（5）方廷好（死者），广西壮族自治区百色市那坡县龙合乡宋平屯大东屯15号，持有中华人民共和国机动车驾驶证D照，有效期限：2016-2026-04-29。

（6）方清芸（伤者），福建省安溪县芦田镇云山村上堀67号。

（7）方玉华（伤者），广西靖西市地州乡欣村村茂上屯39号。

（五）现场勘查情况

经现场勘查，在S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程N2项目，113+400（事发现场路段）发现，一台轮式挖掘机从那向魁圩方向（在左车道）施工，一辆从魁圩往那坡方向的三轮载货摩托车与在113+400段施工的挖掘机发生碰撞，现场未放置限速牌、警示牌、爆桶等各类安全标识。经现场问询，该事故发生路段安全警示标志是事故发生后魁圩派出所为了防止二次事故才放置。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

据调查，2025年11月28日下午，张文教（挖掘机司机）与梁永特（施工人员兼安全员）按照2025年11月23日施工计划，在S307线岜院（德至大亨（那坡交界）公路改建工程N2项目k113+400路段庭那大问屯往那坡县方向道路对右侧标志标杆进行挖坑施工，16点左右挖掘机与一辆从坡方向的三轮载货摩托车发生碰撞。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，广西眉毛山建筑劳务有限公司施工员兼安全员梁永特立即赶往事故现场，并电话汇报魁圩乡人民政府，同时拨打120急救电话，农丕绩（工程项目负责人兼安全员）电话汇报情况。随后梁永特根据靖西市120急救中心电话的建议向魁圩乡卫生院电话求助。16时55分魁圩乡乡务人员赶到现场后对伤者进行抢救。17时10分医生宣布伤者方廷好抢救无效死亡。之后将两名在摩托车车厢的伤者方清芸、方玉华运到魁圩乡卫救治。后靖西市120急救中心赶到魁圩乡卫生院将两名伤者转运到靖西市人民医院继续救治。

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局、市交通运输局、靖西公路养护中心、魁圩乡人民政府等有关单位赶到现场，按各自职能分工开展工作。2025年11月28日21时许，死者家属到达事故现场，广西眉毛山建筑劳务有限公司S307岜院至大亨改建工程项目负责人兼安全员农丕绩积极做好家属安抚工作，与家属商定赔偿问题。期间死者家属情绪较稳定，未发生影响社会稳定的事件。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人救治无效死亡，2人受伤。死者方廷好，男，52岁，身份证：452627*****0519，壮族，户籍地址：广西壮族自治区百色市那坡宋平屯大东屯15号。伤者方清芸，户籍地址：福建省安溪县芦田镇云山村上堀67号，目前仍在住院治疗。伤者方玉华，户籍地址：广西靖西市地

村茂上屯39号。

（二）直接经济损失

由于涉事方仍有伤者在住院治疗，医药费未能结算，目前经济损失暂无法统计。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因为：

1.广西眉毛山建筑劳务有限公司违规作业，施工人员未按《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条规定，在施工路段来车方向安全距米）处设置明显警示标志（如限速牌、反光锥、夜间警示灯），未采取封闭或隔离措施，导致过往车辆无法提前预判风险。

2.挖掘机操作员张文教未经安全培训上岗作业，落实施工现场安全防护措施不到位。

3.方廷好（死者）驾驶逾期未检验的三轮载货摩托车上路行驶，并违规载客，驾驶人疏忽观察，未注意观察路面情况，未及时发现施工机械，采取有效避让措施，未对存在的安全风险进行辨识。

（二）事故性质

经调查认定，省道S307线魁圩乡路段西北交通建设集团有限公司施工项目“11·28”车辆碰撞事故为一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业主要问题

1.广西眉毛山建筑劳务有限公司存在以下问题：

（1）安全管理不到位，未检查本单位的安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。施工现场未按《中华人道路交通安全法》第三十二条规定，在施工路段来车方向安全距离（100米）处设置明显警示标志（如限速牌、反光锥、夜间警示灯），未采取封措施，导致过往车辆无法提前预判风险。据现场问询，该事故发生路段安全警示标志是事故发生后魁圩派出所为了防止二次事故才放置。

（2）现场安全管理不到位。安全管理人员在监督安全施工中脱岗。项目部负责人没有组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患。

（3）安全教育培训不到位。经调查，企业虽然对员工开展了安全三级教育培训，但是在调查过程中挖掘机司机张文教称并没有得到企业的安训。

2.西北交通建设集团有限公司S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程N2项目部存在以下问题：安全管理不到位，检查位，未能巡查到该项目的安全防护设施及施工区域的安全警示标志摆放不到位存在的隐患，未安排安全员在施工现场监管，未能对项目进行安全监管

（二）有关部门的主要问题

广西壮族自治区百色公路发展中心。作为业主单位，在项目施工过程中监管缺失。

六、对事故有关责任单位和人员的责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员

方廷好（死者）驾驶逾期未检验的三轮载货摩托车上路行驶，并违规载客，驾驶人疏忽观察未注意观察路面情况，未及时发现施工机械，遇险有效避让措施，未对存在的安全风险进行辨识。对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任企业的行政处罚建议

1.广西眉毛山建筑劳务有限公司存在安全管理不到位和现场安全管理不到位问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责”第五款“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产议”，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位由应急管理部门依照下列规定处以罚款“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定及应急管理部《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条“事故发生单位对一般事任的，依照下列规定处以罚款”第二款“造成一人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以以下的罚款”规定，建议由靖西市应急管理局对广西眉毛山建筑劳务有限公司处50万元以上70万元以下的罚款。

2.西北交通建设集团有限公司S307线岜院（德保交界）至大亨（那坡交界）公路改建工程N2项目部。落实安全生产行业监管责任不力，检查位，未能巡查到该项目的安全防护设施及施工区域的安全警示标志，未能对项目进行安全监管。建议由西北交通建设集团有限公司按照企业有关规理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

3.农丕绩，广西眉毛山建筑劳务有限公司驻靖西S307岜院至大亨改建工程项目负责人兼安全员，没有组织落实安全风险分级管控和隐患排查治防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患，导致一起一般生产安全责任事故发生，事故造成一人死亡。违反了民共和国安全生产法》第二十一条第五款“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工消除生产安全事故隐患”，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导产安全事故的由应急管理部门依照下列规定处以罚款”第一款“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”规定及应急管理部《生产安款处罚规定》第十九条“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款”第一项“发生一般事上一年年收入40%罚款”，建议由靖西市应急管理局对农丕绩处2024年年收入40%罚款。

4.李政，西北交通建设集团有限公司驻靖西S307岜院至大亨改建工程项目经理，没有组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患，导致一起一般生产安全责任事故发生，事故造成一人死亡。违反了《中华人民共和产法》第二十一条第五款“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生故隐患”，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全应急管理部门依照下列规定处以罚款”第一款“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”规定及应急管理部《生产安全事故罚款处罚十九条“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款”第一项“发生一般事故的，处上一40%罚款”，建议由靖西市应急管理局对李政处2024年年收入40%罚款。

5.张文教，广西眉毛山建筑劳务有限公司挖掘机司机，安全意识淡薄，未对存在的安全风险进行辨识，对事故发生负有责任，建议由广西眉毛务有限公司按照企业有关规定予以处理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

6.梁永特，广西眉毛山建筑劳务有限公司施工人员兼安全员，在监督安全施工中脱岗，对事故发生负有责任，建议由广西眉毛山建筑劳务有限企业有关规定予以处理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

（三）对有关部门的处理建议

广西壮族自治区百色公路发展中心。作为业主在项目施工中监管缺失。建议该单位对项目相关负责人依法依规处理，并将处理结果报靖西市应备案。

七、事故防范措施建议

（一）广西壮族自治区百色公路发展中心严格落实“三管三必须”，加大对道路交通领域的检查巡查力度，督促各道路施工企业落实安全生任，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，开展事故案例警示教育活动，排查安全隐患和问题，及时发现和消除事故隐患；建立安全隐患排查防控制体系，切实防范化解安全风险，增强安全生产意识，确保生产安全。

（二）西北交通建设集团有限公司要加强对外包单位广西眉毛山建筑劳务有限公司驻靖西施工项目部安全生产监督管理，不定期进行安全检查故隐患应当及时督促整改。

（三）广西眉毛山建筑劳务有限公司要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产管理主体责任，要严格遵守国家安全生产法律法规和标准，要切员工的安全生产教育和培训增强员工的安全生产意识，使员工具备必要的安全生产意识。同时，对项目开展全方位的安全隐患排查整改，防止各类事故发生。

省道S307线魁圩乡路段西北交通建设集团有限公司

施工项目“11·28”车辆碰撞事故调查组

政府网站找错
党政机关

网站地图 联系我们

主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心

地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）

桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001