language

广西大新县雷平永鑫糖业有限公司“10•8”事故调查报告

2017-12-05 11:01　来源：大新县人民政府网

【字体：大 中 小】

广西大新县雷平永鑫糖业有限公司“10·8”事故调查报告

2017年10月8日上午8时45分许，广西大新县雷平永鑫糖业有限公司2017—2018榨季前进行设备维修，南宁市继中机械厂维修队在分泌车间输料管道时发生一起高空坠落事故，造成维修工韦仕学死亡的生产安全事故。2017年10月12日大新县人民政府由县政府办、公安、安监、监察、信、总工会、雷平镇政府等部门组成事故调查组。事故调查组经过现场取证、勘查、询问笔录等手段，得出如下事故调查报告：

一、事故单位和施工单位基本情况

（一）事故单位

广西大新县雷平永鑫糖业有限公司于2000年10月由原大新县雷平糖厂（始建于1987年，最初日榨甘蔗量为2000吨的糖厂）和广西永鑫华糖公司共同出资改制成立，公司法人代表谢华诚。目前公司有正式员工508人，其中各类专业技术人员127人，各级管理人员250人，每年榨季期间可人数1300多人。公司设有三大车间、10个科室共13个部门，公司占地面积24万平方米，目前公司日榨甘蔗量达到13000吨，属于制糖行业大型企业

（二）施工单位

南宁市继中机械厂，法人代表雷桂芬。公司类型：个体工商户。南宁市继中机械厂地址：南宁市大学东路170号南宁科德五金机电城D街D83厂工商营业执照注册号：450111600129644，发证机关：南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局。机械厂经营范围：糖业机械设备、机械服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市共和支行，开户许可证J6110010709802；编号：6110-01153995。税务登记证号：桂税字452128195911280024 91。目前，机械厂有正式员工15人。南宁市继中机械厂经营总负责人（项目经理）布钦仁，法人代表雷桂芬为布钦仁妻子。

二、事故类型

高处坠落事故

三、事故死者基本情况

韦仕学，男，19**年*月*日出生，广西河池市都安县高岭镇五峒村弄怀队人，身份证号码：452730********2014，系南宁市继中机械厂受雇

四、事故经过及求援情况

2017年10月8日上午约8时，南宁市继中机械厂工程队现场施工负责人叶萃武安排韦仕学、赵文荣、黄在勇、梁勇、钟茂成、李师傅（刚来，不清，事故发生后已离开事故现场）到大新县雷平永鑫糖业有限公司榨季前对设施设备进行维修。钟茂成、李师傅到煮糖车间施工，赵文荣、韦仕勇、梁勇到分泌车间进行施工，主要是换掉结晶罐底下已损坏的输料管，叶萃武安排好工作后就离开现场到雷平农贸市场买菜。当时,黄在勇、梁勇新管，赵文荣和韦仕学对分泌车间19＃结晶罐底下已损坏的输料管进行切割，因担心切割后输料管掉下来砸中其它设备，韦仕学叫赵文荣去锅炉那来固定要切割损坏的输料管。赵文荣离开后，韦仕学戴上安全带后上到车间三楼，从助晶箱面爬到结晶罐底对输料管进行切割。约8时50分赵文荣车间时，往结晶罐看，见切割枪还着火，但看不到韦仕学。赵文荣喊了几声不见韦仕学回话，往二楼隔层平台看，看见韦仕学已躺在分蜜机旁的地蜜机与结晶罐底作业面有七米高）。赵文荣马上打电话给叶英东和小罗（两人是南宁市继中机械厂的施工现场管理人员），同时跑到一楼喊附近工友黄在勇来帮忙抢救，当时见韦仕学手脚还可动。由于韦仕学摔下地方太暗又有脏液，赵文荣和几个工友把韦仕学抬上二楼楼梯口抢救。抬上二楼楼解开韦仕学安全带，见韦仕学肚子动两下后就断气了。赵文荣和工友们就退到一楼车间前面树根下面等待，不久之后120救护车和医护人员也赶到抢救，韦仕学已无生命迹象。

叶英东接到赵文荣电话后马上通知叶萃武，叶萃武也立即电话报告给雷平永鑫公司值班车间副主任吕树兵，吕树兵马上电话给120，同时汇鑫公司各部门领导。雷平永鑫公司安环科科长谢伟健通过电话报告县委、县政府及相关部门。县政府得到报告后立即通知县直各职能部门，县政府局、安监局、工信局、人社局、总工会、县检察院、雷平镇政府、雷平派出所等部门也赶到事故现场。县政府副县长、公安局局长马林春亲赴现挥，安排各部门按职责分工进行事故现场勘查、调查取证和善后工作。经过各部门协力配合，认真仔细工作，死者家属得到妥善安排，情绪稳定，死者家属签订了协议，死亡赔偿金及时到位，尸体第二天19时10分运离生产车间。事故现场秩序稳定，事故调查顺利开展。

五、事故原因

（一）事故直接原因

事故直接原因：韦仕学在高空作业平台没挂扣安全带，安全防护措施不到位是造成事故的直接原因。

从事故现场看，在结晶罐下面有四条输料管横排着，输料管通过角铁固定在三楼隔层平台。从平台往外依次排开，第1、2、4条输料114mm，第三条管径稍小，位置比第1、2条稍凹下，第1、2、3条输料管是紧贴着，第3条输料管和第4条输料管间隙大概40公分，第四条输料管位面3条输料管。韦仕学已在第4条输料管切断了一头，准备移到输料管另一头切割，切割枪头已经移离原切割作业位置，判断韦仕学是移动位置时3、4条输料管的隙缝。在作业平台上由于管径较大，固定输料管角铁也比较大，周围也找不到安全带可以挂钩扣的地方，也不见拉有安全绳来挂扣韦仕学在操作平台根本无处挂扣安全带。韦仕学因不挂扣安全带，因作业移动过程中落下高空作业平台，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1、南宁市继中机械厂主要负责人和现场施工负责人没有经过专门安全知识培训和取得上岗资格证。

2、南宁市继中机械厂没有建立健全各项安全管理制度和安全操作规程。

3、南宁市继中机械厂特种作业人员（焊工、高空）无证上岗，韦仕学无焊工操作证和高空作业证。

4、南宁市继中机械厂员工安全教育培训不到位。

5、南宁市继中机械厂施工现场无安全员。

6、南宁市继中机械厂施工现场安全防范不到位，高空作业没有安装安全绳。

（三）事故主要原因

1、南宁市继中机械厂没有建立健全各项安全管理制度和安全操作规程，安全管理不到位。

2、南宁市继中机械厂施工现场安全防护措施不到位，高空作业没有安装安全绳。

3、南宁市继中机械厂员工教育培训不到位，安全意识淡薄和冒险作业。

六、事故性质

2017年10月8日，南宁市继中机械厂在维修广西大新县雷平永鑫糖业有限公司设施设备时，没有制定安全管理制度和安全操作规程，安全位，施工现场安全防护不到位，员工教育培训不到位，安全意识淡薄和冒险作业，因而发生作业人员高空坠落死亡事故，属于生产安全事故。

七、事故处理建议

（一）建设单位

广西大新县雷平永鑫糖业有限公司根据2017—2018年榨季前维修计划，广西永鑫华糖集团有限公司按照法定程序进行公开招标，南宁市继中标中标。 2017年8月26日和2017年9月26日与南宁市继中机械厂分别签订了《2017年安全生产目标管理责任状》和《2017年度设备、管道等非标

及制作安全工程合同》。施工队入场前，公司安环科对其进行安全教育培训，并做好相关培训记录，履行了告知义务。根据住房城乡建设部、国家管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）中第二部分通用合同条款6.1.9安全生产责任第6.1.9.2 条规定“由于承包人原场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿”；根据双方签订的《2017年安全生产目标管理责第三.2条“高空作业（指离地面2米或2米以上的高度）必须正确系好安全带”和第四.1条“因违反安全制度、安全规程和操作规程和对安全管理工作而引起的安全事故要承担全部责任”及《2017年度设备、管道等非标项目拆除及制作安全工程合同》中第十一.2.（3）条“乙方在工作中要做好安作，在工作中出现的安全责任事故由乙方负责”，明确建设单位和施工单位管理职责和权限。据此，广西大新县雷平永鑫糖业有限公司在本次事故生产安全事故责任。

（二）施工单位

1、南宁市继中机械厂没有建立健全各项安全管理制度和安全操作规程，对员工安全教育培训不够，存在员工冒险作业，特殊工种无证上岗，安全防范措施不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建本单位安全生产责任制; (二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; (三)保证本单位安全生产投入的有效实施; (四)督促、检查本单位的安作，及时消除生产安全事故隐患; (七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”等五项、第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”、第二十七条：“生产经营单位的特种作业人员国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”的规定，对事故发生负有主要责任，建议由大新县安全生产监督管理局依据全事故报告和调查处理条例》有关规定给予行政处罚。

2、南宁市继中机械厂受雇人员韦仕学无特殊工种操作证，安全意识淡薄和冒险作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十四条：“在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”的规定，对事故发生负有主要责事人韦仕学在事故当中已死亡，建议不再追究责任。

八、事故防范和整改措施建议

1、雷平永鑫糖业有限公司要切实落实责任，强化各项安全防范措施，开展安全隐患大排查大整治，严防事故再次发生。

2、严格落实企业主体责任。要建立健全企业全员岗位安全生产责任制，完善企业内部工作协调沟通机制，严格施工现场安全管理，强化施员、施工工艺的监督检查，从源头上堵塞漏洞。

3、加强安全教育培训。管理与操作人员要经过安全教育培训,考试合格后方可上岗作业；特种作业（电工作业,起重机械作业,电、气焊作业,作业等）人员,必须经专门培训、考试合格并取得特种作业上岗证,方可独立进行特种作业。

广西大新县雷平永鑫糖业有限公司“10·8”事故调查组

2017年12月5日

政府网站找错
网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号
主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271
桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码：4514240003
今日大新微信公众号
广西云