应急管理局：广西恒源建设集团有限公司拆除大明山合耸二级小水电站高压电线

发布时间：2019-05-30 16:00　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

广西恒源建设集团有限公司拆除大明山

合耸二级小水电站高压电线“12·24”

事故调查报告

2018年12月24日16:0020分，位于南宁市武鸣区大明山合耸二级小水电站高压线路拆除施工现场，发生一起2名工人高处坠落死亡事故。直接经济

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城区政府会、人社局、水利局、市公安局武鸣分局、武鸣供电公司、两江镇政府等部门组成的广西恒源建设集团有限公司拆除大明山合耸二级小水电站高压电线委机关派员参加。经现场勘验、查阅相关资料和询问有关人员，查明了事故发生经过和原因，确定了事故的性质，经调查组全体成员讨论一致，形成如

一、事故发生工程和单位概况

（一）工程概况

合耸二级电站位于南宁市武鸣区两江镇合耸村，于1972年开工建设，1973年建成完工，2001年农村电网改造之后，进行电网（包括立杆架线）施境保护督察组的反馈意见、《南宁市人民政府办公厅关于印发广西大明山矿区整改及水电站退出清理工作方案的通知》(南府办函〔2016〕338号)、《南保护区水电站退出清理整改工作方案的通知》(〔2017〕1号）等文件精神，对大明山保护区范围内的合耸二级电站实施清退并进行拆除，目前已经完成主要内容为拆除混凝土拦河坝、电站厂房、宿舍生活区、引水渠、引水隧洞、压力钢管、压力前池及发电机以及10千伏上网线路等。

根据城区党委、政府的工作要求和部署，由城区水利局负责牵头组织开展大明山小水电站清退工作，合耸二级电站拆除工程由城区水利局下属单位二级电站拆除管理工作。经政府采购程序对大明山合耸二级电站拆除工程施工、监理进行招标，最终确定施工单位为广西恒源建设集团有限公司，监理

（二）事故发生单位概况

广西恒源建设集团有限公司，成立于2006年5月15日，公司法定代表人黄某，身份证号码：45212319890118xxxx, 注册资本：壹亿零叁佰万元整，1508号房，统一社会信用代码914501007884095l3U，公司经营范围：建筑安装工程、市政工程施工，水利水电工程施工，公路与桥梁工程施工，钢结林绿化工程、河湖整治工程、堤防工程、土石方工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、环保工程、体育场地设施工程、防水防腐保温工程、机电设备安照明工程等。建筑企业资质证书编号：D345014676，资质类别及等级：公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级。企业安全生产许可工。建筑企业资质证书和安全生产许可证均在有效期内。

经查，该施工单位提供的相关材料中，有施工单位编制的施工组织设计、施工安全保证措施、安全事故应急预案及专项安全施工方案，有项目进料。

二、事故发生经过及救援情况

2018年12月24日，广西恒源建设集团有限公司现场施工员卢某敏组织张某祥、卢某松、卢某族、卢某涛等4名工人实施合耸二级电站上网线路拆除拆除，其中：张某祥和卢某松为一组，卢某族和卢某涛为一组。卢某松、卢某涛负责杆上作业，张某祥、卢某族负责地面作业。

当天16:0020分，卢某松、卢某涛两人分别爬上临近的两根电杆正在拆除电线时，两根电杆突然同时从根部断裂，同朝西南方向倒塌。卢某松、卢某立即上前检查，发现卢某涛被摔到地面，头部碰撞到石头，导致颅脑开裂，已无生命迹象；卢某松头部、鼻子流血，尚有呼吸。

事发后，卢某族、张某祥第一时间拨打了110、120求救电话，并及时联系了广西恒源建设集团有限公司相关负责人和城区有关部门。由于合耸二差，120急救车于当天18:0010分才到达事故现场。急救医生对卢某松、卢某涛进行体征检查后，发现2人均无生命迹象，确认2人死亡。当天18:0030分两江镇政府等相关部门赶赴事故现场指挥救援和开展善后工作。

三、事故现场勘验情况

（一）经现场勘验，事故发生地点位于武鸣区两江镇合耸村（大明山铜矿区），合耸二级电站高压线路沿半山腰的路面由里至外呈北南走向，路的组成，最里面的1号电线杆至最外面的5号电线杆向外输送电压。1号杆和5号杆分别由两根（水泥）电杆组成双杆龙门架，中间由里往外数有2号、3号号、4号杆间距约为50m，4号与5号杆间距约为150m，有约70m线路横跨山坳，5号电杆在山顶位置比4号杆所处位置有约60m左右的高差。现场3号杆均为水泥杆，3号杆为8米杆，断裂处直径23.5cm，横断面有12根0.5cm钢筋；4号杆为10米杆,断裂处直径29cm，横断面有10根0.5cm钢筋。现场1号杆连，有3根70平方的6股钢芯裸铝线分别拖在地面、草丛里和倒下的电线杆附近，3号杆和4号杆均从根部断裂，朝西南方向倾倒。

（二）事故现场路边东面山脉低洼处的草丛及部分树木有明显不同程度被强风吹倒的情形。

四、事故发生的原因分析

（一）根据现场勘验情况显示，4号杆与5号杆之间的线路处在西面无植被遮盖的山坳风口处，且杆与杆之间的距离有150米左右的跨度；南面的山带，强风、强气流经过之处的杂草及部分树木有被风吹倒的痕迹。

（二）据现场目击证人卢某族、张某祥描述，12月23日他们就开始实施合耸二级电站上网线路拆除工作，前面也是按这种工序拆除了几段电线，遇风、强对流天气， 3号、4号、5号电杆之间的线路剧烈摆动，随后两根电线杆直接被拉断。事发时卢某松、卢某涛两人均系好安全带、安全帽等安全措造成重伤死亡。

（三）根据城区气象局提供的“2018年大明山自动气象站月最大风速、日最大风速表”，大明山全年风速、风向变化较大，最大风速为32.9m/s，达料，当日最大风速为19.1m/s，最大风力达到8级大风，当日风力是当月最大风力。

（四）根据电力专家组提供的现场勘验分析报告显示，1号杆与2号杆之间的线路已被拆除，尚有3号、4号、5号杆的线路相连，1号和2号杆线路的150米的距离，且有高差，又突遇强风、强对流天气，在电线力、重力与风力的多重作用下，电线杆易被外力作用下导致折断。

（五）现场的电线杆于2001年电网改造时施工立杆，至今有17年，尚处于使用期限内。

（六）据两江镇政府工作人员及大明山脚村民反映，大明山海拔地势高，极端天气瞬间变化无常，特别是山上突发暴雨山洪疾风等事件时有发生。

五、事故性质认定

综上所述，调查组一致认定，这是一起因自然灾害引起的意外事故。

六、事故教训及下一步整改措施

（一）施工单位广西恒源建设集团有限公司，要从事故中汲取教训，在往后的各种拆除作业过程中要全面排查隐患，特别要加强对高山地区天气、杜绝类似事故的发生。

（二）城区水利局要指导施工单位对整个项目施工安全隐患进行深入、全面排查，加强风险管控，加强项目施工过程的安全监督管理工作。

扫一扫在手机打开当前页