桂平市江口镇长江村“9.22”事故调查报告

2017-12-04 09:21　来源：桂平市安全生产监督管理局　作者：桂平市安全生产监督管理局

2017年9月22日下午4时左右，在桂平市江口镇长江村发生一起事故，经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，以及《桂平市人民政府关于授权市安全生产监督管理局负责市内一般生产安全事故调查处理的通知》（浔政发[2007]35号）的规定，桂平市安监局依法牵头组织市监察局、市公安局、市总工会、江口镇政府立了事故调查组，同时邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、结合桂平市公安局刑侦大队对分析意见等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定了事故的性质，提出了对有关责任单位和责任和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

该工程为桂平市江口镇长江村油麻岭屯村路修路，该工程没有承包人，为江口镇长江村23队生产队集资修建，23队队长为吴X荣;温X龙，负责开勾泥圈；曾X华，曾X家负责把水泥圈送到江口镇长江村油麻岭屯。

二、事故发生经过和救援情况

2017年9月22日下午四时左右，曾X家和曾X华分别驾驶平板车拉水泥圈到江口镇长江村油麻岭屯工地，拉到工地后，曾X华与勾机司机温X龙共同车上的水泥圈卸到地面上。下午四时左右，在卸完曾X华车上的水泥圈后，曾X华开车离开后接着卸曾X家车上的水泥圈，由曾X家在车上挂钩在水然后温X龙开勾机把水泥圈吊到地面上，再由曾X家下车去地面上的水泥圈解钩，然后曾X家又回到车上接着挂钩。温X龙将第二个水泥圈吊放在靠乱堆放有枯木根、竹根的地面，曾X家又从车上落去给第二水泥圈解钩，解钩后又回到车上挂钩，在温X龙将第三个水泥圈吊放在地面平稳后，曾X跳下来去给第三个水泥圈解钩，当曾X家走过第二个水泥圈后，第二个水泥圈突然移动撞到曾X家背部，导致曾X家前仆造成下巴和前胸与第三个水碰撞后倒地。事故发生后，温X龙马上下车查看情况下，然后在工地附近找人帮人，之后拨打120电话叫救护车和拨打110报警。同时村委干部吴X消息后，立即打电话给村委主任吴X超，让吴X超带村卫生所医生吴X军一起去现场，吴X军去到现场先让人拍照现场，后让人帮忙抬曾X家抬出路救，之后120救护车也来到了现场，救护车上的医务人员就接着进行抢救，经抢救无效死亡。

三、事故人员伤亡情况

曾X家，男，27岁，广西平南县平南镇盆塘村南山河一屯33号人。曾X家是负责开平板车拉水泥圈的司机，在事故中死亡，该事故并没有直接造失。

四、事故原因分析及事故性质认定

调查组根据现场勘察、询问相关人员、查阅证人笔录、存档资料，得出事故原因：

（一）直接原因：

曾X家在去给第三个水泥圈解钩时，安全意识淡薄，没有做好相关防护措施，导致其走过第二个水泥圈后，第二个水泥圈突然移动撞到曾X家背部，家前仆造成下巴和前胸与第三个水泥圈发生碰撞后重伤致死，是造成事故的直接原因之一，对事故的发生负有责任。

第二个水泥圈北侧截面50X11cm范围有明显的刮擦状血迹，勘查时该位置与相邻的第三个水泥圈相贴近，按现时位置状态无法形成现有血迹，分个水泥圈在此前的移动（滚动）过程中形成。按血迹括擦运动方向判断，第二个水泥圈运动方向为自路上往路外边（即勘查时所在位置）滚动。第圈西侧边路边的枯木根、竹根竹枝杂物有浮动性(不牢固)，水泥圈如果停放在该位置，有外力作用破坏平衡后容易引起移位滚动。第三个水泥圈旁血迹判断是曾X家受伤后跌在该位置滴落和接触所留。除上述血迹外，勾机上及第一个、第三个水泥圈均未发现可疑血迹，第二个水泥圈其它地方疑血迹。根据现场情况、尸体初步检验并结合询问笔录，分析曾X家当时在第三个水泥圈南端旁边，因第二个水泥圈平衡被外力打破，自路边往路处移位滚动，对曾X家造成挤压导致其重伤致死（第三个水泥圈挡住了曾X家，第二个水泥圈往下滚动直接对曾X家造成括擦挤压）。

（二）间接原因：

1、江口镇长江村23队请温X龙开勾机吊水泥圈，江口镇长江村23队并没有对施工现场进行安全监管，是造成事故的间接原因之一。

2、勾机司机温X龙安全意识淡薄，未进行安全生产教育和培训，是造成事故的间接原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，桂平市江口镇长江村“9.22”事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1、曾X家在去给第三个水泥圈解钩时，安全意识淡薄，没有做好相关防护措施，导致其走过第二个水泥圈后，第二个水泥圈突然移动撞到曾X家背曾X家前仆造成下巴和前胸与第三个水泥圈发生碰撞后倒地死亡，对事故的发生负有责任。鉴于曾X家已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、江口镇长江村23队在聘请工人工作时，未安排专门人员进行现场安全管理，未按规定向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施《中华人民共和国安全生产法》第四十条、第四十一条的规定，对“9.22”事故的发生负有责任。建议由桂平市安全生产监督管理局依法对江口镇队进行行政处罚。

3、温X龙安全意识淡薄，没有接受过安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条的规定，对“9.22”事故的发生负有

议由桂平市安全生产监督管理局依法对温X龙进行行政处罚。

六、事故防范措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑行业安全生产管理，促进全市建筑行业安全健康发展，提出如下建议：

1、江口镇长江村23队在请工人作业时要加强作业场所的安全管理，杜绝“三违”行为；加强生产安全事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止同类事故再次发生。

2、桂平市江口镇人民政府按照属地管理原则，认真开展安全生产大检查和生产安事故隐患排查治理工作，严厉打击各类安全生产违法违规行为，镇安全生产工作健康发展。

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001