防城港市港口区恒力海悦城“9•2”高处坠落事故调查报告

2022-11-07 10:43 来源：港口区应急管理局

2022年9月2日上午9时左右，港口区渔洲坪街道恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工期间，发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的相关规定，经港口区人民政府批准，成立了由区政府分管领导任组长，市住建、市城管、区应急、区卫健、区公安、区总工会、区人社、渔洲坪街道办等部门为成员的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故责任。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年9月2日上午9时左右。

（二）事故发生单位：河北代中人力资源服务有限公司。

（三）事故发生地点：港口区渔洲坪街道恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工现场。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生相关单位及人员的基本概况

（一）防城港恒冠房地产开发有限公司（以下简称恒冠公司），成立于2019年1月28日；注册资本100000000元整（大写：壹亿元整）；公司法定代表人：陈孝力；统一社会信用代码：91450602MA5NLJQU47（1-1）；注册地址：防城港市港口区桃花湾片区拥军路南侧海悦城11#楼；营业期限：长期；经营范围：房地产开发经营；建筑工程专业承包；园林绿化工程；土石方工程施工；房屋租赁；清洁服务；建筑机械、工具及零配件维修；花卉、建筑材料的销售。（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

恒冠公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目建设单位。

（二）防城港中燃城市燃气发展有限公司（以下简称中燃公司），成立于2006年1月23日；注册资本30415900元人民币整（大写：叁仟零肆拾佰元整）；公司法定代表人：芮勤；统一社会信用代码：914506007821043139（1-1）；注册地址：防城港市港口区迎宾街39号红树林大厦西塔楼1限：2006年1月23日至2036年1月22日；经营范围：燃气管网及相关设施和设备的投资、设计、建设、运营和维护；燃气的开发、生产、储运、输配售(含石油液化气)；车用燃气的销售及加气站的投资、建设、经营、维护；对分布式能源、集中供热项目、供热系统技术的投资、咨询、服务；水电系统技术咨询、服务；充电桩建设、运营管理；汽车充电服务；燃气计量器具的设计、生产、销售、检测及维修；燃气设备、燃气用具、仪器仪销售、安装、维修，及厨房设备、厨房用具及配件、橱柜、五金电器、百货、饮用水、净水设备、酒店设备装饰材料(除危险品)、锅炉、热水炉及销售；危险品车辆租赁、普通货运、道路危险货物运输(2类1项)；广告代理、保险代理；汽车综合服务、便利店经营；场地租赁、房屋租赁；商务建筑工程施工总承包；市政公用工程总承包；石油化工工程施工总承包；消防设施工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承化；机械设备销售、安装、维修；工程项目管理；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

中燃公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目发包单位。

（三）四川省城市建设工程咨询集团有限公司（以下简称四川城建公司）成立于1998年11月23日；注册资本36000000元整（大写：叁仟陆佰万司法定代表人：孙河川；统一社会信用代码：915100007091662270；注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号；营业期限：23日至9999年12月31日；经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物理；建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；单建式人防工程监理；工业工程设石方工程施工；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；软件开发；对外承包工程；规划设保咨询服务；水利相关咨询服务；公共安全管理咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；土地调查评估服务；人力资源服务（不含职业中介活动服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四川城建公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目监理单位。

（四）深圳乐邦建设工程有限公司（以下简称乐邦公司），成立于2019年1月28日；注册资本：40000000元整（大写：肆仟万元整）；公司法李正伟；统一社会信用代码：91440300MA5FG81J05；注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心1913；营业期限：20至无固定期限；经营范围：建筑工程、园林绿化工程、路桥工程、市政工程、钢结构工程、地基工程、土石方工程、建筑装饰工程、防水工程、程、水电安装工程、体育场工程、交通设施工程的施工；隔离栏、防护网、栏杆、护栏、楼梯扶手的安装；景观照明亮化工程、拆迁工程、机电程、安防工程、室内装潢及设计工程、景观工程施工；五金交电、水泵及配件、机电设备、工程机械设备及配件、电线电缆、建筑防水材料、环保电器、交通设施、电源开关、体育用品、金属材料、酒店用品、塑料制品、包装材料、阀门、管道配件、水性涂料、劳保用品、轴承及配件、标件、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、不锈钢制品、木材、电脑及配件、电子产品、日用百货、化工原料及产品（易燃易爆危险品除外）、销售。许可经营项目是深圳乐邦建设工程有限公司对外投资2家公司。

乐邦公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目承包单位。

（五）河北代中人力资源服务有限公司（以下简称代中公司）成立于2019年4月23日；注册资本：10000000元整（大写：壹仟万元整）；人：梁猛；统一社会信用代码：91130101MA0DFRTX95；注册地址：石家庄高新区长江大道315号创新大厦B座22层35-1；营业期限：2019年4月23日限；经营范围：人力资源服务；建筑工程劳务分包、国内劳务派遣；档案管理服务；企业管理咨询；家政服务；设计、制作、代理国内广告业务，外广告业务；物业管理；企业形象策划；会议及展览展示服务；房屋租赁；建筑安装工程施工；燃气管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部可开展经营活动）。

代中公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目劳务分包单位。

（六）郑守颜，男，汉族，1971年4月15日出生，身份证号：4**********2，户籍地为广西钦州市钦南区康熙岭镇板坪村委会围二队6-公司聘用人员，派遣到恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工的工人。

（七）李兴峰，男，汉族，1979年2月6日出生，身份证号：6**********0，户籍地为甘肃省庆阳市西峰区南大街***号，系代中公司聘用力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工中任施工队长职位。

（八）李朝贵，男，汉族，1962年2月8日出生，身份证号：5**********3，户籍地为四川省彭州市天彭镇南大街9**号平房***号，系监理员。

（九）死亡人员的基本情况，赵成航，男，52岁，身份证号：2**********X,住防城港市港口区阳光海岸四期19栋*单元2**5室，系代中员，派遣到恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工的工人。

二、事故发生经过和事故救援及事故善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2022年9月2日上午7点30分左右，赵成航、郑守颜、张立等3人到恒力海悦城一期10#楼1单元3层施工现场开始工作。郑守颜、张立在给将要安补刷油漆，赵成航在做燃气管道安装的其他工作。8时40分左右，李朝贵到施工现场检查，怀疑油漆质量有问题，便询问赵成航使用油漆的品牌，并知的油漆存放位置去查看。李朝贵在查看油漆品牌发现不对时，回头找赵成航，发现赵成航已不在1单元3层施工现场，便到周边寻找。9时左右，元3层发现赵成航趴在2单元北面阳台一侧的楼底地面上一动不动，疑似是坠楼下去的。随后，李朝贵立即拨打120急救电话，并向四川城建、中燃、等公司相关领导和人员汇报相关情况。过了约10分钟，因未见救护车到来，遂二次拨打120急救电话，并拨打了110报警。9时20分左右，120救护车继到达现场，经医护人员现场检查，确认赵成航已无生命体征。

（恒力海悦城一期10#楼1单元、2单元是相分隔开的，在1单元、2单元3层的阳台有露台相接，中间有隔栏隔开。）

（二）事故善后处理情况

事故发生后，港口区相关部门及时督促协调事故发生单位妥善处理善后工作。2022年9月2日，事故发生的相关单位紧急成立了善后应急处置小家属进行安抚沟通，2022年9月8日，代中公司与死者家属签订书面赔付协议书，同意支付死者家属95万元赔偿金。至9月9日已支付85万元，尚有10赔偿款到账后支付。9月9日，赵成航遗体已在防城港市殡仪馆进行火化。

三、事故造成的损失

事故造成1人死亡，初步估计造成直接经济损失约96万元。

四、事故发生的原因分析和事故性质

赵成航在工作期间，在现场任何人员不知情的情况下，离开工作场所，去向不明。根据公安部门现场勘验检查，初步判断其在没有任何燃气设施工活动的恒力海悦城10#楼2单元3层北面阳台外侧护栏墙处不慎坠落至1层地面死亡。

经事故调查组调查确认，赵成航在非工作场所，私自进行与燃气设施入户项目施工无关的活动，因个人原因，造成其意外坠楼身亡。根据《关事故调查处理中有关问题的规定》（安监总政法〔2013〕115号）第二条“《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。”的规定，事故调查组一致认定，此事故为非生产安全事故。

恒力海悦城“9·2”高处坠落事故调查组

2022年10月19日

调查组组长：

成　　员：

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号　桂ICP备10200004号　网站标识码：4506020003