梧州市长洲区平浪村下平三组“1•8”一般起重伤害事故调查报告

2020-05-13 10:30　来源：长洲区应急管理局

2020年1月8日上午9点40分，长洲区应急管理局接到公安长洲分局来电通报，称位于平浪高速路口附近一货物仓库发生一起货梯坠落事故，事人受伤。长洲区应急管理局接到电话通报后，马上派员到现场核查了解情况，并向区委区政府报告，组织相关单位人员妥善处理相关善后工作。经特检分院技术人员到场初步调查了解，事故发生地位于长洲区平浪村下平三组28号私人宅内，屋主在屋内私装一台简易吊运设备用于吊运货物上楼生时间为1月8日上午9时30分许，事故造成1人死亡1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2020年1月13日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市长洲区平浪村下平三组“1·8”一般起重伤害事故调查组，调查组由区主任和区应急管理局局长为组长，区应急管理局局长副局长、公安长洲分局治安大队队长、区市场监督管理局副局长、兴龙街道办事处副主任担任成员由区建设局、区人社局、区总工会、区市场监督管理局、兴龙街道办事处有关人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委、长洲区员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询现已查明了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并提出了对事故责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年1月8日上午9时30分许。

（二）事故发生地点：梧州市长洲区平浪村下平三组。

（三）事故发生涉及单位（个人）：罗某辉雇请的搬运工。

（四）事故类别：起重伤害。

（五）事故伤亡情况：1人死亡1人重伤。

死者邓某贤，男，33岁，汉族，身份证号码：45040419870303xxxx，户籍地址：广西梧州市长洲区新兴二路，是罗某辉雇请的搬运工。

伤者黎某辉，男，22岁，汉族，身份证号码：45042119980422xxxx，户籍地址：倒水镇三贵村，是罗某辉雇请的搬运工。住院诊断为：一、骨折；二、腰1椎体爆裂性骨折并不全瘫；三、腰2、3、4椎体及附件骨折；四、骶尾椎骨折；五、左肘部软组织挫裂伤。于2020年2月5日出院居家

（六）事故现场情况：

事故现场位于梧州市长洲区平浪村下平三组私人宅内，该房屋为日用品仓储仓库，堆放有纸巾、纸杯等货物，涉事设备（简易吊运设备）的吊底坑，吊笼内有一辆小推车，小推车的塑料车板面已裂，吊笼与提升机构连接处破断，提升钢丝绳完全回收至卷扬机卷筒。

（七）直接经济损失：

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币58万元（主要是对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出）。

二、事故发生涉及单位（个人）概况

事故发生单位（个人）：自然人罗某辉，男，33岁，身份证号：45041119870527xxxx，住址：梧州市长洲区新兴二路，从事生活用纸配送业务请了两名搬运工和一名司机，无成立公司属自然人。

事故发生所在地：梧州市长洲区平浪村下平三组私宅内。

三、事发经过和救援情况

梧州市长洲区平浪村下平三组私宅的房屋所有权者是罗某生，罗某辉租用其房屋作为货物备货仓库，并提议加装此简易吊运设备。2015年11月行雇人设计制造安装了简易吊运设备，安装后未聘请任何专业机构对该设备进行合格检测。2019年12月20日，因电机损坏罗某辉又雇人对设备进换。2019年年尾罗某辉由于纸巾配送业务量增大配送订单多，大概事发一个月前雇请了黎某辉（伤者）做搬运工，黎某辉（伤者）做了十几天就不某辉就请了邓某贤（死者）。邓某贤（死者）来干了大概十天，黎某辉（伤者）来找罗某辉表示先回来继续做。罗某辉考虑到临近过年业务繁忙，之前不来上班是由于其无证驾驶被拘留了，便同意黎某辉回来继续做。黎某辉是2020年1月7日回来重新工作的。罗某辉对自己所聘请的工人在工进行了口头上的安全提醒。

2020年1月8日，大概上午九点，罗某辉、欧某华、黎某辉和邓某贤（死者）一共四人来到仓库开始工作。罗某辉递给邓某贤取货清单并交代位置后，便安排了邓某贤和黎某辉到楼上去取货。邓某贤和黎某辉搭乘简易吊运设备从一楼上四楼，到了四楼简易吊运设备停了就立刻掉了下来，里只有一辆5公斤重的小推车和邓某贤、黎某辉两人。吊笼坠落到底坑（一楼）后，发出一声巨响声。罗某辉和欧某华在门口处排着发货订单，听马上赶过去查看情况。到现场后，发现邓某贤和黎某辉躺在简易吊运设备的吊笼内，邓某贤已晕倒，黎某辉当时还清醒在喊疼痛，当时隔壁的人也有人拨打120急救电话和110报警。罗某辉和欧某华把邓某贤和黎某辉扶出吊笼后，由于当时情况紧急，罗某辉自己找来两辆车把两名伤者送中医医未等到120急救人员到场。邓某贤送到医院后经医生全力抢救无效死亡。黎某辉经医生诊断为：一、双侧跟骨骨折；二、腰1椎体爆裂性骨折并不全腰2、3、4椎体及附件骨折；四、骶尾椎骨折；五、左肘部软组织挫裂伤。

2020年1月13日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理务有关规定，依法成立了梧州市长洲区平浪村下平三组“1·8”一般起重伤害事故调查组对事故进行调查。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，简易吊运设备控制系统采用信号操纵方式，通过层站设置的平层检测装置来判定其是否运行到位而停止运行，但其平层装置安装动作机构处于临界范围，当吊笼因重物摆放导致吊笼向后方偏移，致使出现平层检测装置无法动作而卷扬机持续运行情形，但该设备未安装防越层（限位保险）使得吊笼越层运行，并在卷扬机主梁下方位置发生碰撞，卷扬机的强制牵引使得提升机构在吊钩组滑轮部件附件产生脆性破断，钢丝处脱出，导致吊笼坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，简易吊运设备仅在一楼层站操纵端附近粘贴有禁止载人的临时警示标识，其余层站未见警示标识，简易吊运设备是吊运货物专人，而邓某贤和黎某辉违规搭乘吊运设备上楼取货，故未设立充足的安全警示标识，设备使用者违规搭乘吊运设备，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，调查组认定此起事故是简易吊运设备的拥有使用者从吊运设备制造安装至事发期间均未对其进行安全检测，对该设备所存在安全及时排查整改，雇主对员工的安全教育培训不到位，未能制止和纠正员工违规搭乘吊运设备行为，员工安全防范意识薄弱等因素引发的一起生产安故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员的事故责任如下：

1.罗某辉，作为黎某辉和邓某贤（死者）的雇主，对雇员的安全监督管理不到位；作为简易吊运设备的拥有使用者，对设备所存在安全隐患未查整改，应负此事故的主要责任。

2.黎某辉、邓某贤，作为受雇员工，负责货物搬运，安全防范意识薄弱，未能谨记遵循雇主的安全提醒，违规搭乘吊运货物专用的简易吊运设此事故的直接责任。

（二）对责任单位和责任人的处理建议

1.事故责任人邓某贤，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议相关部门依法对该起事故的有关责任人进行相应处理。

六、事故整改和防范措施

梧州市长洲区平浪村下平三组“1·8”一般起重伤害事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，为防止类似事故的再次发生，应做好以下作：

(一) 生产经营单位要加强对设备的管理，设置明显的安全警示标志，及时对设备进行安全隐患排查整改。

(二)生产经营单位要认真履行自身安全生产监督管理职责，对从业人员进行安全生产教育和培训，提高从业人员的安全防范意识，自觉遵守操杜绝习惯性违章行为，更好地防范生产安全事故的发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号
主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577
桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001
微信长洲区官微