
靖西市人民政府

百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿石料破碎场“2·26”事故调查报告

（二稿）

2021年2月26日9时40许，百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿石料破碎场发生碎石、砂石加工破碎设备反击破机盖头撞击事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，靖西市人民政府成立了百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿石料破碎场“2·26”事故调查组（以下简称事故调查组），由市人民政府分管领导担任组长，市人民政府办公室一名副主任、市应急管理局主要领导担任副组长，成员由市公安局、市应急管理局、市总工会、市人力资源和社会保障局以及新靖镇人民政府有关人员组成，并邀请市纪委监委一名领导。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调查询问、查阅资料和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理意见，提出了事故防范措施。

调查认定，百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰

岩矿石料破碎场“2·26”事故是一起因员工违章操作、现场安全管理不严、安全管理人员未严格履行安全管理职责导致的责任事故。

一、事故相关单位概况

（一）百色钱亨建材销售有限公司

百色钱亨建材销售有限公司成立时间2018年1月2日，于2019年2月14日取得百色市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91451000MA5N08FX4K,公司地址：靖西市新靖镇三联村古渠屯47号，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：段彩凡，于2020年11月18日在靖西市市场监督管理局变更法定代表人，段彩凡变更为郑鹏，经营范围为机电设备、管理设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品、建筑材料、不锈钢制品等；石灰石开采；碎石、砂石加工。矿山于2019年11月12日获得靖西市自然资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号：C4510252019117100148910，采矿权人为百色钱亨建材销售有限公司，地址靖西市新靖镇，矿山名称靖西市新靖古渠石灰岩矿，经济类型为有限责任公司，有效期为10年，至2029年11月12日，生产规模为100万吨/年。该矿山为基建矿山，2020年1月7日该矿山建设项目通过靖西市应急管理局安全设施设计审查，批准矿山基建工期1年，为2020年1月8日至2021年1月8日，该矿山未能在2021年1月8日前完成基建工程，向靖西市应急管理局报告申请延期，经靖西市应急管理局同意基建期延长至2022年1月9日。该矿山

于2021年1月25日春节放假，停止建设，至事故发生时尚未复工。

靖西市新靖古渠石灰岩矿位于靖西市城南东部，直距8.5KM，地理坐标：106° 30'09"，北纬23° 6'07"。事故发生的破碎场地位于矿山当面右边约100米处，该破碎场属百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石灰岩矿的碎石、砂石加工破碎场地。

（二）成都锦川机械设备技术有限公司

成都锦川机械设备技术有限公司成立于2019年1月2日，于2020年8月6日取得成都市成华区行政审批局颁发的营业执照，公司地址：四川省成都市成华区龙港路36号3栋3楼2号，统一社会信用代码：9151010SMA6AH0069R，法定代表人：胡中友。

（三）广西威威吊车吊装服务有限公司

广西威威吊车吊装服务有限公司统一社会信用代码：91451424MA5MUM7710，法定代表人：黎威，公司类型：一人有限责任公司，公司地址：大新县下雷镇中汉街（锰矿加油站对面），成立时间：2017年10月27日。

广西威威吊车吊装服务有限公司吊车吊装员姓名：黎宾，男，45岁，身份证号、车辆驾驶证号、特种设备操作证号均为：452802197604142119。该员工均具备车辆驾驶、特种设备操作的资格。吊车号牌号码为：桂AY2993，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：黎威，注册日期、发证日期：2020年8月10日。

二、事故发生经过和事故救援及善后处理情况

百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石灰岩矿复工前对破碎生产线进行技改，2021年2月23日与成都锦川机械设备技术有限公司签订设备安装合同，安装时间：2021年2月23日--2021年3月22日止。2月26日上午8点15分左右，百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石灰岩矿股东之一洪年根请来的广西威威吊车吊装服务有限公司吊车到达百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石灰岩矿破碎场地，百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石灰岩矿副矿长张兵、股东洪年根、吊车司机黎宾和吊车配重、现场指挥员许洪亮和成都锦川机械设备技术有限公司派遣工魏朋、黄明元、尹前、戴良洪等人在查看破碎现场后，分头进行拆卸和起吊前准备工作。吊车司机黎宾和吊车配重、现场指挥员许洪亮在破碎场地外进行吊车配重等起吊前的相关工作，成都锦川机械设备技术有限公司派遣工魏朋、黄明元、尹前、戴良洪等人在破碎设备操作台上拆卸设备。上午9点许配重等工作完成后，许洪亮在反击破操作台上用对讲机指挥吊车司机黎宾把吊车旁边的钢丝绳从破碎场外吊到场内反击破上方，成都锦川机械设备技术有限公司派遣工人黄明元、尹前、戴良洪人在反击破操作台上将钢丝绳把反击破的机盖头绑好，准备吊起反击破机盖头。上午9点40多分许，起吊破碎设备反击破盖头时被卡住，无法正常吊起，吊机钢丝绳处于紧绷状态，黄明元叫吊车配重员许洪亮用对讲机要求司机黎宾把吊机钢丝绳降下一点，还没降下，安装工人黄明元用铁撬棍去撬了一下设备，但没撬动，旁边的工友要求他离开操作台但他并未离开。这时反击破盖头突

然脱离设备弹走摆动，黄明元想用手去推扶，但由于反击破盖头沉重，且摆动速度较快，反被吊起的反击破盖头在脱离破碎设备的过程中撞击右胸受伤。10点10分受伤人员黄明元被送到靖西市人民医院救治，因伤势过重于10点50分经市人民医院抢救无效死亡。

接到事故报告后，梁志宏副市长、市应急管理局、新靖镇、城郊派出所赶到现场，按各自职能分工开展事故处置工作。2021年2月27日，死者家属到达后，市政府领导充分关注事故理赔及善后工作，积极主动组织相关部门介入现场指导事故赔偿及善后处理，企业业主积极配合，于3月3日与死者家属达成补偿协议，商定补偿死者丧葬费、死亡补偿金、抚恤金等133.88万元。死者家属于3月3日下午将死者火化，当天晚上返回成都，事故善后工作全部完成，期间死者家属情绪稳定，未发生影响社会稳定的事件。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故共造成1人死亡，无人员受伤。

死者黄明元，男，汉族，1980年3月18日出生，身份证号：511111198003184119，户籍地址为：四川省眉山市东坡区万胜镇万利村5组，为成都锦川机械设备技术有限公司安装工人。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约150万元。

四、现场勘查情况

事故现场位于百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石

灰岩矿石料破碎场房。经现场勘查发现，在破碎场房外停放一辆号牌为桂AY2993的吊车，吊车升起的吊臂位于该破碎场房的棚顶，与被吊起的设备不可视，吊车的钢丝绳正吊着反击破的机盖头。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、安装工人未按照公司操作规程进行施工操作，起吊作业时未撤离出起吊区域。

2、起重吊装作业现场受破碎场钢棚阻挡，吊车操作员与起吊物不可视，存在盲吊、斜吊，导致起吊物脱离后摆动。

3、百色钱亨建材销售有限公靖西市新靖古渠石灰岩矿现场安全管理不到位，吊车、安装公司各干各事，现场作业未能得到协调统一。

（二）间接原因

1、作业人员安全意识淡薄，未对作业环境存在的安全风险进行辨识，对可能存在的危险认识不足。经调查，成都锦川机械设备技术有限公司安装工人违反操作规程，起吊过程未撤离起吊区域，忽视斜吊因起设备摆动可能对人员造成伤害，冒险作业。

2、安全管理不到位，作业现场监管不力。作业现场安全监管缺失。经调查，成都锦川机械设备技术有限公司设备安装技术员对员工冒险作业，违章操作不制止；广西威威吊车吊装服

务有限公司员工许洪亮盲目作业，在人员还未撤离起吊区域前就开始进行起吊，违反起吊作业相关安全操作规程。

3、作为安全生产责任主体的百色钱亨建材销售有限公司安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理不严，对吊车与拆卸作业双方未能做到统一协调。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1、员工黄明元安全意识淡薄，自我防范能力差，冒险作业，违章操作，对事故的发生应负有责任，鉴于黄明元在本起事故中死亡，不再追究责任。

2、许洪亮，广西威威吊车吊装服务有限公司员工，违反起吊作业相关安全操作规程，未在起吊作业前进行检查，在存在斜吊及人员未撤离起吊区域前就开始进行起吊，盲目作业，对事故发生负有责任。建议广西威威吊车吊装服务有限公司按照企业有关规定予以处理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

3、魏朋，成都锦川机械设备技术有限公司派遣百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿进行设备安装技术员，对员工冒险作业，违章操作制止不力，对事故负有责任。建议成都锦川机械设备技术有限公司按照企业有关规定予以处理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

4、张兵，百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿现场负责人，作业现场安全监管不到位，未对起吊作业过程进行统一协调管理，对事故发生负有责任。建议百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿按照企业有关规定予以处理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

百色钱亨建材销售有限公司靖西市新靖古渠石灰岩矿作为安全生产的责任主体未认真履行相关法律法规的规定，对作业现场安全管理不到位，对进场作业人员安全培训教育缺失，导致事故发生，对事故负有主体责任。建议靖西市应急管理局依法对其予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下整改措施：

（一）全面落实企业安全生产主体责任。矿山企业要严格履行安全生产法定责任，强化企业法定代表人、实际控制人第一责任人法定责任。健全完善企业安全生产管理制度；依法建立健全安全生产管理机构；配齐安全生产管理人员；全面落实企业全员安全生产责任制。

（二）强化企业从业人员安全教育培训，提高安全管理水平

及安全防范意识。矿山企业要高度重视从业人员安全教育培训工作，企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等“三项人员”要经培训考试合格，持证上岗；严格执行安全教育培训制度，强化对其他从业人员的安全教育培训，切实提高从业人员安全生产意识和防范技能。

（三）扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。矿山企业要全面认真排查安全隐患和问题，及时发现和消除事故隐患，采取有效安全防范措施；要建立安全隐患排查和安全预防控制体系，以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系建立完善，切实防范化解安全风险，提高矿山企业安全生产整体水平，有效遏制矿山生产安全事故。

事故调查组

2021 年 3 月 22 日