关于信义玻璃（广西）有限公司“4.4”事故的调查报告

2020-06-17 11:23 来源：铁山港区人民政府 作者：北海市铁山港区应急管理局

2020年4月4日17时55分左右，在铁山港区兴港镇辖区内，河南省安装集团有限责任公司在信义玻璃（广西）有限公司D线原料安装项目（以下简称经济损失95万元左右。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2020年4山港（临海）工业区管委会、区总工会、区住建局、区公安分局、兴港镇政府等单位派员组成的事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组通过调质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。现将调查的有关情况及意见报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目工程基本情况

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

公司D线原料安装项目含皮带上料系统、斗提提升系统、配料系统；系统主要设备有：耙砂机、皮带机、斗提机、螺旋给料设备、电气控制等。

带机安装、斗提机安装、螺旋给料机安装、除尘器安装、电子秤安装、电磁振动给/排料机安装，混合机安装。

河南省安装集团责任有限公司承包安装。

（二）事故相关单位基本情况

1、建设单位情况

信义玻璃（广西）有限公司（以下简称信义玻璃公司）成立于2017年12月28日，注册资金65000万元，由信义集团（玻璃）有限公司出资建设，公
表人：李辉映，公司主要生产项目包括特种超白超厚超薄优质浮法玻璃生产线及其深加工项目、太阳能光伏玻璃项目及太阳能和风能发电项目。经营范
销售，汽车玻璃深加工，LOW-E玻璃的技术开发、生产与销售；深加工玻璃机械设备的技术开发、设计、制造；PVB胶片的技术开发、生产与销售；五金
理；物流配送信息系统、计算机硬件系统、软件系统、网络系统的技术开发、设计、安装、维护、管理；系统集成技术服务；石英砂开采；石英砂、非
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司目前设有北海办公室、北海财务部、北海品管部、北海设备部、北海精料部、北
部、北海工程组、物料管控部等10个部门，现有人员780人。

2、安装施工单位基本情况

河南省安装集团有限责任公司（以下简称河南安装公司），成立于1998年7月，统一社会信用代码为：91410300171072244J；法定代表人为：黄克
伊滨区风枫路25号。公司经营范围主要有：国内外工业与民用建筑工程、冶金工程、机电安装工程、市政公用工程、电力工程、石油化工工程、铁路工
工和工程总承包；起重设备安装工程、钢结构工程、环保工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、隧道工程、地基基础工程、模板脚手架、防水防腐
事货物或技术进出口业务；派遣实施国外工程所需的劳务人员；机械设备租赁；金属结构和压力容器制造，农贸市场经营管理；房屋、摊位租赁；工程
工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

（三）合同及协议签订情况

(1)安装合同

2019年3月8日，信义玻璃公司与河南安装公司签订了《信义玻璃（广西）有限公司两条1100T/D浮法玻璃生产线主线、余热发电及原料、部分公用
合同中明确了双方的安全责任。

（2）安全管理协议

2019年5月8日，信义玻璃公司与河南安装公司签订了《建筑施工安全协议》，协议中明确了双方安全生产的管理责任。

二、事故经过及善后情况

1、事故经过

2020年4月4日17点53分，河南安装公司施工人员王有超和周宝一起在浮法原料车间D线正一层搬抬除尘风管到吊装预留洞口（长1.58m ×宽1.5m）
管一边前进，王有超背对着吊装预留洞口，一边抬风管一边后退，王有超抬着风管后退时未及时注意到其已经临近预留洞口边缘，周宝发现危险并对王
停止后退动作，导致脚下踩空，于17点55分时，呈后翻姿势从地面吊装预留洞口坠落至负一层地面上，坠落高度5.5米，头部着地，造成重伤，现场管理
生诊断伤势较重，简单包扎处理后转至北海市人民医院治疗，但由于伤势过重，于2020年4月7日08：00救治无效死亡。

2、善后处理情况

死者王有超，男，汉族，1975年2月17日生，身份证号码为：410*****X，户籍地址：河南省通许县长智乡***，生前是河南省安装集团有限责任公
书，死亡时间为2020年4月7日08时00分，死亡原因为中枢性呼吸衰竭。

安装集团有限责任公司与死者亲属签订了《事故赔偿协议书》，赔偿死者亲属人民币91.7256万元。事故善后赔偿工作已妥

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

17点55分左右，事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话及110报警电话，北海市公安局兴港派出所接到110转警电话
员赴现场处理，对现场进行调查取证，并将该起事故上报市应急管理局和铁山港区人民政府，应急救援处置无不当之处。

四、事故的直接经济损失

事故造成直接经济损失约95万元人民币。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

河南安装公司员工王有超安全意识淡薄，在吊装预留洞口边缘搬抬钢管时，对作业现场风险辨识不到位，未发现吊装预留洞口防护不到位等事故隐
正一层地面吊装预留洞口坠落至负一层地面上，坠落高度5.5米，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

河南安装公司在安装作业中，现场安全防护不到位，未在吊装预留洞口设置盖板、安全网和防护栏杆等安全防护措施，未及时发现并消除事故隐
业没有及时发现并制止。未确保从业人员正确使用国家标准的劳动防护用品。

（三）事故性质

根据事故原因分析，河南省安装集团有限责任公司“4·4”事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于一般生产安全事故。

六、对事故责任单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）施工单位河南省安装集团有限责任公司在安装作业时，现场安全防护不到位，未在预留洞口设置盖板、安全网和防护栏杆等安全防护措施，
施工现场实施有效的安全管理，确保安全措施的落实。未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用，
安全生产法》第三十八条第一款、第四十条、第四十二条的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项

（二）河南省安装集团有限责任公司主要负责人**黄克政**未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐
华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其进

（三）王有超，河南省安装集团有限责任公司员工，其安全意识淡薄，自我防护能力低，对作业现场风险辨识不到位，在吊装预留洞口边缘搬抬钢
发生高处作业受伤致死，对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

（四）李锋，河南省安装集团有限责任公司信义（北海）玻璃工程项目部负责人，现场安全防护不到位，未在预留洞口设置盖板、安全网和防护栏
事故的发生负有责任。

郭峰，河南省安装集团有限责任公司信义（北海）玻璃工程项目部带班班长，未对吊装施工现场实施有效的安全管理，以确保安全措施的落实。未
品，对事故的发生负有责任。

以上2人，建议由河南省安装集团有限责任公司按该公司有关规定对其进行处理。

七、事故教训及防范措施

这起事故是由于施工单位员工安全意识淡薄，违反作业操作相关规定，未设置有效的安全防护措施，个人劳动防护不到位，施工现场安全监管不到

责成河南省安装集团有限责任公司深刻吸取事故教训，要严格落实企业安全生产主体责任。一是要加强项目管理人员安全管理职责；二是要加强
三是要切实落实从业人员佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用。四是要加强对工人的安全教育和
。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

事故调查组

2020年6月2日

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室
地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012
桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001
桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。