您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

防城港市榕鼎金属制品有限公司“10·6” 一般触电事故调查报告

2026-01-13 10:35 来源：防城区应急管理局

2025年10月6日上午9时45分许，位于防城区珠河街道九龙湖工业园区防城港市榕鼎金属制品有限公司的镀锌车间上料区发生一起触电事故，造成1

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等法律法规规定，经区人民政府批
员工死亡事故调查组，事故调查组由区政府领导任组长，区应急管理局牵头，防城公安分局、工信局、工管委、人社局、区总工会、珠河街道办事处等
家勘察及分析事故原因、询问相关人员、查阅相关资料和案情分析等方式进行调查，现已查明事故原因，认定了事故性质，提出了对相关责任单位、责
情况报告如下:

一、事故发生单位概况

防城港市榕鼎金属制品有限公司（以下简称榕鼎公司）。榕鼎公司成立于2021年04月13日，法定代表人陈亮，统一社会信用代码为91450603MA5P
城区九龙湖科技产业园榕鼎防城港镀锌钢生产基地1号办公楼；许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
准文件或许可证件为准）一般项目：金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
防城港市防城区市场监督管理局。

二、事发设备情况

事发设备：AGLH-电动车（俗称转料车），载重量60t,供电方式：电源AC380V，50HZ--变压器40KVA--36V低压轨道供电--轨道上电压36V左右；电机

三、事发经过及救援情况

2025年10月6日上午9时30分，榕鼎公司设备部维修班长熊昭庆安排检修人员林卫民、吴石新、吴贯鑫等三人到镀锌车间上料区域修理转料车的减
联系电工过来先关闭转料车电源，再进行维修作业。吴贯鑫对吴石新说先不着急做工，等他先去仓库领配件回来，和电工一起修理转料车减速箱和电机
开始进行更换修理减速箱和安装电机了。9时45分左右，林卫民和吴贯鑫正在收拾工具时，突然听到吴石新呼喊了一声，林卫民发现转料车下面安装电
了。林卫民、吴贯鑫分别去关铁轨和转料车的电源。林卫民把吴石新的身体从车底移出来，立即做心脏挤压，吴贯鑫做人工呼吸，并用对讲机跟熊昭庆
车到现场将吴石新拉到防城港市中医医院抢救，经抢救无效死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失共计180万元（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金和供养亲属抚恤金等）。具体伤亡人员情况如下
4504**********2817，防城港市榕鼎金属制品有限公司机修班组工人。

五、事故应急处置评估意见

事故发生后，现场人员及时组织施救，拨打“120”求救，并及时报告，现场处置得当；应急、公安、工信、工管委、街道办等迅速开展应急处置
应急处置合理有效。

六、现场勘验情况

（一）2025年10月6日上午9时30分榕鼎公司设备部维修班长熊昭庆安排检修人员林卫民、吴石新、吴贯鑫3人在镀锌车间上料区域修理转料车的减

（二）作业前维修班长熊昭庆通过用对讲机呼叫维修工吴贯鑫联系电工关闭转料小车电源，吴贯鑫没有第一时间打电话叫电工过来停电，而是先到

（三）吴贯鑫领完备件返回到检修现场时，吴石新和林卫民已经开始进行更换电机作业（吴石新在转料小车下方，林卫民在旁边监护）。9时45分
靠在小车下面的轨道上，（转料车行走轨道上的电压是36伏，但电流强度比较高），这时维修工吴贯鑫才呼叫电工过来，同一时间林卫民和电工跑到上
部部长谢永增、维修班长熊昭庆，谢永增接到电话后立即赶到事发现场，组织人员将触电者抬到镀锌转料北侧大门口内，安排人员对吴石新进行心脏复
救电话，11点16分救护车到现场将吴石新接到防城港市中医医院抢救。

（四）电源及接地线情况。事故发生时现场没有停电作业。镀锌车间上料区域总电源开关带漏电保护器，经试验，漏电保护动作正常。但转料车
地装置。

七、事故发生原因及性质认定

（一）直接原因

1.榕鼎公司工人吴石新未取得特种作业人员资格证，而从事电气设备安装，且作业过程中违反操作规程，作业时未穿绝缘鞋、戴绝缘手套，在未
的减速箱和电机，作业中触碰两根带电钢轨（转料车通过两条钢轨输送动力电源，电源电压36伏，但电流强度比较大），电流通过吴石新的身体形成回
生的直接原因之一。

2.转料车电源开关并没有安装漏电保护器，且厂房无任何保护接地装置，也是造成事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

榕鼎公司企业主体责任落实不到位，聘用不具备相应资质的人员从事电气设备维修、安装等作业，且未经安全生产教育和培训合格就上岗作业；
车的操作规程；未按隐患排查治理制度开展安全隐患排查，未及时排查消除镀锌车间转料车、铁轨电源线路存在的安全隐患；现场管理不到位，未按要
求其穿绝缘鞋、戴绝缘手套；在不确定机车完全断电状态下，对作业人员违规带电修理、安装减速箱和电机的行为未及时发现制止，并采取措施予以消

（三）事故性质

调查认定，防城港市榕鼎金属制品有限公司“10·6”触电事故是一起主要因作业人员未取得特种作业人员资格证，而从事电气设备维修安装，且
故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的责任认定及处理建议

1.榕鼎公司工人吴石新安全意识淡薄，缺乏基本的安全生产知识，在未取得特种作业人员资格证，而从事电气设备维修安装，且作业过程中未
机，导致自身触电死亡，对事故发生负有责任。因其本人在事故中死亡，免于追究责任。

2.榕鼎公司总经理陈亮，全面负责公司的安全生产工作，但其安全生产管理职责履行不到位，组织制定安全生产管理制度不健全，未组织制定并
严格履行安全生产职责，未及时消除安全事故隐患，对本起事故负有责任，建议由防城港市防城区应急管理局依法给予立案查处。

3.榕鼎公司车间主任张海军，未对车间现场安全管理工作进行有效的监督管理，对员工违规带电维修减速箱和安装电机等未遵守电气安全操作规
管理责任，建议由防城港市防城区应急管理局依法给予立案查处。

4.榕鼎公司机修班长熊昭庆，未对维修人员进行班前安全教育培训和安全交底，未及时组织排查镀锌车间维修设备存在的隐患，对事故发生负有
查处。

5.榕鼎公司维修工吴贯鑫，安全意识淡薄，在不确定机车完全断电状态下，对作业人员违规带电维修减速箱和安装电机的行为未及时发现制止，
任，建议防城港市防城区应急管理局依法给予立案查处。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

榕鼎公司企业主体责任落实不到位，聘用不具备相应资质的人员从事电气设备安装、调试等作业，且未经安全生产教育和培训合格就上岗作业；
车的操作规程；未按隐患排查治理制度开展安全隐患排查，未及时排查消除镀锌车间转料车、铁轨电源线路存在的安全隐患；现场管理不到位，未按要
求其穿绝缘鞋、戴绝缘手套；在不确定机车完全断电状态下，对作业人员违规带电维修减速箱和安装电机的行为未及时发现制止，并采取措施予以消除
理局依法给予立案查处。

九、事故防范和整改措施建议

（一）榕鼎公司要认真汲取本起事故的深刻教训，举一反三，立即组织开展一次全面的安全生产大排查、大整治，对排查出的安全隐患应立即进
保整改措施真正落到实处。认真履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，制定并落实操作规程，加强对从业人员“三级”安全教育和
全教育，提高教育培训效果，确实增强从业人员安全意识和安全操作技能，严防“三违”现象，有效防范生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门务必要进一步落实分级、属地管理原则，督促各乡镇（街道）进一步落实属地监管职责，加强对本辖区
业本质安全。针对事故暴露出来的问题充分汲取教训和落实整改，切实提高履职能力，有效防范生产安全事故发生。

（三）珠河街道办事处要认真汲取本起事故的深刻教训，认真贯彻落实有关安全生产法律法规，强化属地监管职责，加大对企业的巡查频次和
理，有效防范生产安全事故发生。

站点地图

主办：防城区人民政府　　管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号　　邮编：538021　　电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号　　网站标识码：4506030003　　桂公网安备45060302000010号