扶绥县阳光种养专业合作社“2•8”坍塌事故调查报告

2026-03-27 16:20　来源：扶绥县阳光种养专业合作社“2·8”坍塌事故调查组

【字体：大 中 小】

事故单位：扶绥县阳光种养专业合作社

事故发生时间：2026年2月8日1时30分

伤亡情况：死亡1人

目录

一、事故基本情况..1

（一）事故单位概况...2

（二）事故涉事设备概况..2

（三）事故发生及伤亡概况..3

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况..........................4

(一)事故发生经过...4

(二)事故救援情况...5

(三)事故善后处置情况...5

三、事故发生的原因和事故性质..5

(一)事故发生的直接原因..5

(二)事故发生的间接原因..6

(三)事故性质..7

四、事故有关责任单位和责任人的处理意见.............................7

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议..........................7

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议..........................8

五、事故防范和整改措施建议..8

扶绥县阳光种养专业合作社“2•8”坍塌事故调查报告

2026年2月8日1时30分许，扶绥县阳光种养专业合作社糖料蔗分步式除杂中心发生一起蔗叶垛坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失63万元

事故发生后，扶绥县委、县政府第一时间作出部署，要求相关部门全力做好事故救援、善后处置、家属安抚等工作，迅速查明事故原因，深
训，坚决守住安全生产底线。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2026年2月12日，成立
委、副县长左涛和副县长蓝标长担任组长，县政府办副主任黄秋鑫、邓艺苑，县农业农村局局长黄桂娟和县应急管理局局长黄英强担任副组长，县
局、县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局和龙头乡人民政府等相关单位人员组成的扶绥县阳光种养专业合作社“2·8”坍塌事故调查组
称调查组），由县农业农村局牵头开展事故起因调查工作。

调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、对相关人员进行询问、资
设备信息核验等一系列综合分析论证，全面查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失的情况，认定了事故性质和责任，依法依规提
任单位、责任人员的处理建议，针对这次事故发生暴露出的问题制定了防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

扶绥县阳光种养专业合作社，类型为农民专业合作经济组织，统一社会信用代码：93451421MAC1UYN61B（1 - 1），成立于2022年10
2024年3月26日完成市场主体变更登记，投资额贰佰万元整，原法定代表人为卢*光，现法定代表人、实际经营负责人为李**（
4521281970********），注册地址为扶绥县龙头乡龙头村联街屯狮子岭，核心经营场所为扶绥县龙头乡龙头社区糖料蔗分步式除杂中心。

合作社经营范围涵盖：谷物种植、豆类种植、水果种植、蔬菜种植、糖料作物种植、薯类种植、花卉种植；技术服务、技术开发、技术咨询
流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械销售、农业机械服务、肥料销售；土壤与肥料的复
土壤污染治理与修复服务等。2024年3月由李志坚完成经营接管，核心经营业务为甘蔗种植、糖料蔗分步式除杂、甘蔗联合机收、蔗叶回收转运，
糖料蔗分步式除杂中心为2025／2026年榨季扶绥县备案的分步式机收除杂点，并于2025年10月建成，日常生产调度、安全管理、人员工作分工等
均由李志坚本人直接负责。

（二）事故发生及伤亡概况

1.事故发生时间：2026年2月8日1时30分许

2.事故发生地点：扶绥县阳光种养专业合作社龙头社区糖料蔗分步式除杂中心蔗叶堆存装卸作业区。

3.伤亡情况：事故造成1人死亡。死者李**，男，身份证号码为4521281969********（扶绥县本地户籍），为外来拉运蔗叶的货运车辆驾驶员。

4.直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 - 1986），核定本次事故直接经济损失共计63万元，包括死亡赔偿
费、家属抚恤及善后处置相关费用。

（三）事故现场基本情况

事故作业区为合作社蔗叶固定堆存及装卸区域，位于除杂中心三岔路口处。无固定夜间照明设施，仅依靠作业机械装配的灯光照明。现场堆存
压缩打包成捆，初始成型规格为长1.2m、宽1.2m、高1.1m的长方体，经一段时间存放后出现膨胀变形、堆叠失稳情况。事故发生前，涉事区域蔗
高度达3 - 4层，存在明显倾斜、摆放不齐问题，其中涉事坍塌蔗叶捆为现场竖向堆叠的蔗叶垛，该安全隐患已被现场作业人员梁*勇提前向合作社
坚指出，但经营方未采取任何整改措施，也未设置安全警示标识和防护设施。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2026年2月7日23时许，货运司机李*武电话联系合作社法定代表人李*坚，提出前往合作社除杂中心拉运蔗叶，李*坚为尽快清理堆存蔗叶、防险，同意其进场作业，并通知合作社夹机操作员梁*勇（身份证号码：4521281991********）做好装车准备。

2月8日0时许，李*坚再次接到李*武的进场通知，随即告知夹机操作员梁*勇启动装车作业。1时许，李*武驾驶货运车辆抵达作业区，将车辆停点位（车头朝外、车尾朝向蔗叶堆存区），作业初期，梁*勇先向货车车头位置吊装2捆蔗叶，期间发现李*武攀爬至货车驾驶室顶部指挥作业，梁*行为存在重大安全风险，当即对李*武违规行为进行劝阻。李*武下车后并要求先对货箱尾部进行装车，梁*勇随即操作夹机至货车右后方，为货箱蔗叶。当装置约十捆蔗叶时，货车左后方的蔗叶堆垛发生突然坍塌。梁*勇随即伸头查看，发现李*武被坍塌的蔗叶压住，梁*勇操作夹机将坍塌的至安全区域，同时用夹机顶住周边倾斜的蔗叶垛，防范二次坍塌事故发生，随后下车查看李*武伤情，发现其无法自主起身、言语表达不清，便立知李*坚，同时前往李*坚宿舍寻人，途中与闻讯赶来的李*坚会合，二人共同返回现场将李*武平放安置。

（二）事故救援情况

事故发生后，夹机操作员梁*勇随即拨打120急救电话，约20分钟后，龙头乡卫生院急救人员抵达现场开展紧急救治，随后扶绥县人民医院急到现场，梁*勇本人全程配合医护人员将李*武转运至县人民医院抢救。2月8日3时许，李*武经抢救无效，医院宣布临床死亡。李*坚即拨打110报龙头乡人民政府值班电话，上报事故相关情况。

接到事故报告后，县农业农村局、县应急管理局和龙头乡人民政府等单位立即派员赶赴现场，开展现场保护、隐患管控、初步核查等工作，确二次发生风险。

（三）事故善后处置情况

2026年2月9日，李*坚与李*武家属就事故赔偿事宜达成一致，签订书面赔偿协议，赔偿家属63万元整。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

死者李*武安全意识严重不足，违规进入作业区域，是事故发生的重要直接原因。李*武作为外来作业人员，在吊装装车作业期间，不听从现场的安全劝阻，违规攀爬驾驶室顶部、随意进入吊装作业及蔗叶堆存危险区域，对现场存在的坍塌风险预判不足，最终被坍塌蔗叶压住致死，自身对负有直接责任。

（二）事故发生的间接原因

扶绥县阳光种养专业合作社未严格落实安全生产主体责任，法定代表人李*坚未履行安全生产第一责任人职责，安全生产管理全面失控，是事间接原因，具体违法违规行为如下：

1.安全生产管理制度体系全面缺失，未建立健全安全生产责任制、安全生产隐患排查治理制度、岗位安全操作规程、应急救援预案等核心管理制定蔗叶堆存、吊装装卸作业的专项安全管理规定，无任何安全管理台账、隐患排查整改记录，安全生产管理无章可循、完全失控。

2.安全生产教育培训严重缺位，事发前合作社未组织开展任何正规、系统的安全生产教育培训，仅由管理人员不定期进行口头安全提醒，未对开展三级安全教育培训，未对进场外来作业人员进行任何安全交底和风险告知，从业人员及外来人员对作业现场安全风险、安全操作规范完全不掌意识普遍淡薄。

3.作业现场安全管理极度混乱，合作社未对作业现场进行规范化安全管理，未划定危险作业区域、未设置安全警示标识、未配备现场安全监护吊装作业、外来人员进场作业无任何安全管控流程，对违规进入危险区域的人员无制止、无管控，作业现场安全防护措施完全缺失。事故作业区无照明设施，仅依靠夹机装配照明，凌晨作业视线受限，无法及时发现蔗叶垛倾斜坍塌的动态风险；同时现场未设置安全警示标识、未划定禁止人员作业区域，进一步放大了作业安全风险。

4.事故现场蔗叶垛违规超高堆叠，存放后膨胀变形、整体失稳，是事故发生的核心原因。事故现场蔗叶捆存放后膨胀变形、摆放不齐，存在明塌风险，且该隐患已被现场作业人员提前指出，经营方未采取任何整改措施，最终导致蔗叶垛失稳坍塌，是造成本次事故。

（三）事故性质

经调查组认定，扶绥县阳光种养专业合作社“2·8”坍塌事故，是一起因生产经营单位安全生产主体责任不落实、安全管理制度全面缺失、隐理工作未执行、现场安全管理严重失控，加之外来作业人员安全意识淡薄、违规进入危险作业区域导致的一般生产安全责任事故。

四、事故有关责任单位和责任人的处理意见

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

扶绥县阳光种养专业合作社，作为本次事故的责任主体，未落实安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条八条、第四十一条、第四十四条之规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议应急管理局对该合作社依法作出行政处罚；建议县农业农村局根据安全生产相关规定整改，经整改验收后合格方得恢复作业。

（二）事故责任人员责任认定及处理建议

1.李*武，事故死者，外来拉运蔗叶的货运驾驶员。其安全生产意识淡薄，违规进入吊装作业危险区域，不听从现场作业人员安全劝阻，对事有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2.李*坚，扶绥县阳光种养专业合作社法定代表人及实际经营负责人，作为合作社安全生产第一责任人，未参加安全生产专业培训，未履行法责，未健全安全生产管理制度和责任制，整改现场重大安全隐患不力，作业现场管理混乱，对事故发生负主要领导和直接管理责任。其行为违反《共和国安全生产法》第五条、第二十一条、第二十七条规定，建议扶绥县应急管理局依该法相关规定对其作出行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故惨痛教训，压实安全生产各方责任，坚决防范同类事故再次发生，针对本次事故暴露出的突出问题，提出以下防范和整议：

（一）强化安全生产管理，扶绥县阳光种养专业合作社要深刻汲取教训，立即停产停业全面整改，整改合格后方可复产。严格依照《中华人民全生产法》健全全员安全生产责任制、全流程安全管理制度及岗位操作规程，重点完善蔗叶堆存、吊装装卸等专项安全管理规定，确保制度上墙人、执行到位。建立常态化隐患排查治理机制，实现闭环管理，立行立改隐患问题。规范用工及劳动防护管理，足额配备合格防护用品，督促从业来作业人员规范佩戴使用。

（二）规范作业现场，压实安全生产责任合作社立即对作业现场全面规范化改造，安装固定夜间照明；划定蔗叶堆存、吊装作业、安全通道域，设置醒目警示标识与防护设施；严格蔗叶堆存标准，严禁超高堆放，定期检查整理，防范坍塌风险。吊装、除杂作业须安排专人现场监护，严员进入，坚决制止违规操作。完善生产安全事故应急预案，配齐应急救援器材物资。

（三）压实属地管理责任，健全基层安全监管长效机制。

龙头乡人民政府要落实安全生产属地管理责任，健全乡镇、村屯两级监管网格，对辖区内农业经营主体等进行全面排查，建立管理台账，开查，及时整改隐患，做到底数清、情况明、管到位。同时，要加强基层宣传教育，深入村屯和经营场所宣传安全生产法律法规和知识，提升群众和意识。此外，要健全部门联动机制，加强与县农业农村、应急等部门协作，形成监管合力，消除隐患，守住安全生产底线，保障群众生命财产安全。

扶绥县阳光种养专业合作社“2·8”坍塌事故调查组

2026年3月26日

网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室

桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网违法和不良信息举报中心 1237