防城区滩营风电场二期项目“6•22” 事故调查报告

2025-10-16 16:40 来源：防城港市防城区发展和改革局

2025年6月22日19时50分左右，在防城港市防城区滩营风电场二期工程项目ML1风机机位处，发生一起1名员工从风机塔筒内攀爬梯约6米高处坠落事故。

事故发生后，依照《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号区发改局牵头，区应急管理局、市公安局防城分局、区工信局、区总工会、区人社局、十万山瑶族乡人民政府等单位派员参加组成的事故调查组（以下“6·22”事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘察取证，查阅与事故有关的设计、施工资料，对事故发生现场相关理等进行了详细的调查，查明事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故存在的问题，如下：

一、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故经过

2025年6月22日，湖南XX工程有限公司（以下简称XX公司）在防城区十万山瑶族乡沙平村华荣山ML1风机机位进行钢塔筒、机舱、传动链安装作业
离塔筒地面永久平台约6米高处坠落。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场安全员潘某涛马上电话报告滩营风电场项目执行经理肖某，同时立即组织人员抢救伤者并联系120，经现场人员对伤者潘某湘创伤
距离高速路口1km处转移给医疗救护车辆送往防城港市第一人民医院进行救治。

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，防城区党委政府高度重视，市公安局防城分局、区应急管理局、区发改局、区人社局、区总工会等相关部门（单位）密切配合、协调
和不良影响。

（四）人员伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人受伤，无人员死亡，目前直接经济损失约人民币30万元。经治疗后，潘某湘已能自主进行坐立。

二、事故基本情况

（一）项目基本情况

滩营风电场二期项目位于防城区西北部滩营乡、十万山瑶族乡、大茏镇一带山脊区域。装机容量200MW，新建31台风机，总投资约16亿元，项目于
月份开工建设，项目总包单位为江西XX建设工程有限公司。2025年3月20日，江西XX建设工程有限公司将风力发电机组安装工程施工分包给XX公司。

（二）施工单位基本情况

湖南XX工程有限公司（XX公司），法定代表人周某时，统一社会信用代码：9143******，经营范围有特种设备安装改造修理、建设工程施工等；
证》，编号：（湘）JZ安许证字[2022]00******；建筑业企业资质证书，资质类别及等级：特种工程专业承包不分等级（特殊设备起重吊装）；与滩营风
司签有《风力发电机组安装工程施工分包合同》。按照该合同相关规定，明确XX公司主要负责风机的吊装、安装、施工范围内现场全部设备、材料检验和

（三）事故现场基本情况

事故地点位于十万山瑶族乡沙平村华荣山风机ML1机位，塔筒共6节，整体高度140米。事发第一节塔筒平台顶部离地面平台高18米，塔筒内直梯材
共十一格，每格设置一个固定支撑架；第三至第四固定支撑架之间的塔筒壁有约1cm×6cm血迹，现场未发现安全帽、安全绳等相关防护用品。

（四）事故当事人基本情况

潘某湘，男，2002年5月出生，湖南省汨罗市白塘镇人，身份证号码：4306**********，于2025年4月17日与XX公司签订劳动合同，岗位为普工，
作，未持有特种作业人员（高处作业）资格证。

三、事故原因分析

（一）直接原因

根据调查认定，潘某湘作为普工在未持有特种作业人员（高处作业）资格证的情况下擅自进入高空区域，并在下塔过程中从直梯约6米高处坠落受伤

事故原因分析：2025年6月22日，高处作业班组班长徐某安排王某、钱某方、钱某林、陈某东等四人从事高处作业。潘某湘具体作业范围为塔筒外壁
及其合同、工资记录等证据材料，经综合分析认定，潘某湘作为公司普工，在未取得高处作业证的情况下，擅自进入高空区域。

（二）间接原因

1.XX公司的现场施工安全管理混乱。一是未建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员；二是未对从业人员进行安全生产教育和培训，使生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业；三是公司安全生产管理机构未及时发生的间接原因之一。

2.XX公司安全生产管理人员未切实履行现场安全监督管理职责，未能及时发现并制止无证人员进入高空作业区域，是导致事故发生的间接原因之一

四、事故的性质、对事故责任单位及责任人的处理

（一）事故的性质

经调查认定，此次事故是一起因施工人员潘某湘作为普工在未持有特种作业人员（高处作业）资格证的情况下擅自进入高空区域，并在下塔过程中责任事故。

（二）对事故责任单位及责任人的处理

1.XX公司作为施工单位，未依法正确履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制落实不到位、安全管理规章制度尤其是外包作业和交叉作业管理法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021修订版，以下简称《安全生产法》）第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款、第四十区应急管理局依法予以行政处罚。

2.潘某湘，安全意识淡薄，对高处作业存在的安全风险缺乏基本辨识，在未经允许的情况下进入高空区域，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中

3.法定代表人周某时，作为公司主要负责人，未依法正确履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（五）项的规定，依法予以行政处罚。

4.潘某涛作为XX公司安全生产管理员，未切实履行现场安全监督管理职责，未能及时发现并制止无证人员进入高空作业区域，违反了《安全生产法有管理责任。建议由防城区应急管理局依法予以行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）认真抓好隐患问题整改落实

XX公司应认真吸取事故教训，建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业；公司安全生产管理机构加强日常巡查、安全管理，及时

（二）强化属地监管责任的落实

十万山瑶族乡人民政府应依法执行和督促落实上级人民政府和有关部门作出的安全生产决定，协助上级人民政府和安全生产监督管理部门排查安全是否持证上岗，督促企业加强对作业人员的安全教育和培训，发现安全隐患要及时督促落实整改。

（三）加强监督力度，开展隐患排查整治行动

负有安全生产监督管理部门必须按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，对企业安全生产工作进行监督管理的违法行为，切实提高行业安全生产意识，防范类似事故发生。

2025年“6·22”事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

站点地图

主办：防城区人民政府 管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号 邮编：538021 电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号 网站标识码 ：4506030003 桂公网安备45060302000010号