2026-09-01 21:16 来源：

历史上九月发生的危险化学品事故

一、国内事故

煤化工

内蒙古鄂尔多斯亿鼎生态农业公司“9·7”重大高压气体泄漏事故

2023年9月7日，内蒙古鄂尔多斯亿鼎生态农业公司气化车间发生高压气体泄漏事故，造成10人死亡。事故的直接原因是：事故管道远传压力变送器位置违规变更，主管道与放空火炬管线连通处以及就地压力表和远传压力变送器引压短节管严重堵塞，就地压力表和远传压力变送器显示失真，作业人员误判，在主管道内介质压力较高的情况下进行拆卸阀盖操作，导致管道内高压粗合成气瞬间泄漏喷出，现场作业人员大量聚集，导致事故后果扩大。

山西孝义晋茂能源科技公司“9·14”较大中毒事故

2020年9月14日，山西孝义晋茂能源科技公司发生较大中毒事故，造成4人死亡。事故的直接原因是：化产车间VOCs岗位1名操作工未按操作规程作业，在将酸洗塔废液排入地下槽后，未将地下槽内的废液转输至焦油氨水机械化澄清槽内，也未确认地下槽内废液的pH值，直接打开废酸液排放阀门排液；地下槽内发生化学反应生成大量硫化氢并迅速扩散至地面，致其中毒。3名维修作业人员在未采取任何防护措施的情况下盲目施救，导致事故后果扩大。

宁夏捷美丰友化工公司“9·7”较大中毒事故

2014年9月7日，宁夏捷美丰友化工公司氨气液混合物从主火炬筒顶部喷出，造成200米范围内41人中毒。事故的直接原因是：设置在两台氨蒸发器壳侧设备出口管线上的安全阀起跳后，液氨直接进入氨事故火炬管线，氨事故火炬未设置气液分离罐，液氨从事故火炬口喷出，气化后扩散，导致事故发生。

精细化工

湖北天门楚天生物科技公司“9·28”较大爆炸事故

2020年9月28日，湖北天门楚天生物科技公司发生爆炸事故，造成6人死亡。事故的直接原因是：在使用压滤试验机对二硝基蒽醌滤料进行压滤作业时，滤料在压力作用下流动，与聚丙烯纤维滤布摩擦产生静电，能量积聚达到滤料的静电爆发临界值后，引发滤料起火分解，压滤试验机内温度和压力急剧升高，导致压滤试验机内的二硝基蒽醌爆炸。

甘肃张掖耀邦化工科技公司“9·14”较大中毒事故

2020年9月14日，甘肃张掖耀邦化工科技公司污水处理厂发生硫化氢气体中毒事故，造成3人死亡。事故的直接原因是：污水处理厂当班人员违反操作规程将盐酸快速加入到含有大量硫化物的6号废水池内进行中和，致使大量硫化氢气体短时间内快速逸出，当班人员在未穿戴安全防护用品的情况下冒险进入危险场所，吸入高浓度的硫化氢等有毒混合气体，导致人员中毒。

河北晋州一非法染料中间体生产窝点“9·8”较大爆炸事故

2016年9月8日，河北石家庄晋州一非法加工苦味酸窝点发生爆炸事故，造成7人死亡。事故的直接原因是：施工人员违反动火作业规范，在未检测、未采取安全措施、未经审批的情况下进行动火作业，气焊焊花掉落引发现场堆放的苦味酸爆燃，进而引起库房内堆积的苦味酸爆炸。

辽宁抚顺顺特化工公司“9·14”较大爆炸火灾事故

2013年9月14日，辽宁抚顺顺特化工公司发生爆炸火灾事故，造成5人死亡。事故的直接原因是：作业人员在罐顶违章进行电焊作业，产生的火花引爆了作业罐顶采样孔外溢的原甲酸三甲酯蒸气，并回火至罐内，造成罐内爆炸性混合气体爆炸。

辽宁辽阳金航石油化工公司“9·14”较大爆炸事故

2008年9月14日，辽宁辽阳金航石油化工公司发生爆炸事故，造成3人死亡。事故的直接原因是：在滴加异辛醇进行硝化反应的过程中，当班操作工违章脱岗，反应失控时没能及时发现和处置，导致反应釜内温度、压力急剧上升，釜内物料从反应釜顶部的排放口喷出，散落到成品库房内的可燃物上，导致着火，引发成品库内堆积的桶装硝酸异辛酯爆炸，并引起厂内其他物料爆炸、燃烧。

有机化工

山东烟台万华化学集团公司“9·20”MDI缓冲罐较大爆裂事故

2016年9月20日，山东烟台万华化学集团公司烟台工业园二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）生产装置一容积为12m^{3}的粗MDI缓冲罐发生爆裂，造成4人死亡。事故的直接原因是：在停车退料过程中用氯苯对系统进行洗涤时，由于二氨基二苯基甲烷（DAM）泵出口管线上的手阀未关严，导致约8吨DAM进入MDI缓冲罐。DAM和MDI反应生成缩二脲和多缩脲，同时放出大量热量，反应生成物堵塞缓冲罐出料泵入口过滤器，致使事故储罐液位上升至满罐并堵塞罐上方的收液管道及压力平衡管。反应放出的热量使事故储罐内温度、压力不断升高，最终超压爆裂。

江西乐平江维高科公司“9·13”较大爆炸事故

2011年9月13日，江西乐平江维高科公司有机分厂醇解工段四楼发生爆炸，造成3人死亡。事故的直接原因是：甲醇和聚醋酸乙烯等原料没有经过充分搅拌和反应，甲醇在醇解机内挥发，为清空醇解机内的反应废料，操作工打开人孔导致空气进入，形成爆炸性混合气体。操作工在用铁钩将料钩出并用铁锯割开时，铁钩、铁锯与醇解机人孔壁碰撞产生火花，点燃爆炸性混合气体，发生爆炸。

无机化工

河南鹤壁市鹤鑫化工公司“9·29”较大中毒事故

2025年9月29日，河南鹤壁市鹤鑫化工公司发生中毒事故，造成5人死亡。事故的直接原因是：雨污合流，硫铁矿等物质长期随雨水进入办公区化粪池，形成沉积。硫酸中间罐冒罐后，溢流硫酸通过未封堵的围堰排放口进入雨水渠，最后流入办公区化粪池，先遇化粪池液体放热，随后与化粪池内长期积聚的硫铁矿等含硫沉积物发生反应，引起化粪池内液体爆沸冒出，放出大量以硫化氢为主（同时含有一氧化碳）的混合有毒气体，逸散到厕所及周边区域，造成人员中毒。部分救援人员未佩戴防护用品仓促施救，导致事故后果扩大。

湖北龙佰襄阳钛业公司“9·2”较大闪爆事故

2025年9月2日，湖北龙佰襄阳钛业公司在处理低温余热系统–脱盐水加热器漏酸过程中，对脱盐水箱进行动火作业时发生闪爆，造成5人死亡。事故的直接原因是：脱盐水加热器列管泄漏的硫酸与脱盐水箱碳钢箱体反应产生氢气，聚集在脱盐水箱顶部，遇螺栓切割作业产生的火花发生闪爆。

湖北大江化工集团公司“9·24”较大窒息事故

2017年9月24日，湖北大江化工集团公司硫酸中心熔硫工段发生窒息事故，造成3人死亡。事故的直接原因是：在未办理受限空间作业票证、未通风置换、未对槽内空气进行检测分析、未采取任何个人防护措施的情况下，操作人员违章进入1#助滤槽内进行检修作业，发生窒息，救援人员未佩戴个人防护用品盲目施救，导致事故后果扩大。

湖南鲁湘钡业公司“9·23”较大爆燃事故

2014年9月23日，湖南鲁湘钡业公司硝酸钡包装车间在检修雷蒙机的过程中发生爆燃事故，导致6人死亡。事故的直接原因是：检修雷蒙机时,底部变速箱顶盖崩掉，形成半月形开口，顶盖上及周围遗留的硝酸钡掉入变速箱机油内，具有强氧化性的硝酸钡与机油混合形成爆炸性混合物，检修人员违规用铁器敲打螺栓产生火花，引发爆燃。

云南南磷集团电化公司“9·17”氯气中毒事故

2008年9月17日，云南南磷集团电化公司发生氯气泄漏，造成71人中毒。事故的直接原因是：液氯充装站操作工将液氯钢瓶充满、关闭液氯充装阀后，没有及时调节液氯充装总管回流阀，充装总管短时压力迅速升高，造成充装系统压力表根部阀门上部法兰的垫片出现泄漏。泄漏的液氯气化扩散，造成操作工和下风向其他岗位的6名操作工以及附近64名施工人员中毒。

山西阳泉氯碱厂“9·12”较大爆炸事故

1997年9月12日，山西阳泉氯碱厂在检修中发生爆炸事故，造成3人死亡。事故的直接原因是：盐酸合成工段2#空冷系统和3#盐酸储罐进酸口发生泄漏，在未对盐酸储罐进行清洗、置换、分析，未执行动火作业有关规定的情况下，违规派4名检修工用塑料焊枪补焊，焊接过程中发生爆炸。

二、国外事故

泰国坤敬府乙醇厂“9·12”较大爆炸事故

2016年9月12日，泰国坤敬府一公司乙醇厂发生爆炸事故，造成3人死亡。事故原因是：工人在检修废水储罐顶盖时，焊接火花引爆了罐内可燃气体甲烷。

法国图卢兹市AZF化工厂“9·21”特别重大爆炸事故

2001年9月21日，法国图卢兹市AZF化工厂221号仓库发生爆炸火灾事故，造成31人死亡、2500多人受伤。事故原因是：221号仓库内300吨硝酸铵与500公斤二氯异氰尿酸钠混合存放，因散热不良、局部过热，导致爆炸。

扫一扫在手机打开当前页面

责任编辑：李静