长沙县黄花镇湖南豪莱斯钢化玻璃有限公司“4·19”一般物体打击事故调查报告

长沙县人民政府事故调查组

（2026年8月11日）

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故物体情况

（四）事故涉及车辆情况

（五）事故发生经过

（六）事故现场情况

（七）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故发生单位存在的主要问题

五、有关部门及属地政府的履职情况

六、有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任的人员

（二）对事故责任单位的处理建议

（三）对事故责任人员的处理建议

（四）对公职人员的处理建议

（五）其他处理建议

七、事故防范和整改措施

长沙县黄花镇湖南豪莱斯钢化玻璃有限公司“4·19”一般物体打击事故调查报告

2026年4月19日15时30分许，在长沙县黄花镇的[redacted]有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失151万元。

事故发生后，省、市、县相关部门和镇领导立即赶赴现场指导救援处置、协调善后和事故调查工作，县政府相关领导就事故善后及事故调查工作作出指示。市应安委办对该起事故的调查处理进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，县人民政府成立了由县应急局牵头，县工业和信息化局、县公安局、县行政执法局、县总工会、县司法局和黄花镇人民政府为成员单位的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，长沙县黄花镇[redacted]有限公司

“4·19”一般物体打击事故是一起企业主体责任落实不到位，现场安全管理不到位、现场人员不遵守安全操作规程导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

[redacted]有限公司（以下简称[redacted]公司），注册资本贰佰万元，类型为有限责任公司（自然人独资），成立于2018年9月10日，注册地址为[redacted]，法定代表人为[redacted]。统一社会信用代码：[redacted]。经营范围：特种玻璃制造；建材批发；金属门窗制造；钢木门、安全门、木制品门及其配件的零售；钢制床、柜、家具、五金制品的批发；不锈钢型材、木制品、玻璃制品、家居用品、门、窗、家具的销售；钢制床、柜、家具、五金制品安装；玻璃钢制品安装；家具安装；玻璃加工；钢化玻璃制造；金属门窗工程施工；防火门安装；防火窗安装；整体浴室安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[redacted]公司有员工19人，兼职安全员1人，因公司规模较小，未设置相关管理部门。

由于[redacted]年事已高，身患脑梗等疾病，无法履行公司主要负责人责任，公司已经交由[redacted]（[redacted]）具体负责；死者[redacted]是[redacted]的大女婿，[redacted]是[redacted]的二女婿。该公司

为家族式企业。

（二）事故发生单位安全管理情况

[redacted]公司配备了兼职的安全人员；公司编制了《安全操作规程汇编》《生产安全事故应急预案》等安全生产制度性文件；制定了2026年度安全生产隐患排查工作方案，开展了隐患排查，形成了隐患排查治理台账；每月组织开展了安全生产培训，留存了培训记录；厂区内张贴相应的现场管理制度。

（三）事故物体情况

[redacted]轻型仓栅式货车货斗上装有大型钢化玻璃4块、小型钢化玻璃18块。

大型钢化玻璃的尺寸为2671mm×2566mm，厚度为6mm+6mm，单块钢化玻璃重量约205kg。

（四）事故涉及车辆情况

1.[redacted]，车辆类型：轻型仓栅式货车（新能源/电），使用性质：货运，品牌型号：福田牌，车辆所有人：[redacted]。车辆检验有效期至2026年8月。

2.[redacted]，车辆类型：轻型普通货车，使用性质：货运，品牌型号：江淮牌，车辆所有人：[redacted]。车辆检验有效期至2027年3月。

（五）事故发生经过

[redacted]公司主要负责人[redacted]应客户要求将一批钢化玻璃（共计二十二块）运往娄底市新化县。2026年4月18日10时，[redacted]与个体货运司机[redacted]约定，该业务由[redacted]承运，费用由客

户承担。

4月19日13时，[redacted]公司负责人（股东）[redacted]、[redacted]操作行车将此批钢化玻璃吊装至[redacted]的[redacted]货车上，大型钢化玻璃分别捆绑在货车车厢两侧，小型钢化玻璃则集中捆绑在货车车厢中间。吊装完成后，[redacted]驾驶该车辆前往娄底市新化县，在行驶1公里左右时，由于承运的钢化玻璃重量超过货车的最大承载重量，导致车辆重心不稳，[redacted]认为继续行驶下去有较大的危险性，随即中止行程返回[redacted]公司。在返回途中偶遇个体货运司机[redacted]，因[redacted]知晓[redacted]有专用运输玻璃的轻型栏板货车，认为由[redacted]承运更加安全，随后跟[redacted]进行沟通后，[redacted]同意该建议，[redacted]又跟[redacted]电话解释情况。[redacted]同意之后，两人分别驾车前往[redacted]公司，分别将车辆停至公司车间，其中[redacted]的[redacted]货车车头朝车间内部，[redacted]的[redacted]货车车头朝车间外部，两货车尾部贴靠准备转运玻璃。

14时30分许，[redacted]操作行车将[redacted]货车的钢化玻璃转运至[redacted]货车上，两人协作先转运小型钢化玻璃。15时30分许，在转运完小型钢化玻璃后，[redacted]站在[redacted]货车车厢里，要求[redacted]解开大型钢化玻璃的捆绑绳索，[redacted]随即先后解开货车尾部、头部的捆绑绳索，大型钢化玻璃失去绳索的控制后突然向内倾斜倒塌，砸中[redacted]，将其压在钢化玻璃之间，致其受伤。

（六）事故现场情况



（图1）事故发生车间全貌



（图2）行车吊装玻璃作业现场



（图 3）事故发生后现场

（七）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者：[redacted]，男，汉族，1982 年 3 月 21 日出生，身份证号码：[redacted]，上饶市鄱阳县人，[redacted]公司负责人（股东）、现场负责人、兼职安全员。事故造成直接经济损失 151 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月 19 日 16 时 15 分，[redacted]公司先后向属地政府、公安等相关单位报告该事故初步情况，并称已经将伤者送到医院进行抢救。

属地政府、公安、应急等单位接报后，立即按照相关应急预

案由相关领导组织人员到[redacted]公司和医院现场处置。

属地政府依规向县应急局指挥中心报送初步事故信息。

4月20日1时47分，[redacted]因伤重抢救无效死亡。[redacted]公司随后向属地政府、公安等相关单位续报情况。

属地政府、公安等相关单位向县应急局指挥中心续报事故信息。长沙县应急局指挥中心将事故信息上报市应急指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

2026年4月19日15时30分许，[redacted]看到[redacted]被大型钢化玻璃打击、挤压在货车货厢内后，立即开展救援。在周围其他工人的协助下，使用行车将大型钢化玻璃吊运开，将[redacted]救出，并由急救车送到医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

[redacted]于4月20日1时47分，抢救无效死亡，死亡原因：躯干挤压伤。[redacted]公司与死者家属进行调解，双方达成并签订协议。

经评估，事故发生后，事故救援响应迅速，处置过程中未发生次生事故。

三、事故原因

（一）事故直接原因

[redacted]安全意识淡薄，自身履职不到位，未遵守相关行业标准[①]，未使用专用玻璃架捆绑钢化玻璃，吊装时人未站在安全区

[1]中华人民共和国建材行业标准-《加工玻璃安全生产规程》（JC/T2278-2014）第5.4.3条：裸包运输时应使用专用玻璃架，玻璃架应固定在运输车辆上；装载完毕或移动运输车辆前必须进行捆绑或固定；装卸应使用行车、叉车等专用设备，装卸过程应保持重心平衡。第4.1.2.1条：厂房内玻璃原片的吊装宜使用行车或适宜设备，起

域，在没有确认安全的情况下就指挥他人解开捆绑钢化玻璃的绳索，导致自身被钢化玻璃砸中死亡。

（二）事故间接原因

1. 现场安全管理不到位。[redacted]公司在使用行车进行吊装作业中，未配备专门人员在旁进行指挥，整个作业未划定警戒区域，未设置任何物理隔离或阻挡措施，导致钢化玻璃倒塌时赵晓波无法及时避让。

2. 风险辨识及管控不到位。[redacted]公司对行车吊装作业中存在的安全风险辨识不到位，未对解绑作业中人员站位、解绑顺序、绳索解除后的临时固定措施等风险点进行辨识和评估，未制定针对性的控制措施。

3. 安全教育培训不到位。[redacted]公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，在货车车厢内进行高风险作业时未佩戴安全帽等必要防护用品，导致被大型玻璃压倒后无法得到任何有效保护。

四、事故发生单位存在的主要问题

[redacted]公司

安全生产主体责任落实不到位，对安全生产资金、物资投入不力，一开始未使用专用车辆进行玻璃运输，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[②]的规定；现场安

吊位置正确，人员应处于安全位置。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

全管理缺失，在进行吊装作业时未安排专门人员进行现场指挥，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[3]的规定；风险辨识及管控不足，未及时发现吊装钢化玻璃未使用专用玻璃架和吊装时人未站在安全区域，未及时发现并消除上述事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[4]的规定；未督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[5]的规定。

五、有关部门及属地政府的履职情况

（一）长沙县应急管理局履职情况：因[redacted]公司为规下企业，不在2025、2026年度安全生产监督检查计划中。2025年4月至2026年4月，在工贸领域开展了安全生产治本攻坚三年行动和“防风险，保安全”专项行动，共检查189家企业、排查整改问题隐患683条；联合县行政执法局举办长沙县2026年度工贸领域安全管理工作培训班9场，对全县1820余家企业负责人开展全面培训（[redacted]公司4月9日参会），提升整体安全生产整体能力；会同人社部门每季度集中约谈工伤频次高的企业，目前共开展约谈4次，约谈企业78家。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

经调查，未发现该部门存在履职不到位的情况。

（二）长沙县工业和信息化局履职情况：2025年4月—2026年4月，走访指导工业企业23家，排查并督促整改了16条隐患问题，消除了安全隐患；组织2场、200余家企业负责人参加的安全生产集中教育培训，提升负责人意识和能力；利用微信群及公众号等新媒体平台，集中推送安全生产知识18次。

经调查，未发现该部门存在履职不到位的情况。

（三）黄花镇人民政府履职情况：2024年11月对[redacted]公司进行检查，发现存在对吊装过程员工未佩戴安全帽、手扶吊装货物等违规操作，作出行政（当场）处罚决定书，处罚1000元；2025年7月对[redacted]公司进行检查，发现隐患排查治理公示牌未及时更新等问题，要求责令限期整改，[redacted]公司后整改完毕；2026年度安全生产监督检查计划中，[redacted]公司列在11月份检查；召开了2026年度安全强基固本攻坚行动部署会，对工贸企业安全生产工作进行了动员部署，组织辖区内工贸企业进行集中警示约谈，并签订了企业主要负责人安全生产履职承诺书，组织辖区内工贸企业进行了8次集中安全生产教育培训（其中有[redacted]公司参加）。但是对[redacted]公司仍存在的员工未佩戴和使用劳动防护用品的安全隐患督促整改不到位，对企业安全教育不细致。

六、有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任的人员

[redacted]，现场负责人、兼职安全员，安全意识淡薄，自身履

职不到位，未遵守相关行业标准，未使用专用玻璃架捆绑钢化玻璃，吊装时人未站在安全区域，在没有确认安全的情况下就指挥他人解开捆绑钢化玻璃的绳索，导致自身被钢化玻璃砸中死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

[redacted]公司，未严格落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，在使用行车吊装钢化玻璃过程中，未配备专门人员在旁进行指挥；对行车吊装作业中存在的安全风险辨识不到位，对于转运钢化玻璃未使用专业玻璃架危险的辨识不足，吊装钢化玻璃时人未站在安全区域；安全教育培训不到位，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]相关规定予以行政处罚。

（三）对事故责任人员的处理建议

[redacted]，[redacted]公司实际负责人，负责公司全面工作和安全生产工作。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]相关规定予以行政处罚。

（四）对公职人员的处理建议

[redacted]，男，黄花镇人民政府[redacted]，具体负责辖区内工贸企业的安全监管工作。对[redacted]公司仍存在的员工未佩戴和使用劳动防护用品的安全隐患督促整改不到位，对企业安全教育不细致，建议由县纪委监委处理。

（五）其他处理建议

黄花镇人民政府，作为属地监管单位，安全隐患排查整治不细，未及时发现企业存在的作业人员未佩戴安全帽等防护用品的隐患，建议责成其向县应急和安全生产委员会作书面检查。

七、事故防范和整改措施

（一）进一步夯实企业安全生产主体责任

[redacted]公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全生产红线意识。要按相关要求建立公司内部安全管理机构，建立健全并落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防机制，切实落实企业安全生产主体责任；要加强对员工的安全生产教育和培训，增强员工安全意识、提高员工安全技能，杜绝违章作业；要加大安全生产资金的投入，确保安全设施、防护装备等足额到位，全面提升企业本质安全水平；要强化日常生产安全管理和巡查力度，加强对装、转运玻璃作业的

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

管控，做到发现隐患及时处理，切实把事故隐患消除在萌芽状态，杜绝类似事故再次发生；要及时做好公司法定代表人的变更，做到权责一致。

（二）进一步强化行业安全监管责任

长沙县应急管理局要深刻汲取事故教训，切实加强对[redacted]公司及同类型生产经营单位的安全监督管理，开展事故警示教育，督促企业落实主体责任；要重点警示相关经营主体在货物装卸过程所有环节的规范操作，强化安全风险辨识与隐患排查治理，严防类似事故再次发生；要指导企业配齐安全防护装备和应急物资，要督促企业员工按照相关要求穿戴好个人安全防护用品；要完善专项应急预案，按照要求强化现场处置方案的演练，提升企业事故隐患整体防控能力。

（三）进一步加强行业指导责任

长沙县工业和信息化局要督促指导辖区所有工业企业全面健全安全生产责任体系、管理制度及岗位安全操作规程，常态化指导企业开展全员、全方位隐患自查自纠，规范现场作业管理，及时消除习惯性违章和各类隐蔽性隐患，持续提升企业本质安全管理水平。

（四）进一步压实属地监管责任

黄花镇人民政府要强化对工贸企业的安全生产管控力度；要举一反三，认真剖析导致事故发生的原因、充分认识事故暴露出来的问题，开展隐患排查治理和安全教育培训工作，发现企业存在安全隐患后要及时督促整改和处理。

附件：

1. 长沙县黄花镇湖南豪莱斯钢化玻璃有限公司“4·19”一般物体打击事故调查组成员名单

2. 长沙县黄花镇湖南豪莱斯钢化玻璃有限公司“4·19”一般物体打击事故伤亡人员名单

3. 长沙县黄花镇湖南豪莱斯钢化玻璃有限公司“4·19”一般物体打击事故直接经济损失统计表

长沙县黄花镇湖南豪莱斯钢化玻璃有限公司

“4·19”一般物体打击事故调查组

（长沙县应急管理局代章）

2026年8月11日