大新县全茗镇万顺页岩红砖厂“1•10” 隧道窑坍塌事故调查报告

2021-04-20 15:45 来源：大新县应急管理局

大新县全茗镇万顺页岩红砖厂“1·10”

隧道窑坍塌事故调查报告

2021年1月10日上午10时许，大新县全茗镇万顺页岩红砖厂3号隧道窑进行维修时发生坍塌事故，造成赵立秋被埋当场死亡，直接经济损失66据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2021年1月12日大新县人民政府由县政府办、公安局、人社局、工信局、总工会、市场局、全茗镇政府等部门组成事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关事故调查报告如下：

一、建设单位和维修单位基本情况

（一）建设单位基本情况

大新县全茗镇万顺页岩红砖厂起建于2013年3月16日，为股份制私人企业，厂里有8个股东，工商营业执照统一社会信用代码9145XXXXXXXXX注册资金1380万：法定代表人：张银钦（身份证号：3501XXXXXXXXXXXXXXXX），采土场矿长兼砖厂负责人陈代好（身份证3501XXXXXXXXXXXXXXXX）长主要负责人资格证（证号与身份证号相同），采土场安全员兼砖厂安全员陈金锋（身份证号3501XXXXXXXXXXXXXXXX），取得金属非金属安全员（证号与身份证号相同）；厂里有员工30人，年产值 878万元，年上交税费49万元 。

大新县全茗镇万顺页岩红砖厂没有与施工队签订专门的安全生产管理协议。

（二）维修单位基本情况

维修单位是零散的农民工。张鸿远（身份证号：5111XXXXXXXXXXXXXXX）从事经营保温材料和施工，一直与大新全茗镇万顺页岩红砖厂有业知道大新全茗镇万顺页岩红砖厂需要维修隧道窑，就把维修隧道窑的项目介绍小工头罗德华（身份证号5102XXXXXXXXXXXXXXX）。2020年10月17日大新县全茗镇万顺页岩红砖厂签订维修合同，然后把维修项目介绍给老表赵兴建（身份证号：5102XXXXXXXXXXXXXXX）组织施工。赵兴建通过电话一起打零工的11名农民工，于2021年1月6日维修工开始进厂施工。

该施工队系零散的农民工，无工商营业执照、无固定组织机构和负责人；没经过安全教育培训；无维修施工方案；没有交纳工伤保险；没有签订专门的安全生产管理协议。

二、事故类型

坍塌事故

三、事故死者基本情况

死者：赵立秋，男，汉族，初中文化，1953年8月7日出生，身份证号：5102XXXXXXXXXXXXXX，身份证地址：重庆市万盛区关坝镇兴文村金家沟

四、事故经过及求援情况

2021年1月10日，早上7时许，维修工用餐后就进入隧道窑开始施工。隧道窑顶部已经全部拆下，当天主要工作就是清理隧道窑顶部拆下的碎碴人分成两组，每组5人，分别在隧道窑两头同时施工。到了9时，专门负责厨房工作的朱秀莲忙完活后也到隧道窑帮忙清理碎碴。赵立秋、朱秀莲和工人负责在窑道里用铁铲装碎碴到电动边，1人负责开电动车把碎碴拉出外面。当时赵立秋和朱秀莲在最前面，赵立秋在朱秀莲的左侧。到了10时已经清理进到窑道7.3米，突然“轰”的一声，已经变型凸出的窑道左边窑墙倒塌，把赵立秋全部淹埋。在他右侧的朱秀莲急忙往外跑，她边跑边秋，跑到窑口外面没看到赵立秋出来，知道赵立秋已经被埋，急忙喊工友一起过来抢救赵立秋，其中有一名工人跑到厂办公室报告：“窑道塌方压人”，在办公室工作的厂方负责人也赶到事故现场和工人们一起抢救被埋人员，同时在现场的工人用手机报120和119。

大约过了30分，消防队和120医务人员赶到事故现场。由于赵立秋被埋较深，消防队员赶到现场后还找不到人。消防队员让工人们撤出，由消去抢救。大约过了二十分钟，消防队员才找到赵立秋，同时把赵产秋抬出窑外给医护人员抢救。医护人员经过检查，赵立秋已无生命体征。砖厂负专车把赵立秋送到大新县人民医院太平间，并让工友联系死者家属。

事故发生后，大新县全茗镇万顺页岩红砖厂相关负责人按规定时间和程序报告大新县人民政府、应急局、全茗镇政府及相关职能部门。同时死者善后工作，死者家属情绪平稳。

接到事故报告后，县政府办、应急、公安、工信、人社、工会、市场局、全茗镇政府相关领导立即赶到事故现场组织抢救。县委常委、常务峰第一时间组织召开事故现场协调会，布置事故现场维护和善后工作。经过多方努力，善后工作有序开展，家属无过激行为。

五、事故原因

（一）事故现场勘验情况

隧道窑长70米，宽3.6米，高2.8米，窑墙厚1.5米、墙体两边用双砖彻起，中间灌入碎砖粉。隧道窑因使用已久，窑墙已变型外凸，所除重建。

（二）事故直接原因

窑墙不稳固、安全防范措施不到位是发生倒塌事故的直接原因。

（三）间接原因

1、大新县全茗镇万顺页岩红砖厂在维修前没有进行风险辨识和制定专门维修方案。

2、大新县全茗镇万顺页岩红砖厂没有与维修方签定专门的安全生产管理协议。

3、外来务工人员没有经过岗前“三级”教育培训，工人安全意识淡薄。

4、安全防范不到位，工人冒险作业。

（四）事故主要原因

1、大新县全茗镇万顺页岩红砖厂在进行隧道窑维修时没有制定专门的安全维修方案，在窑墙不稳固的情况下，没有采用顶木和顶板防坍塌护措施。

2、因外来务工是零散的农民工，无组织机构，无法定代表人，砖厂没有签订专门的安全生产管理协议，现场维修安全管理不到位。

3、外来务工的农民工没有经过岗前“三级”教育培训，务工人员安全意识淡薄。

4、外来务工人员在窑墙不稳固、安全防护措施不到位的情况下，冒险进入隧道窑进行作业。

六、事故性质

大新县全茗镇万顺页岩红砖厂没有落实企业安全主体责任，在维修隧道窑过程中，安全管理不到位，在窑墙不稳固的情况，没有做好安全防护措发生窑墙倒塌，属于生产安全责任事故。

七、事故处理建议

（一）事故单位

大新县全茗镇万顺页岩红砖厂属于建设方，没有落实企业安全主体责任。在进行维修隧道窑时没有制定专门的安全维修方案；没有对外来进行岗前“三级”安全教育培训；安全防护不到位；没有与外来务工人员签订专门的安全管理协议，没有为外来务工人员交纳工伤保险，违反了《共和国安全生产法》第十七条、第十八条、第二十五条、第四十一条第、四十八条等规定，对事故负有主要责任，建议应急管理部门依照相关法律大新县全茗镇万顺页岩红砖厂行政处罚。

（二）赵立秋

赵立秋安全意识淡薄，在窑墙不稳固，没有做好防护措施，存在坍塌危险的情况下，冒险进入危险区域施工作业，违反了《中华人民共和国法》第五十二条：“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所”规定，对事故负有赵立秋在事故中已经死亡，建议不再追究责任。

八、事故防范措施及整改建议

1、大新县全茗镇万顺页岩红砖厂继续加大安全生产管理，全面落实企业安全主体责任，强化各项安全防范措施，开展安全隐患大排查大整事故再次发生。

2、建立健全企业全员岗位安全生产责任制，完善企业内部安全管理机制，督促各生产车间安全管理，从源头上堵塞漏洞。

3、加强安全教育培训。主要负责人和安全管理人员要经过安全教育培训，考试合格后方可上岗作业；特种作业（电工作业，起重机电、气焊作业，登高架设作业等）人员，必须经专门培训、考试合格并取得特种作业上岗证，方可独立进行特种作业；对本厂职工和外来务过“三级”安全教育培训方可上岗。

4、加强对外项目承包单位安全管理，严格把关承包单位经营资质，对不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人不予承包；对外包单位安全生产工作协调和管理，签订好安全管理协议，做好安全告知等工作，做好各项防范措施，杜绝事故发生。

大新县全茗镇万顺页岩红砖厂“1·10”坍塌事故调查组

2021年4月18日

网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号

主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271

桂公网安备 45142402000015号　桂ICP备12005218号-1　网站标识码 ：4514240003

今日大新微信公众号　广西云