索引号	11511122008795813 4/2026-00007	**公文种类**	报告
发布机构	西充县应急管理局	**主题分类**	其他
成文日期	2026-05-09	**发布日期**	2026-05-09

四川瑞邦农业开发有限公司 “5•28”一般农机翻车事故调查报告

联系我们 | 网站地图 | 版权声明

网站标识码：5113250024 ICP备案：蜀ICP备2023004580号-1 川公安网备51132502000032号

无障碍浏览 官方微信 官方微博 智能问答 返回顶部 点击隐

2023年5月28日下午14时10分许，四川瑞邦农业开发有限公司驾驶员马*俊驾驶联合收割机在西充县义兴镇敬二垭村收割[illegible]故，致1人死亡，直接经济损失约70万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《农业机械安全监督管[illegible]政府授权，2023年6月1日，县应急管理局成立了以局长为组长，县应急管理局、县农业农村局、县公安局和县总工会等相[illegible]司“5·28”一般农机翻车事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县检察院派[illegible]

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过周密细致的现场勘察、调查[illegible]明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况。认定了事故性质和责任，同时，事故调查组对相关责任单位、责任[illegible]问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位、事故联合收割机及人员伤亡情况

（一）事故单位相关情况

事故单位为四川瑞邦农业开发有限公司，该公司成立于2017年3月27日，注册资本壹仟万元整，类型为有限责任公司（自[illegible]公司注册地址位于四川省南充市西充县安汉大道四段128号商会大厦1209室、1210室，农业种植基地位于西充县义兴镇敬二垭[illegible]种植等，统一社会信用代码为91511325MA62DLB32N，在有效期内。2020年10月1日，四川瑞邦农业开发有限公司与西充县义[illegible]土地经营权流转（出租）合同》，租赁期限为2020年10月1日至2028年10月1日。

（二）事故联合收割机相关情况

事故联合收割机是四川瑞邦农业开发有限公司于2021年10月29日购买，注册日期为2021年12月7日，车牌号为川13D0038，为沃得牌履收割机，类型为农业机械，发动机型号为4G33V16-118G31G，产品型号为4LZ-6.0EK，工作幅宽为2200mm，发动机额定功率ZRLKD358761，准乘数为1人，生产企业为江苏沃得农业机械股份有限公司。经调查核实，事故联合收割机的年检有效期至2022年12月7日月。

（三）事故伤亡人员相关情况

事故死亡人员马*俊，男，汉族，55岁，家住四川省西充县原中岭乡上坊寺村，系四川瑞邦农业开发有限公司联合收割机驾驶员，于20
该公司签订劳动合同，只是达成了口头用工协议。经“四川一体化平台”“四川农机安全监督管理信息系统”查询核实，马*俊在事故发生前未

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

据调查，根据四川瑞邦农业开发有限公司副总经理贾*前期的工作安排，2023年5月28日上午，马*俊在基地操作旋耕机耕地，中午12
植基地，和工友们一起在食堂吃中午饭，期间未饮酒，下午13时许，马*俊根据工作安排准备开联合收割机去收割小麦，因不知道小麦地的
兵带路前往，抵达后就独自一人操作收割机收割小麦，公司货车司机蒲*龙在13时50分许驾驶货车到小麦地上边的水泥公路上接应马*俊，
后上机耕道卸小麦到蒲*龙的货车上，然后又继续回地里收割剩余的小麦，下午14时10分许，马*俊在收割完第二车小麦沿机耕道往货车停
到高约1.1米的麦地里，马*俊向车辆右侧（机耕路往货车停靠处方向）跳车后摔倒，因头部卷入旋转的履带边缘受伤，致当场死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，在附近捡小麦的村民王*国看见后随即跑到水泥公路上告诉了货车驾驶员蒲*龙，蒲*龙立即向公司管理员贾*和工作人员
兵赶到后拨打了“120”“119”等急救电话，后马*俊经“120”急救医生现场确认已当场死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，四川瑞邦农业开发有限公司与马*俊家属已于2023年6月3日达成赔偿协议，双方已签字生效，未造成大的社会影响。

三、应急救援评估

事故发生后，县农业农村局、县应急管理局、义兴镇人民政府、义兴派出所在接到事故报告后第一时间启动应急预案，相关人员立即
应急措施，说明应急响应、应急联动及时，调度指挥有效；从初步查明伤亡情况、处理过程、善后工作、舆情控制、宣传报道等工作看，
制有效。

四、事故现场勘验情况

事故发生后，县农业局农机监理站及时到事故现场进行事故勘验，据勘验，事故机耕道（坡度约5°）离小麦地高度约1.1米（路高、地
间有矮茎杂草，道路两旁有1至2米的芭茅（别名：芒草）。由于事故发生地要进行农业生产，2023年6月8日，四川瑞邦农业开发有限公司
至事故发生地上边公路旁的空地上，后经县农机监理站现场勘验，因事故收割机侧翻，润滑油泄漏，导致发动机受损，无法正常使用。20
业开发有限公司委托义兴镇庞*勇对事故收割机的发动机进行维修处理，2023年8月4日，县应急管理局、县农机监理站、四川
驶员王*荣对事故收割机进行了现场测试，经确认，事故收割机可以正常行驶，收割机转向、制动系统无明显异常。

五、事故原因及性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

联合收割机驾驶员马*俊安全意识淡薄，违反《农业机械安全操作规程》，在未取得联合收割机驾驶证的情况下，驾驶
操作不当导致车辆侧翻致事故发生。以上是这起事故发生的直接原因。

2.间接原因

四川瑞邦农业开发有限公司安全生产主体责任落实不到位。对从业人员安全教育培训不到位，对事故隐患排查治理不到

（二）事故性质

事故调查组认定四川瑞邦农业开发有限公司“5·28”一般农机翻车事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

马*俊：四川瑞邦农业开发有限公司联合收割机驾驶员，安全意识淡薄，违反公司制定的农业机械安全操作规程，在未取
合收割机进行收麦作业，因联合收割机操作不当导致车辆侧翻致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条相关规
责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对相关责任单位的处理建议

四川瑞邦农业开发有限公司：安全生产主体责任落实不到位。一是对从业人员安全教育培训不到位。安全教育培训流于形式，未建
度，未按规定对联合收割机驾驶员马*俊开展“三级”安全教育培训。二是对事故隐患排查治理不到位。公司未建立并落实生产安全事故隐患
照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（农业农村部2018年第1号令）第七条相关规定取得联合收割机驾驶证；事故联合收割机的年检
事故发生时已脱检5个多月，未按照《农业机械安全监督管理条例》第三十条规定进行定期安全检验。其行为违反了《中华人民共和国安全

无障碍浏览
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

款、第四十一条第二款之规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

行政处罚。

七、事故防范措施和建议

事故各相关单位要认真吸取事故教训，举一反三，切实加强安全生产监管。

（一）四川瑞邦农业开发有限公司要认真落实企业安全生产主体责任。一是要进一步完善安全生产各项规章制定和操作规程；二是要

训，提高安全意识；三是要认真开展生产安全事故隐患排查治理工作，加强风险管控，及时消除安全事故隐患。

（二）县农业农村局要深刻吸取“5·28”农机翻车事故教训。一是要组织召开事故分析会，分析事故原因，总结经验教训，进一步组织开

产教育培训，尤其要求驾驶员增强法制观念和安全生产意识，熟悉和掌握安全生产规章制度及农机安全操作技能；二是要组织开展一次全县

机械专项大排查，建立完善农机和农机驾驶员档案、台账；三是要加强对跨区域作业农用机械的安全监管；四是要进一步加大执法力度，严

法行为。

四川瑞邦农业开发有限公司

“5·28”一般农机翻车事故调查组

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站 其他网站

政府网站找错

无障碍浏览

官方微信

官方微博

智能问答

返回顶部

点击隐