索 引 号 ：	640221035/2026-00177	**主题分类 ：**	
发文机关 ：	平罗县应急局	**成文日期 ：**	2026年06月24日
标　　题 ：	宁夏格瑞特节能环保科技有限公司“4·28” 一般高处坠落生产安全事故调查报告		
发文字号 ：		**有 效 性 ：**	有效

宁夏格瑞特节能环保科技有限公司“4·28”一般高处坠落生产安全事故调查报告

2026年4月28日11时45分许，位于平罗工业园区崇岗园的宁夏格瑞特节能环保科技有限公司在维修烘烧一体窑顶棚时，一名临时雇佣工不慎踩破旁边软化水箱顶部，经医院抢救无效死亡，直接经济损失约185.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）第八十六条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）款、第二十四条规定，经报县人民政府研究批准，成立了宁夏格瑞特节能环保科技有限公司“4·28”一般高处坠落生产安全事故调查组（以下简称局长担任调查组组长，县应急管理局、平罗县工业园区管委会、公安局、工信局、人社局、总工会组成事故调查组，邀请县纪委监委和县检察院派员

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、查阅资料等调查取证，查明亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了宁夏格瑞特节能环保科技有限安全事故调查报告。

调查认定，宁夏格瑞特节能环保科技有限公司“4·28”事故是一起企业风险辨识不到位，未落实安全管控措施，现场高处作业未设置防坠落设安全防范意识薄弱，在顶棚作业时未系挂安全带，未正确佩戴安全帽，踩破老化树脂瓦坠落的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

宁夏格瑞特节能环保科技有限公司（以下简称：格瑞特公司），登记注册成立时间：2019年10月08日；统一社会信用代码：91640221MA76MLRP9N表人：文某龙；地址：石嘴山市平罗县煤炭集中区。经营范围：砖瓦制造，砖瓦销售，建筑砌块制造，建筑砌块销售；固体废物治理；资源再生利用技理，非金属矿及制品销售。事发时，企业处于生产状态。

（二）事故发生单位安全管理情况

格瑞特公司未成立专门安全管理机构，总经理文某龙负责现场安全管理工作，办公室主任张某兼职安全员负责安全管理内业资料工作，厂长文某于2024年3月修订了《安全生产规章制度汇编》内含安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程。

格瑞特公司总经理文某龙联系临时雇佣工杨某伟，随后通过互相介绍，张某俊、李某、李某兵（死者）组成了临时施工团队。4名雇佣工人于4月作业，格瑞特公司口头对工人进行过安全教育培训，未进行技术交底、未核查人员证件。

（三）事故发生经过

2026年4月28日8时许，四名临时雇佣工来到格瑞特公司，将存放在棚顶备用的彩钢瓦铺开，覆盖到原有的树脂瓦上。事发时，四人各自拖拽一张兵（死者）走在最西侧（即退行方向的末端）。11时45分许，李某兵在倒退过程中，不慎踩破烘烧一体窑顶棚原有树脂瓦，随即从破裂处坠落，跌至水水箱上面。

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

（四）事故现场情况

1. 事发点在烘烧一体窑车间，占地面积1800㎡，钢结构厂房，厂房长200m、宽15m、高7m；

2. 厂房内部为烘烧一体窑（长140m、宽10m、高4m）；

3. 东侧为成品打包车间，西侧为制坯车间，南侧为办公楼；

4. 事故发生时，烘烧一体窑车间处于生产状态；

5. 死者从烘烧一体窑顶棚西南角上面孔洞坠落，孔洞长1.2m、宽0.9m；

6. 坠落地点在烘烧一体窑西侧不锈钢软化水水箱上方，水箱长2.1m、宽2.1m、高2.1m，距离棚顶高度为3.8m；

7. 烘烧一体窑窑尾顶部南侧设置有0.5m高的防护栏，窑尾南侧贴临设置供热水箱，上部东侧设置1根DN220由北向南走向落水管，供热水箱箱顶分的进水管与过滤器连接。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死者基本信息：李某兵，男，汉族，家庭住址：宁夏平罗县渠口乡，系格瑞特公司临时雇佣工。

2. 直接经济损失：该起事故造成1人死亡，无其他人员受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定该起事故直接

（六）人员持证情况（其他作业人员）

1. 李某兵（死者），男，未持有特种作业人员证件，属无证作业。

2. 李某林（曾用名李某），男，未持有高处作业特种作业操作证，属无证作业。

3. 张某俊，男，持有高处作业特种作业操作证，证件有效期：2022年11月08日-2028年11月07日。

4. 杨某伟，男，持有高处作业特种作业操作证，证件有效期：2023年05月16日-2029年5月15日。

综上，事故发生时登上棚顶的4名作业人员中2名未持有高处作业证。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月28日11时40分，公司厂长文某强电话报告总经理文某龙，12时14分，总经理文某龙电话报告平罗县工业园区服务中心、派出所。12时县应急管理局电话报告事故，接报后县应急局立即赶往现场进行处置，并按照事故报告程序向县委、县政府、市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场其余三名工人迅速通过爬梯下到烘烧一体窑窑顶，查看李某兵受伤情况，并大声呼救请求支援，11时40分文某强到达现场后立事故情况，随后拨打了120急救电话，11时45分，文某龙接到报告后到达现场，因死者坠落位置难以施救，在此期间企业人员未开展其他救援。

（三）医疗救治和善后情况

12时10分许120急救人员到达现场。对伤者进行了初步急救处理后，将其送往石嘴山市第五人民医院，14时21分伤者李某兵因抢救无效死亡。

涉事企业与死者家属自愿协商，达成一次性赔偿协议，于2026年4月30日签订《人民调解协议书》（平工崇人调字（2026）03号），赔偿死者家属
写：壹佰壹拾伍万元整），家属情绪稳定，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场工友第一时间上报企业现场负责人，并及时上报企业主要负责人，拨打了急救120电话，警戒事故现场，妥善安置死者，对接
应急处置得当，信息报告准确，没有造成次生、衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

格瑞特公司烘烧一体窑棚顶树脂瓦老化、承载强度不足，企业风险辨识不到位，未落实安全管控措施，现场高处作业未设置防坠落设施、未铺设
意识淡薄，未系挂安全带、未正确佩戴安全帽，踩破老化树脂瓦后坠落，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.安全管理组织架构混乱，职责分工不合理。企业主要负责人直接充任现场安全员，安全管理人员只管内业不涉现场，职责不清、边界不明，致
章行为。

2.风险辨识与隐患治理缺失，导致危险源失控。企业未对棚顶树脂瓦老化、承重能力不足等明显风险进行评估，未将“轻型屋面易碎”纳入危
固、铺设承重板等管控措施。

3.危险作业制度空转，负责人违章指挥，导致现场防护为零。棚顶维修属高处作业，企业未履行危险作业审批，未制定专项施工方案，未设置防
为严重的是，作业人员反映“无法挂安全绳”后，企业负责人仍未采取增设生命线等补救措施，也未停止作业，而是继续组织施工，致使作业人员在

4.安全技术交底缺失，作业人员对风险一无所知。企业未在作业前向作业人员进行安全技术交底，未告知树脂瓦老化易碎、高处坠落等危险因素
措施。作业人员不了解树脂瓦的脆弱性，缺乏对坠落风险的判断能力。安全技术交底的缺失，直接导致作业人员“无知无畏”盲目作业。

5.安全培训与告知缺失，临时用工成为管理盲区。企业未将临时雇佣人员纳入统一培训体系，未进行岗前安全教育，未如实告知作业
施，从业人员缺乏高处作业风险认知和自我保护能力。

6.漠视安全风险处置，导致隐患演变为事故。作业人员在作业前向该企业提出过“现场无法挂安全绳”，这是最直接的安全预警。
任冒险作业，使本可避免的事故最终发生。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过现场勘查、询问笔录和核实视频监控，排除了其他工友恶意报复、蓄意谋杀等可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安全生产主体责任缺失。格瑞特公司未将临时雇佣人员纳入本单位统一管理，企业通过总经理个人直接联系招用临时人员，作业人员之间
何形式的合同或协议，未进行安全教育培训和技术交底，未告知作业场所危险有害因素及防范措施，导致责任落实出现盲区。

（二）安全管理组织架构混乱，职责分工严重不合理。企业虽有多人参与安全管理，但职责不清、边界模糊：总经理文某龙直接充当现场安全员
长名义上负责厂区安全，但未实际履行现场检查职责；安全管理人员张某俊仅负责内业资料整理，从未参与现场安全检查。三人职责交叉、分工不明
致现场安全监管形成空档。

（三）风险辨识缺失与从业人员安全意识淡薄，安全防线层层失守。企业未辨识维修作业环境（如树脂瓦老化、承重能力）的危险有害因素，企
常隐患排查治理的实战能力，风险防控存在漏洞。作业人员明知作业处于高处、存在坠落风险，但心存侥幸、图省事，未系挂安全绳、未正确佩戴安
不见，将自身安全寄托于脆弱的树脂瓦上，完全丧失了最基本的自我防护意识。企业风险管控缺失与从业人员安全意识淡薄相互叠加，导致安全防线

（四）作业现场安全管理形同虚设。高处作业未按规范设置防坠落设施（安全绳、安全网），未铺设临时承重板或作业平台；危险作业审批制度
理制度均未有效执行；现场监护人员履职不到位，未制止作业人员未系挂安全带等违章行为。

（五）安全教育培训与反“三违”工作流于形式。未对临时雇佣人员开展岗前安全教育和风险告知，从业人员缺乏高处作业风险认知和自我保
“三违”专项整治、棚顶施工作业安全管理等文件要求落实不力，存在侥幸心理和形式主义问题。

（六）漠视员工合理安全诉求。作业人员曾向企业有关人员反映“现场无法挂安全绳”，企业未采取改进处置措施，未停止施工，而是放任冒险

五、事故责任认定及处理建议

根据事故原因分析和责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）建议不予追究责任人员

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

李某兵，男，格瑞特公司临时雇佣人员。对坠落风险警惕性不高，未正确使用和佩戴个人劳动防护用品，自我安全防范意识不强，防范能力不足事故中死亡，建议不予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.文某龙，男，格瑞特公司总经理。未履行法律法规赋予的安全生产职责：未依法规范建立全员安全生产责任制，未明确安全管理职责，安全管检查生产现场工作不到位，对棚顶维修作业情况不掌握；未组织对临时雇佣人员进行安全教育培训，安排未经安全教育和培训合格的人员上岗；未对技术交底；未履行高处作业审批、未按照高处作业等有关规定组织施工。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[ ]之规定，建议由县应急管理局根据其2025年年收入147689元的40%计算，依法作出处人民币拾伍元陆角）罚款的行政处罚（根据其本人提供的税务部门个人所得税完税证明及收入证明，核定文某龙上一年年收入为147689元）。

事故调查组认为总经理文某龙其行为涉嫌犯罪，建议移交司法机关立案查处。

2.张某，男，格瑞特公司办公室主任兼安全资料员。未依法履行安全生产法定职责，对临时雇佣人员未组织开展安全生产教育培训，对事故负有人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[ ]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[ ]、《生产安全事故罚款处罚规定》（（一）项[ ]之规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号）第二条A阶次[ ]裁量基准规定，建议由县应急管理局根据其2025年法作出处人民币13791.78元（大写：壹万叁仟柒佰玖拾壹元柒角捌分）罚款的行政处罚（根据其本人提供的税务部门个人所得税完税证明及收入证明59964.29元）。

3.文某强，男，生产厂长，负责车间生产安全工作。作为车间安全生产直接负责人，未依法履行现场安全管理职责：未检查作业现场生产人劳动防护用品；未及时制止和纠正无证人员从事高处作业的行为；未及时消除事故隐患。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二]的规定。对该起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[ ]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第[illegible]第二《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号）第二条B阶层[ ]裁量基准规定，建议由县应急管理局根据其2025年年收入的25%计算，依法贰万贰仟零玖拾元叁角陆分）罚款的行政处罚（根据其提供的税务部门个人所得税完税证明材料，核定其上一年年收入为88361.44元）。

（三）建议给予行政处罚的单位

格瑞特公司。安全生产主体责任落实缺失，安全教育培训不到位，未将临时雇佣人员纳入公司统一管理，未组织开展入厂教育培训。未及时发现事故隐患。未督促作业人员正确使用和佩戴个人劳动防护用品，未告知作业场所危险因素及防范措施。对高处作业人员持证情况把关不严，[illegible]违行为生产法》第二十八条第二款[ ]、第四十一条第二款[ ]、第四十四条第一款[ ]、第四十五条[ ]之规定，对事故发生负有主要责任。

另查明，作业人员在作业前已具备悬挂安全绳的安全意识，但因现场施工环境条件（无可靠挂点）确实无法悬挂，并向企业管理人员反映。企业平台等补救措施，也未停止作业。企业对事故的发生负有不可推卸的主要责任。

基于上述原因，事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项[ ]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号）第95条B阶次[ ]裁量基准规定。建议由县应急管理局依法对该公司作出处人民币61万元（大写：陆拾壹万元整

六、事故防范和整改措施

该起事故充分暴露出企业在安全生产工作中存在的诸多短板，格瑞特公司要深刻汲取“4·28”一般高处坠落生产安全事故教训，采取以下防范措

（一）提高思想认识，落实主体责任。格瑞特公司要深刻汲取事故教训，依法配齐安全生产管理人员，改变“主要负责人兼安全员”的错误模式全部纳入本单位从业人员统一管理。主要负责人要切实履行法定职责，建立健全全员安全生产责任制，层层压实安全职责，全面排查安全管理漏洞，

（二）汲取事故教训，剖析事故原因。格瑞特公司要深刻汲取事故教训，组织全员开展一次事故警示教育大会，分析事故原因，科学辨识作业风安全漏洞，坚决遏制同类事故的发生。

（三）定期隐患排查，确保设施安全。主要负责人要带头认真开展安全生产治本攻坚三年行动，定期进行设备设施大排查，建立安全隐患排查整方案，明确整改责任，对年久失修、不具备安全使用条件的设备设施全部更换，确保硬件设施安全可靠。

（四）加强教育培训，提高安全意识。格瑞特公司要加强安全生产教育培训，全面辨识厂区存在的风险隐患，在重点场所和有关设备设施上设置向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在危险有害因素、防范措施以及事故应急措施，严禁发生“三违”现象，提升全体员工安全生产意识。

（五）强化责任担当，落实考核机制。设置安全生产管理机构或者配齐安全生产管理人员。现场安全管理与资料管理应分工明确、专人专责，确绝“一人多岗、职责交叉、监管缺位”的问题。同时，加强对安全管理人员履职能力的考核培训，确保其具备与本单位生产经营活动相适应的安全生

（六）加强部门监管，严查“三违”行为。平罗工业园区管委会、县应急局、县工信局要主动履行属地管理、行业主管和部门监管职责，加大检查高风险作业以及临时雇佣人员未纳入统一管理等行为，进一步指导企业消除隐患，保障安全生产。

（七）举一反三开展同类企业隐患排查。平罗工业园区管委会要牵头组织辖区内同类建材企业召开事故警示教育现场会，督促各企业对照事故暴查，重点自查高处作业审批、临时人员管理、设施老化等环节，自查整改情况报送园区管委会，园区管委会跟踪督办，确保同类事故不再发生。

附件：宁夏格瑞特节能环保科技有限公司“4·28”一般高处坠落生产安全事故直接经济损失统计表

宁夏格瑞特节能环保科技有限公“4·28”

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

一般高处坠落生产安全事故调查组

2026年6月24日

附件下载：

宁夏格瑞特节能环保科技有限公司“4·28”一般高处坠落生产安全事故直接经济损失统计表.pdf

扫一扫在手机上查看当前页面

回到首页

新媒体矩阵

政务微博

政务微信

返回顶部