蒙山县河西生活垃圾中转站“4•28” 场内车辆伤害事故调查报告

2026-07-23 17:30　来源：蒙山县住房和城乡建设局

2026年4月28日9时15分许，位于卓建生态环境集团梧州分公司蒙山县蒙山镇河西生活垃圾中转站发生一起场内车辆伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县人民政府同意，成立蒙山县蒙山镇河西垃“4·28”事故处置工作组，下设调查工作组、善后工作组，调查工作组由县委常委、副县长杨立宏任组长，县政府办、县住建局、县应急局负责长，成员为县公安局、县住建局、县应急局、县总工会、蒙山镇人民政府等有关人员，全面负责事故调查工作。

调查工作组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、检调查询问、资料核查等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位议，分析了事故暴露出的突出问题，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查工作组认定，**卓建生态环境集团梧州分公司蒙山县蒙山镇河西垃圾中转站“4·28”场内车辆伤害事故是一起因工人违规操作导致产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

卓建生态环境集团有限公司梧州分公司成立于2022年08月31日，法定代表人为詹建火，类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），信用代码91450423MABXC7431G(1-1)，营业场所为蒙山县疾控中心对面安置地块（一）12号地一层商铺，营业期限：长期，经营范围：一般项目司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年7月14日，卓建生态环境集团有限公司通过公开招投标中标《蒙山县县城规划区内道路综合清扫保洁服务、垃圾收运服务、垃圾中转理、市政公厕运营管理、乡（镇）生活垃圾清运及乡（镇）生活垃圾中转站运营管理等劳务外包项目》，并于2022年7月22日与蒙山县城镇环境卫签订了《蒙山县县城规划区内道路综合清扫保洁服务、垃圾收运服务、垃圾中转站运营管理、市政公厕运营管理、乡（镇）生活垃圾清运及乡（镇圾中转站运营管理等劳务外包项目合同书》，随后设立卓建生态环境集团有限公司梧州分公司，具体负责蒙山县规划区内环卫保洁、垃圾清运、中政公厕日常运营管理等业务。

卓建生态环境集团有限公司梧州分公司现有员工202人，公司设有车队长、安全员、收集组、清扫保洁组、办公室。车队长负责车辆维修、管理、巡查垃圾清运情况、日常安全检查；安全员负责开展日常安全巡查、风险辨识、台账管理、隐患跟踪闭环；收集组负责县城各小区、居民区的垃圾收集清运；清扫保洁组负责县城街道清扫、垃圾清运；收集组、清扫保洁组的工人收集垃圾后将垃圾运到河东中转站、河西中转站，垃圾在初步压缩后再转运。

（二）卓建生态环境集团有限公司梧州分公司安全管理情况

1.安全生产制度体系建设

该公司于2023年1月1日修订制定了《安全生产管理制度手册》，手册中制定了基础安全管理制度、风险管控和隐患排查治理制度、人员安全训教育制度、环卫作业专项安全管理制度及应急管理与事故处置制度，并详细制定了作业车辆以及设备的安全操作规程。

2.安全生产管理机构与人员

依据《安全生产管理制度手册》，该公司成立梧州分公司安全生产领导小组，明确公司负责人、专职安全员、班组长、岗位员工的职责。配专职安全员。

3.隐患排查治理情况

该公司《安全生产管理制度手册》规定了安全隐患管理制度，明确每月组织开展全覆盖隐患排查；该公司的安全员每月对河西垃圾中转站开患排查，发现问题及时整改，并有隐患排查治理记录。

4.安全教育培训情况

该公司每月以开会的形式组织全体员工开展安全培训并有培训记录，培训内容涉及：督促员工定期检修车辆、不得驾驶有安全隐患的车辆、管理制度和交通规则、强调要严格按照三轮车卸车操作流程卸车等。每个月对员工进行考核，有考核记录。

5.蒙山县蒙山镇河西垃圾中转站生产工艺流程及现场管理情况

蒙山镇河西垃圾中转站安装有一台垃圾压缩设备，环卫工人用车辆将垃圾运输至中转站，需将垃圾倒入垃圾压缩设备的压缩腔内进行压缩，后可换一个空箱继续压缩垃圾，满箱由转运车运走。用于运输垃圾到中转站的车辆类型有：自卸汽车、具有自卸功能的三轮车、需人工卸车的三轮镇河西垃圾中转站配有一名工人，负责操作垃圾压缩机器，同时配合人工卸车的三轮车把垃圾卸到压缩腔内。蒙山镇河西垃圾中转站现场有“当“当心机械伤人”“注意安全”等安全警示标语张贴上墙，以及有“垃圾收集电动三轮车安全操作规程”“安全生产责任制管理办法”“车辆及机管理制度”“斜压设备操作流程指示图”张贴上墙。

（三）事故相关人员及合同情况

陈某某，男，60岁，汉族，身份证号：452425XXXXXXXX0017，住址：广西梧州市X县X镇X村X组X号。2024年1月1日陈某某与卓建生态环限公司梧州分公司签订了《劳动合同》，合同约定陈某某为卓建生态环境集团有限公司梧州分公司的保洁员，具体职务是生活垃圾收集一线作业工起始期限为2024年1月1日至2025年11月30日。此后，陈某某又与卓建生态环境集团有限公司梧州分公司签订了《劳动合同变更协议书》，签订日期约定内容为：劳动合同期限变更为自2025年12月1日起至下一家公司接收为止，合同生效时间为2025年12月1日。

（四）事故发生经过

2026年4月28日早上8时许，陈某某驾驶装满垃圾的三轮车抵达蒙山县河西中转站，以倒车的方式将三轮车开到中转站卸料口处，停好车后按车辆电源并拉起手刹，此时垃圾池已满，中转站管理员黄某前往河东中转站运液压油未归，需等中转站管理员黄某运回液压油向压缩设备加注液压圾池中垃圾压缩后再将三轮车的垃圾卸至垃圾池中。等待期间，环卫工人龙某某驾驶其装满垃圾的三轮车抵达中转站，提出优先卸垃圾诉求，陈某随即龙某某将陈某某的三轮车开至旁边并将其三轮车车尾倒至垃圾卸料口，将自己三轮车的垃圾卸至卸料口垃圾池外（龙某某的三轮车卸车方式车），大约9时，龙某某完成倾倒垃圾并将自己的三轮车驶离卸料口。中转站管理员黄某已运回液压油，并在陈某某的协助下向垃圾压缩设备加注完成液压油加注后，中转站管理员黄某将龙某某卸在垃圾池外的垃圾铲到垃圾池内并压缩后，陈某某把自己的三轮车倒回卸料口，下车后，在未关源、未拉手刹的情况下，在三轮车右侧通过操作开关开展垃圾卸车作业（陈某某的三轮车卸车方式为电动卸车）。垃圾倾倒完毕后，陈某某欲从三登车，手扶到三轮车油门后，不慎扭动油门，导致三轮车突然向前行驶，将陈某某刮倒并撞到中转站围墙，致使其被挤压在三轮车与中转站围墙之车向前擦着围墙行驶数米后撞到围墙凸出的柱子才停下。中转站管理员黄某第一时间查看情况，当时陈某某意识清醒，尚能言语，并示意黄某帮关电源，黄某迅速关闭三轮车电源后当即拨打120急救电话、同时呼叫环卫工人龙某某协助看护，并向车队长、安全员胡某某上报事故情况。9时30分救医护人员抵达现场后，将陈某某扶至墙边坐下，并开展检查，经医护人员检查后，于9时32分宣布陈某某已死亡。

（五）事故现场勘查情况

蒙山县蒙山镇河西生活垃圾中转站为近似长方形场地，南北宽约30米，东西长约50米，四周有围墙，大门在东侧；围墙每隔约4.6米有一根0.12米的柱子，围墙有压顶结构，围墙总高度约1.8米，墙高1.44米，压顶高0.36米，压顶凸出墙体0.13米，压顶表面贴有波浪形瓷砖瓦，波浪形瓷砖顶边缘0.045米；中间有一钢铁结构棚，钢结构棚东西两侧无围挡，南北两侧有钢结构围挡，垃圾卸料口在钢结构棚内靠近西侧；距离垃圾卸料口西处停有一辆垃圾转运三轮车，垃圾转运三轮车挂“蒙山环卫MA004”绿色牌照，垃圾转运三轮车与围墙呈50度左右夹角，车头紧挨围墙，手刹处于未的状态，垃圾转运三轮车驾驶室内地面、三轮车右侧凸出位置均有波浪形瓷砖瓦碎片，垃圾转运三轮车右侧凸出部件有2处划痕，划痕距离地面高度

从垃圾卸料口到垃圾转运三轮车之间的围墙压顶波浪形瓷砖瓦有3处破损，第1、2处破损的破口较陈旧，第3处破损的破口较新，第3处破损距离垃13.5米，瓷砖瓦破损长度2.85米，破损位置离地面高度1.58米。



图1 蒙山县蒙山镇河西垃圾中转站俯视图



图2 垃圾转运三轮车与卸料口位置关系图



图3 垃圾转运三轮车位置照片



图4 围墙压顶波浪形瓷砖瓦破损照片



图5 围墙压顶波浪形瓷砖瓦破损照片

（六）事故造成人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡，0人受伤。死者陈某某，经医护人员现场确认死亡。

（七）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失123.71万元。

（八）事故车辆检测情况

委托贵港市华宝司法鉴定所对事故车辆进行检验鉴定，检验所见为：被鉴定车辆：蒙山环卫MA004号三轮侧挂车，1.车辆唯一性：车身白/绿标号为BJ2023-3125。2.安全技术状况检验：转向系：方向把、减震器、转向限位装置及转向柱未见陈旧性变形，方向把摆动灵活无卡滞，前轮可偏位置。制动系：前轮未检见安装有制动装置；后轮制动制动装置及连动机构未见陈旧性变形，后轮制动器未见变形裂损痕迹，当后轮制动装置处在工作行程状态时后轮可有效“抱死”。灯光信号：前部灯具外观完好，后部灯具陈旧性破损，控制开关完好；车辆在正常通电状态下开启相应控制照灯、前部转向灯可同步响应（发光有效），后部转向灯及后位灯无响应。鉴定意见为：蒙山环卫MA004号三轮侧挂车转向系按技术状况所检项目动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系、灯光信号不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

二、事故直接原因及分析

（一）事故直接原因

环卫工人陈某某违规作业，在开展垃圾卸料作业前未拉起三轮车手刹，垃圾卸料作业完成后，陈某某欲从三轮车右侧登车，手扶到三轮车油慎扭动油门，三轮车突然向前行驶，将陈某某刮倒并撞到中转站围墙，导致事故发生。

（二）事故直接原因分析

陈某某在开展垃圾卸料作业前未拉起三轮车手刹，垃圾卸料作业时需要站在三轮车右侧通过操作电动开关开展垃圾卸料作业，卸料完成后，图省事，直接从三轮车右侧登车，登车时手扶到三轮车油门后，不慎扭动油门，三轮车突然向前行驶并将陈某某刮倒，陈某某慌乱中想抓住扶稳车误地仍然紧抓三轮车油门，车辆带着陈某某撞到中转站围墙，导致陈某某受伤后不治身亡。

三、事故应急处置情况

（一）应急救援和处置情况

2026年4月28日9时17分，黄某拨打“120”请求救援，并骑摩托车到职中路口等“120”，途中碰到在大门外的龙某某，黄某告知龙某某情况某去现场看护，龙某某到现场后，伸手去陈某某鼻子探气，发现已没有呼吸。

9时22分龙某某打电话给收集组组长潘某某汇报情况，并拨打“110”报警；随后潘某某赶到现场，潘某某叫喊、轻拍陈某某肩膀，陈某某应，潘某某又拨打“120”、“110”报警；9时28分，潘某某向公司项目经理冉某打电话汇报情况。

9时30分左右“120”医护人员到达现场，经检查后，于9时32分宣布陈某某死亡。随后“110”警务人员到达现场并开展调查。

（二）应急处置评估

蒙山县委、县政府高度重视，接到事故信息报告后，立即启动应急响应，迅速组织县住建、公安、应急、卫健、蒙山镇等相关部门、单位赶场开展应急处置，开展现场警戒、勘查取证、家属安抚、秩序维护等应急处置工作。

调查工作组认为，该起事故发生后，政府和有关职能部门应急响应及时，舆论和善后等方面工作处置得当，未出现影响社会秩序稳定的问题急处置有关要求。

四、有关单位存在的主要问题

卓建生态环境集团有限公司梧州分公司虽然建立了各项安全管理制度、操作规程，明确了安全生产管理机构和安全管理人员，也定期开展安育培训及考核、隐患排查治理，但未能及时发现和制止违规作业行为，作业现场安全管理仍存在不足。一是现场作业人员安全意识淡薄，抱有侥幸视安全操作规程，缺乏主动规避风险的自觉；二是现场作业人员互相监督履职缺位，发现同事违规作业不劝阻、不制止、不上报，放任违规行为持三是企业现场安全管控手段薄弱，安全风险管控措施不足，未能有效遏制违章行为。

五、事故责任和处理建议

1.陈某某，男，此次事故环卫工人，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.潘某某，男，卓建生态环境集团有限公司梧州分公司收集组主管，未能及时发现并制止违规作业行为，对事故发生负有直接管理责任，建生态环境集团有限公司梧州分公司依照国家有关文件及本单位规章制度规定进行处理。

3.王某，男，卓建生态环境集团有限公司梧州分公司安全员，未能及时发现并制止违规作业行为，对事故发生负有管理责任，建议由卓建生团有限公司梧州分公司依照国家有关文件及本单位规章制度规定进行处理。

4.建议蒙山县住房和城乡建设局针对此次事故对卓建生态环境集团有限公司梧州分公司进行约谈警示，并责成其作出深刻书面检讨。

六、事故防范和整改措施建议

各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚持统筹发展和安全线意识、底线思维，切实把安全生产工作摆在突出位置，抓实抓细各项管控措施。严格落实“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业安全、管生产必须管安全”要求，健全安全生产责任体系，细化责任分工，推动安全责任层层传导、逐级落实。坚持问题导向，精准研判本地区、域安全形势，全面排查梳理各类风险隐患，深入分析事故易发多发环节和突出问题，制定针对性措施，综合施策、标本兼治，持续提升安全监管水防控能力。督促各生产经营单位切实履行安全生产主体责任，健全内部安全管理制度，强化风险辨识管控和隐患排查治理，防范化解各类安全风险制生产安全事故发生。

卓建生态环境集团有限公司梧州分公司要深刻汲取事故教训，举一反三做好安全生产管理工作。一是要加强全员安全教育培训，对不同岗位针对性安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，告知现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，切实提高从业人员安全意识。二是要配足配强安全管理人员，落实作业现场安全管理施，加强作业现场隐患排查治理，及时发现并制止“三违”现象。三是严格执行奖惩制度，细化安全生产奖惩细则，明确奖惩情形、标准与流程；职、消除重大隐患有功人员及时表彰奖励；对违规操作、隐患逾期未改、引发安全问题的从严追责，倒逼全员严守安全底线。

蒙山县河西垃圾中转站“4·28”事故调查组

2026年6月23日

网站地图　主办：蒙山县人民政府办公室

承办：蒙山县大数据发展局　联系方式：0774-6285708（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042302000009号　　桂ICP备13006628号-1　网站标识码 ：4504230002

“蒙山政府网”微信公众号：msxzfw