# 梧州市鑫峰特钢有限公司“7•14”一般生产安全事故调查报告

2017-12-08 10:29　来源：长洲区安全生产监督管理局



2017年7月14日9时10分许，位于梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市鑫峰特钢有限公司炼钢车间对出的厂区道路发生一起事故，事故造成1
长洲区安监局接到报告后高度重视，马上向区政府分管领导报告并派员到现场和市不锈钢园区管委会工作人员一起调查了解情况。市交警事故处理
后开展了初步调查，认为厂区内的道路运输事故涉嫌生产安全事故范畴，并于2017年7月24日移交给长洲区安监局，建议根据《中华人民共和国安全
和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为查明事故经过、原因、事故性质和责任，2017年7月
区人民政府成立了由区政府办副主任、区安监局局长为组长，市不锈钢园区管委会社会服务局副局长、区安监局副局长和区工信局副局长为副组长
局、区安监局、区人社局、区总工会、公安长洲分局等部门人员组成的事故调查组，按照“四不放过、科学严紧”及“依法依规、实事求是、注重实
则，对事故进行了现场勘察取证，对相关人员进行询问调查，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人
议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

**（一）事故发生时间：**2017年7月14日9时10分左右。

**（二）事故发生地点：**梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市鑫峰特钢有限公司炼钢车间对出的厂区道路。

**（三）事故发生单位：**梧州市鑫峰特钢有限公司（以下简称：鑫峰公司）。

**（四）事故类别：**道路交通。

**（五）事故伤亡情况：**死亡1人。

死者林庭标，男，32岁，1985年7月27日生，是鑫峰公司炼钢车间电工。

**（六）事故现场情况：**事故现场位于鑫峰公司炼钢车间对出的厂区道路上，货车货物最高离地面4.2米高，货车车厢内与车内配电柜顶部有大量
厢内有一顶顶部凹陷破损的安全帽，车辆右侧副驾驶室往后1米地面有一滩血迹和一对工作手套；离事故现场往后约15米处横跨公司道路上空限高量
大型冷却水管中部有擦痕。

**（七）直接经济损失：**该事故已造成直接经济损失约人民币玖拾捌万元整（￥：980000.00）（主要为死者丧葬费、一次性死亡补偿金、直系亲属
其他各项费用等）。

二、事故发生单位概况

广西梧州市鑫峰特钢有限公司位于我区不锈钢产业园区鑫峰地块内，项目用地600亩，建设厂房18万平方米，有5套60吨熔化炉（1用1备）及
设备、3条输送辊道、3条压延生产线等不锈钢制品生产设施，变电站、氧气站等配套设施。年产不锈钢制品100万吨，现有员工360人。

三、事发经过和救援情况

2017年7月14日早上8时许，广西梧州市裕峰物流有限公司司机陈仲桓受公司负责人张正光指派，驾驶重型半挂牵引车到达鑫峰公司炼钢车间
电柜运往龙圩东鹏厂，车辆停放到车间内等待鑫峰公司人员装车。按照炼钢车间主任张付生的事先安排，电工林庭标、张钢和车间调度田兴贵及一
责把配电柜吊装装车。当开始工作时，没见杂工来帮忙，于是林庭标和田兴贵在货车箱内负责卸柜，张钢在车下负责给柜子穿绳起吊，约到9点半
处的配电柜吊装完毕，准备到另外一个点继续装车。田兴贵便趁机到一旁休息抽烟，几分钟后，到公司开早会回来的张付生来到现场，看到工人正
车箱的门，确认该处货物已装车完成后，便到车间别处巡视。司机陈仲桓见已装车完毕，边走向驾驶室启动车辆，边叫车箱上的人下车，田兴贵也
驾驶室内。当时还在车厢内的林庭标见车辆已启动，便从配电柜上面走向车头准备从驾驶室处下车。在地面吊装的张钢想坐顺风车到下一个吊装地
尾部爬入车箱坐到车箱后面。当车辆行驶经过横跨公司道路的大型冷却水管时（此处限高4米），坐在车箱尾部的张钢听到一声响声后，发现林庭标
车上，疑似被水管撞倒后趴在了车箱右侧栏杆边上，便大声叫喊停车，车子继续行驶了十多米后，听到有人叫喊后司机陈仲桓才停止行驶。此时，
边的林庭标因惯性作用坠落到地面上，头部与地面发生碰撞，鲜血直流。张钢和陈仲桓马上下车查看，才发现坠地的伤者是林庭标。现场人员马上
报，最先接到报告的张付生马上赶到现场，并通知公司派车送人去医院抢救。约5分钟左右，公司的车来到现场，大家把林庭标抬上车送到市中医
救，经过医生约一个小时的积极抢救，终因伤势过重，抢救无效死亡。

事故发生后，梧州市交警支队事故大队接警后马上到现场处置，并参照交通事故方式进行初步调查。长洲区政府相关部门、市不锈钢园区管
人员一起赶到现场调查了解情况，协助企业处理善后工作。

2017年7月24日交警部门初步调查后认为此事涉嫌生产安全责任事故，提请区政府进行调查。2017年7月25日梧州市长洲区政府批准成立了以
府办副主任、长洲区安监局局长为组长，市不锈钢园区管委会社会服务局局长、区安监局副局长为副组长，区监察局、区安监局、区人社局、区总

安长洲分局等部门人员为成员的梧州市鑫峰特钢有限公司“7·14”事故调查组，并邀请长洲区检察院派员列席监督事故的调查处理工作。事故调查公司的配合下，顺利开展对事故的调查处理工作。

四、事故原因分析及事故性质

**（一）事故的直接原因**

经调查分析，电工林庭标安全意识淡薄，违反相关安全规定，装货完毕后违规留在货运车箱内，致使与限高4米横跨厂区道路的大型金属水撞，是事故发生的直接原因。

**（二）事故的主要原因**

经调查分析，鑫峰公司在这次运输业务中没有与广西梧州市裕峰物流有限公司签订有协议或合同来明确运输期间相关环节当中安全监管的具导致现场安全监管严重不到位，导致梧州市裕峰物流有限公司司机陈仲桓，没有严格执行车辆行驶的相关安全规定，在没有确认货车车厢内人员已车的情况下开车，是诱发事故发生的主要原因。

**（三）事故性质**

经调查分析，认定此起事故是鑫峰公司在这次运输业务没有与广西梧州市裕峰物流有限公司签订有相关的协议和合同，没有明确运输期间相中安全监管的责任，导致现场安全监管严重不到位，广西梧州市裕峰物流有限公司司机陈仲桓，没有严格执行车辆行驶的相关安全规定和认真履行职责，导致林庭标能够违反规定乘坐货运车辆等各种因素综合引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

**（一）事故责任划分**

鑫峰公司在这次运输业务并没有与广西梧州市裕峰物流有限公司签订有相关的协议和合同，没有明确运输期间相关环节当中安全监管的责任全监管严重不到位，导致林庭标能够违反规定乘坐货运车辆，并坐在货物上到下一装货点，致使在厂区内发生事故，应负此事故的主要责任。

有关人员的事故责任如下：

1.鑫峰公司总经理郑宝明，负责公司全面工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司安全管理不到位、制度落实不严故的主要领导责任。

2.鑫峰公司炼钢车间主任张付生，负责炼钢车间的全面工作，未能认真履行职责致使炼钢车间的现场安全监管不到位、制度落实不严，负此接管理责任。

3.鑫峰公司炼钢车间电工林庭标，安全意识淡薄，违反规定乘坐货运车辆，并坐在货物上到下一装货点，致使与限高4米横跨厂区道路的大型发生碰撞，导致事故发生，负此事故的直接责任。

4.广西梧州市裕峰物流有限公司司机陈仲桓，没有严格执行车辆行驶的相关安全规定和认真履行驾驶员的职责，导致事故发生，负此事故任。

**（二）对责任单位和责任人的处理建议**

1.事故责任人林庭标，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议鑫峰公司对张付生依照国家有关文件及鑫峰公司相关规章制度进行处罚，并将处理情况报告长洲区安监局和梧州市不锈钢制品产业会。

3.建议由长洲区安全监管局会同梧州市不锈钢制品产业园区管委会对鑫峰公司进行生产安全事故约谈警示。

4.建议广西梧州市裕峰物流有限公司按照公司管理规定对公司司机陈仲桓做出相应的处理。

5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由长洲区安全监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般处二十万元以上五十万元以下的罚款。”建议对梧州市鑫峰特钢有限公司处以罚款人民币贰拾万元整；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”建议对鑫峰公司总经理郑宝明处以2016年年收入百分之三十的罚款。

六、事故整改和防范措施

梧州市鑫峰特钢有限公司“7·14”生产安全事故给人民生命财产造成了较大的损失，影响较大，教训深刻，此起事故暴露出企业安全管理不到落实不严及现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

(一)鑫峰公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展职工的安全教育培训和考核格执行企业安全管理的各项规章制度。

(二) 广西梧州市裕峰物流有限公司要认真吸取事故教训，要有针对性地开展驾驶人员的培训教育工作，防止类似事故再次发生。

（三）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门，要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对辖区企业开展检查单位认真落实安全生产主体责任，开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作，认真开展从业人员安全教育培训，切实提高企业及从业人员的安全章守纪的自觉性，更好地防范生产安全事故的发生。

梧州市鑫峰特钢有限公司“7・14”

生产安全事故调查组

二��一七年十一月二十日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微