"沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆“10·8” 一般燃气爆炸事故调查报告"

发布日期：2021-12-10 来源：区应急局

2021年10月8日17时46分许，位于沈阳市大东区珠林路238号2幢1–7轴的沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆，发生一起燃气爆炸事故，造成1人受约40万元。

事故发生后，区应急、公安、消防、建设、市场等部门有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法报告和调查处理条例》等有关规定，经大东区人民政府授权，成立了由区应急局牵头，公安大东分局、区建设局、区市场局、津桥街道办事处等有调查组，开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘察、技术勘验、专家论证、查看监控视频、询问相关人员、调阅资料等方式，查明了事故经过和原因，认定了事故性了对有关责任者、责任单位的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

1.沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆，个体工商户，成立于2019年10月28日，注册经营场所沈阳市大东区珠林路238号2幢1–7轴，统92210104MA101MH373,经营者：王某祥，实际负责人：赵某明，经营范围：正餐服务。2019年11月6日，取得食品经营许可证。

2.沈阳市张士液化气站，个人独资企业，成立于2011年7月15日，注册住所沈阳市铁西区大青乡张士村，统一社会信用代码91210106L08529某男，经营范围：液化石油气零售。2018年12月24日，取得辽宁省气瓶充装许可证。2021年9月15日，取得燃气经营许可证。

二、事故发生经过和救援情况

2021年10月8 日17时左右，在沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆二楼厨房的厨师龚某臣和梁某双发现灶台液化气压力不足，随后赵某明到液化气置。17时45分，在厨房的梁双双发现与灶台连接的液化气胶管脱落，瞬间冒出白色气雾。在场的龚某臣、梁某双、张某雪、赵某云随即向外撤离。返回灶台试图关闭阀门时，突然发生爆炸。爆炸致使二楼棚顶装修钢结构炸塌，二楼临街窗户炸飞，飞溅物导致邻近店面4台车辆受损，龚某臣本人造成1人受伤，沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆严重受损。

事故发生后，赵某明立即拨打 120 急救和119电话。随后消防部门迅速赶到现场并展开施救，120救护车赶到现场，将龚某臣送往沈阳消防烧到2021年11月17日，伤者已治愈出院。赵某明积极开展救援和组织协调善后工作，同时赵某明和相关单位能够主动配合事故调查组开展事故调查工作

三、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成1人受伤，无人员死亡。伤者龚某臣，男，系铭记翊品鲜菜馆厨师，伤情诊断为火焰烧伤55%Ⅱ°–Ⅲ°（全身多处）、吸入性损伤，

本次事故造成直接经济损失约40万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

赵某明调试液化气储气间气化装置，导致液化石油气蒸汽加热器温度过高，液化气管道内液化气压力急剧增加，超出管箍承受力导致脱落，漏，泄漏的液化石油气与空气混合，形成爆炸性混合物，遇明火引发爆炸。

（二）间接原因

1.沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆未落实主体责任，在不具备安全条件的场所使用、储存燃气，违规设立液化气气化装置，未在燃气总出气管道上切断阀，厨房未设置燃气浓度报警器，未建立燃气安全操作规程和安全管理制度，未指定专人对用气设施设备的安全运行进行管理，未制定应急案，没有对从业人员进行必要的操作技能及安全常识培训，导致燃气泄漏而引发爆炸，这是造成事故发生的间接原因。

2.沈阳市张士液化气站超出燃气经营许可证记载的经营区域从事燃气经营活动，未严格落实安全管理制度，对液化气的经营及管理不到位，同和未严格确认用气环境的情况下，向铭记翊品鲜菜馆配送气液两用瓶装液化气，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆“10·8”一般燃气爆炸事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故的处理建议

1.沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第三十六条的规定，对事故的发生负有责任。沈阳市大东投资人赵某明，未能严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议大东区应急局依据《中华人法》第九十三条第二款的规定给予该个人经营的投资人赵某明处贰万元罚款的行政处罚。

2.沈阳市张士液化气站，违反了《城镇燃气管理条例》第十五条和《辽宁省城镇燃气管理条例》第二十条、第二十六条的规定，对事故的发市张士液化气站主要负责人王某非，未能严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定，对事故的发生负有责任，建议大东区人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定给予其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，防范类似事故发生，整改措施及建议如下：

一是大东区建设局作为我区燃气主管部门，要认真组织开展城镇燃气行业专项整治。在部署开展全区燃气安全专项检查基础上，围绕经营、运输等环节特别是燃气报警器和自动防泄漏装置的使用上下功夫出实招，对全区燃气市场进行全面整治，强化源头管理，进一步规范燃气市场秩序。

二是督促燃气经营企业严格落实安全生产主体责任，强化源头管理，提升安全管理基础。

三是依法明确燃气领域有关行政管理部门的安全监管职责和各有关部门的监管职责，理顺监管关系，完善燃气安全管理监管体系。

四是加强燃气安全使用知识的宣传教育，提高全民安全意识和自防自救能力。

沈阳市大东区铭记翊品鲜菜馆“10·8”一般燃气爆炸事故调查组

2021年11月23日