广西南宁市青秀区人民政府门户网站
Gvangjsih Nanzningz Si Cinghsiu Gih Yinzminz Cwngfuj Mwnzhu Vangjcan
www.qingxiu.gov.cn

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

青秀津头民族大道13X号“8•29” 一般高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2025-10-29 11:47 【字体： 大 中 小 】

2025年8月29日凌晨1时30分许，南宁市青秀区民族大道13X号大厦发生一起高处坠落事故，造成1人经抢救无效死亡。

2025年8月30日，依据有关法律法规，南宁市青秀区人民政府成立了青秀津头民族大道13X号“8·29”事故调查组（以下简称事故调查组），以南宁
管理局为牵头单位，南宁市青秀区人民政府办公室、南宁市公安局青秀山分局、南宁市青秀区市场监督管理局、南宁市青秀区总工会、南宁市青秀区津头
成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请南宁市青秀区纪委监委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅相关资料、询问相关人员等，查清了事故
亡、直接经济损失和事故主要教训等情况，认定了事故性质，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**青秀津头民族大道13X号“8•29”一般高处坠落事故是一起生产安全非责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

日立电梯（中国）有限公司广西分公司（下称“日立电梯公司”），成立于2003年3月26日，注册地位于南宁市凤岭南路1号。该分公司在广西区域
相关产品的销售及安装维保服务，经营范围包含特种设备销售、机械零件及零部件销售等一般项目，以及特种设备安装改造修理等许可项目。

（二）死者基本情况

石XX，男，广西马山县人。2025年7月19日与日立电梯公司签署《实习协议书》进入该公司实习，实习期至2026年6月30日。持有特种设备作业人员

（三）事故发生单位安全管理情况

1.公司安全管理情况

日立电梯公司，成立了安全质量部，负责公司日常生产安全管理。公司下设维保部-高速梯站，为石XX所在部门。公司编制了《全员安全生产责任制
梯保养作业（工艺）指导书》，《工作指引》等安全管理规定和操作规程并为从业人员购置了保险。

2.安全教育开展情况

2025年7月19至22日，日立电梯公司对石XX开展了三级安全教育培训并编制了《新员工三级安全教育登记表》。日立电梯公司定期每月开展线上组
训，2025年7、8月石XX参与了该培训。日立电梯公司要求维保人员作业前需执行公司的“KY流程”（安全交底）。据8月28日《作业现场危险预知（
书》所示，作业前石XX与工友已执行该流程并书面罗列了危险因素及处置方式。

3.劳动防护用品情况

2025年7月4日，石XX从日立电梯公司签领了工作服、安全带、头灯等劳保用品。8月28日开展维保作业前，经与同行搭档互相检查，石XX的维保作
人防护用品未见缺漏、异常。

4.安全检查情况

日立电梯公司安全质量部每月定期组织针对各个班组的检查，2025年8月20日，公司组织抽查了石XX作业情况，抽查结果合格。

2023年3月24日，日立电梯公司与涉事电梯的使用单位签署了《电梯维保服务合同》（编号：20230225），约定由日立电梯公司对民族大道13X号号观光梯在内的16台日立品牌电梯提供为期5年的日常维护保养。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于南宁市青秀区民族大道13X号大厦A座（见图一）。事故发生位置位于民族大道13X号大厦A座东北部客用电梯救援平台走道。东北有三部，自北向南分别为BP1、BP2、BP3号，三部电梯分别对应救援平台三个应急逃生门（见图二），事故发生时正在对BP2号电梯进行检修。 BP2号门距离检修出入口约3.8米，救援平台宽约0.76米，东边为墙壁，西边为铁质护栏，护栏高约1.2米，护栏竖杆间距约13厘米。救援平台南端护栏切割出一护栏检修出入口（见图三），检修出入口处用原护栏作为闸门挡板，挡板上部左右两端分别焊接有挂扣，可将挡板悬挂扣于两侧护栏的挂点上。死者坠落入口西面外水平距离30厘米、垂直距离约50厘米处一缺口。死者着落地点为缺口正下方，高度差约8.8米。当检修出入口挡板两端挂扣扣于挂点上时，向端，挡板下端距离救援平台地面最大空隙约15厘米。大厦负三层仓库放置有一块铝板（见图四），经大厦管理方指认，该板块与死者一同坠落至地面，清至此。

（六）事故发生经过

2025年8月28日22时许，日立电梯公司广西分公司员工石XX、覃xx开始对民族大道民族大道13X号大厦BP1、BP2、BP3号等电梯开展定期维保作业时许，在对BP2号电梯维保作业期间轿厢移至电梯井救援通道出入口位置时，石XX向覃xx称其感到热并解开安全带通过安全门离开电梯井工作区域前往救覃xx留在轿厢顶收拾工具。1时30分许石XX突然从一层天花板坠落至1层地面，覃xx闻声向安全门外探去，未在救援通道平台看到石XX。覃xx意识到发生操作电梯前往1层电梯厅，出门后看到石XX趴在电梯厅门前地面，耳部流血，经拍打石XX肩部未见答复，确认其已失去意识。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，覃xx立即拨打120电话并上报公司领导。

29日凌晨1时38分，南宁市第一人民医院琅东医院接报并调度救护车赶赴现场。1时49分，120医护人员到达现场，组织开展现场急救措施。

事故发生后，青秀区委、青秀区政府第一时间指派公安、应急、市场监管、属地街道办等单位负责人赶赴现场组织开展事故善后处置工作，南宁市市参与了事故初步调查工作。

（二）医疗救治和善后情况

29日凌晨2时00分，石XX被转送至中山大学附属第一医院广西医院急诊科抢救。3时32分，石XX被宣布临床死亡。中山大学附属第一医院广西医院开亡医学证明（推断）书》，死亡原因为高处坠落伤导致的重型颅脑损伤引起的呼吸心跳骤停。

2025年8月29日，日立电梯公司与石XX家属达成一致，签订了《人民调解协议书》，偿付石XX家属120万元，各项善后措施已完成。

三、事故直接原因

事故发生的直接原因为石XX未采取任何安全防护措施的情况下翻越护栏冒险进入天花板吊顶区域，因超出吊顶载重导致吊顶铝扣板脱落，造成其与吊坠落至地面。

四、事故责任认定

经调查，民族大道13X号大厦BP1、BP2、BP3号电梯组维保作业区域以电梯井安全门为界，天花板区域内也无电梯维保作业内容，石XX通过安全门平台休息系离开工作场所。

经询问事发后靠近救援通道平台的人员，事发后可见救援通道平台至天花板区域检修出入口闸门处于闭合状态。事发时现场无人员、视频监控，无法原因进入天花板区域。

综上，石XX未经许可翻越护栏冒险进入天花板区域，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

五、事故性质认定

调查过程中未发现事故有关单位存在违反《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的情形，**因此，认定青秀13X号“8•29”一般高处坠落事故是一起生产安全非责任事故。**

四、事故防范和整改措施建议

日立电梯公司要充分考虑工作环境温度对作业人员的影响，规划并设立员工休息区域，采取管理方式要求员工在作业休息区域内休息；加强对职工安提高作业人员对作业场所及其周边存在的危险因素的判断能力。