岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“8•20”高处坠落事故调查报告

2026-03-13 10:30　来源：岑溪市应急管理局

岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“8·20”高处坠落事故调查报告

2025年8月20日17时50分许，岑溪市新闽粤陶瓷有限公司石英谷成品9号仓库棚顶瓦片更换安装工程项目发生一起高处坠落事故，事故造直接经济损失约91万元。

为尽快查明事故原因、明确事故性质、厘清事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》493号）等相关法律法规规定，岑溪市人民政府组织市政府办公室、市应急管理局、市公安局、市住房城乡建设局、市城市管理监督局、市科化局、市总工会、马路镇人民政府等单位人员，成立了岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“8·20”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀机关派员参与事故调查工作。事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“8·20”高处坠落事故调查组的办发〔2025〕44号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问调查、证据收集与综合分析等事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对事故相关责任单位及人员的处理建议，并针对事故发生的的问题，提出了整改建议和事故防范措施。

经调查组调查认定，岑溪市新闽粤陶瓷有限公司（以下简称新闽粤公司）“8·20”高处坠落事故是一起工程发包单位对分包工程安全生产实；工程承包方安全生产资金投入不足、施工作业现场安全设施和管理不落实；作业工人未经安全生产教育培训、违章作业而导致发生的一般事故。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

8月20日上午，新闽粤公司石英谷成品9号仓库棚顶瓦片更换安装工程小组长吴某松因工程施工人手不足，在征得工程安全管理总监朱某下，自行招聘了陈某洁前来施工，上午施工期间，吴某松仍认为施工人员不足，便叫陈某洁再推荐一个人加入施工队伍，后陈某洁电话联系认筑打桩工作的林某光加入施工队伍，15时许，小组长吴某松自行招聘陈某洁、林某光二人后，没有向工程安全管理总监、承包安装投资人刘某闽粤公司报告此二人新入职施工队的情况，且未对新入职的陈某洁和林某光进行安全生产教育和培训，就擅自带领他们进入新闽粤公司高约10品9号仓库棚顶进行高处作业，并安排他们在棚顶负责损坏瓦片的排查标记与搬运瓦片工作。17时50分许，身绑安全绳、头戴安全帽但穿凉鞋与同样身绑安全绳、头戴安全帽的陈某洁二人协同在棚顶上行走搬运瓦片到安装作业点时，由于身上绑定的安全绳只有2米长，搬运的瓦片到远远超出2米的范围，他们无法进行安全绳系扣固定的情况下实施搬运作业，但他们二人没有将此安全隐患情况报告给有关管理人员，在不系做安全保护的情况下，冒险在棚顶上行走来回搬运瓦片，在搬运过程中，穿凉鞋作业的林某光不慎踩到超出承载负荷的透明树脂瓦片而坠落至米的瓷砖堆垛处，经反弹后进一步坠落至下方高0.8米已打包好的成品瓷砖面上。

（二）事故报告和应急处置情况

事故发生后，同在棚顶工作的小组长吴某松与陈某洁发现林某光坠落后迅速赶到地面查看林某光的情况，吴某松发现林某光伤势严重，的保安及仓库周边作业人员前来救援，同时立即电话向工程安全管理总监朱某校汇报了事故发生的情况，正在外采购工程配件的朱某校得知事即拨打120急救电话请求医疗救助；在现场附近的工程承包投资人刘某超听到吴某松的呼救后马上赶到现场查看，并立即向新闽粤公司值班的报告事故发生的情况，肖某接报后，于18时许赶到事故现场，并立即启动事故应急预案，组织生产部主管吕某宁、安全员李某及相关人员赶赴处置与救援工作，同时安排人员联系林某光家属，告知事故发生的情况。

18时15分许，岑溪市人民医院120急救中心医护人员抵达事故现场对林某光开展现场急救工作，经全力抢救，19时30分许，因林某光伤医生宣布其抢救无效死亡。新闽粤公司副总经理冯某棠于19时接到报告后，第一时间联系外包施工队负责人刘某超，详细了解现场人员抢救的根据事态发展于19时50分许拨打110报警电话报告事故有关情况。20时许，新闽粤公司雇车将死者遗体运送至岑溪市殡仪馆存放。马路派出所接情后，于20时将事故情况上报给马路镇人民政府，马路镇人民政府核实事故信息后，立即向岑溪市应急指挥中心报告了事故发生的有关情况。报后，马路派出所、马路镇人民政府、岑溪市应急管理局迅速派员赶赴现场依职责开展现场勘查、询问人员、指导善后处置及维护现场秩序作。

经评估，事故发生后120医疗急救出诊及时，110接处警响应迅速，马路镇人民政府与市应急管理局现场处置得当，未引发次生事故或衍舆情保持平稳，整个处置过程规范有序。

（三）事故伤亡情况

事故造成1人死亡，死者林某光，男，汉族，62岁，身份证号码：4524211963****1013，户籍住址：广西岑溪市梨木镇**村，系岑溪市限公司仓库棚顶瓦片更换工程承包方临时聘用工人。

（四）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）相关规定统计，事故造成直接经济损失约91万元（主要包括赔偿金、丧相关的费用。）

（五）事故现场概况

事故现场位于岑溪市马路镇善村工业园区内的岑溪市新闻粤陶瓷有限公司石英谷成品9号仓库。该仓库北侧为原材料车间，南侧是8号仓包装车间，东侧为厂区入口道路。仓库棚顶距地面约10米，所用瓦片材质为“星铁皮”，规格为1.15米×6米，通过铆钉固定安装于钢结构棚架，棚顶每隔一段距离便安装有规格为1.15米×2米的树脂材质透明瓦片，部分瓦片因遭受台风侵袭已损坏。事故中心点位于石英谷成品9号仓库，一块树脂透明瓦因踩踏被穿透，形成了一个约0.6米×0.8米的窟窿（见图3）。窟窿下方的仓库地面上，码放着高度在0.8米至4米之间的瓷砖成穿孔位置正对着堆垛通道中心线东侧、高度为0.8米已完成包装的瓷砖（见图1、图2），瓷砖面上留有少量血迹，还放置着一副紧身绑带和一顶瓷砖底盆的木制搬运托架西北角上有一副安全绳，瓷砖成品堆垛北面的地面缝隙中有一双黑色凉鞋（见图4）；0.8米高的成品瓷砖堆垛北侧为一砖堆垛，其顶部边缘有擦痕，瓷砖堆垛处上面及周边散落有少量的破损树脂碎片，其他地方无事故的其他物证。





图1：事故现场中心点照片　　图2：事故现场侧面照片





图3：棚顶被踩踏穿孔位置近照　　图4：棚顶穿孔窟窿正下方近照

二、事故相关情况

（一）工程发包单位的基本情况

事故工程发包单位岑溪市新闻粤陶瓷有限公司位于岑溪市马路镇善村工业区内。其营业执照情况：统一社会信用代码91450481MA5N2R9有限责任公司（自然人独资）；企业住所：岑溪市马路镇善村工业区（岑溪市名爵陶瓷有限公司出租厂房）；法定代表人：冯某礼；注册资整；成立日期：2018年3月13日；营业期限：长期；经营范围：建筑陶瓷生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经据天眼查数据：公司人员规模少于50人（2024年报），参保人数21人，目前，该公司生产经营无异常，正常生产经营。

（二）工程承包投资人的基本情况

事故工程承包经营投资人刘某超，男，汉族，初中文化，出生日期：19**年4月6日；身份证号码：42112219****066811，户籍地址：湖里湾镇**村。2025年6月29日与新闻粤公司签订合同承包投资经营该公司的车间瓦棚制作、安装及焊接工程。

（三）工程承包经营施工情况

新闽粤公司厂房棚顶因长期未修缮且陈旧老化，部分瓦片遭台风损坏，需进行全面更换。2025年6月29日，该公司与刘某超签订了《厂维修工程协议》《安全施工协议》和《租赁（承包）安全生产管理协议》，将4000平方米陈旧老化的厂房棚顶瓦片更换安装工程，以单价115元同总价46万元（不含税）的包工包料方式包给刘某超，由其负责瓦片的制作、焊接与更换安装。协议约定，由刘某超自行招聘工人组建施工队确保投入充足的安全生产资金。施工队伍需具备高处作业等本工程所需的资质，严格遵守新闽粤公司制定的安全生产管理规章制度和安全操作担因自身过错引发安全事故的相应责任。新闽粤公司负责审核刘某超施工队的施工资质状况，将刘某超施工队的安全生产情况纳入公司进行调。对刘某超所在的施工队伍开展安全生产教育和培训，为其缴纳保险。公司指定生产部主管吕某宁全面负责对接刘某超施工队的日常施工管协议签订后，承包该工程的刘某超于7月2日聘请朱某校担任监工，负责安全管理工作，并与新闽粤公司对接工程管理事宜。随后，陆续招聘了迎、陈某泉、马某银、蒙某盛、傅某宏、王某春、吴某松等10人，组建了本工程的施工队伍。

刘某超将新入职的10名工人报备给新闽粤公司，由该公司进行统一管理并购买保险。经过新闽粤公司对这10名工人开展安全生产教育和合格后，刘某超依据瓦片制作安装工序，将10人划分为若干个施工小组进行工程施工作业。其中，吴某松担任一个棚顶安装施工小组的组长。日，工程管理总监朱某校获悉负责石英谷成品仓库棚顶瓦片更换的施工小组长吴某松面临施工人手短缺的问题，便建议吴某松，若能联系到熟其招聘进施工队。

8月20日，吴某松依据管理总监朱某校的建议，自行招聘了陈某洁和林某光二人加入其施工队伍。然而，他并未将招聘这两人的信息向超和新闽粤公司报备，且让二人在入职当天就进入棚顶高处进行施工作业，直至事故发生。

另查明，新闽粤公司与刘某超签订合同，约定工作内容、工作地点、费用及支付等事项后，将简易棚制作、焊接、安装工作以包工的形式来完成，刘某超按照新闽粤公司的要求完成工作，交付工作成果，新闽粤公司支付报酬给刘某超，符合承揽合同的法律特征，因此，新闽粤公间成立承揽合同关系。刘某超承接案涉工程后，安排管理人员朱某校跟进案涉工程的质量，并通过朱某校将案涉工程转包给吴某松。吴某松后，叫陈某洁来工作，而林某光经陈某洁介绍到案涉厂房从事瓦顶补漏工作，林某光受吴某松的安排、指派从事瓦顶补漏劳务工作，在吴某松工资后，再由吴某松向林某光支付劳务工资，因此，林某光与吴某松之间成立劳务关系。

（四）事故善后处置工作情况

事故发生后次日，马路镇人民政府联合马路派出所、司法所等部门，组织死者家属与工程承包方刘某超开展首次调解，调解中各方确认刑事嫌疑，但在赔偿金额问题上，双方未能达成一致，此后的8月25日至9月12日，马路镇人民政府先后组织新闽粤公司、工程承包方刘某超与了4次调解，最终在9月12日的第五次调解中，双方就56.5万元的赔偿金额达成共识，但在支付方式上产生很大分歧，没有签订赔偿协议，马路镇调委会于当日终止调解并向双方出具了调解意见书，建议各方通过法律途径解决。10月死者家属向岑溪市人民法院提起民事诉讼，该院已前，案件仍在审理中，死者遗体现还停放在岑溪市殡仪馆未进行火化。

三、事故相关单位（个人）安全生产履职情况及存在问题

（一）工程承包投资主要负责人刘某超

刘某超与新闽粤公司签订承包厂房棚顶瓦片更换安装工程后，自行投入资金招聘施工队伍，与新闽粤公司一起对其招聘的新入职员工进教育和培训，并考核合格，为施工人员购买了保险，工程施工后，也通过各种方式定期进行了施工队伍的安全生产教育和培训，让员工熟悉各程和公司制定的全员安全生产责任制以及各项规章制度，熟悉事故应急救援预案。但刘某超作为承包工程的主要经营投资人对承包经营的棚顶生产管理主体责任不落实：一是安全生产资金投入不足，没有保证安全生产投入的有效实施（1），没有投入资金招聘具有高处作业资质的工伍没有一个人有高处作业特种证），没有投入资金购买符合棚顶活动行走作业的个人防护安全绳，没有投入资金在棚顶上安装可挂靠安全绳的业工人在棚顶上搬运时无远距离可拖动的安全绳挂靠点；二是没有组织建立并落实棚顶安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，承包工程的安全生产工作，及时发现并消除厂房棚顶在搬运物料时无远距离可拖动的安全绳挂靠点的生产安全事故隐患（2）；三是没有专门人员

（1）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本投入的有效实施。

（2）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建风险分组管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

进行高处作业的现场管理，确保高危作业现场安全措施的落实（3），导致新入职的工人陈某洁、林某光未经教育和培训纳入统一管理、未系护设备且穿凉鞋作业没有被及时发现并纠正。综上说明刘某超承包新闽粤公司的厂房棚顶瓦片更换安装工程安全生产资金投入不足，不具备（4）。

（二）岑溪市新闽粤陶瓷有限公司

新闽粤公司已建立完善的安全生产管理制度、操作规程及应急预案，全面落实了全员安全生产责任制，并定期组织开展安全生产教育培工作，对外包工程制定有《外包方管理制度》，并将外包工程纳入公司进行了统一协调和管理，但作为发包工程的主体生产经营单位，该公司对发包工程安全生产的监督管理责任：对刘某超施工队施工过程中日常安全监督管理不落实，没有定期对施工队的安全生产情况进行安全监督没有落实安全生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效措施，及时发现并消除事故隐患（5），导致外包工程施工队高处作业人员未持证上核查把关刘某超施工队伍高处作业人员的持证情况，承包工程投资人刘某超报备有2名持证高处作业人员作为施工人员资质的审查，但进场施工

（3）《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（4）《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机人或者个人经营投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

（5）《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

持证人员不在实际施工人员中）、新入职的工人陈某洁、林某光未经教育和培训未纳入统一管理、作业工人未正确系扣安全带（绳）且穿凉鞋为以及棚顶搬运行走作业时未建设有安全可拖动的安全绳挂靠点隐患没有被及时发现消除。

（三）行业综合监管部门岑溪市应急管理局

岑溪市应急管理局制定了年度安全生产执法监督检查计划，并依据计划对辖区内企业开展执法检查。2024年和2025年，岑溪市新闽粤公度执法计划企业名单，按照要求，该企业每年需接受两次执法监督检查。2024年4月，该局组织专家组对该公司安全生产工作进行帮扶指导，38项；2024年9月开展的安全生产执法监督检查中，发现问题隐患10项；2025年3月的安全生产执法监督检查发现问题隐患17项。在上述三次执对发现的问题隐患，该局均依法下达责令限期整改指令书，并实行了闭环管理。岑溪市应急管理局在对该公司的安全生产监督管理工作中，责。

（四）属地监管单位马路镇人民政府

经事故调查组调阅马路镇人民政府有关安全生产工作的台账资料，在2025年的安全生产工作中马路镇认真贯彻市委、市政府关于安全生部署，每季度都召开了安全生产工作会议，定期对辖区内企业开展安全生产监督检查，其中对新闽粤公司进行了两次安全生产检查和帮扶指导患5项，针对存在的安全隐患问题，实行了闭环管理，落实了整改措施，会议有签到、检查有记录、工作开展有照片。同时，落实了专门的机安全生产管理工作，安全生产工作履职到位。

四、事故发生的原因

（一）事故的直接原因

林某光安全意识淡薄，对高处作业现场风险认识不足，未能识别出厂房棚顶透光树脂瓦片无承重载荷的风险，其在未取得高处特种作（6），未正确佩戴系扣安全绳（7）做好防坠措施且穿凉鞋（8）在棚顶上进行搬运行走作业时，不慎踩踏到棚顶的无承重载荷的透光树脂瓦亡。无证上岗和违章冒险作业是此次事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.安全隐患排查治理机制不落实，新入职工人招聘把关不严。新闽粤公司制定有完善的安全生产隐患排查治理和安全生产管理制度，但作业场所厂房棚顶的施工安全条件和事故风险点进行全面排查治理（2），没有严格对新入职的工人进行把关（9），导致作业工人在棚顶上搬距离可拖动的安全绳挂靠点，导致新入职工人未经承包方同意并进行安全生产教育

（6）《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

（7）《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（8）《新闽粤陶瓷厂员工规章制度》第四章第十二条：通用安全规定3.劳动防护：进入生产车间必须按规定穿戴劳动防护用品！包括：安全帽保鞋。在粉尘区域必须戴防尘口罩，在噪音区域必须戴耳塞，接触化学品必须戴防护手套和眼镜。

（9）《新闽粤陶瓷外包方管理制度》第四章过程管理第九条1.外包方人员入场前，必须接受安全环保部组织的入厂安全教育和培训，考核合格厂手续。

和培训合格后才能上岗的安全隐患不被发现。且林某光等工人没有报告棚顶不符合施工安全条件的安全隐患（10），吴某松作为棚顶现场施工加工人不报备（11），擅自组织未经教育和培训合格（12）且无高处作业特种证（6）的工人上棚顶进行违章作业，为事故的发生埋下隐患。

2.生产线承包经营投资人安全生产资金投入不足和现场安全管理不落实。生产线承包人刘某超没有投入足够的安全生产资金依法为高处符合施工实际和国家标准或行业标准的安全绳等个人防护用品（13）和在棚顶上安装可挂靠安全绳的设施；没有进行安全风险分级管控和排查（2）；没有安排专人在高处危险作业现场进行专门的安全管理，确保高处作业的操作规程和安全措施的落实（3），导致作业工人无证作业和监管和制止纠正，危险作业现场安全管理缺位。

3.工程发包单位安全生产管理主体监督检查责任不落实。虽然将承包工程的安全生产工作纳入公司的统一协调和管理，但没有定期对施产情况进行安全检查、巡查，没有落实安全生产安全事故隐患排查治理监督制度，采取有效措施，及时发现并监督消除承包工程施工队的工人章作业的安全生产事故隐患（14）。

（10）《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本告；接到报告的人员应当及时予以处理。

（11）《新闽粤陶瓷外包方管理制度》第四章过程管理第九条4.外包方有新进或者退出工人，必须提前告知厂里行政部，进行更换保险等工作后

（12）《新闽粤陶瓷厂员工规章制度》第四章第十二条通用安全规定1.“三级”教育：新员工必须经过公司、车间、班组三级安全教育，考核合格《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（13）《中华人民共和国安全生产法》第四十七条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

五、事故责任划分及处理建议

（一）林某光，作业工人。其无证上岗和违章作业是导致事故发生的直接责任人，对事故的发生负直接事故责任，由于其在事故中死亡究其责任。

（二）刘某超，厂房棚顶瓦片制作安装工程承包经营投资人。其承包工程所需的安全生产资金投入不足和高处作业现场安全管理不落实的直接事故责任主体，对事故的发生负直接主要管理责任，建议岑溪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条（15）规查，并依法给予行政处罚。

（三）吴某松，现场施工队小组长。其自聘增加工人未向施工队管理人员及新闽粤公司报备纳入管理，擅自组织未经安全教育和培训且种证的工人上棚顶进行高处危险作业，违反了《新闽粤陶瓷外包方管理制度》第九条第1项和第4项（16）和《中华人民共和国安全生产法（17）、第二十五条

（14）《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（15）《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的关规定追究刑事责任。

（16）《新闽粤陶瓷外包方管理制度》第九条第1项和第4项1.外包方人员入场前，必须接受安全环保部组织的入厂安全教育和培训，考核合格后手续。4.外包方有新进或者退出工人，必须提前告知厂里行政部，进行更换保险等工作后方可上岗。

（17）《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

第一款第（五）、（六）项（18）的规定，造成1人死亡的严重后果，对此次事故的发生负现场安全管理直接责任，其行为已触犯《中华人民第一百三十四条规定（19），涉嫌构成重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条（20）规定，建议岑溪市应急管理局违法犯罪的相关材料移送至公安机关做进一步侦查，依法追究其刑事责任。

（四）新闽粤公司未能切实履行发包工程安全生产管理的主体监督管理职责，对施工队人员的资质和入职审查把关不严，没有严格落实生产情况的日常安全监督检查、巡查，没有落实安全生产安全事故隐患排查治理制度。建议岑溪市应急管理局依法对该公司进行立案调查，依共和国安全生产法》第一百零二条（21）规定给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，强化事故防范和问题整改，提出如下建议：

（一）全面压实企业主体责任

工程发包单位必须深刻反思，严格履行安全生产统一协调、

（18）《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规

（19）《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（20）《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（21）《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照追究刑事责任。

管理和监督的法定职责，与承包单位就双方在人员管理、技术交底、现场检查、隐患排查、费用保障、应急救援等方面落实具体措施和可操作包单位必须依法全面落实安全生产主体管理责任，主要负责人必须切实履行第一责任人职责，确保安全责任体系覆盖到项目部、班组和每一个全生产资金的投入，做好作业现场的安全事故隐患排查与治理。

（二）强化施工现场全过程、全方位管控

高处作业必须制定专项施工方案和安全技术措施，并按规定进行审批、交底，方案必须具有针对性和可操作性。承包方必须配备专职或人员，实施不间断的现场巡查，重点检查高处作业人员资质、安全防护用品佩戴、临边洞口防护、作业平台稳定性等关键环节，为其人员办理牌进出指定区域。发包方必须建立并执行对承包方作业现场的定期检查、随机抽查和联合检查制度，认真落实安全生产安全事故隐患排查治理题立即责令整改，并跟踪闭环。

（三）严肃责任追究、开展警示教育

监管部门须严肃追究相关责任人责任，事故责任单位要组织全员学习《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理事故安全警示教育，举一反三落实整改措施，深刻吸取事故教训。

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图