龙州县中华城“5.13”触电事故调查报告

2026-07-20 16:46 来源：龙州县应急管理局

2026年5月13日中午12时00分许，位于龙州县中华城小区9栋2单元居民楼南面外墙检修工地上，发生一起一般触电事故,造成1名施工作业人事故发生后，县人民政府立即组织县应急管理局、住房城乡建设局、公安局、人力资源社会保障局、总工会和龙州镇政府相关工作人员赶赴事故现事故初步调查和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律县人民政府批准，成立龙州县中华城“5.13”触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县人民政府分管领导任组长，县政府办公室理局、纪委监委、公安局、人力资源社会保障局、住房城乡建设局、总工会和龙州镇人民政府等为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，并提出了对相关责任人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了措施建议。

事故调查组认定，龙州县中华城“5.13”触电事故是一起由于升降吊篮电缆磨损漏电导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年5月13日，陆某业受中华城物业公司（上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司）委托，对中华城小区居民楼的外墙进行检修作业。8时起，陆某业携工友黄某盛对小区9栋居民楼外墙进行检修，两个人分别各自操作一台单人吊篮至下而上开展作业。11时多，陆某业停止作业回做饭，黄某盛独自操作吊篮继续对9栋2单元外墙进行检修作业。陆某业于12时多通过电话3次联系黄某盛，都处于无人接听状态，随即于12时30回中华城9栋作业现场，发现黄某盛坐在吊篮上，静止挂在9栋2单元14层南面外墙，呼喊没反应。陆某业觉得情况不对可能出意外了，便立即将吊面部分割断，然后操作另外一台吊篮升到14层查看，发现黄某盛已昏迷，头往后仰，眼睛睁开着，叫不应。随即将黄某盛拉到13层楼一间毛坯房后开始做心肺复苏和人工呼吸，见还没反应就背着他乘坐电梯到地下室，立即驾驶自己轿车将黄某盛送往龙州县人民医院，并于13时10分到达院急诊科抢救。14时39分，医院宣告黄某盛经抢救无效死亡。16时38分，黄某盛家属黄某建报警求助民警出警处理。经龙州县公安局法医对死者鉴定，确认死者系触电致死。

（二）事故现场情况

龙州县中华城小区9栋南面外墙检修项目工地，该楼共有29层，1、2单元楼下拉有红色警示带条，2单元门旁地面上有两条供电电缆，电缆供电一单元一楼电房配电箱内接出，沿小区道路连接到9栋二单元二楼平台上的两部简易单人升降吊篮内，事故发生后，陆某业已经将电缆线从电箱内拆二单元二楼平台上的两部吊篮，由角铁、电动机、变电箱、轮子、升降控制器、钢丝绳、木板组成，两条钢丝绳一端固定在楼顶，一端连接到两部上，地上有一段安全绳，升降吊篮组成材料大部分均为导电材料，黄某盛所操作的吊篮下方电动机供电电缆已断裂，断裂端有明显烧焦痕迹，电缆明显摩擦痕迹。

（三）人员伤亡和财产损失情况

本起事故造成1人死亡。经县公安局法医鉴定，死亡原因系触电致死。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB /T6721-1定统计，预计该起事故造成直接经济损失115万元人民币。

二、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.用电配置不合规：从一楼配电间至施工吊篮的用电回路，未严格执行“一机一闸一漏一箱”的安全用电强制规范，用电线路未配置漏电开关用电的升降吊篮本体未接地，未起到漏电保护作用，是此次事故发生的直接原因之一。

2.陆某业法律意识淡薄，其低压电工特种作业操作证失效的情况下，违规使用临时用电设备；使用私自组装的生产作业设备，未经专业资质检验合格投入使用，从事高空带电作业；未对生产设备进行经常性维护、保养，并定期检测，导致升降吊篮电缆线磨损漏电，是此次事故发生的直

二。

3.黄某盛安全意识淡薄，违反特种作业工作要求，在未取得高处特种作业资格证的情况下从事高空作业；在进行高处作业时未检查升降吊篮电全隐患，在外墙检修作业移动位置时电缆线磨损漏电，是导致此次事故发生的直接原因之三。

（二）间接原因

中华城物业管理服务公司：上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司把中华城小区高层楼房外墙检修工程发包给个人施工，未履行安全生产协调、管理，定期进行安全检查，未核验进场人员资质，使未取得高处作业特种作业资格证的人员进行高层楼房外墙检修作业；安全生产主体责任未安排现场专人安全监护、未定期开展用电及设备隐患排查，对施工现场安全管理不到位是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，龙州县中华城“5.13”触电事故是一起在生产经营活动中作业人员违规操作、冒险作业；安全生产主体责任不落实，导致作业人亡的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急处置及时、有

四、事故相关单位概况

（一）上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司（建设单位，龙州县中华城小区物业管理公司）

上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司，统一社会信用代码：91451423MA5K959M4G，负责人：林某，公司类型：有限责任公司分公人投资或控股），成立日期：2015年8月24日，经营场所：龙州县龙州镇城北路33号，经营范围：受公司委托联系业务（依法须经批准的项关部门批准后方可开展经营活动）。分公司隶属的上林恒心品质物业服务有限公司，统一社会信用代码：914501255998105 78B，注册资本：整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2012年6月26日，法定代表人：陈某，住所：上林县大丰镇龙湖新城C组团35栋营范围：一般项目：物业管理；集贸市场管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；城市绿化管理；日用电器修理；建筑物清洁服务务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；市场调查；社会经济咨询服务；企业形象策划；建筑装饰材料销售品销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；家用电器销售；日用百货销售（除依准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年11月30日，上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司任命吴某为中华城项目负责人筹负责中华城项目物业管理所有日常运营、统筹规划及整体管理工作，统筹协调各部门事务，对项目整体运营成效全权负责。

（二）施工人员情况

施工负责人陆某业，男，汉族，43岁，身份证号码：450721**********，家庭住址：广西灵山县太平镇那谐村。持有登高架设作业证（2019年7月9日至2025年7月9日，未办理续证）、低压电工作业证（有效期：2019年7月9日至2025年7月9日，未办理续证）、焊接与热切（有效期：2019年7月9日至2025年7月9日，未办理续证）、高处作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期：2025年6月12日年6月11日）。施工人员黄某盛（死者），男，壮族，39岁，身份证号码：450721**********，家庭住址：广西灵山县太平镇那隆村，无任何资质

（三）工程项目及进展简要概况

陆某业于2025年4月22日从上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司承接中华城小区居民楼建筑外墙检修项目，工程主要包含小区3栋、8栋10栋、11栋外墙瓷砖检修、空鼓修补等工作。工程采用承包方包工包料、自行提供设备、自行安排工作时间等方式进行，当时双方未签订工程承只签订了《高空作业安全责任协议》，并于2025年11月6日通过电话微信形式达成工程款，总费用4万元（通过调取微信聊天记录）。物业公司于月13日已预支给陆某业工程款1.5万元。2026年5月6日起，黄某盛开始与陆某业一起入场做工，截止5月13日共做了6天半，事发后，陆某业通1950元工钱给了黄某建（黄某盛的哥哥）。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）相关人员

1.陆某业，低压电工作业证失效的情况下违规上岗作业，自制吊篮从事高空施工作业，违章指挥安排无高处作业证人员上岗，在施工作业中自离岗位，造成事故发生后没有人能在第一时间实施应急救援，对施工现场安全管理不到位，未及时排查生产安全事故隐患，其违反了《安全生产法条、第三十六条、第四十六条，《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.9条，《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术规范》第3.1条、第

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条的规定，对事故发生负有主要责任之一，建议由龙州县应急管理局根据《安全生产法》有关法章的规定，依法对其给予行政处罚，并吊销其特种作业资格证。

2.黄某盛(死者)，法律观念淡薄、安全防护意识薄弱，其本身未经安全技术培训并考核合格、不具备相应资质，从事高空特种作业，在作业前排查不到位。其违反了《安全生产法》第三十条、第五十八条的规定和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条的规定，对事故的主要责任之二，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

3.吴某，上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司负责人，安全生产主体责任不落实，对施工作业现场安全管理不到位，未依法履行安全生责，未督促、检查安全生产工作，未及时排查生产安全事故隐患，对此次事故负有领导责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项建议由龙州县应急管理局依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规规章的规给予行政处罚。

（二）相关单位

建设方：上林恒心品质物业服务有限公司龙州分公司，安全生产主体责任不落实，工程发包给不具备安全生产条件的个人，未对承全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。未建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未构建安全风险分级管控和隐患排重预防机制，未及时发现存在的安全隐患并及时督促整改；未审核特种作业人员的上岗资格，特种作业人员违规上岗作业，作业现场未安排专人进理，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《安全生产法》第四十一条、第四十三条、第四十四条、条第（一）款、第（二）款的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由龙州县应急管理局根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规的规定，依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中汲取教训，各责任单位和相关人员在今后的工作中，应该从以下方面采取预防措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各负有安全生产监督管理职责的部门要结合安全生产治本攻坚三年行动和重大隐患专项排查整治行动化对生产经营单位的安全监管执法，持续深入开展安全生产事故隐患排查治理，突出抓好企业有限空间作业、高空作业、临时用电等极易发生事故查指导，及时消除事故隐患；推动企业安全生产责任制的落地落实，建立健全安全生产责任体系，加强安全生产基础管理，抓建章立制，提高安全管理水平；督促企业把安全生产责任落实到岗位，层层落实责任，压实安全监管职责，杜绝对外包队伍放任不管、以“包”代管、“包”而不管的面规范外包作业安全管理。

（二）建筑施工承包者、施工人员要深刻汲取事故教训。广大建筑施工承包者、施工人员要严格遵守建筑法等相关法律法规规章，规范签订承安全管理协议，在具备国家规定的注册执业资格、特种作业、专业技术、技术装备和安全生产等条件下，依法取得相应等级的资质证书后，并在其许可的范围内承揽工程，在确保施工作业安全条件下从事建筑施工活动；要落实安全生产主体责任，加大安全投入，加强施工管理，规范施工行为类事故发生。

（三）切实加强安全生产隐患排查整改和作业现场安全管理工作。上林恒心品质物业服务有限公司及下属分公司要立即停止建筑外墙检修工工，认真组织落实隐患排查治理制度和措施，立足现场安全管理，及时发现问题和隐患，及时堵塞安全管理漏洞，坚决做到隐患不排除不施工，尤处作业等高危现场管理上存在安全意识不高的问题，在今后的施工中要以此为鉴，促进全员安全生产责任制的有效落实；要深刻吸取事故教训，严批流程，强化对各外来施工单位和个人的安全监督检查力度，加强外来施工人员的安全管理工作和作业过程中的安全监管力度，确保生产过程中的决防范安全生产事故再次发生；要针对“5.13”事故案例开展安全警示教育，普及安全生产基本知识和风险防范意识，查漏补缺，对于事故调查报防范措施和整改意见，要按要求及时整改，并把落实情况及时报告龙州县应急管理局。

（四）严格落实物业管理行业监管责任。住建、市场监管部门要进一步履行行业安全监管职责，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和重大隐查整治行动，规范督促物业管理企业经营管理行为；要联合属地乡镇社区在辖区内开展一次物业企业安全大检查，重点检查物业管理企业是否经市记，是否建立健全安全管理制度和操作规程，是否对从业人员进行教育培训，特种作业人员是否持证上岗等；发现违法外包、违章指挥、违规操作动纪律以及无资质人员从事特种作业等违法违规行为时，及时将问题线索移交有关部门处理，并督促各物业管理企业落实主体责任，夯实行业监管

（五）严格落实安全生产属地管理责任。各乡镇、社区要进一步履行好属地安全监管职责，全面摸排辖区内各类小区院落和物业管理企业详细极配合相关行业主管部门定期对物业企业开展安全检查，对发现的安全隐患督促整改形成闭环；要结合“安全生产月”、安全生产“五进”等活动安全生产宣传教育，将事故案例下发到辖区每一个物业管理企业，督促各物业企业自查自改，全面提升企业安全意识和管理水平，有效防范各类事

龙州县中华城“5.13”触电事故调查组

2026年7月3日

网站地图 联系我们

主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号

桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003

官方微信