“11•7”狮山机械伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-12-19 14:29:00

2016年11月7日23时许，位于佛山市南海区狮山镇松岗桃园西路南边广东思豪液压厂对面石碣村亲义村民小组厂房2的佛山市南海区立章包装有限公司发生一起机械伤害事故，工人黄振龙在维修吹瓶机时被吹瓶机模架夹住，导致当场死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“11•7”狮山机械伤害事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“11•7”狮山机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2016年11月7日23时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇松岗桃园西路南边广东思豪液压厂对面石碣村亲义村民小组厂房2

（四）事故单位（个人）：佛山市南海区立章包装有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海区立章包装有限公司（以下简称立章公司），《营业执照》统一社会信用代码：914406057375523953；住所：佛山市南海区狮山镇松岗桃园西路南边广东思豪液压厂对面石碣村亲义村民小组厂房2；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：麦子良；注册资本：人民币叁佰万元；成立日期：2002年3月25日；营业期限：长期；经营范围：制造：洗洁精瓶，食品类包装容器，塑料模具；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；销售：塑料原料。（企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

黄振龙，男，汉族，1990年3月22日出生；住址：广西岑溪市水汶镇旺田村；公民身份号码：450481****，是立章公司机修A组组长，负责吹瓶机检维修工作。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年11月7日，黄振龙与车间电工李日龙进行吹瓶机检维修工作，检查过程中发现吹塑车间2的5号吹瓶机出现故障，于是停机进行检查维修，约23时左右，当黄振龙重新启动5号吹瓶机后，发现其内部残留一块废料。黄振龙没有关停运行的吹瓶机，而吹瓶机的安全门连锁开关也因黄振龙用电子胶布粘住，导致安全防护设施失效。在黄振龙直接从吹瓶机拿取废料的时候，运行的吹瓶机将其伸进去的头部夹住造成严重的机械伤害事故（最大压力可达12MPa）。

（二）事故救援过程：事故发生后，狮山安监局、狮山派出所等单位立即派员赶赴现场对事故进行救援及开展调查工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇政府组织立章公司与死者家属进行赔偿事宜协商。立章公司与死者家属签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

黄振龙违章操作，在没有关停设备的情况下，直接从运行的吹瓶机内部取出废料，从而被运行中的设备夹住头部导致死亡，这是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

立章公司现场管理存在缺陷，未能及时制止员工的违章操作；企业隐患排查治理工作不到位，未能及时发现设备安全防护设施失效并作出相应处理；事故设备未张贴安全操作规程；事故车间未设置安全警示标志。这是本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者黄振龙违章操作，将安全门连锁开关用电子胶布粘死导致设备安全防护设施失效，在没有关停设备的情况下，直接从设备内部取出废料；导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于黄振龙已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

佛山市南海区立章包装有限公司现场管理存在缺陷，未能及时制止员工的违章操作；企业隐患排查治理工作不到位，未能及时发现设备安全防护设施失效并作出相应处理；事故设备未张贴安全操作规程；事故车间未设置安全警示标志，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对机械作业的安全防范意识不足，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，加强对现场的经常性检查，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，严格制止违规作业的行为。对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除生产安全事故隐患。加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位加强行业自律管理，加强对安全生产的监管以及日常检查，充分发挥网格化管理在安全监管中的作用，做到分工明确，保证安全生产工作得到有效落实。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“11•7”狮山机械伤害事故调查组

2016年12月16日

文章关键词：