

广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

百色丰林人造板有限公司“2•18” 一般机械伤害事故调查报告

2023-06-05 16:00　来源：右江区应急管理局

百色丰林人造板有限公司“2·18”

一般机械伤害事故调查报告

2023年2月18日晚上10时17分许，位于百色市右江区六塘工业区内的广西百色丰林人造板有限公司生产车间，发生一起机械伤害事故，造成1直接经济损失30.26万元（尚未包括工伤保险待遇支付金额等）。

事故发生后，区委区政府主要领导高度重视，均作出重要批示，要求区应急局牵头商相关部门依法严肃查处，妥善处置好善后，及时通报事开展大检查，严防事故发生。区应急管理局立即派人赶赴现场，督促企业妥善处理善后工作，吸取事故教训，扎实有效开展隐患排查整改，防止次生。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，2023年2月22日，右江区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区林公安局右江分局、区工信局、区人社局、区总工会和龙景街道办事处等为成员单位的广西百色丰林人造板有限公司“2·18”机械伤害工人死亡事故调查简称事故调查组），同时邀请百色市百东新区（百色高新区）管理委员会派人加入事故调查组，并邀请右江区纪委监察委介入事故调查。由于调查工环节和取证的内容较多，调查工作未能在规定时限内完成，调查组依法向右江区人民政府申请办理了延期结束调查手续。

事故调查组认真贯彻落实区领导批示精神，严格按照安全生产相关法律法规的规定，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相责任，查明了相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，广西百色丰林人造板有限公司**“2·18”**机械伤害工人死亡事故是一起主要因企业安全管理不到位、工人违章作业导致的一般生任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广西百色丰林人造板有限公司（以下简称百色丰林公司）是广西丰林木业集团有限公司的全资子公司，位于百色市右江区六塘工业区内，公司成立月，法定代表人：安超，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本2.7亿元，现有员工203人，经营范围：人造板、林产产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。

公司主要生产中高密度纤维板，现有生产工艺和主要生产设备从德国以及美国引进，2021年累计生产中高密度纤维板28.35万立方米。整个462亩，主要包括成生活区、成品仓库、办公区、原料堆场、中密度纤维板生产线车间、砂光生产线车间、制胶车间、纤维干燥塔、热能中心、配修车修房、污水应急池等。

（二）中密度纤维板生产线情况

中密度纤维板生产线是整个生产的核心，总体上分为四大工序，即能源中心、热磨、铺装热压、砂光锯切中心。其中，能源中心工序包括燃光粉尘仓和锅炉；热磨工序包括木片仓、水洗、干燥、调施胶和筛分；热压工序包括铺装、预压、热压和出板线；砂光锯切工序包括砂光和锯切。发生的位置是热压工序预压位置，全厂生产工艺流程见图2。

（三）铺装和预压工艺流程

中密度纤维板生产线主设备为德国进口的辛北尔康普连续热压机，整个生产工序均为全自动化在线控制流水作业，其中，铺装和预压是热压个工段，其生产工艺流程如下：首先，铺装机将木质纤维按照产品密度要求均匀地分布在成型皮带上形成松散的纤维板坯；其次，扫平辊将板坯上不平的松散纤维刮平，使板坯表面更加平整，得到分布均匀的板坯密度，然后经过前置预压机由透气钢板斜口从大到小慢慢导入预压机，透气网带的转动速度紧贴透气钢板进行板坯输送和透气；最后，预压机通过机械压力压制将板坯内松散的纤维里面多余的空气排出，形成比较密实的板坯，运输及后续工序的热压成型处理，前置预压机见图3。

（四）公司安全管理情况

百色丰林公司开展创建安全生产标准化工作，2021年12月7日，百色市应急管理局核准定级为安全生产标准化三级企业。

1.安全生产管理机构设置情况。公司下设办公室、生产部、质管部、设备部和电气部等部门，办公室下面内设安环办，安环主管为莫少语，生产、职业健康和环保工作。

2.安全生产制度建立情况。公司建立有全员安全生产责任制、公司岗位职责和岗位安全操作规程等规章制度。

3.安全生产教育培训情况。制定有2022年丰林百色工厂年度培训计划表，培训内容主要涵盖食品安全、档案管理、公文写作、安全管理知识责及危险源辨识和设备操作等，有培训记录。

4.安全检查情况。每个月公司都有组织各部门负责人开展安全生产、生态环境和消防综合检查，检查有记录，按照公司规定车间班组由部门织开展安全检查，但未有车间班组安全检查的记录。

（五）监管部门安全生产履职情况

通过查阅相关监管部门的三定方案和2022年以来开展安全生产工作台账

1.百色市工业区管理服务中心，负责对园区内生产经营单位进行安全生产监督检查和协助政府有关部门履行监管职责，该中心对百色丰林公司安全检查，发现隐患2条，下发整改通知书，要求企业限期整改。

2.右江区林业局，履行安全生产行业管理职责，该局对百色丰林公司开展1次消防检查，未有检查记录和整改通知书。

3.右江区工业和信息化局，负责指导工业行业开展安全生产管理工作，协同配合有关部门开展安全生产工作，该局2次到百色丰林公司开展安查，作出检查记录1次，提出工作要求3点。

4.右江区应急管理局，履行综合监管和区安委办综合协调职责，该局对百色丰林公司共开展安全生产检查5次，查出隐患共24条，下发责令整改指令企业限期整改，到期后进行复查督促落实整改。

5.龙景街道办事处，履行对辖区企业安全生产监督检查和协助政府有关部门履行安全监管的职责，该街道办事处到百色丰林公司开展1次食品安全检

（六）事故现场情况

1.现场勘查情况。事故发生地点位于前置预压机头部，黄科霖被夹于前置预压机头部的透气网带与透气钢板之间，现场救援时透气网带已被割断透气钢板上，透气钢板分成透孔的8个方格网板，网板上有两把长柄扫把，靠近滚筒的方格边角残留小堆粉尘，其他方格的粉尘已清扫干净，见图4.

2.前置预压机外围情况。前置预压机外围的两侧固定架护栏分上半部和下半部，上半部安装框架护栏，框架护栏的一半用黑色胶合板围挡，栏框长宽规格见图5；下半部用黄色安全网围挡，安全网悬挂“当心机械伤人”“禁止跨越”两个警示标志牌，紧贴黄色安全网的地上放置有两个制脚踏梯（颜色为一黑一黄），梯高均为91厘米，呈3个阶梯踏板，黄色踏梯的中间踏板上有一顶红色安全帽和一包口罩，距离脚踏梯135厘米地上业用吸尘器，事故现场外围见图5。

3.事故发生分析。事故发生时现场只有黄科霖一人，且属于车间视频监控盲区，通过现场勘查综合分析，前置预压机两侧均有护栏，黄科霖外的踏梯操作，按照护栏高度、栏框大小和人体分析比对（见图6），排除黄科霖站在护栏外围操作吸尘器时被拽入透气网带的可能性，推定为黄翻越护栏进入到透气网带与透气钢板之间的空间清理粉尘时，被卷入正在转动的透气网带与透气钢板之间（见图7），经调查，事故发生时透气网速度为610毫米/秒。

（七）事故发生经过

1.岗位排班情况。除需要停机检修维修外，生产车间24小时作业，分为早中晚3个班，每班8个小时，早班为8:00—16:00，中班为16:00—24:00 0:00—8:00，生产部设编ABCD四个班组，每个班组人员相对固定，上班按排班表执行三班倒的模式（公司简称四班三倒，即每天都有一个班在休者黄科霖是生产部C班组的压机岗位操作工。

2月18日下午4时至凌晨0时，生产车间热压工段上班人员为生产部C班的农军官、黄科霖和廖鹏等3人，其中，主控室2人，为压机主操农军官操黄科霖，负责铺装、预压、热压的日常生产操作以及换班前设备卫生清洁和巡检工作；出板线1人廖鹏，配置为压机副操，负责出板线生产设备

作、在线取样、厚度测量以及半成品下垛入库等工作。

铺装预压过程中会产生粉尘，为提高作业环境和防止粉尘对对产品的影响，公司规定交接班前，当班人员要做好设备环境卫生的清洁，包括器对设备粉尘进行吸尘清理。

2.事故发生经过。15时45分许，黄科霖进入主控室。15时50分，黄科霖在主控室参加班前会。16时许，黄科霖走出主控室，到车间工艺巡检分许，黄科霖来到压机入口旁，用气管进行吹扫设备粉尘。22时13分许，黄科霖来到前置预压机旁，使用工业吸尘器站在前置预压机固定架外围的上，将吸尘器的吸管伸进去，对聚积在透气钢板表面的粉尘进行吸尘。22时17分许，黄科霖翻越护栏进入到透气网带与透气钢板空间清理粉尘时，夹在正在转动的透气网带与透气钢板之间，此时，正在主控室的农军官发现预压机网带压力高报警停机，就立即使用对讲机呼叫黄科霖，但是没应，当时正在化验室进行板材化验的当班值长黄建生的对讲机也听到呼叫信息，就立即跑到预压机区查看情况，刚跑到预压机处就发现黄科霖已经网带中间，口头呼叫无反应。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者黄科霖，男，41岁，2017年3月13日入职百色丰林公司并签订劳动合同。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，直接经济损失为30.26万元（尚未包括工伤保险待遇支付金额中：医疗救治费用0.26万元，公司支付30万元。

（九）其他情况

根据百色市人民医院提供的抢救记录单和居民死亡医学证明（推断）书显示，黄科霖死亡时间为2023年2月19日01时00分，死亡地点：百色院，死亡原因：1.心跳呼吸骤停；2.胸腹部闭合性损伤；3.胸腹部多器官破裂；4.右肱骨骨折。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2月18日事故发生当天，相关事故信息报告及响应情况如下：

22:17，发生事故。

22:18，农军官在主控室发现预压机网带压力高报警停机，立即使用对讲机呼叫黄科霖，无回应。

22:18，当班值长黄建生正在化验室，其对讲机也听到呼叫信息，就跑到前置预压机区现场查看情况，发现黄科霖已经躺在预压网带中间，口反应，立即用对讲机向主控室报告现场情况。

22:19，值班领导梁少军总经理助理刚好在主控室，听到呼叫后立即前往现场查看后，马上安排人员割断网带，同时打电话给公司总经理安超通知安排安环办莫少语拨打120。

22:20，莫少语拨打120。

22:36，右江区人民医院120救护车到达现场开展施救。

22:55，办公室主任谢璐使用手机通知黄科霖家属。

23:03，莫少语使用手机向市工业园区管理服务中心和右江区林业局报告事故信息情况。

23:05，谢璐使用手机向右江区应急管理局报告事故信息。

23:16，120救护车将黄科霖运送到百色市人民医院抢救。

23:47，右江区应急管理局值班领导卢宝秋率值班人员赶往医院，了解事故信息和伤员救治情况，督促百色丰林公司做好伤员救治等善后处理

2月19日00:03，右江区应急管理局形成事故信息书面材料报告区政府办、区委办和市应急局（初报）。

2月19日1:00，黄科霖经抢救无效后死亡。

2月19日2:15，右江区应急管理局形成事故信息书面材料报告区政府办、区委办和市应急局（续报），主要内容为黄科霖经抢救无效后死亡。

（二）事故现场应急处置情况

梁少军、黄建生等人到达现场后，立即安排人员割断透气网带，将黄科霖平躺放在透气网带上，进行临时处理，把黄科霖的头往侧面摆放，血污用手指抠出来，避免堵塞气管，并对现场设临时警戒线。

（三）善后处理情况

2月19日，百色丰林公司与黄科霖家属沟通协商达成一致意见，双方签订和解协议，协议主要内容为：一是公司负责办理工伤保险待遇支付个人公积金账户和个人养老金账户提取等手续，上述所得款项全数归家属，由家属自行分配；二是公司另外一次性付给家属人民币30万补助金。同全程协助家属办理后事，2月21日，黄科霖遗体在百色市殡仪馆火化，2 月22日骨灰送回靖西老家，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业第一时间组织人员开展自救，右江区应急管理局接到报告后迅速督促做好应急处置和善后工作，并及时向区委区政府汇报政府接报后，要求相关部门督促妥善处置善后，及时通报事故，迅速开展大检查，严防事故发生。经评估，本次事故应急反应迅速，救援及时，未负面影响，相关善后工作处置得当，死者家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

从施工现场勘查和询问相关人员综合分析，事故直接原因分析如下:

1.黄科霖个人安全意识淡薄，违反公司规定[1]在设备运转的情况下，忽视安全风险，冒险进入前置预压机的透气网带与透气钢板空间，违规行设备卫生清洁时，被卷入透气网带与透气钢板之间。

2.前置预压机外围两侧未采取有效措施防止人员入内，固定架护栏没有全部安装安全网，未能有效禁止人体头、手脚等部位伸入栅栏内。

（二）间接原因

1.安全风险隐患整改不力。公司在开展安全风险辨识评估和分级管控中，辨识出“制板工段压机操作工清理预压机透气网带卫生时未正确穿护用品，或在开机运行中违章入内进行清理作业”的风险长期存在，未引起足够的重视，对作业现场存在的安全隐患认识不足，没有充分预判到作能会入内进行设备清洁，未采取切实有效措施消除事故隐患，对事故隐患整改不力。

2.安全管理不到位。一是对作业现场检查不实不细，公司开展安全检查都忽视该隐患的存在，未能及时制止黄科霖攀越护栏进入运转设备内行为。**二是**现场安全标志配置不足，未结合作业现场和设备状况，配备设置相应的安全警示标志（如“设备运转，禁止入内”）。**三是**安全教育培没有结合安全生产规章制度和岗位安全操作规程，有针对性告知黄科霖工作场所和岗位存在的危险因素和防范措施，教育并督促其遵守。

四、有关单位存在的问题

（一）事故单位

1.全员安全生产责任制不完善。公司总经理安全生产职责不完整，与《安全生产法》的规定不符[2]，分管安全生产副总（总经理助理）安全制缺失，全员安全生产责任制未涵盖全部岗位，没有根据不同岗位工种的特点具体细化到全部岗位人员安全生产职责。

2.安全管理机构设置不规范。公司办公室下设安环办，既负责安全生产工作，又承担环保职责，安全管理机构不独立设置[3]，安环主管莫少和能源工段段长等工作，不符合设立专职安全管理员的要求[4]，按照公司目前现有员工203人的规模，在24小时三班倒的正常生产情况下，安全管化，人员不齐配备[5]，难以满足企业安全生产要求。

3.压机岗位操作规程存在缺陷。压机安全操作规程规定严禁在运行中对设备进行清扫，但在调查中，公司表示在设备运行状态下允许作业人机外围进行设备卫生清洁，实际作业与操作规程的规定互相矛盾，没有明确规定设备运行中作业人员允许或禁止设备清洁和粉尘清扫作业的具体要

4.安全教育培训工作不到位。公司没有按照规定制定2022年度安全生产培训教育计划[6]，且未将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全培训计划[7]，未认真开展安全教育培训工作，黄科霖三级教育培训考试不合格，2022年度仅参加一次培训[8]，且培训学时不足[9]。

5.安全生产规章制度不落实。公司基本制定各部门及负责人、各工段和班组长的安全生产职责，然而制度制定后更多的停留在文字上存放在档案里实按照所制定的制度去履行和落实，如生产部的职责主要有：计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作“五同时”，组织对设备开展周期性检及检定工作等，安环办的主要职责有：负责对员工安全教育，组织安全检查，纠正违章指挥、违章作业，负责隐患排查等等，但上述职责规定并没好的落实，公司未认真检查并督促各职能部门履行职责，制止违章行为发生。

（二）监管部门

经调查，各相关职能部门均能设置机构、明确职责、会议部署、制定方案、开展检查等落实安全生产工作，但对百色丰林公司的监管也存题：

1.安全生产工作重视不够，检查次数偏少。2022年以来，百色市工业区管理服务中心和右江区林业局对百色丰林公司仅开展安全检查1次，龙事处甚至没有对百色丰林公司开展过安全生产检查。

2.安全检查不认真、不仔细，检查成效不高。右江区林业局没有深入作业现场检查，检查看不出、查不到问题，检查结束仅口头提出要求，检查文书，安全检查浮于表面，流于形式，发现问题、解决问题的意愿能力不强，风险隐患排查质量不高。

3.安全检查有始无终，没有形成闭环管理。百色市工业区管理服务中心和右江区工信局检查时缺少闭环管控的思维，对检查发现的隐患问题复查和确认，无法保证整改完成到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

黄科霖，自身安全意识淡薄，违反公司规定，擅自冒险进入运转的前置预压机透气网带与透气钢板空间作业，对事故的发生负责有直接责任已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议（6人）

1.安 超，男，2022年9月14日任公司总经理，对本单位安全生产工作全面负责，没有按照《安全生产法》的规定[10]认真履行安全生产职责，对事负有主要领导责任，建议由右江区应急管理局根据《安全生产法》规定[11]给予行政处罚。

2.王柏文，男，2022年5月30日任公司总经理助理，分管设备、电气和安全环保等工作，虽然公司没有制定分管安全生产副总（总经理助理）产职责，但没有按照《安全生产法》的规定[12]督促安环办认真落实安全管理职责，未排查并消除生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违章行为的发生负有重要领导责任，建议由右江区应急管理局根据《安全生产法》规定[13]给予行政处罚。

3.梁少军，男，2022年5月30日任公司总经理助理，分管生产、质管和体系管理等工作，没有按照《安全生产法》的规定[14]认真履行生产副生产职责[15]，未有效检查督促生产部落实安全生产工作，对事故的发生负有重要责任，建议由右江区应急管理局根据《安全生产法》的规定[16]处罚。

4.王崇贵，男，2022年5月17日任公司生产部经理，没有履行公司安全职责规定[17]，未认真组织生产部开展生产安全工作，未及时发现并制为，对事故发生负有管理责任，建议由百色丰林公司按照公司内部管理规定进行处理，处理结果报右江区应急管理局备案。

5.莫少语，男，2020年5月任安全生产管理员，没有按照《安全生产法》的规定[18]履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患并正违章行为，对事故的发生负有管理责任，建议由右江区应急管理局根据《安全生产法》的规定[19]给予行政处罚。

6.黄建生，男，2021年11月任生产部C班值长，没有按照公司规定[20]认真履行安全生产职责，未有效开展班组安全检查，未及时发现并制为，对事故的发生负有管理责任，建议由百色丰林公司按照公司内部管理规定进行处理，处理结果报右江区应急管理局备案。

（三）对事故单位的处理建议（1家）

百色丰林公司，未认真履行安全生产主体责任，对安全生产工作重视不够，没有健全完善全员安全生产责任制，安全管理机构设置不规范，不足，部分岗位操作规程存在缺陷，安全教育培训工作不到位，现场安全管理存在漏洞，开展安全生产检查和隐患排查治理不力，未能及时检查发工人违章行为，上述行为违反《安全生产法》第四条和《广西壮族自治区安全生产条例》第六条的规定，对事故的发生负有重要责任，建议由右江理局根据《安全生产法》的规定[21]给予行政处罚，并上报百色市应急管理局按照规定[22]撤销百色丰林公司安全生产标准化三级企业等级。

（四）其他处理建议

1.百色市工业区管理服务中心，对百色丰林公司安全生产监督检查次数偏少，履行安全生产检查职责不力，建议该中心向百色市百东新区（区）管理委员会作出深刻书面检查。

2.右江区林业局，在安全生产“三管三必须”方面履职不力，建议责成该局向右江区人民政府作出深刻书面检查，并报右江区安委办备案。

3.龙景街道办事处，对属地工业园区安全监管重视不够，开展安全生产工作不力，建议责成龙景街道办事处向右江区人民政府作出深刻书面报右江区安委办备案。

4.由右江区应急管理局按照《广西壮族自治区安全生产约见警示、黄牌警诫暂行办法》的相关规定[23]，对百色丰林公司予以约见警示，约谈工作[illegible]20日完成。

六、事故整改和防范措施

事故的发生代价是惨痛的、教训是深刻的，防范化解安全风险，要持之以恒，不可放松，要以“时时放心不下”的责任感，持续抓好安全生事故单位和相关职能部门切实落实如下防范和整改措施:

（一）落实主体责任。百色丰林公司要深刻吸取事故教训，强化安全生产主体责任落实，举一反三、查缺补漏。**一是**要结合公司实际和岗位特点，并落实全部人员和所有岗位安全生产责任制，健全完善各项安全生产规章制度和操作规程，**层层落实岗位安全生产责任，将安全生产工作分解到每人员，加强督促检查，并落实奖惩考核机制。二是**要按照《安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规的规定，健全安全管理机安全管理人员，确保机构不是摆设，人员必须是专职。**三是**加强安全教育培训，要按照《生产经营单位安全培训规定》的要求，制定年度安全教划，开展三级教育培训，**学习范围要覆盖公司全员，要保证学习内容、学习时长、参加人员、培训考试等符合规定要求并落实到位**，特别是针对此发生，要开展一次事故专题警示教育培训。**四是要**开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，排查出的隐患，要制定切实可行的管及时消除事故隐患，坚决防止类似事故再次发生。

（二）强化部门监管。相关职能部门要按照“三管三必须”的要求，**认真贯彻落实《安全生产法》、国务院安委会关于安全生产十五条硬措施和自强化安全生产责任制二十条举措等规定，切实履行管理职责。一是**加强学习安全生产相关法律法规，通过学习弥补监管人员专业技术和执法能力的断提高业务水平。**二是**充分发挥市场机制作用，通过购买安全生产服务的形式，引入第三方专业安全管理力量，聘请专家开展隐患排查治理、安全和安全教育培训等安全生产技术服务，通过专家参与检查和把脉会诊，解决安全检查查不出问题的难题，在检查中主动向专家学习，请教相关知识全监管水平。**三是**加强沟通协作，大力推进联合检查。安全生产监管工作是一项系统性工作，企业的生产经营活动往往涉及多方面，各职能部门要全生产法》的规定要求，形成齐抓共管、相互配合、分工明确、职责互补、沟通及时的工作机制，开展联合检查，尽量避免单打独斗，提高检查成强化精准检查，提高检查成效。开展检查要深入细致，防止简单化，避免走过场，按照规定要求详细记录检查时间、被检查企业、检查人员、发现改要求、整改时限和复查情况等检查内容，要形成“检查发现问题、提出整改要求、到期进行复查、隐患整改完成”的完整链，督促企业落实隐患[illegible]

（三）加强属地管理。属地乡镇街道办事要处始终坚持“人民至上、生命至上”的理念，增强红线意识和底线思维，强化属地管理责任，毫不松懈生产工作，要结合“五一”即将来临制定检查方案，加强对属地（工业园区）企业日常检查，督促企业落实安全生产主体责任，及时发现并消除事对于态度不积极、工作不配合的企业，要坚决向相关主管部门报告，遏制防范事故发生。

[1]《公司压机安全操作规程》第4.5条：严禁在运行中对设备进行测量、调整、清扫、擦拭，严禁将头、手脚等人体部位伸入栅栏内靠近、触设区。

[2]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]依照《安全生产法释义》相关内容，安全生产管理机构是指生产经营单位内部设立的专门负责安全生产管理事务的独立部门。

[4]依照《安全生产法释义》相关内容，专职安全生产管理人员是指在生产经营单位中专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作的人员。

[5]《广西壮族自治区安全生产条例》第二十条：.....其他生产经营单位从业人员不足三百人的按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生员，但至少应当配备一人，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术机构、人员提供安全生产管理服务。

[6]《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，第80号修订）第二十一条第二款：生产经营单位的主要负责人负责组织制定并位安全培训计划。

[7]《国务院安委办关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）：二、建立健全企业全员安全生产责任制。（五业全员安全生产责任制教育培训。.....企业要将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，通过自行组织或委托具备安全生产的中介服务机构等实施。

[8]公司提供的材料显示，2022年度黄科霖参加培训为情况为，培训部门：生产技术部，培训日期：2022年4月8日，培训时长：下午14:00—18:00容：1.索菲亚产品生产管控要求知识培训；2.无醛板生产工作要求知识培训。

[9]《国务院安委办关于贯彻落实国务院 <通知>精神加强企业班组长安全培训工作的指导意见》（安委办〔2010〕27号）：三、严格培训要求，规理。.....已在岗的班组长每年接受安全培训的时间不得少于 24 学时，班组其他员工每年接受安全培训的时间不得少于 16 学时。

[10]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[11]《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生施。

[13]《安全生产法》第九十六条： 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范全生产工作负责。

[15] 公司《全员安全生产责任制》4.3：生产副总（总经理助理）安全生产责任制：生产副总是公司安全生产直接负责人，协助公司做好分管业务内产工作。

[16]《安全生产法》第九十六条： 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17] 公司《全员安全生产责任制》规定：生产部负责人主要职责有：计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作“五同时”，组织对设备开展查、检验及检定工作，发现违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为应及时制止等。

[18]《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生施。

[19]《安全生产法》第九十六条： 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[20]《公司全员安全生产责任制》规定，各工段值长主要职责有：负责本班组的安全生产工作，做到“班前讲安全”有声音、“班中检查安全”“班后总结安全”有效果，定期组织本班组安全生产活动，负责班组安全检查，发现不安全因素及时消除。

[21]《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[22]《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）第十一条：各级应急管理部门在日常监管执法工作中，发现企业存在以下情形之当立即告知并由原定级部门撤销其等级。原定级部门应当予以公告并同时抄送同级工业和信息化、人力资源社会保障、国有资产监督管理、市场监部门和工会组织，以及相应银行保险和证券监督管理机构。（一）发生生产安全死亡事故的。

[23]《广西壮族自治区安全生产约见警示、黄牌警诫暂行办法》第八条：生产经营单位有下列情形之一的，应当予以约见警示：（五）发生死亡事故

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号