language

关于广西祥盛家居材料科技股份有限公司“6•25”机械伤害事故调查报告

2023-09-11 10:35　来源：宁明县应急管理局

【字体：大 中 小】

关于广西祥盛家居材料科技股份有限公司“6·25”机械伤害事故调查报告

2023年6月25日晚上10点24分许，位于广西崇左市宁明县的广西祥盛家居材料科技股份有限公司备料工段发生一起机械伤害事故，造成1人死发生后，县人民政府立即组织县应急管理局、工信局、公安局、人社局、总工会、边合区管委会和城中镇政府相关工作人员赶赴事故现场，开展事查和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，经县人民政府批准，29日成立了广西祥盛家居材料科技股份有限公司“6·25”事故调查小组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长担任组长办副主任、县应急局局长为副组长，成员由县应急管理局、公安局、工信局、人社局、总工会、民政局、边合区管委会、城中镇政府人员组成，全故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、询问人员、查阅资料、调查查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，广西祥盛家居材料科技股份有限公司“6·25”机械伤害事故是一起由于企业安全生产管理不到位，员工违规作业导致的安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年6月25日下午4点许，备料工段操作工吴*林、农*辉、谭*杰、罗*管等正常接班上岗。

21时10分，基坑上方的2#削片机因刀片变钝需要停机更换新的刀片。在此期间，吴*林和农*辉前往2#削片机基坑清理掉落的废渣，农*辉发运转的废料输送带跑偏，便让吴*林返回地面寻找一根气管，用来吹走输送带中的废料，以使输送带恢复正常位置。吴*林返回地面找到一根气管挂辉，然后继续在基坑中部进行清理工作。农*辉发现气管长度不够，于是另外再去寻找更长的气管。

21时55分，吴*林清理完基坑中间部位的掉渣后，回到地面清理另一条排废皮带的掉渣，然后又开钩机清理上料链条旁掉落的废板。

22时许，农*辉走到2#削片机旁询问谭*杰、罗*管是否有较长的气管，然后将较长的气管取走。

22时20分，削片机在更换完刀片准备开机前，谭*杰吩咐罗*管进行开机前巡检。

22时24分，罗*管巡检到基坑时发现农*辉的左手及手臂卡在运转的废料输送带上。

（二）事故救援情况

发现农*辉被卡在废料输送带上后，罗*管立即大声呼唤农*辉，见其无反应，便跑上地面告知谭*杰和吴*林。谭*杰立即关停所有废料输送带班长黎*新赶往现场组织救援，班长黎*新立即报告值班经理李*波。22时29分，李*波拨打120应急救援中心，同时汇报相关领导。吴*林、黎*新和

合力将农*辉抬上地面，用公司的车辆将农*辉送往县人民医院。当车行驶到宜景小区中间路段时，遇到赶来的救护车，然后将农*辉转到救护车上民医院。23时32分，农*辉经县人民医院医护人员抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故发生在广西祥盛家居材料科技股份有限公司备料工段2#削片机皮带基坑尾部。基坑长34米，宽3米，高2米，中间有一条输送废料皮带，宽0.8米，皮带上方有链式拉木机、溜槽、挡边。

（四）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡，死者农*辉，男，33岁，广西壮族自治区宁明县亭亮镇**村人。事故调查组参照《企业职工伤亡事故经济损失统（GB/T6721）等标准和规定统计，本次事故造成直接经济损失约135万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

农*辉在进入2#削片机皮带基坑作业时违反《皮带输送机安全技术操作规程》，进入基坑内作业必须有人作业有人监护，不得少于2人进入基业，进入皮带基坑前必须把皮带输送机停机断电并挂牌（有人作业，禁止合闸）。农*辉单独进入基坑作业，并且没有进行停机断电，在作业过程手臂不慎被卡在运转的废料输送带上是导致此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.企业主要负责人履行管理职责不到位。主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现生产安全事故隐患，未能及时止本单位作业人员冒险作业行为。

2.安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责不到位。对员工作业过程监督不到位，未能有效制止和纠正现场作业人员违反操作规程而导致了本起事故的发生。

（三）事故性质

广西祥盛家居材料科技股份有限公司“6·25”机械伤害事故是一起由于企业安全生产管理不到位，员工违规作业导致的一般生产安全责任事

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，在场人员立即向值班经理李*波报告，李*波随即拨打120应急救援中心，同时汇报相关领导，22时56分救护车将伤者送往县人行抢救，随后广西祥盛家居材料科技股份有限公司将事故信息报送给县应急管理局等相关部门。接到事故报告后县应急管理局、工信局、公安局、民政府等部门立即组织工作人员赶往事故现场，开展相关处置工作。2023年6月26日广西祥盛家居材料科技股份有限公司派出党政办、安全办、工家属的安抚工作，27日公司与家属签订了赔偿协议。目前家属情绪稳定，善后工作已经得到妥善处理。

（二） 事故应急处置评估结论

此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急处置及时、

四、事故发生企业的基本情况

广西祥盛家居材料科技股份有限公司成立于2010年7月，注册资金1.25亿元，是自治区林业直属派阳山林场控股的国有企业，总部位于广西明县，下设两个事业部和一家全资子公司，生产基地总面积1660亩，员工350多人，是集研发、生产、销售及服务为一体的大型人造板制造企业。

统一社会信用代码：914514225572372915，公司地址：宁明县城中镇工业园区，经营场所：宁明县城中镇凭祥-宁明贸易加工区西，公司类有限公司，主要负责人（总经理）：廖*余，成立日期：2010年7月2日，营业期限：长期，经营范围：人造板研发、生产、加工、销售。（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

农*辉（死者），违反《皮带输送机安全技术操作规程》，单独进入基坑作业，并且没有进行停机断电，在作业过程中左手及手臂被卡在运输送带上，导致机械伤害后死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故建议不再追究其责任。

（二）给予行政处罚人员

廖*余，广西祥盛家居材料科技股份有限公司总经理，负责公司的全面工作，履行主要负责人管理职责不到位，未有效督促、检查本单位的工作，致使本单位作业人员违规作业，导致本起事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第（一）款第（六）项的规起事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款第（一）项的规定，建议由宁明县应急管理局对其给予罚款。

庞*棋，广西祥盛家居材料科技股份有限公司安环办主任，负责公司的安全生产、环境、消防以及职业健康方面的工作，对安全生产检查位，对该起事故负有管理责任。责成广西祥盛家居材料科技股份有限公司对其进行经济处罚，并按公司规定作出相应处理，并将处理结果报宁明县局备案。

马*清，广西祥盛家居材料科技股份有限公司备料工段经理，负责公司备料工段的安全管理工作，对现场安全管理不到位，对隐患排查治理对该起事故负有管理责任。责成广西祥盛家居材料科技股份有限公司对其进行经济处罚，并按公司规定作出相应处理，并将处理结果报宁明县应急案。

（三）对事故责任单位相关行政处罚建议

广西祥盛家居材料科技股份有限公司安全生产管理、安全生产教育培训工作不到位，教育和督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程对员工作业过程监督不到位，未能及时制止和纠正现场作业人员违反操作规程的行为从而导致了本起事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生四条、第四十四条第一款的规定，对事故的发生负主要责任。建议由宁明县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款项的规定对其处以罚款。

六、事故防范和整改措施建议

为了避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中吸取教训，责任单位和相关人员在今后的工作中，应该从以下方面采取预防措施：

（一）切实落实企业安全生产主体责任。广西祥盛家居材料科技股份有限公司及各类生产经营单位要深刻汲取事故教训，举一反三，认真履全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系。要严格执行安全生产规章制度、操作规程，加强安全生产管理。要认真开展安全生产教切实增强员工的安全生产意识和操作技能。要深入开展风险辨识和隐患排查治理，及时消除安全生产隐患。

（二）深入开展工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023 行动实施方案，加强现场安全管理工作。广西祥盛家居材料科技股份有限公司要落实隐患排查治理制度和措施，立足现场安全管理，及时发现问题和隐患，及时堵塞安全管理漏洞，尤其是皮带基坑等现场管理上存在安全意识题。要进一步加强生产现场管理，营造员工之间互相提醒、互相制止违规违章行为、保障安全生产的风气，做到生产现场安全问题全方位无遗漏、敢于管和及时管，及时发现和制止违规违章作业，杜绝违章违规行为，确保安全生产。

（三）严格制定并落实本单位安全生产教育和培训制度。对转岗以及新入职人员应进行专门的安全教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况；制定本公司年度安全教育培训计划，严格开展教育培训及考核工作，确保每一位员工切实受到教育。要让员工深刻认识到安全生产无小事，安全生产意识，防止类似事故再次发生。

（四）加强行业安全监管，筑牢安全防线。各行业主管部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”则，进一步加强日常监督管理和安全生产法律的宣传贯彻，推动企业强化安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施，确保安全生产。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

“6·25”机械伤害事故调查组

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址：宁明县城中镇江滨北路68号

主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610

承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671

视听节目许可证号：120420094

桂公网安备 45142202000012号　桂ICP备14008100号-1　网站标识码：4514220002