灵山旧州“2•14”一般机械伤害事故调查报告

2025-04-29 08:25 来源：灵山县应急管理局

灵山旧州“2·14”一般机械伤害事故调查报告

2025年2月14日9时许，四川景尚材建筑工程有限公司（以下简称景尚材公司）在灵山县旧州镇石柱村的一个建设施工工地发生1起机械伤害成1人死亡。

事故发生后，县人民政府启动应急预案，由县应急管理局、县公安局、县工管委、县交通运输局、县人力资源和社会保障局、县总工会、旧政府等单位相关负责同志组成的处置工作组赶赴事故发生地开展事故应急处置和善后工作。

2月19日，依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，灵山县人民政府成立灵山旧州“2·14”一般机故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组组长由常务副县长陆汉川担任，副组长由县人民政府办公室副主任利艳珍、县应急管理局局长宁廉查组成员从县公安局、县交通运输局、县应急管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、旧州镇人民政府等有关单位抽调组成，全面负责事作。事故调查组邀请灵山县纪委监委、县人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。2月14日事故调查组有关工作人员去到场，对事故的基础信息进行了收集。2月17日、2月26日事故调查组成员数次前往事故发生单位与有关负责人进行谈话，查阅调取了安全生产相关的事故相关的单位负责人、安全管理人员进行了询问。

通过调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员议，分析了事故暴露出的突出问题，总结经验教训，提出了改进工作的意见建议。

经调查认定，灵山旧州“2·14”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。



事故现场图

一、事故基本情况

（一）事故机械基本情况

YCGH13A露天潜孔钻，浙江开山重工股份有限公司制造，2019年5月份出厂，2024年12月8日进行入场登记，12月15日开始使用。

（二）事故发生单位的基本情况

四川景尚材建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91510703MA66H2C67J，经营范围：市政公用工程、市政道路工程、公路工程建筑、公程、公路路面工程等；成立日期：2019年5月13日，法定代表人：向某某，持有四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：川JZ[2020]002888。

（三）事故发生单位安全管理情况

景尚材公司建立有较为完善的安全生产管理制度以及各类操作规程。2024年11月25日成立施工项目部任命了项目负责人、项目技术负责人、负责人和项目专职安全员。项目负责人向松群持有四川省住房和城乡建设厅核发的《企业负责人安全生产考核合格证书》，企业名称：四川景尚材有限公司，有效期至2027年6月16日。项目安全负责人向某某持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证号：鄂建安C2[2021]0033634，企业名称：湖北卓迪建设工程有限公司，有效期至2027年10月29日。项目安全员肖某某持有持有湖北省住房和城乡发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，编号：鄂建安C2[2017]0001400，企业名称：湖北万联佳益建设有限公司，有效期至202日。

景尚材公司项目部建立了《安全教育培训制度》《安全生产技术交底制度》等管理制度，对施工人员开展“三级安全教育”，建立了《员工教育档案卡》。记录显示施工人员刘某某（事故当事人，已殁）于2024年12月11日至13日期间接受了岗前“三级安全教育”。景尚材公司项目部对开展安全技术交底，交底书上有交底人、接底人、旁站人的签名。刘某某有接受安全技术交底的签名记录，但与其操作同一台机器的李某某没有接术交底的记录。

在锚杆施工现场，钻机停靠在斜坡上钻孔，坡面为土质，经过人工修整，表层土质松散。施工人员在工作过程中需在斜坡上走动以观察钻孔尚材公司项目部未在现场设置安全防护设施以防止人员滑倒触碰到转动的钻杆。

（四）事故发生经过

2025年2月14日景尚材公司工人刘某某与另一名工友共同操作1台潜孔钻机，在斜坡上钻孔。上午9时许刘某某在机器周边走动观察钻孔情况滑倒并触碰到转动的钻杆，被钻杆缠绕并卷入钻杆与钻臂之间狭窄的间隙。工友立即关停钻机，并将情况报告公司有关负责人。后经前来急救的医断，刘某某已当场死亡。

（五）事故现场基本情况

事故发生地点位于灵山县旧州镇石柱村一个正在施工的边坡上，边坡倾角约30度，边坡经人工填土并作平整处理，表层有松散黄土，无步行机停靠在坡面，车头向车尾纵向倾斜，姿态平稳。

（六）事故当事人基本情况

刘某某，云南省昭通市镇雄县人，1986年12月出生，2024年12月进场工作，岗位为护坡钻孔工。2024年12月11日至13日期间接受了施工项目“三级安全教育”培训，12月9日接受了项目部安全管理人员进行的安全技术交底。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，事故造成直接经济损失210万元。

（八）有关部门和单位履行职责情况

1.县交通运输局

2024年9月5日发出《中秋国庆期间安全生产大检查的通知》，对辖区内运输企业、公共交通公司、农村公路建设项目、危桥改造项目、高速项目等领域开展安全大检查。

2024年6月至2025年1月期间，交通运输局对辖区内农村公路建设项目、危桥改造项目、高速公路建设项目等在建项目进行安全检查共31次。

2.旧州镇人民政府

2024年以来旧州镇对各重点行业开展宣传教育活动，组织企事业单位进行安全知识学习培训2次，组织烟花爆竹从业人员、餐饮行业负责人次。在重要节假日前夕开展安全生产大检查活动，发出整改指令书35份，限期消除安全隐患45处。开展烟花爆竹经营点安全隐患排查整治工作，销花爆竹25件；开展城镇燃气安全整治“百日行动”，检查燃气经营企业3家气瓶55个；推进人员密集场所安全专项整治，排查隐患16项，已整改16项

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2月14日上午9时许，刘某某被钻机钻杆缠绕卷入，工友立即关停机器，并通过电话向项目部安全负责人向某某报告情况。

项目部安全负责人向某某赶到事故发生现场后，拨打120急救电话求助，同时吩咐在场人员拨打报警电话。经旧州镇中心卫生院医务人员到10时50分确认死亡。

（二）医疗救治和善后情况

旧州镇卫生院医务人员到场后，发现患者身体扭曲，颈动脉无搏动，已无生命体征。

2月14日10时许，旧州镇人民政府、县公安局、县交通运输局、县应急管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会等部门和单位组织工作到达现场开展事故应急处置，并指导协调善后工作。

2025年2月22日，景尚材公司与事故遇难者家属协商一致并签署了调解协议，向遇难者家属赔付了210万元。

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，旧州镇党委政府、县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局、县总工会等相关部门（单位）在事故照各自职责密切配合、协调联动、及时有效地处置，没有造成次生伤害和不良影响，事故应急处置较好。

三、事故原因

事故的直接原因是钻机工作面存在坡度，坡面泥土松散，无防滑措施，施工方未针对特殊工作面为机器旋转部件设置防护措施，工人刘某某边检查钻孔情况时不慎滑倒并触碰到旋转的钻杆，随即被钻杆卷入机器的狭窄缝隙中，最终因呼吸心跳停止而死亡。

直接原因分析:

1.经现场勘验，钻机工作面坡度较大，且表面敷设的黄土层质地松散，无人行台阶，无防滑措施。

2.经询问与刘某某一同工作的工友，该工友目击事故的发生经过，认定刘某某因滑倒而被机器卷入导致事故发生。

四、事故发生单位存在的主要问题

1.施工现场安全管理不到位。景尚材公司风险辨识和隐患整治工作开展不彻底，对钻孔工作面未采取技术或管理措施消除事故隐患[1]。

2.安全技术交底工作落实不全面。景尚材公司未能提供钻孔工李某某的安全技术交底记录[2]。

3.未按法律规定[3]配备管理人员。景尚材公司发文组建了项目部，任命向某某为项目安全负责人，任命肖某某为专职安全管理人员。向某《安全生产管理人员安全生产考核合格证书》载明的企业名称为：湖北卓迪建设工程有限公司。肖某某持有的《安全生产管理人员安全生产考核合载明的企业名称为：湖北万联佳益建设有限公司。上述两人证件载明的企业名称与实际施工单位景尚材公司不相符[4]。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

刘某某，景尚材公司钻孔工，事故遇难者，在施工过程中操作不当，造成事故的发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其本人在事故中死亡于追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

景尚材公司，事故发生单位，施工现场安全管理不到位，安全技术交底工作落实不全面，未按法律规定配备管理人员，对事故的发生负有责由灵山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]对该企业予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）景尚材公司要严格落实企业安全生产主体责任。要对事故现场已发现的事故隐患进行治理，要健全项目内部的隐患排查治理机制；主和各级安全管理人员要落实安全培训教育的法定职责；对项目安全管理人员的安排作出整改，配置符合法律规定的安全管理人员。

（二）县交通运输局要认真吸取事故教训，举一反三，切实开展对行业内建设项目的安全生产监督管理工作。

（三）旧州镇人民政府要加强对辖区内生产经营单位的监督检查，依法履行安全生产监督管理职责。

灵山旧州“2·14”一般机械伤害事故调查组

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，并消除事故隐患。……

[2]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第二十七条　建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[4]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第五条　“安管人员”应当聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称考核机关）申请安全生产考核，并取得安全生产考书。安全生产考核不得收费。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

政府网站找错
党政机关
联系我们 网站声明 网站地图
主办: 灵山县人民政府 技术运维：灵山县电子政务中心
桂公网安备 45072102000517号 桂ICP备17001343号-1 网站标识码：4507210005
中国互联网违法和不良信息举报中心