修文县美宜佳项目“12•21”一般车辆伤害事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-30 13:41 阅读次数：210次

2024年12月21日11时33分许，修文县扎佐街道新柱村美宜佳（贵州）产业园项目工地发生一起罐车伤人事故，造成1人死亡，直接经济损失约145万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求对事故开展调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府发〔2019〕6号），决定成立修文县美宜佳项目“12·21”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故披露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目厂区基本情况

美宜佳（贵州）产业园项目，项目所属单位：贵州美宜佳实业有限公司，项目编码：2310-520123-04-01-562766，建设地址位于修文经开区同城大道旁（同城大道与龙扎线交汇处东南角），项目新增土地面积150.64亩，主要建设集食品加工、采购中心、结算中心、城市配送中心、电商总部为一体的产业园，及配套建设门卫、设备用房、非机动车棚、停车场等附属工程，同时硬化道路、绿化场地等。项目于2023年10月26日取得贵州省企业投资备案，赋码机关为修文县发展和改革局，建设工期为18个月。项目于2024年12月17日取得中华人民共和国建筑工程施工许可证，发证机关为：修文县住房和城乡建设局，证书编号：520123202412170101，项目装配式建筑实施楼栋：分拣中心1（文中简称“1#库”）、冷库及分拣中心2、分拣中心3，实施面积：70294.12㎡，建设规模：77585.98㎡。事发位置位于项目1#库外东北方向未硬化的施工道路上，驾驶员行驶路线前方视线无遮挡。

（二）事故相关单位基本情况

1.事故项目建设单位：贵州美宜佳实业有限公司，是一家以便利店为主业，涵盖食品生产、商品采购、仓储物流、产业园、智能零售等业务的公司。企业注册成立日期为：2023年3月16日，地址：贵州省贵阳市修文县扎佐街道修文经开区扎佐园区（同城大道旁），注册资本：伍仟万元整，法

定代表人：叶某轩，统一社会信用代码：91520123MACCNJBL9L，许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.项目施工单位：江苏天力建设集团有限公司，公司成立于1981年6月2日，公司地址：溧阳市昆仑街道腾飞路6号，注册资本：50218万元整，公司法定代表人：史某保，公司统一社会信用代码：91320481137571277E。该公司建筑业企业资质证书编号：D232080191，有效期为2024年5月20日至2029年5月28日，资质等级：公路工程施工总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包壹级，环保工程专业承包贰级（1年有效期至2025年5月19日）。该公司建筑施工企业安全生产许可证编号：（苏）JZ安许证字[2005]040127，有效期：2016年10月28日至2025年11月4日。

3.项目监理单位：常州市新阳光工程咨询有限公司，公司成立于1996年3月20日，公司地址：武进高新区人民东路158号，注册资本：300万元整，公司法定代表人：柳某，公司统一社会信用代码：913204121371996398，经营范围：建筑项目管理，建设工程咨询，工业与民用建筑建设监理，市政工程监理等。该公司工程监理资质证书编号：E232014981，有效期为2024年6月11日至2029年6月10日，资质等级：工程监理市政公用工程专业乙级。2023年12月22日该公司取得房屋建筑工程甲级资质证书，证书编号：E132014984-4/1，业务范围：可以开展房屋建筑工程甲级相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。该公司于2024年5月22日，经江苏省住房和城乡建设厅同意，将企业详细地址变更为：武进高新区人民东路158号，经济性质变更为：有限责任公司（自然人投资或控股）。

4.项目混凝土供应单位：贵州恒泰达混凝土建材有限公司，公司成立于2009年9月21日，公司地址：贵州省贵阳市白云区沙文镇苏庄村，注册资本：2500万元整，公司统一社会信用代码：91520000692730337K，公司法定代表人：袁某阳。该公司建筑业企业资质证书编号：D352006162，有效期为2023年12月31日至2024年12月31日，资质等级：预拌混凝土专业承包不分等级。经营范围：水泥制品制造，建筑用石加工，水泥制品销售，砼结构构件制造，石棉制品制造，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，工程管理服务，机械设备租赁。公司现有全自动混凝土180m³/h生产线2条，240m³/h生产线1条，日生产混凝土6000方，公司自有14m³至20m³混凝土搅拌车37台，车载泵1台，臂架泵2台。

（三）事故发生地点

事故发生在美宜佳（贵州）产业园项目内1#库区域。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年12月21日上午9时左右，贵州恒泰达混凝土建材有限公司驾驶员丁某毅驾驶该公司1号混凝土搅拌运输车（车牌号：贵AE1400），在公司装载混凝土之后，通过1小时左右的驾驶，将混凝土运送到公司的混凝土收货方美宜佳（贵州）产业园项目工地，进入项目工地时门卫对车辆信息进行了登记，未落实安全告知。丁某毅驾驶该车辆在项目工地卸货完成之后，经过项目分拣中心1#库建设区域时（事发时该区域正在进行地基浇筑工作，路面未硬化），看到有其他混凝土搅拌运输车停在路边冲洗罐体和车斗，丁某毅就将车也停到了该位置，开始洗车。洗车过程中车辆未熄火，车辆制动气泵开关处于打开状态，洗车过程中现场无其他人。

上午11:30分左右，美宜佳（贵州）产业园项目工地钢筋班组工人陆某容、张某飞、穆某兰、王某分4人，下班后一起从1#库区域施工工地去往项目部食堂（食堂在事发时车辆位置右前方项目进场门外）吃中午饭，陆某容走在最前方，其次是王某分，张某飞走在第三位，在最后面的是穆某兰，陆某容去往食堂时，路边停有一辆白色混凝土搅拌运输车。王某分经过路边停放的混凝土搅拌运输车时，车辆未向前行驶。11点33分左右，丁某毅在洗完车之后，从车顶下来，关闭汽车制动气泵开关，上车后在驾驶位置观察前方没有人（当时前方没有阻碍视线的障碍物），就立即挂挡启动，驾驶车辆向前方行驶，为保证车辆料斗驶回路面，丁某毅在行驶过程中向右前方打了方向。与此同时，工人王某分正经过混凝土搅拌运输车行驶方向前方，丁某毅未发现行走的王某分。丁某毅驾驶车辆向前行驶了约10秒左右，看到有工人挥手拦停车辆，说压到人了，就立即停车并下车查看情况。

（二）应急救援及事故报告情况

丁某毅下车查看后，发现车辆右前第二个轮胎下面压了一名女性，其头部被车轮压着，目测没有呼吸了，丁某毅就于11:37拨打了110报警电话，报警之后，于11:40拨打了120急救电话。与此同时，现场钢筋班组其他工人（张某飞、穆某兰、陆某容）发现车辆压人之后，就陆续赶到了事发现场，张某飞拨打了钢筋班组带班负责人张某涛的电话，汇报事发现场的情况。

事故发生之后，美宜佳产业园项目施工单位（江苏天力建设集团有限公司）的项目经理唐某林（当时在项目办公区，离事发位置很近）听到有人说车子把人压了，就立即赶到事发现场，因为现场工人情绪比较激动，他就电话通知项目安全负责人钱某城到现场维持秩序。钱某城接到电话后，会同1#库区域安全员郑某辉（事发时在1#库区域3号塔吊位置监督塔吊安装工作，听到有人呼喊的情况后赶到现场）对现场拉好警戒线、疏散围观人员，做好现场秩序维护。11:45分左右，扎佐派出所相关同志到达了现场，11:50分左右，120急救中心的同志到达现场，经过公安（派出所）、120急救的同志现场勘查和抢救，于12:20分左右经现场确认伤者王某分抢救无效死亡，12:30分左右由殡仪馆车辆将死者王某分尸体运送至修文县久长殡仪馆。

11:37分左右，到达现场的项目经理唐某林电话向江苏天力建设集团有限公司董事长黄某英电话汇报了此事，同时请赶到现场的建设单位（贵州美宜佳实业有限公司）土建工程师李某向他们公司的项目负责人陈某军汇报，12:04分唐某林电话向修文县住房和城乡建设局建筑质量安全工作中心主任向某国电话汇报此事。12:10分左右，县住建局、县应急局、县公安局、修文经开区、扎佐街道相关负责人陆续赶到现场处置善后工作。

返回顶部

（三）善后相关处理情况

事故发生后，修文县成立了由经开区党工委副书记、县园区建设服务中心主任牵头组建的事故善后处理工作组，全程负责统筹调度事故后续相关处置事宜。工作组下设综合协调、后勤保障、事故调查三个组，综合协调组由经开区应急管理局牵头，项目办配合；后勤保障组由扎佐街道办牵头；事故调查组由县应急局牵头，县住建局、县公安局等相关部门配合。

2024年12月22日，江苏天力建设集团有限公司已与王某分（死者）家属达成协议，并完成死亡赔偿支付；死者已于12月22日14时左右火化，善后工作处理完毕。

（四）事故抢险救援情况评估

江苏天力建设集团有限公司应急响应及时，第一时间组织救援，并对事故周边设置警戒警示标识，维持现场秩序；修文县相关行业部门第一时间赶赴现场，及时报送事故应急信息，事故抢险救援过程及时，未发生次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）规定统计，直接经济损失约为145万元。

四、事故原因及事故性质

经事故调查组调查认定，修文县美宜佳（贵州）产业园项目“12•21”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

驾驶员丁某毅安全意识淡薄，岗位安全生产责任落实不到位，在驾车行驶前未严格按照公司关于混凝土运输岗位操作安全规程，落实启动车辆前巡视车辆一周的要求，在没有确保车辆周围安全的前提下就驾车行驶；在车辆行驶过程中疏于观察，未发现在前进道路上行走的钢筋班组工人王某分，导致王某分被行驶的混凝土搅拌运输车辆撞倒后碾压死亡。

（二）间接原因

1.贵州恒泰达混凝土建材有限公司落实全员安全生产责任制不到位，未严格督促驾驶员按照公司印发的《关于下发公司混凝土运输车岗位安全操作规程的通知》要求落实岗位安全生产责任，存在管理缺失。安全生产隐患排查治理不到位，驾驶员在日常驾驶过程中存在岗位职责未严格履职等情况，公司及车队未及时排查发现，对存在的隐患疏于防范。

2.江苏天力建设集团有限公司作为项目施工单位，对进入施工场地的混凝土搅拌运输车辆管理不到位，未对驾驶员进行安全告知，未及时排查发现进入项目现场的混凝土搅拌运输车辆在施工区域停放和启动、人车混流存在的安全隐患，存在管理缺失。

3.部门安全监管缺位。县住建局于2024年12月19日对项目开展安全检查时，对发现的问题隐患向江苏天力建设集团有限公司下达了《安全隐患限期整改通知书》，并要求其“安监手续未办理完成，安全生产费用未缴存前，严禁动工”，但事发当日，该项目处于动工状态，县住建局跟踪督促项目施工单位落实执法监管要求不到位。经开区应急管理局作为园区项目建设安全生产巡查监管部门，未排查发现本辖区内项目存在停工整改期间私自动工的情况。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.贵州恒泰达混凝土建材有限公司。全员安全生产责任制落实不到位，未严格督促公司驾驶员落实岗位安全操作规程，存在管理缺失。安全隐患排查治理不到位，未及时发现、制止和纠正公司驾驶员存在的违反岗位操作规程行为。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定追究责任。

2.江苏天力建设集团有限公司。对项目内的外来车辆管理不到位，未对进入施工场地的混凝土搅拌运输车辆驾驶员进行安全告知，未及时排查发现进入项目现场的混凝土搅拌运输车辆在施工区域停放和启动、人车混流存在的安全隐患。建议由修文县安全生产委员会办公室对施工单位进行约谈。

（二）对事故监管部门的责任认定和处理建议

1.修文县住房和城乡建设局。于2024年12月19日对项目开展安全检查时，对发现的问题隐患向江苏天力建设集团有限公司下达了《安全隐患限期整改通知书》，但事发当日（项目未完成整改工作），该项目处于动工状态，县住建局未跟踪督促项目施工单位落实停工整改措施。建议由其分管负责人在全县安全生产例会上作表态发言。

2.修文经开区应急管理局。按照“负责经开区规划范围内县政府（经开区、投促局）招商引资工业企业和规上企业安全生产巡查工作”要求对美宜佳（贵州）产业园项目开展安全生产巡查工作，未及时发现美宜佳项目违规开工情况，安全巡查监管不到位。建议由其主要负责人在全县安全生产例会上作检讨发言。

返回顶部

（三）对事故责任单位有关人员的责任认定和处理建议

1.贵州恒泰达混凝土建材有限公司

（1）丁某毅，男，30岁，此次事故肇事车辆贵AE1400混凝土搅拌罐车驾驶员，安全意识淡薄，岗位安全生产责任落实不到位，驾驶车辆在美宜佳（贵州）产业园项目内启动行驶时，未按公司《关于下发混凝土运输车岗位安全操作规程的通知》文件要求落实“每次启动车前必须要按照要求巡视车辆确认安全后方可启动”的规定，在没有确保车辆周围安全的前提下驾车向前行驶；行驶过程中疏于观察，未发现在车辆行驶道路前方行走的项目工地工人，导致其被车辆撞到碾压死亡，对事故负有直接责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，移交公安机关调查处理。

（2）袁某阳，男，34岁，公司法人。督促落实本单位全员安全生产责任制不到位，未督促落实对本单位员工存在的违反岗位安全操作规程行为的管理，对公司的安全生产工作统筹不到位，对事故的发生负有领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）（五）项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定追究责任。

（3）秦某林，男，45岁，公司生产经理（安全负责人）。协助主要负责人履行安全生产管理职责不到位，对公司的安全生产隐患排查治理工作统筹不到位，未及时发现、制止和纠正员工违反岗位安全生产操作规程的行为，对事故的发生负有领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款的规定追究责任。

（4）周某，男，35岁，公司混凝土搅拌运输车车队长。协助公司主要负责人落实安全生产管理职责不到位，安全生产隐患排查治理不到位，未及时排查发现车队驾驶员在日常驾驶过程中存在岗位职责未严格履职的情况，未及时制止和纠正驾驶员在混凝土配送供应服务过程中违反岗位操作规程的行为，对事故的发生负有领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款的规定追究责任。

六、防范措施建议

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实

一是混凝土运输单位贵州恒泰达混凝土建材有限公司要深刻吸取这起事故的教训，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，加强安全生产教育培训并督促员工严格按要求落实岗位安全职责，强化安全生产隐患排查治理力度，严格整治单位员工违反安全管理规定、违规操作等行为，确保生产安全。二是施工单位江苏天力建设集团有限公司要认真吸取事故教训，认真贯彻执行国家安全生产法律法规，建立健全企业安全生产管理体系和安全生产规章制度，认真履行安全生产管理职责，加强班组和工人管理，督促落实全员安全生产责任，加强项目现场施工、运输等过程中的机械、车辆、人员通行安全管理，认真开展安全隐患排查，严格落实班前安全活动，加强安全教育培训工作。三是监理单位常州市新阳光工程咨询有限公司要深刻吸取这起事故教训，加强对监理人员安全意识和责任意识的教育，项目监理人员要切实履行建设工程监理职责，严格审查施工方案，规范建设工程安全监理工作程序，严格检查施工过程中施工作业情况，加强对施工单位执行监理指令情况的闭环管理，严格监督施工单位隐患排查治理工作，及时发现并整改纠正施工中安全隐患。四是建设单位贵州美宜佳实业有限公司要深刻吸取事故教训，认真落实建设单位责任，明确职责，进一步完善安全生产管理制度，加强有关单位的安全生产工作统一协调、管理，有效开展隐患排查治理，防范类似事故发生。

（二）严格落实安全生产监管责任。认真学习贯彻国家、省、市、县安全生产工作决策部署，全面深入推进安全生产治本攻坚各项工作，层层压紧压实责任，完善安全生产体制机制，强化安全生产保障能力，加强安全生产监管队伍建设，扎实开展安全风险管控、隐患排查治理、“打非治违”、监管能力提升、安全生产执法、宣传警示教育行动，坚持“清死角、除空白、扫盲区”，从根本上消除事故隐患。修文县住房和城乡建设局要按照《中华人民共和国安全生产法》和建筑行业安全监管相关法律法规要求，进一步加强对施工企业和施工现场的安全监管，深入开展建筑行业安全生产集中整治行动，合理安排监督力量，对标对表开展清单式安全检查，督促各方责任主体落实安全责任，严厉打击不落实安全生产主体责任、安全教育培训不到位、非法违法生产等行为，坚决遏制事故发生。修文经开区应急管理局要认真开展好经开区规划范围内（新、改、扩建）项目安全“三同时”管理和县政府（经开区、投促局）招商引资工业企业和规上企业的安全生产巡查工作，督促企业常态化开展隐患排查整治工作，落实安全生产主体责任。

上一篇： 修文县贵州省公路建设养护集团有限公司“7·14”一般高处坠落事故调查报告

下一篇： 贵轮动力公司“11·29”伤害事故调查报告

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务

政府网站找错

地址：[illegible]龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号

邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003

技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |