崇左市古海人力资源有限公司“7•9”一般 高处坠落事故调查报告

2025-09-01 16:00　来源：崇左市江州区应急管理局

崇左市古海人力资源有限公司“7·9”一般

高处坠落事故调查报告

崇左市古海人力资源有限公司“7·9”一般高处坠落事故调查组

2025年8月

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

（二）事故发生经过和应急救援处置

二、人员伤亡和财产损失情况

三、事故勘验情况

（一）事故现场

（二）涉事车辆及设备

（三）事故相关物体及位置关系

（四）事故经过描述

（五）其他相关情况

（六）勘验结论

四、该起事故作业管理情况

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

（三）事故性质

六、事故单位存在的主要问题

七、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理

（二）对相关责任人员的处理建议

八、事故防范和整改措施建议

2025年7月9日15时33分左右，崇左市古海人力资源在崇左市*****崇左理文纸浆制品有限公司厂区***路段组织作业过程中，发生一起高处坠落成1名人员重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经江州区政府批准，市古海人力资源有限公司“7·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由江州区委常委、常务副区长任组长，江办、应急管理局、总工会、人社局、工信局、市公安局江州分局、崇左高新技术产业开发区管理委员会为成员单位，邀请江州区纪委监委、检察加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

承包方：崇左市古海人力资源有限公司，法定代表人：张**，注册资本：200万元，成立日期：2023-05-31，统一社会信用代码：91****3，地壮族自治区崇左市江州区*****，企业类型：有限责任公司自然人独资，经营范围：人力资源服务；劳务服务；专业保洁、清洗；装卸搬运；普通安装服务；园林绿化工程施工；建筑用石加工等。劳务派遣经营许可证，编号：CZ****007,许可经营事项：经营劳务派遣业务。有限期：2023年2026年8月31日。

崇左市古海人力资源有限公司于2025年5月30日与崇左理文纸浆制品有限公司签订厂区清洁工程承包合同。

发包方：崇左理文纸浆制品有限公司，统一社会信用代码：91*****5P（1-1），成立于2020年11月10日，注册资本为壹亿陆仟伍佰万美元整，为有限责任公司（港澳台法人独资），法定代表人为周**，注册地址为崇左市**大道*号*房。经营范围：一般项目：纸浆制造；纸浆销售；初级购；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁等。

（二）事故发生经过和应急救援处置

经询问相关人员和调查相关证据，还原经过如下：

1.事故发生经过。2025年7月9日15时，崇左市古海人力资源有限公司私自安排钟**、杜**清理重锤滚筒胶皮，作业过程中发现需要对皮带重接加固。当日15时20分许，两人将焊把线横跨路面连接至10.65米高的曲臂车作业篮，钟**地面监护，杜**高空作业。期间周**驾驶清洁车在施工路

把线，拖拽导致焊把线搭挂6.7米高的灯杆横臂，缠住钟**小腿。钟**抓线被杠杆效应拉升至5.6米高度，因手部无法承受拉力松手坠落，躯干及头面受伤。

2.应急救援处置。2025年7月9日15时35分左右清洁车作业人员拨打竹木堆场经理林**告知有事故发生，随后汇报崇左市古海人力资源有限公责人张**，同时将伤者第一时间（钟**）送往医院治疗。2025年7月10日10时12分左右崇左市古海人力资源有限公司向江州区应急管理局报告，**存行为。**

接到事故情况报告后，江州区委、区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、崇左高新技术产业开发区管理委员会等部门赶赴事故现场调查及善后等相关工作。事故工作组到达现场后立即进行调查取证、现场勘验，对事故发生的过程及原因进行初步核实，了解涉及事故单位和伤况，对受伤家属进行安抚。

二、人员伤亡和财产损失情况

本次事故造成一人重伤，伤者：钟**，男，身份证号：45*****18，家庭地址：广西崇左市江州镇***号，崇左理文纸浆制品有限公司工人。业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止2025年8月12日本次事故已造成直接经济损失约24万元。

三、事故勘验情况

（一）事故现场。现场位于崇左高新技术产业开发区理文纸浆制品内***路段，曲臂高空作业车旁，距4号地磅正南面43米处，道路为水泥路两侧有绿化带（树木、灌木丛及草坪）。

（二）涉事车辆及设备。曲臂高空作业车（以下简称曲臂车）：主体为黄色，停靠在生物质棚道路一侧绿化带旁，作业臂伸展（据杜**指认验确认，7月9日事发当时，曲臂车作业篮已上升高度距离地面约10.65米），焊把线一头固定在作业篮上并下垂10.65米后横跨道路连接至曲臂车西焊机上（生物质破碎机电房电箱旁），焊把线从电焊机相连并横跨路面至曲臂车旁约有50米。清洁车：白色车身（部分带有绿色条纹），车C*****，事故发生时段由南向北行驶进行道路清扫作业，为避让曲臂车，经过事发点时在道路右侧偏左行驶，据驾驶员周**指认当时清洁车正在行贴地清扫转盘处于工作状态。其他车辆：有红色乘龙牌货车（车牌：桂A*****）由南向北行驶，位于道路右侧。据清洁车驾驶员周**称，事故发生龙牌货车司机有过打喇叭示意。

（三）事故相关物体及位置关系。焊把线（电焊线）：材质为铜芯，直径约12.5mm，一端固定于事故现场西北面的电焊机上（生物质破碎机旁），另一端连接并固定在曲臂车作业篮上（作业篮垂直于地面高度约10.65米），从电焊机经路面到曲臂车作业篮总长度约60.65米，事故发生后拖拽产生明显变形及断裂。灯杆：位于道路右侧绿化带上，金属材质，上有横臂距地面约6.7米，事故中与被拖拽的焊把线发生搭挂（灯杆横臂因与成张力被拖拽破损变形，后因照明需要，现场勘验当天灯杆已维修复原完好）。作业人员钟**：作业当天位于曲臂车下方的绿化带处（曲臂车与灯头戴黄色安全帽，事故后倒地受伤呈俯卧姿态。安全措施：曲臂车周边放置2个交通锥（1个为红色，1个为黑色疑似外表红色标识剥落），有警戒臂车，但未针对横跨路面的焊把线设置警示标识（如“当心绊脚”“高压危险”）或物理隔离（如禁止通行标识牌）。

（四）事故经过描述。初始状态，曲臂车在绿化带旁进行高空作业，焊把线从电焊机引出后横跨路面，连接至距地面10.65米高的曲臂车作业车在道路中自南向北行驶进行清扫作业，红色货车在清洁车后侧缓慢通行。

人员受伤过程：清洁车旋转清洁转盘在作业中勾住横跨路面的焊把线，随着车辆前行，焊把线被持续拖拽产生横向拉力，被拖拽的焊把线在下偏移，搭挂在道路右侧灯杆距地面高6.7米的横臂上，形成“电焊机－清洁车清洁转盘－灯杆横臂－作业篮”多点受力状态，焊把线瞬间绷紧，形度，并拖住位于曲臂车下方作业的钟**小腿，同时钟**左手抓住焊把线，导致人体被提升至5.6米高度（双脚离地），后因手部无法承受持续拉力，体自由坠落，躯干及头部撞击地面，导致受伤。

（五）其他相关情况。监控记录：**地磅路口视频探头-**3完整记录事故过程，显示焊把线搭挂灯杆横臂的瞬间画面（15:33:36帧）及人员（15:33:37-38帧）。天气与光线：现场光照充足（晴天），无遮挡物影响视线；路面干燥，无积水导致的打滑因素。设备状态：曲臂车作业篮未发清洁车清洁转盘无明显变形，焊把线在配电房附近拐角（直角）处被拉扯断裂。

（六）勘验结论。本次事故系多工种交叉作业时安全管理疏漏导致：维修人员违规作业，将焊把线横跨路面且未设置警示标志及防护，清洁勾拽焊把线，引发作业人员被缠住后拉拽至高处坠落。现场安全措施未有效隔离临时用电风险，未能避免不同作业活动间的相互干扰。

四、该起事故作业管理情况

一是存在无证上岗问题。钟**、杜**均无高空作业操作资质却参与作业，无证上岗。二是交叉作业管控失效。事发区域存在焊把线占道和车交叉作业，未执行崇左理文纸浆制品有限公司交叉作业管理制度；崇左市古海人力资源有限公司私自安排作业，未落实部门间沟通协调机制，作业场危险因素及防范措施不知情，亦未采取风险隔离措施。三是临时作业安全失管。作业未履行临时取电审批程序，违规私接电源；动火作业未实理，无消防监护措施。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

维修人员钟**、杜**违规作业，将焊把线横跨路面且未设置警示标志及防护，清洁车作业时勾拽焊把线，引发作业人员钟**被缠住后拉拽落，造成重伤。

（二）事故间接原因

1.崇左市古海人力资源有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，现场作业未履行审批流程，未对焊把线横跨路面的风估，现场监管也未能落到实处，缺乏跟踪与考核机制，也未严格执行事故报告制度。

2.崇左市古海人力资源有限公司未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定维修施工方案，也未开展安全生产隐患自安排无资质人员进行高处作业。同时在临时用电作业时未按规程操作执行，将取电焊把线横跨路面，对潜在的风险及导致的后果没有预见。

3.崇左市古海人力资源有限公司未制定年度安全生产培训计划，也未建立安全生产教育和培训档案。对施工人员安全生产教育和培训仅用口成，致使作业人员安全意识淡薄，安全措施不当，导致事故发生。

4.崇左理文纸浆制品有限公司履行管理职责不力，对外包单位管理不到位，未能及时督促其消除施工场所内存在的安全隐患。

（三）事故性质。经事故调查组分析认定：这是一起崇左市古海人力资源有限公司违规作业、管理不到位导致的高处坠落事故，等级为一般于生产安全责任事故，存在迟报行为。

六、事故单位存在的主要问题

崇左市古海人力资源有限公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度、未建立安全风险分级管排查治理双重预防机制、未制定年度安全生产培训计划及建立安全生产教育和培训档案，私自安排无资质人员进行高处作业，未办理相关取电审批也未做好相关防护措施，未严格执行事故报告制度。单位负责人接到报告后未按有关规定1小时内向安全生产监督管理部门报告，存在迟报行为。

七、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.崇左市古海人力资源有限公司因安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度、未建立安全风险分隐患排查治理双重预防机制、未制定年度安全生产培训计划及建立安全生产教育和培训档案，安排无资质人员进行高处作业，未严格执行事故报告事故发生负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。建议由崇左市江州区应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.崇左理文纸浆制品有限公司履行管理职责不力，未能及时督促其消除施工场所内存在的安全隐患，建议由应急管理局部门依照有关规定对行约谈，责令其限期整改在承包方安全生产工作统一协调、管理方面的履职不到位问题，并依法履行相关主体责任。

（二）对相关责任人员的处理建议

张**（公司法定代表人）：未履行法定职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任，未组织本单位安全生产教育和培训，未建立安全排查制度、及时消除隐患，且迟报事故，违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对事故发生负领导责任、对迟报负直接责任，建议江州区应急管理局予以行政处罚。

钟**（现场作业人员）：自身安全意识薄弱，在维修作

业时未按规程操作执行，对潜在的风险及导致的后果没有预见，安全措施不当，对本事故有直接责任，鉴于其在事故中重伤，建议免于追究其责任。

八、事故防范和整改措施建议

为认真吸取本起事故深刻教训，杜绝类似事故发生，对事故暴露出来的问题，现提出如下防范和整改意见:

（一）崇左市古海人力资源有限公司需强化安全生产主体责任，构建全员安全生产责任制，细化岗位责任并定期考核；推动安全生产标准化善教育培训、风险管控、隐患排查等制度体系。同时，建立事故快报机制，明确现场报告、层级上报流程及时限（单位负责人接报后1小时内报属门），确保信息传递准确高效。企业要深刻汲取事故教训，全方位开展事故警示教育，做到以案为鉴。

（二）崇左理文纸浆制品有限公司要加强对外包单位的安全管理，督促其落实安全生产主体责任和各项安全防范措施，认真组织开展隐患排确保工程安全生产。

（三）劳务行业企业应落实安全生产主体管理责任，法定代表人履行第一责任人职责，健全安全管理体系及风险分级管控、隐患排查治理双制；强化三级安全教育培训（做到有计划、教材、课时、考核、记录），提升员工安全意识与技能；分层级推进全员参与的隐患排查治理，实现“治隐患、防事故”一体化管理。

（四）崇左高新技术产业开发区管委会、人社局需按“三管三必须”要求，履行行业安全监管职责，加强企业检查督导，推动企业主体责任任落实。各乡镇（街道）、园区及安委会成员单位应重视事故信息报告工作，完善上报制度，严格时限要求，审核信息真实性，确保事故信息及时全面上报。

政府网站找错

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号