关岭花江六枝至安龙高速公路第LATJ-7标段“2·26”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：关岭花江六枝至安龙LATJ-7标段

“2·26”事故调查组

编制时间：2023年4月24日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
1.事故发生单位.....2
2.相关单位.....3
3.相关单位与事故发生的关系.....5
（二）有关单位安全管理情况.....6
1.贵州源隆建设工程有限公司.....6
2.贵州省公路工程集团有限公司.....7
3.安徽省科兴交通建设工程监理有限公司.....7
4.关岭自治县交通运输局.....8
5.花江镇人民政府.....8
（三）事故经过.....8
（四）事故现场情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
1.医疗救治情况.....10
2.善后处置情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....11
（三）其他可能因素排除.....11
（四）间接原因分析.....12
1.安全管理不到位.....12
2.安全管理人员配备不足.....12
四、有关责任单位存在的主要问题.....12
1.未设置安全管理机构.....12
2.安全管理不到位.....12
3.防护措施不到位.....12
五、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议.....12

（一）对有关人员的处理建议.....12
（二）对责任单位的处理建议.....14
六、事故主要教训.....14
七、事故整改和防范措施.....14
附件.....16
关岭花江六枝至安龙高速公路第 LATJ-7 标段“2·26”高处坠落事故现场勘查专篇.....16
附图.....18

2023年2月26日15时20分许，六枝至安龙高速公路第LATJ-7标段发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失190余万元人民币。

事故发生后，关岭自治县人民政府高度重视，立即安排县应急管理局、县交通运输局、花江镇人民政府相关人员开展救援工作，研究决定成立善后工作组负责做好善后相关工作；成立事故调查组开展事故调查工作；成立舆情防控组负责开展网络舆情监测、处置工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定；2023年2月26日，县人民政府办公室印发《关岭自治县人民政府办公室关于成立六安高速七标段“2·26”事故调查组的通知》，成立了由关岭自治县应急管理局为事故调查组组长单位，局长王富金任组长，县应急局、县公安局、县交通运输局、县总工会、花江镇人民政府抽派人员组成事故调查组，开展事故调查工作，同时邀请县人民检察院参与。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场反复勘验、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，**关岭花江六枝至安龙高速公路第LATJ-7标段“2·26”事故是一起因职工未正确佩戴劳动防护用品（安全**

绳）造成的高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：贵州源隆建设工程有限公司（劳务分包单位）

营业执照：统一社会信用代码：91520102683979384T，名称：贵州源隆建设工程有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张志华；注册资本：贰仟万圆整；成立日期2009年3月16日；营业期限：长期；经营范围：公路工程、市政工程、建筑工程、建设工程、桥涵工程的设计及施工；建设工程劳务分包工等；住所：贵州省贵阳市南明区遵义路306号A栋10层C座[遵义社区]；发证日期：2020年4月21日；登记机关：贵阳市南明区市场监督管理局。

安全生产许可证：（黔）JZ安许证字〔2019〕001145[01]；单位名称：贵州源隆建设工程有限公司；主要负责人：张志华；单位地址：贵州省贵阳市南明区遵义路306号A栋10层C座[遵义社区]；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：2019年9月24日至2022年9月24日[①]，发证机关：贵阳市住房和城乡建设局；发证日期：2019年9月24日。

---

① 经贵阳市住房和城乡建设局延期核准，准予自2022年11月30日至2025年11月29日。

建筑业企业资质证书：企业名称：贵州源隆建设工程有限公司；

详细地址：贵州省贵阳市南明区遵义路306号A栋10层C座；统一社会信用代码：91520102683979384T；法定代表人：张志华；证书编号：D352023584；资质类别及等级：施工劳务不分等级；发证日期：2022年3月25日，有效期：2022年12月31日；延期至2023年12月31日[①]。

2.相关单位

贵州省公路工程集团有限公司（施工单位、工程承包人）

营业执照：统一社会信用代码：9152000021441520lK，名称：贵州省公路工程集团有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：计中彦；注册资本：人民币贰拾壹亿零叁佰万圆整；成立日期：1990年12月24日；经营范围：公路工程施工总承包特级、工程设计公路行业甲级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级等；住所：贵州省贵阳市云岩区甲秀北路8号贵州公路集团大厦；发证日期：2022年11月1日。

建筑业企业资质证书：企业名称：贵州省公路工程集团有限公司；详细地址：贵州省贵阳市云岩区甲秀北路8号贵州公路集团大厦；统一社会信用代码：9152000021441520lK；法定代表人：

---

①贵州省住房和城乡建设厅2022年11月8日印发《关于做好建设工程企业资质有关工作的通知》（黔建建通〔2022〕79号），文件规定：“全省核发的建筑企业、工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、检测机构资质、劳务企业备案及原施工劳务企业资质，资质证书有效期于2022年12月31至2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日”。

计中彦；证书编号：D252007343；资质类别及等级：建筑工程施工

总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级；发证日期：2023年1月30日，有效期：2023年12月31日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅。

安徽省科兴交通建设工程监理有限公司（监理单位）

营业执照：统一社会信用代码：91340000719986309Y（1-5），名称：安徽省科兴交通建设工程监理有限公司；类型：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：吴中福；注册资本：肆佰万圆整；成立日期：2000年8月16日；经营范围：公路工程监理；建设工程监理；住所：安徽省合肥市包河区包河工业园区北京路1066号综合楼401；发证日期：2022年6月8日。

工程监理资质证书：证书编号：交监公甲第193-2006号，企业名称：安徽省科兴交通建设工程监理有限公司；资质等级：公路工程甲级；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；发证机关：中华人民共和国交通运输部；发证日期：2019年2月11日；有效期自2019年2月11日至2023年2月11日[①]；企业地址：安徽省合肥市包河区包河工业园区北京路1066号综合楼401；企业类型：

---

① 全国公路建设市场信用信息管理系统备注信息：资质延续审查中，原证书继续有效

有限责任公司（国有控股）；法定代表人：杜荣宏[①]；统一社会信用代码：91340000719986309Y（1-5）；许可部门：交通运输部；批准

文号：2019年第6号。

3.相关单位与事故发生的关系

2022年7月27日，贵州省公路工程集团有限公司六安高速第LATJ-7项目经理部胡加斌②同贵州源隆建设工程有限公司汪光明③签订《公路工程施工劳务分包合同》及《安全管理协议》，将六安高速K58+950至K61+943段长约2.993Km的临建、桥梁工程劳务施工分包给贵州源隆建设工程有限公司，合同价：壹仟叁佰壹拾捌万捌仟贰佰陆拾玖圆柒角伍分（￥13188269.75），工期2022年8月1日至2023年11月30日。《安全管理协议》载明：贵州省公路工程集团有限公司六安高速第LATJ-7项目经理部对贵州源隆建设工程有限公司施工负有监督、指导、检查和要求整改的责任；对贵州源隆建设工程有限公司实际进场人员进行法律法规、操作规程、作业场所的危险因素等教育培训和经常性安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和应急管理知识；对贵州源隆建设工程有限公司安全生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续至工人。贵州省源隆建设工程有限公司应明确各岗位人员的安全生产职责，同时按照作业

① 安徽省交通工程质量安全管理服务中心《关于安徽省科兴交通建设工程监理有限公司法定代表人变更事项办理的情况说明》，法定代表人由杜荣宏变更为吴中福变更办理中。

② 胡加斌，六安高速第LATJ-7项目经理部常务副经理。

③ 汪光明，贵州源隆建设工程有限公司法定代表人张志华委托汪光明为公司代理人。

点设置安全负责人（或班组安全员），负责本施工区域的安全管理；必须管理好安全防护用品，维护好指定现场设置的安全防护

设施设备和安全警示标识标牌。

2021年4月20日，贵州省六安高速公路有限公司与安徽省科兴交通建设工程监理有限公司签订合同协议书，项目专用合同补充条款中载明：施工安全监理按照《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）》[①]及《公路水运工程安全生产监督管理办法（2017年第25号）》[②]中的相关条款执行。

（二）有关单位安全管理情况

1.贵州源隆建设工程有限公司：贵州源隆建设工程有限公司法定代表人**张志华**授权**汪光明**负责项目的管理工作，授权**贺啟祥**办理六安高速第7标段桥梁施工含钢筋加工及安装、模架系统、混凝土浇筑等所涉相关事宜，负责以上施工事项中的安全、质量、进度以及过程中的中期计价签认、民工工资支付、材料扣款确认等事宜。

贵州源隆建设工程有限公司组织人员进场施工后，未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员，实际安全管

① 安全监理：主要内容包括：1.是否落实了安全生产的责任制度、规章制度和操作规程，是否确保了安全生产费用的有效使用；2.是否配备了一定数量符合要求的专职安全生产管理人员，并按照要求进行现场监督；3.是否实施了对分包单位的安全生产管理；分包单位是否服从总承包单位的安全生产管理；4.检查中发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改。

② 第十一条 隐患排查治理：安全事故隐患排查治理实行常态化、闭合管理。项目从业单位应当按照规定对隐患排查、登记、治理、销号等全过程予以记录，并向从业人员通报。

理工作由贺啟祥安排唐安伦为支模班班长，负责施工现场生产工作安排、负责1至5号桥墩的安全巡查管控和安排人员开展隐患

排查整改工作。公司安全管理制度不具指导性，未明确具体岗位人员，无开展隐患排查治理等安全生产工作的相关印证资料。

2.贵州省公路工程集团有限公司：贵州省公路工程集团有限公司六安高速第LATJ-7项目经理部授权项目经理杜进、项目总工程师龙立敦、项目常务副经理胡加斌负责项目管理工作。负责承包人项目经理部其他人员所签署的工程过程性资料(或工作安排)。项目经理杜进安排并参与建设项目安全检查①，督促项目经理部相关人员对建设项目开展经常性安全检查及开展班前教育安全交底②等工作。

3.安徽省科兴交通建设工程监理有限公司：安徽省科兴交通建设工程监理有限公司组织相关人员开展2023年春节后复工复产安全教育培训工作，下达《关于对LATJ-7标2023年春节后复工复产安全隐患检查结果的通报》及《2023年2月份LATJ-7、8、9合同段安全检查的通报》③，督促隐患整改并书面回复整改情况。

4.关岭自治县交通运输局：是关岭自治县人民政府指定的六

① 六安高速第LATJ-7项目经理部于2023年2月6日、2月9日、2月10日、2月12日、2月17日、2月25日组织杜进、姚攀等持有公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书人员开展隐患排查及整改复查工作。

② 六安高速第LATJ-7项目经理部技术人员袁定邦、吴鹏分别于2022年8月9日、2023年2月12日、2023年2月26日开展班前教育安全交底工作，其中2023年2月26日开展班前教育安全交底防控措施第4项说明高空作业必须正确使用双挂钩安全背带，双挂钩应悬挂不同位置，高空人员移动只能解开其中1个挂钩，确保高空作业安全背带随时处于工作状态；颜炯、张开文、唐安伦签字确认参与教育安全交底。

③ 检查时2号桥墩未组织施工，检查通报未涉及2号桥墩隐患内容。

安高速公路工程建设安全生产监督管理部门，按照上级的不同时段工作要求，组织对六安高速LATJ-7标段项目施工现场开展安全检查；主要领导带队对六安高速LATJ-7标段开展安全检查共计6次，项目调研3次，督促企业对检查存在的问题进行整改，及时消除事故隐患，提出安全管理要求。

5.花江镇人民政府：按照安全生产属地管理原则，自2022年4月28日至2023年2月15日以来，花江镇安监办联合市场监管花江分局、花江派出所、村建站对六安高速LATJ-7项目部开展4次安全检查，对检查存在问题督促整改并复查销号。

（三）事故经过

2023年2月26日8时许，贵州公路集团六安高速第LATJ-7项目经理部技术员吴鹏发现2号桥墩左幅XPM-50型液压自爬模第2层平台防护栏钢管有被压弯、防护栏损坏的情况，电话通知贵州源隆工程建设有限公司支模班长唐安伦安排人员修复处理。

唐安伦查看防护栏损坏的情况后，2月26日12时30分许，吃完中午饭后，唐安伦在生活区附近的岔路口[①]遇见张开文，口头安排支模班工人张开文修复XPM-50液压自爬模主平台安全防护栏（用铁丝将网板绑扎在焊接的钢管上），同时安排颜炯到左幅2号桥墩开展预埋锥销处理工作。

---

① 生活区附近岔路口一边是去四号桥墩、另一边是去钢筋房。

13时20分，张开文和颜炯穿戴好安全帽和安全绳后一起到达2号桥墩，颜炯在2号桥墩右侧墩柱拆除模板销子，张开文在2

号桥墩左侧墩柱对损坏的护栏进行修复。15时许，颜炯听到有东西坠落到地上的声音，立即喊了一声“张开文”，没有听到回应，颜炯便走到左幅查看，发现张开文仰面躺在距XPM-50液压自爬模主平台下方①的地系梁②上，头部朝1号桥墩（北东）向，脚朝主塔（南西）方向。

（四）事故现场情况

现场未见明显血迹；伤者身上佩戴有安全绳，无安全帽③。XPM-50液压自爬模主平台内侧防护网缺失④。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年2月26日16时20分，花江镇安监办负责人杨富祥接到贵州公路集团六安高速第LATJ-7项目经理部管理人员雷建电话，称六安高速第LATJ-7项目发生1起疑似高坠事故；16时49分，杨富祥电话报县应急调度中心，县应急调度中心接报后立即将事故情况分别向县委、县政府报告，同时向安顺市应急局报告；县人民政府立即组织县交通运输局、县公安局、县应急局、县总工会、花江镇人民政府等有关部门赶往事故现场参加救援。

---

① XPM-50液压自爬模主平台距地系梁垂直高度8.3米；

② 地系梁：地系梁是桥墩柱之间的横向链接梁。

③ 在通往地系梁的钢架扶梯处发现一顶安全帽，安全帽未损坏。

④ 距XPM-50液压自爬模主平台底板高度0.9米处有一根横向连接的圆形钢管，上下均无防护网；宽度3.36米。

（二）事故现场应急处置情况

颜炯发现张开文仰躺在地系梁上后，立即经梯笼赶往地系梁，

在颜炯下到梯笼底部时遇见唐安伦[①]，颜炯将张开文可能坠落的事告诉唐安伦；此时，唐安伦正在和吴鹏通电话，便将颜炯反映的情况告诉吴鹏，吴鹏电话通知史开业；颜炯、唐安伦、吴鹏、史开业一同开展救援工作。吴鹏于2月26日15时13分拨打了120急救中心电话。贵州源隆建设工程有限公司及贵州公路集团六安高速第LATJ-7项目经理部相关人员立即进行抢救，并将相关情况上报花江镇人民政府和县交通运输局。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：施救人员用双排座小货车将张开文送往医院抢救。15时46分，双排座小货车在施工便道与210省道交接处与花江镇卫生院120救护车相遇，经花江镇卫生院急救医师检查，伤者身体冰凉，鼻腔有鲜血流出，双侧瞳孔散大，全身皮肤苍白，已无生命体征[②]。

2.善后处置情况：经贵州源隆建设工程有限公司有关人员与死者妻子刘德旭，女儿张欣、张柯婧达成协议，由贵州源隆建设工程有限公司一次性赔偿人民币壹佰伍拾肆万玖仟捌佰圆整（￥1549800.00元），2023年2月28日，家属将死者送回重庆市綦江区安葬。

---

① 唐安伦沿5号桥墩至1号桥墩开展安全巡查，巡查到2号桥墩梯笼处。

② 居民死亡医学证明（推断书）推断死亡原因为高处坠落伤。

（四）事故应急处置评估

县人民政府第一时间部署了应急救援工作，有关单位反应迅速，未发生事故扩大和次生事故。评估认为，此次事故应急救援和现场处置及时、有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.违章作业：张开文在第LATJ-7标段左幅2号桥墩XPM-50液压自爬模主平台施工时，高空临边[①]作业未按规定使用安全绳[②]（未将安全绳卡扣扣在安全可靠的构建上，安全绳未发挥保护作用），在安装XPM-50液压自爬模主平台防护栏时不慎坠落到地系梁上，导致事故发生。

2.作业场所环境不良：在开展高空临边作业时，在搬运防护网途经平台地板有一根圆形钢管[③]、散落有螺纹钢条及灰桶等杂物，未设置其他防止人员及物体高空坠落设施，临时防护不到位。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经调查检测，张开文使用安全绳单侧长度2.5米，安全绳及双侧挂钩完好无破损。

（三）其他可能因素排除

---

① 国家标准GB3608-93《高空作业分级》规定：在坠落高度基准面2m以上（含2m）可能坠落的高处作业。XPM-50液压自爬模主平台距离地系梁垂直高度8.3米。

② 班前教育安全交底规定，高空作业必须正确使用双挂钩安全背带，双挂钩应悬挂不同位置，高空人员移动时只能解开其中1个挂钩，确保高空作业安全背带随时处于工

作状态。张开文在接受交底人签字栏签字确认。
③ 圆形钢管一端与平台地板钢片有吻合的焊接点。

经关岭自治县公安局花江派出所民警现场勘验、笔录询问、调查走访，排除他人伤害致张开文死亡的可能。

（四）间接原因分析

1.安全管理不到位:贵州源隆工程有限公司未履行安全协议中载明的安全生产管理职责;未设置安全管理机构;未及时发现和纠正张开文未按规定使用安全绳。

2.安全管理人员配备不足;导致施工现场工人的个人违章行为不能得到及时发现和纠正。

四、有关责任单位存在的主要问题

贵州源隆工程建设有限公司

1.未设置安全管理机构:未落实企业安全生产主体责任,对制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为落实不到位。

2.安全管理不到位:未按照与贵州公路工程集团有限公司六安高速第LATJ-7项目经理部签订的安全协议中“明确各岗位人员的安全生产职责,同时按照作业点设置安全负责人(或班组安全员),负责本施工区域的安全管理要求”的规定,根据作业点设置安全负责人(或班组安全员),仅由唐开伦负责安全巡检巡查;安全管理不到位,未能实现对作业现场风险进行有效管控。

3.防护措施不到位:安排工作人员进行无防护的高空临边危险作业时,未采取相应的安全防护措施。

五、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.张开文：男、汉族，系贵州源隆建设工程有限公司工人、高空临边作业未将安全绳卡扣扣在可靠构件上，在此次事故中负直接责任。因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.张志华：男、土家族，群众，系贵州源隆建设工程有限公司法定代表人；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；在此次事故中企业第一责任人职责履行不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二项[①]之规定；建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[②]处人民币叁万柒仟贰佰圆整（37200.00元）罚款[③]。

3.贺啟祥：男、汉族，群众，系贵州源隆建设工程有限公司委托负责人，在此次事故中安全管理职责履行不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六、七项[④]之规定；建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

---

① 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作如有下列职责：第（一）项 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；第（二）项 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

② 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

③ 贵州源隆建设工程有限公司工资表2022年9月至2023年1月份，张志华月应发工资为7750元人民币。

④ 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责 第（五）项 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出

改进安全生产管理的建议；第（六）项 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；第（七）项 督促落实本单位安全生产整改措施。

六条[①]处人民币壹万玖仟捌佰圆整（19800.00元）罚款[②]。

（二）对责任单位处理建议

贵州源隆建设工程有限公司：**一是**未设置安全管理机构或未配备专职安全生产管理人员，**未及时**制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为；**二是安全管理不到位，未能实现对作业现场风险进行有效管控；三是未对从业人员高空临边危险作业时，采取相应的安全防护措施。**建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条**第一款**第一项[③]**之规定**，处人民币叁拾伍万圆整（350000.00元）罚款。

六、事故主要教训

贵州源隆建设工程有限公司未设置安全管理机构或未配备专职安全生产管理人员；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时纠正工人在作业过程中的违章行为，管控措施落实不到位，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

---

① 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

② 贵州源隆建设工程有限公司工资表2022年9月至2023年1月份，贺**啟**祥月应发工资为5500元人民币，处上一年年收入百分之三十的罚款。

③ 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般

事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

要深刻吸取关岭花江六枝至安龙高速公路第 LATJ-7 标段“2·26”高处坠落事故教训，坚持以问题为导向，举一反三。

为有效防范和坚决遏制事故再次发生，提出如下措施建议:

一是贵州源隆建设工程有限公司履行好企业安全生产主体责任，立即设置安全管理机构，配备专职安全生产管理人员；建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

二是贵州源隆建设工程有限公司加强安全管理，采取强有力措施，及时纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。

三是贵州源隆建设工程有限公司要进一步加强安全教育培训。重点突出事故警示教育，从根本上消除职工生产过程中的麻痹大意和侥幸心理，杜绝违章作业行为。

四是贵州源隆建设工程有限公司要整理归档好安全生产工作过程中形成的档案资料，分时段认真总结生产过程中存在的安全风险，总结隐患排查治理过程中的问题和不足，及时补齐短板，保障全过程作业安全。

附件: 关岭花江六枝至安龙高速公路第 LATJ-7 标段“2·26”高处坠落事故现场勘查专篇

附件

关岭花江六枝至安龙高速公路第LATJ-7标段“2·26”高处坠落事故现场勘查专篇

“2·26”一般高坠事故调查组调查人员对事故现场进行勘验，结合相关人员的描述，现将勘验情况报告如下:

“2·26”事故现场为六安高速LATJ-7标段2号桥墩施工现场;事故发生时,张开文在左幅2号左侧墩柱XPM-50液压自爬模主平台第2层修复被损坏的安全护栏。

该护栏为环形护栏,呈方形状(如附图),护栏高1.2米。沿公路走向单墩护栏前后宽3.36米;左右宽1.68米。张开文当天在2号墩左幅左侧护栏处施工,脚下的护板宽1.68米。施工处可靠的构件上未见明显痕迹。事发时现场护栏上网板被拆除，0.9米处有1根横接钢管（管长3.3米），0.9米以下无防护设施。

现场有3张防护网板，网板无使用痕迹;一根长度3.3米钢管，长度与横接钢管一致。

张开文坠下后所在位置为2号墩地系梁上,现场无明显痕迹,留有不规则状血迹。

据第一现场人员颜炯描述，张开文坠落后面部朝上、背部着地,头朝1号墩方向、脚朝3号墩方向,身上所系安全带完好无损,两个卡扣均未打开，仍插在腰间，安全帽砸在地系梁下。

实测张开文当天使用的双挂钩安全绳，单根绳长 2.5 米，无明显损坏部分，两卡扣无明显损坏部分。

测试张开文当天使用安全绳牢固可靠，承受 2 人向外拉拽未见明显变化。

勘验人：

附图1事故现场鸟瞰图（横管处为张开文施工点）



附图2施工点现状



附图 3 现场血迹



附图 4 张开文坠落点



附图 5 实测安全绳单挂绳长



附图 6 安全绳挂钩完好情

