仁寿政调查报告

发布时间：2026-07-07 08:44　来源：昆都仑区人民政府　浏览次数：386　全文共计6192字，预计阅读时间21分钟

手机扫一扫

打印
保存
关闭

昆都仑
达茂旗至包头长输管道工程
河北锦旺晟岩建设工程有限公司“4·16”
一般坍塌死亡事故调查报告

昆都仑区政府事故调查组

2026年7月2日

目录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位单位及相关单位概况2
（二）合同签订情况4
（三）安全管理情况 5
（四）施工方案情况6
（五）作业安排情况 6
二、事故发生经过7
三、事故现场情况 7
四、人员伤亡和直接经济损失情况8
五、事故应急处置情况9
六、事故原因分析10
（一）直接原因10
（二）直接原因分析10
（三）事故鉴定情况11
（四）其他可能因素排除11
七、事故整改和防范措施12

2026年4月16日7时30分许，在昆区召庙变10kV922召矿线主线44#杆东20米处，达茂旗至包头长输管道工程施工过程中，一名作业人员受伤，120急救人员到场后于8时12分确认该名工人死亡，事故造成直接经济损失165万元。

接到事故报告后，包头市应急管理局、包头市住房和城乡建设局、昆都仑公安分局、区应急管理局、包头昆都仑经济技术开发区及卜尔汉图镇等单位负责人及专家组成员赶赴现场勘查并召开事故调查处理调度会。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，昆都仑区人民政府于2026年4月17日成立了由区应急管理局牵头，昆都仑公安分局、区总工会组成的“昆都仑达茂旗至包头长输管道工程河北锦旺晟岩建设工程有限公司‘4·16’一般坍塌死亡事故调查组”（以下简称事故调查组），同时聘请3名技术专家及1名法律顾问参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因提出了防范措施。

经认定，昆都仑达茂旗至包头长输管道工程河北锦旺晟岩建设工程有限公司“4·16”一般坍塌死亡事故是一起因作业人员生前呕吐致异物阻塞呼吸道窒息死亡导致的**非**生产安全事故。现报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：内蒙古华电华蒙管道有限公司

公司成立于2024年12月2日，注册地位于内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴润工业园区内蒙古华电氢能科技有限公司制氢站综合楼202室，法定代表人为王XX，统一社会信用代码：91150223MAE547XXXX，经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输。一般项目：管道运输设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；陆地管道运输；节能管理服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。

2.施工总承包单位：中国石油管道局工程有限公司第一分公司

公司成立于2017年1月23日，营业场所位于河北省廊坊市广阳区金光道52号，负责人：楼XX，统一社会信用代码：91131003MA085YXXXX；资质等级：其总公司持有石油化工工程施工总承包特级资质，经营范围包括境内外各类介质油气储运

工程，油气地面建设、化工石化、海洋石油、市政公用、工业与民用建筑、城市燃气、穿跨越、通讯电力、自动化、消防、防腐保温、土石方、水利、新能源工程及其分部分项工程的咨询、规划、勘察、设计、采购、施工、检测、项目管理；工程总承包、运行管理、维抢修、建设监理、设备监造、工程及物资招标；储罐机械清洗服务、带压开孔封堵、油气储运设施运行、维护；输油气管线投产、运行；石油石化设备、工程机械、轻型结构、钢结构、非标设备、压力容器、压力管道的设计、制造、销售与安装，锅炉安装工程施工。上述各类工程的技术咨询、技术服务、劳务输出；设备及场地租赁；对外派遣实施上述境外工程所需劳务。

2025年9月18日，中国石油管道局工程有限公司授权第一分公司为委托单位代理人，在授权有效期内，按照管道局相关管理办法，签署达茂旗至包头市区氢气长输管道工程施工承揽合同、施工和管理等各类经济支出合同，办理工程款收付和发票开具，办理竣工结算等。

3.分包单位：河北锦旺晟岩建设工程有限公司

公司成立于2024年5月13日，注册地位于河北省廊坊市霸州市裕华街道兴华北路东侧由北向南10号，统一社会信用代码：91130703MADLAWXXXX，法定代表人为冯XX，资质等级：石油化工工程施工总承包贰级，经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；工程造价咨询业务；工程管理服务；专业设计服务；市政设施管理；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售。

4.劳务派遣单位：中油智阔（廊坊）信息技术有限责任公司

中油智阔（廊坊）信息技术有限责任公司与死者刘XX签订劳动合同，将其派遣至河北锦旺晟岩班组担任管工。

5.监理单位：廊坊开发区中油中州工程监理有限公司

公司成立于2000年9月15日，注册地位于廊坊开发区耀华道18号天海高压项目TH-0002-307-101，法定代表人为洪XX，统一社会信用代码：91131001236075XXXX，资质等级：化工石油工程监理甲级，经营范围包括化工、石油（含储油气容器、设备安装工程）、市政公用工程、房屋建筑工程的监理；承包境内外石油工业建筑安装工程、市政公用工程的勘测、咨询、设计的监理项目；汽车租赁。

（二）合同签订情况

1.总承包合同：2025年9月，内蒙古华电华蒙管道有限公司与中国石油管道局工程有限公司第一分公司签订《达茂旗至包头市区氢气长输管道工程项目管道施工总承包六标段》建设工程施工总承包合同，六标段地点：昆都仑区约21公里管道建设（起：X=4514369.4576，Y=397181.0567；止：X=4506476.6361，

Y=387408.5271）+昆都仑区末站+6#阀室+中昊500米输氢管道建设，标段起止桩号：AG001～AG135。

2.专业分包合同：2026年3月22日，总承包单位中国石油管道局工程有限公司第一分公司与河北锦旺晟岩建设工程有限公司签订《达茂旗至包头市区氢气长输管道工程项目六标段AG90-AG100土石方工程专业分包合同》，合同内容包括达茂旗到包头市区氢气长输管道工程六标段土石方、顶管施工工程，AG90-AG100桩内容包括但不限于作业带清理及扫线、线路土石方开挖、管沟细土回填、管沟回填、地貌恢复、开挖加套管穿越一般公路（路面及套管）、开挖加盖板穿越一般公路（路面及盖板）、地下障碍物穿越、警示带敷设、混凝土压重块安装、混凝土U形盖板安装、混凝土连续浇筑；水工保护工程；水土保持（浆砌石、生态袋）工程；施工进退场等施工及措施内容（包括安全文明施工以及按照地方政府部门所要求的苫盖、临时硬围挡、喷淋、硬化等内容和疫情防控相关措施）等。

3. 监理合同：2026年2月28日，内蒙古华电华蒙管道有限公司与廊坊开发区中油中州监理有限公司签订了《达茂旗至包头市区氢气长输管道项目工程监理服务二标段采购合同》，监理内容包含本次事故的六标段工程监理。

4. 劳务派遣协议：2026年3月25日，河北锦旺晟岩建设工程有限公司与中油智阔（廊坊）信息技术有限责任公司签订劳务派遣协议，中油智阔（廊坊）信息技术有限责任公司通过劳务派遣形式将刘XX派遣至河北锦旺晟岩班组担任管工。

（三）安全管理情况

1.河北锦旺晟岩建设工程有限公司在本项目共有9人，专职安全管理人员1人。

2.中国石油管道局工程有限公司第一分公司成立了达茂旗至包头市区氢气长输管道工程项目部，设有项目经理、副经理、执行经理、安全总监、工程部部长、QHSE部长各1人。

3.廊坊开发区中油中州监理有限公司共5人，总监1人，专监3人，其中土建专监2人、管道安装专监1人，资料员1人。

4.内蒙古华电华蒙管道有限公司对中国石油管道局工程有限公司第一分公司的安全生产工作统一协调、管理，对其生产活动进行监督和安全检查。

（四）施工方案情况

2025年10月1日，中国石油管道局工程有限公司第一分公司编制的《达茂旗至包头市区氢气长输管道工程项目管道施工总承包第六标段土方开挖施工方案》通过了审批，方案中对坑边提出了防护要求。

（五）作业安排情况

中国石油管道局工程有限公司第一分公司对河北锦旺晟岩建设工程有限公司日常作业内容进行统一安排部署，河北锦旺晟岩建设工程有限公司承担六标段三机组相

关工作，组长刘XX负责三机组的日常管理与施工安排，每日组织召开早班会开展安全教育。

事故当日，班组长刘XX安排安全员胡XX、质量员许XX、数字化员张XX、管工刘XX四人前往施工点，确认现场安全和施工条件。

二、事故发生经过

2026年4月15日晚间，河北锦旺晟岩建设工程有限公司现场负责人刘XX安排安全员胡XX、质量员许XX、数字化员张XX以及管工刘XX于次日前往计划施工点（AG092 - AG093桩处），开展施工前的安全及施工条件确认工作。

4月16日7时20分许，四人抵达施工点外围停车区域，停车之后，胡XX在施工区域外围的树林中吸烟，许XX与张XX则在附近交谈后上厕所，此时，管工刘XX未向同行人员告知，独自进入管沟边坡区域。

7时30分许，胡XX听到施工区域传来异常声响，立刻前往查看，发现刘XX下半身被掩埋，呈趴伏状态，胡XX随即呼喊许XX、张XX进行紧急救援，7时40分许将刘XX从坍塌处救出。

三、事故现场情况

（一）事发管沟开挖深度约3.5米—4米，管沟的北侧边坡坍塌，沟边直接堆土，高度约3米，土质为回填土。

（二）现场未采取任何挡护措施，沟槽周边无临边防护栏杆、无警戒带、无安全警示标识，管沟开挖完成后未经验收。

（三）在沟槽边有少许呕吐物。

（四）周边无其他施工活动。



图1　事故发生位置



图2 死者刘XX呕吐物

四、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（见表1），直接经济损失约165万元（不含行政处罚）。

事故单位（盖章）：中[illegible]智网（廊坊）信息技术有限责任公司

姓名	性别	年龄	工种	伤害程度	籍贯	身份证号码
刘[illegible]	男	32	管工	死亡	甘肃白银	62042119940102[illegible]

直接经济损失情况：

序号	项目	金额（万元）	备注
一	人身伤亡后所支出费用		
1	医疗费用（含护理费）	0	
2	丧葬及抚恤费用	0	
3	补助及救济费用	0	
二	善后处理费用		
4	现场抢救和清理现场费用	0	
5	赔偿费用（预计）	165	
三	财产损失价值		
6	固定资产损失价值	0	
7	流动资产损失价值	0	
合计		165	

五、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

7时45分许，胡XX联系应急管理员李X，说明现场情况，李X接到信息后立即拨打120急救电话，胡XX、许XX、张XX在获知120救护车行驶路线后，驾驶私家车载刘XX前往汇合。

8时许，双方于包钢热电厂门前马路汇合，医护人员随即展开抢救，8时12分许，医护人员宣布刘XX经抢救无效死亡，随后拨打110报警。

（二）事故信息接报及响应情况

7时45分许，胡XX打电话给应急管理员李X，李X接到电话立即拨打120，8时12分许，医护人员宣布刘XX经抢救无效死亡，随后拨打110报警，8时28分，昆都仑公安分局接到报警，8时43分，昆区应急管理局接到昆都仑公安分局警情通报。

六、事故原因分析

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场勘察，对事故发生单位有关人员进行询问，同时依据技术分析及司法鉴定结果得出：

（一）直接原因

管工刘XX系生前呕吐致异物阻塞呼吸道窒息死亡是事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1. 非生产作业过程人员擅自进入危险区域。管工刘XX在未告知同行人员、未确认现场安全条件的情况下，擅自进入管沟边坡危险区域。事发时同行人员胡XX在施工区域外围树林内吸烟，许XX与张XX在附近交谈后上厕所，无人进行分工行动，无人注意刘XX去向；刘XX未向任何同行人员告知其进入管沟区域的意图，独自进入危险区域（管沟开挖深度约3.5米—4米，沟边直接堆土高度约3米，土质为回填土，边坡稳定性不足，现场未设置任何安全防护设施和警示标识，存在坍塌风险），因此排除因生产作业需要进入管沟区域的可能。

2. 钝性外力作用不足以直接导致死亡。 根据包头市公安局昆都仑分局物证鉴定室出具的《法医学尸体检验鉴定书》（包昆）公（刑技）鉴（尸检）字〔2026〕99号分析认定：死者刘XX右侧背部、四肢的表皮剥脱，头部、躯干、四肢的青紫，符合钝性外力作用所致，上述损伤轻微不足以导致死亡，故坍塌挤压不足以直接导致死亡。

3. 因生前呕吐致异物阻塞呼吸道窒息死亡。 根据《法医学尸体检验鉴定书》（包昆）公（刑技）鉴（尸检）字〔2026〕99号论证“根据尸检检验和病理检验，死者气管及左、右主支气管内见大量异物堵塞，死者口周、口内检见呕吐物，喉头处及食道可见食糜，口唇、指甲紫绀，左、右球、睑结膜充血并可见出血点，背部可见大量出血点，窒息征象明显。上述异物阻塞呼吸道足以导致窒息死亡。”故死者刘XX系生前呕吐致异物阻塞呼吸道窒息死亡。

（三）事故鉴定情况

2026年5月31日，包头市公安局昆都仑分局物证鉴定室出具《法医学尸体检验鉴定书》（包昆）公（刑技）鉴（尸检）字〔2026〕099号，鉴定意见为：死者刘XX系生前呕吐致异物阻塞呼吸道窒息死亡。

（四）其他可能因素排除

1.排除天气因素：事发当日（2026年4月16日），包头市昆都仑区多云转晴，西风三至四级，最高气温22℃，最低气温6℃。气象条件对边坡坍塌无明显影响，可排除恶劣天气导致边坡失稳的可能。

2.排除设备故障因素：事发时现场无大型施工机械作业，边坡坍塌系土体自重及堆土荷载作用，与机械设备无关。

3.排除堆土及作业区域以外的其他外部因素：经现场勘查，坍塌区域仅限于管沟边坡局部，周边无其他施工活动、车辆通行或振动源影响，排除外部扰动导致边坡失稳的可能。

4.死者刘XX所送心血中未检出乙醇、常见安眠镇静药、常见有机磷农药和常见杀鼠药及常见毒品，排除上述毒物中毒死亡。

5.沟槽边发现有呕吐物痕迹，系土方坍塌前刘XX发生呕吐后遗留，排除土方坍塌时将其下半身掩埋后致其呕吐。

七、事故整改和防范措施

（一）河北锦旺晟岩建设工程有限公司

1.河北锦旺晟岩建设工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，组织全体员工认真学习安全生产的法律法规和安全管理规章制度，增强安全意识。

2.河北锦旺晟岩建设工程有限公司要进一步做好对项目现场的安全管理工作，立即对管沟、基坑等所有危险区域进行全面排查整改，严格按照规范要求设置临边防护栏杆、警戒带、安全警示标识，并安排专人值守或巡逻，确保“未经许可不得进入危险区域”的制度得到严格执行。

3.河北锦旺晟岩建设工程有限公司要开展安全生产警示教育，召开事故警示教育大会，推动警示教育成果转化，加强从业人员安全教育培训，确保全员深刻理解并遵守安全操作规程和劳动纪律，特别是全员做好风险辨识，严禁擅自进入危险区域。

（二）中国石油管道局工程有限公司第一分公司

1.切实履行总包对分包单位的安全管理职责，加大对分包单位作业区域的巡查频次和力度，重点检查危险区域隔离、人员行为等情况，及时发现并制止违章行为。

2.严格落实危险性较大分部分项工程验收制度，对深基坑、管沟等危险性较大分部分项工程，必须严格履行验收程序，未经验收合格，不得进行下一道工序或允许人员进入。

（三）廊坊开发区中油中州工程监理有限公司

1.严格履行监理职责，加强对施工现场特别是分包单位作业区域的巡视检查，对发现的违章行为、管理漏洞要及时发出监理指令并督促整改。

2.严格把控危险作业验收，对深基坑、管沟等危险性较大分部分项工程，必须严格履行验收程序，未经验收合格，不得进行下一道工序或允许人员进入。

事故调查组

2026年7月2日

事故调查组成员签名：

上一篇： 昆都仑达茂旗至包头长输管道工程河北锦旺晟岩建设...

下一篇： 昆都仑包头市顺千源商贸有限责任公司“4·10”一般...