沈阳国瑞电梯安装工程有限责任公司
“8·4”一般触电事故调查报告

2022年8月4日7时50分许，位于沈阳市大东区联合路231号国瑞城D地块二标段建筑工地，沈阳国瑞电梯安装工程有限责任公司在电梯安装作业时，发生一起触电事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，区应急局、大东公安分局、区建设局有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经大东区人民政府授权，区应急局组织成立由公安大东分局、区建设局、区总工会、区检察院等有关单位组成的事故调查组，同时邀请区纪委监委参加，依法开展事故调查工作。同时，委托相关专家对事故发生原因进行技术鉴定分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术分析等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及有关企业存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理意见和事故防范整改措施建议。

一、事故单位及相关人员基本情况

沈阳国瑞电梯安装工程有限责任公司（以下简称沈阳国瑞

电梯公司），成立于2002年4月9日，住所：法库县丁家房镇西丁家房村，统一社会信用代码：91210124738674298A，法定代表人：孙某某，经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：特种设备销售，机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），项目负责人：孙某某。

二、工程项目及工程管理情况

（一）工程项目情况

国瑞城D地块二标段电梯安装工程，主要是对该地标段的18台电梯进行安装，其中3台已于2022年年初完成安装。2019年5月，沈阳某公司与广州某公司辽宁分公司（以下简称某分公司）签订合同，将电梯安装工程交予某分公司负责施工，项目经理李某某。2021年3月，某分公司与沈阳国瑞电梯公司签订合同，将电梯安装工程转包给沈阳国瑞电梯公司负责施工，2022年6月，沈阳国瑞电梯公司组织剩余15台电梯安装工程施工，项目负责人孙某某。

（二）工程施工活动的管理情况

1.某分公司管理情况。2022年4月，某分公司与沈阳国瑞电梯公司签订安全协议，同时对安装作业人员进行了培训教育。2022年5月，某分公司对沈阳国瑞电梯公司安装作业人员做了技术交底。某分公司委派项目经理李某某负责电梯安装现场安

全管理工作。

2.沈阳国瑞电梯公司管理情况。2022 年 5 月，沈阳国瑞电梯公司配合某分公司将 15 台电梯设备卸在国瑞城 D 地块二标段建筑工地内。2022 年 6 月，沈阳国瑞电梯公司自行决定开始电梯安装施工，直至 8 月 4 日事故发生。期间，沈阳国瑞电梯公司未发现现场作业人员穆某某不具备特种作业（电工）操作证从事临时用电接电行为。

实际施工期间，沈阳国瑞电梯公司电梯安装工程合同中确定的项目经理孙国志未参与电梯安装施工活动管理，施工现场实际负责人为孙某某。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故现场状况

事发位置为国瑞城 D 地块二标段 B5 号楼负一层电梯底坑处，底坑内有一塑料桶装有部分金属电梯样板线，其余位置还散落大量金属电梯样板线。负一层层门外地面有一照明灯具，其电源线延伸至电梯底坑内。有一临时用电电线自电梯顶层主机房电源总开关箱直接接出，沿井道下延至底坑内连接至一移动式插座。照明灯具电源线未经过专用插头接线，裸线直接插入移动式插座插孔内取电。





事发现场负一层层门外

事发现场电梯底坑

（二）事故发生经过

2022 年 8 月 4 日 7 时 20 分左右，沈阳国瑞电梯公司工人穆某某和张某某到 B5 号楼负一层作业。

7 时 50 分，穆某某自己在电梯底坑回收金属电梯样板线时，吩咐在负一层电梯外的张某某去取工具。当张某某询问取什么工具时，穆某某没有回应，于是张某某走到负一层电梯井底坑边查看，发现穆某某半靠在底坑左侧墙角处，同时底坑内电弧



四溅。张某某拉扯了放在地面的照明灯具电源线，底坑内电弧随即消失。之后，张某某跑出楼外呼救。

根据目击证人证词复原事发时照明灯具摆放情况

经查：

1.电梯安装施工现场临时用电接线由穆某某进行安装，穆某某不具备特种作业（电工）操作证，不符合《施工现场临时用

电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.2“安装、巡检、维修或者拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应”的规定。

2.电梯安装施工现场临时用电为穆某某从电梯主机房电源总开关箱内临时引接，用作电梯安装施工供电使用，其中零线、火线未从同一个控制开关下接线，未装设剩余电流动作保护器，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.12“总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致”、8.1.3“每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备（含插座）”、8.1.4 条“动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设”和《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2017）4.4.1“下列设备和场所应安装末端保护 RCD：e）临时用电的电气设备”的规定。

临时用电接线情况

3.经检测，电梯安装施工现场临时用电电线测得其输出端带220V危险电压，同时排除电梯本体供配电系统漏电的可能性，照明灯具电源线未经过专用插头接线，裸线直接插入移动式插座插孔内取电，测得裸线金属裸露体带 220V危险电压，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 10.2.2“下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：1隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V; 2潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；”和《用电安全导则》 (GB/T13869-2017) 5.1.3“插头插座的安装 插头插座的安



装应符合相应产品标准的规定。”的规定。

照明灯具电源线接线情况



照明灯具额定电压为 90V-265V

4.沈阳国瑞电梯公司项目负责人孙某某未对电梯安装工程作业现场进行过安全检查，未能发现并消除作业现场存在的安全隐患。

5.某分公司项目经理李某某未定期对电梯安装分包工程作业现场进行过安全检查，未能发现并消除作业现场存在的安全隐患。

（三）救援情况

穆某某触电后，8时左右，电梯安装班组组长金某某拨打120急救电话；8时20分左右，120急救车赶到现场并对穆某某进行急救检查，随即送往沈阳市第十人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

四、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成一人死亡，直接经济损失约140万元。死者穆某某，男，身份证号，住址。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.沈阳国瑞电梯公司工人穆某某无特种作业资质（电工）进行电梯安装施工现场临时用电接线作业，照明电源采用220V且未装设剩余电流动作保护器，对照明灯具电源错误接线，致使作业现场存在安全隐患，不具备安全生产条件。

2.穆某某回收金属电梯样板线时，样板线触碰到照明灯具电源线带有220V危险电压裸线金属裸露体，导致事故发生。

（二）间接原因

1.沈阳国瑞电梯公司对电梯安装工程安全管理不到位，雇佣未取得特种作业资质人员穆某某从事特种作业，且未对穆某某进行过安全教育培训。

2.沈阳国瑞电梯公司项目负责人孙某某履行安全管理职责不到位，未严格实施本单位安全生产教育和培训计划对穆某某进行安全教育培训，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时

消除施工现场存在的安全隐患，致使现场不具备安全生产条件。

3.某分公司项目经理李某某安全管理不到位，未定期对电梯安装分包工程施工现场进行安全检查，**未能发现并消除施工现场存在的安全隐患**。

（三）事故性质

经调查认定，沈阳国瑞电梯安装工程有限责任公司“8·4”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

六、有关责任单位及有关人员的处理建议

（一）对事故有关单位的处理建议

沈阳国瑞电梯公司，对电梯安装工程安全管理不到位，雇佣未取得特种作业资质人员穆某某从事特种作业，施工现场存在安全隐患，不具备安全生产条件，未对穆某某进行过安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第三十条第一款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《沈阳市大东区应急管理局行政处罚自由裁量指导标准》序号43的规定，建议由大东区应急管理局给予该单位处叁拾伍万元罚款的行政处罚。

（二）对事故有关人员的处理建议

1.穆某某，沈阳国瑞电梯公司工人，无特种作业资质（电工）进行电梯安装施工现场临时用电接线作业，且照明电源采

用220V但未装设剩余电流动作保护器，对照明灯具错误接线，致使施工现场存在安全隐患。其回收金属电梯样板线时，样板线触碰到照明灯具电源线带有220V危险电压裸线金属裸露体，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.孙某某，沈阳国瑞电梯公司项目负责人，履行安全管理职责不到位，未严格实施本单位安全生产教育和培训计划对穆某某进行安全教育培训，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场存在的安全隐患，致使现场不具备安全生产条件，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任，建议公安机关依据《中华人民共和国刑法》第一百三十五条第一款的规定追究其刑事责任。

3.李某某，某分公司项目经理，安全管理不到位，未定期对电梯安装分包工程施工现场进行安全检查，**未能发现并消除施工现场存在的安全隐患**，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《沈阳市大东区应急管理局行政处罚自由裁量指导标准》序号4的规定，建议由大东区应急管理局给予其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

沈阳国瑞电梯公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。一是加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件，加强对作业人员的安全教育培训，未经培训不得上岗；二是公司主要负责人要认真履行安全管理职责，制定并完善安全管理制度和操作规程；三是要开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患要及时整改。

沈阳国瑞电梯安装工程有限责任公司

“8·4”一般触电事故调查组

2022年9月2日