平桂西湾广贺公司“9•11”机械伤害事故调查报告

2025-10-15 11:45 来源：平桂区人民政府

平桂西湾广贺公司“9·11”机械伤害事故

调查报告

2025年9月11日，贺州市广贺新材料有限公司车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂
贺公司“9·11”事故调查组（以下简称事故调查组），由区政府办公室、区应急管理局、市公安局平桂分局、区经贸局、区总工会、贺州高新技术产业
管委会、西湾街道办事处派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委监委机关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和
谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提
有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一） 贺州市广贺新材料有限公司基本情况

贺州市广贺新材料有限公司（以下简称广贺公司）《营业执照》统一社会信用代码91451100MA5KEE1K9E，类型为有限责任公司（自然人独
法定代表人何小娟，经营范围碳酸钙、填充母料生产、销售，住所贺州市旺高工业区碳酸钙园区平工北路北面（西湾街道石梯村）。

（二）广贺公司安全管理基本情况

1.广贺公司为家族式经营模式。经调查，广贺公司法定代表人何**未参与企业的经营管理，该企业实际是何**丈夫李**在经营管理。因此，认
定李**为广贺公司主要负责人。李**同时也是广贺公司安全管理人员，并于2023年5月25日取得安全生产培训合格证。

2019年，广贺公司口头任命何**为厂长，负责破碎车间的生产管理和人员管理，协助开展安全生产管理工作。故应当认定，何**实际履行了
职责。

2.广贺公司建立有各项安全生产规章制度、安全生产责任制、安全生产操作规程等。经查，广贺公司在生产经营过程中未严格落实安全生产责
未严格落实安全生产教育培训制度和隐患排查治理制度。

3.广贺公司夜班期间未安排安全生产管理人员进行现场管理，夜班期间安全管理缺失。

二、现场勘查和调查情况

（一）事故发生在广贺公司破碎车间破碎传输带。

（二）事故涉及破碎传输带设置在下沉式斜坡基坑内。该基坑长15米，宽2.8米，最深处高4.7米。基坑内在传输带两旁留有宽度为0.6米的维修
该传输带受材料湿度影响，灰尘和细砂会粘附在传输带前端的滚轮上，致使传输带偶尔会出现跑偏现象。

（三）破碎工作流程为：铲车司机在车间外将大块石料铲至破碎机进料口，车间内作业人员在破碎机前端处清洗石料，随后石料会自动进机，石料破碎后即自动通过传输带转入下一车间。事故发生时，破碎车间内有3名作业人员，分别为潘**、植**、何**。

（四）现场图片。





图二：传输带前端为圆形机械滚筒，事发时死者被卷入该机械内

三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年9月11日晚，广贺公司破碎工人潘**、植**、何**在破碎车间大破生产线对石头进行破碎作业。植**、何**两人负责开启设备和捡石头，负责洗石头。20时50分，植**发现远处的传输带开始跑偏，就示意何**，随后停止了破碎机的作业。何**看到该传输带故障后，便进入破碎车间传输坑进行修理，此时传输带仍在传动作业。潘**、植**两人则在破碎机工作岗位上等待。21时03分，植**发现何**还未从基坑内上来，便过去查看，发现**在传输带基坑最里面的位置，手臂被卷进传输带滚筒内。植**立即去关停传输带电源，并跑出车间呼叫附近人员施救。21时25分，现场人员将何**拖出来。后经120医护人员现场抢救，宣布何**抢救无效死亡，死亡原因为机器碾压伤、脑死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者何**，男，46岁，身份证号码452427******120915，家庭住址广西贺州市八步区人。

这起事故共造成直接经济损失126万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

作业人员何**未关停设备电源，在机器运转时冒险进行修理作业，身体被旋转零部件卷入机器碾压致死。

（二）事故间接原因

1.广贺公司未落实安全生产责任制，夜班期间无安全管理人员在岗，生产过程安全管理缺失。

2.广贺公司未按规定对从业人员进行岗前“三级”安全生产教育培训，作业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关安全生产操作规程。

3.广贺公司主要负责人、车间管理人员未按规定履行安全生产管理职责；未按本单位的安全检查与隐患排查治理制度开展工作。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂西湾广贺公司“9·11”机械伤害事故是一起作业人员冒险作业造成的生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.何**，广贺公司作业人员，违反操作规程，在机器运转时冒险进行修理作业，对事故发生负主要责任。鉴于何**在事故中死亡，建议免究。

2.何**，广贺公司厂长（破碎车间主管），未按规定履行岗位安全生产责任制，对事故发生负有责任。建议由广贺公司依据本单位规章制分。

3.李**，广贺公司主要负责人兼安全管理员，未按规定落实岗位安全生产责任制，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，对事故发任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

贺州市广贺新材料有限公司未落实岗位安全生产责任制，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，未落实本单位的安全检查与隐患排度，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚.

（三）行刑衔接处理建议

该事故直接原因是死者何**自身错误操作。事故发生后，广贺公司于事发当日与家属达成赔偿协议，家属出具了谅解书，签署了遗体不予书，没有引发社会不稳定因素和网络舆情。因此，建议该案件不再移交公安机关进一步侦查。

六、整改防范措施建议

（一）贺州市广贺新材料有限公司应当建立健全并落实全员安全生产责任制；完善安全管理机构的设置，配备安全生产管理人员；加强对从的安全生产教育和培训，提高从业人员安全知识，制止从业人员违章作业；严格落实安全检查与隐患排查治理制度，及时排查并消除事故隐患。主人、安全管理人员应当严格履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新技术产业开发区管委会、行业主管部门及西湾街道，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向理范围的企业进行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂西湾广贺公司“9·11”事故调查组

2025年9月28日

政府网站找错

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013