柯坪启浪柯坪县京桓建筑材料有限责任公司“9·16”一般起重伤害瞒报事故调查报告

2025年9月16日23时30分许，柯坪县京桓建筑材料有限责任公司所属柯坪县京桓商业建设项目场地内，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约96.034883万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府196号令）的规定，由柯坪县人民政府成立柯坪启浪柯坪县京桓建筑材料有限责任公司“9·16”一般起重伤害瞒报事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，**柯坪启浪柯坪县京桓建筑材料有限责任公司“9·16”一般起重伤害事故是一起因违章操作、作业现场安全管理不到位而导致的一般起重伤害生产安全责任瞒报事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生地单位基本情况

柯坪县京桓建筑材料有限责任公司（以下简称京桓公司），法定代表人：丁某，统一社会信用代码：91652929**********，

成立日期：2019年10月23日，注册地址：新疆阿克苏地区柯坪县阿恰勒镇1118公里处101室、102室。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气经营。

2024年11月20日，该公司监事蒋某退出，庞某（监事）新进。

（二）起重吊装项目基本情况

涉事水泥房系蒋某本人从阿拉尔市飞航建材有限公司运往阿拉尔市茂航砂石料经营有限公司，2025年9月15日，蒋某通过电话安排板车运输司机艾某前往阿拉尔市飞航建材有限公司运输水泥房，因前往阿拉尔市茂航砂石料经营有限公司，需经过柯坪县前往大湾沟段铁路桥下穿通道，车辆整装高度与通道高度相差20cm左右。在未经柯坪县京桓建筑材料有限责任公司相关人员同意的情况下，蒋某决定将涉事水泥房暂放至柯坪县京桓商业建设项目空地。2025年9月16日凌晨1时许，板车运输司机艾某将水泥房运输至柯坪县京桓商业建设项目空地。2025年9月16日上午11时许，蒋某通过电话、微信联系张某，沟通水泥房起重事宜，因张某业务繁忙无法派吊车进行起重吊装作业，2025年9月16日，张某电话联系魏某，沟通起重作业事宜，魏某同意开展起重吊装作业，本次起重吊装项目发生。

（三）事故发生地项目基本情况

柯坪县京桓商业建设项目，项目单位（法人）：柯坪县京桓建筑材料有限责任公司。2025年1月7日取得新疆维吾尔自治

区投资项目备案证，备案证号：25011721**********，计划开工时间2025-02，计划竣工时间2025-06。项目总投资：1500万元，资金来源：自有资金，建设性质：新建。建设位置：柯坪县启浪乡，建设规模及内容：用地面积13326平方米（约20亩），新建加气站一座，充电桩8套，换电站1套，基础配套设施，办公室300平方。

（四）涉事起重设备情况

涉事起重设备型号为BJ5322JQ726的汽车起重机(或塔式起重机），其所有人为魏某，车牌号苏C GT813，额定起重量25吨。经检验，设备状态合格。品牌：福田牌，整车型号：BJ5322JQ726，车牌照：苏C GT813，总质量：32400KG，整备质量：32270KG，尺寸：12750×2550×3280mm，最大额定总起重量×工作幅度：25000KG×3M。2021年3月制造。

（五）有关人员的合同、劳动关系等情况

本次起重吊装作业项目由蒋某发起、张某承接。因张某承接工程项目较多、作业资源不足，无法自行组织开展本次起重吊装作业，遂将该项目作业内容转包给魏某，魏某联系孟某（死者）协助开展此次起重吊装作业。本次作业涉及的蒋某、张某、魏某、孟某(死者)四方相关人员，均未签订书面劳动合同及专项用工、作业协议，未对作业内容、岗位职责、劳动报酬、权责划分、安全生产责任等关键事项作出任何书面约定，各方无规范、合法的书面劳动关系及作业权责约定。

（六）其他需要说明的情况

事故当天天气晴朗，无影响起重吊装作业的雨、风等恶劣天气现象。事故地点位于柯坪县启浪乡萨依巴格村3组244号工地，事故中心现场位于柯坪县京桓商业建设项目中充电站建设场地中心。事故地点通讯良好，交通便利，路口为314国道及G3012高速公路，事故现场照明不足，现场未设置警戒区域等。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年9月16日22时48分许，魏某开始此次起重吊装作业前准备工作。

2025年9月16日23时30分许，起重吊装作业开始，在起重作业过程中，魏某安排孟某和杨某进入起重吊装作业区域内，以手扶的方式稳定水泥房。因水泥房重量不明，涉事吊车起重有限（额定起重量25吨），导致水泥房在空中摆动，挤压正在吊车前支腿左侧位置、吊装作业范围内作业的工人孟某，事故发生。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，魏某操作起重机吊钩返回，下车查看孟某情况，孟某跪在吊车支腿跟前，未发现出血情况。魏某以医院救护车来得晚、节约时间为由，未拨打120急救电话，与杨某、艾某将孟某抬至魏某私家车（长安CS75PLUS，车牌号：苏C·P32A1），由魏某驾车送往阿克苏地区第二人民医院进行抢救。

魏某驾车过程中，电话联系孟某弟弟孟某，由孟某弟弟孟某联系好阿克苏地区第二人民医院，待魏某到达医院后，医院工作人员及孟某弟弟已经在医院门口等候。

送至阿克苏地区第二人民医院后，急诊外科立即对孟某开展心肺复苏胸外按压，立即报病危。2025 年 09 月 17 日凌晨 2 时 43 分，完善心电图：提示心电静止、死亡心电图，故抢救无效报死亡。

（三）事故报告情况

2025 年 9 月 17 日 00 时 58 分 24 秒，魏某报警称：314 国道启浪乡加气站后面的工地，吊车吊东西掉下来砸到人了，有人受伤，受伤人员已送往医院。

（四）应急救援评估

事故发生后，现场作业人员魏某未采取应急处置措施，魏某本人驾车送孟某前往医院抢救。因此，该事故应急救援存在未启动应急响应、未采取应急处置措施等问题。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成 1 人死亡，事故调查组依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）测算核定，本次事故直接经济损失 96.034883 万元；无财产损失、应急救援及现场清理费用。

死亡人员信息：孟某，女，汉族，51 岁，身份证号：3203221975**********，户籍地：江苏省沛县**********，经阿克苏地区第二人民医院诊断，造成孟某直接死亡原因是：创伤性肝破裂。经阿克苏地区公安局法医汤某尸检鉴定：死者孟某系生前胸腹部受巨大钝性外力挤压致肝脏破裂、失血性休克死亡。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

一是魏某违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）第3.0.5、3.0.8条规定，违章指挥孟某（死者）及杨某等人采取手扶方式控制正在起吊的水泥预制板房的平衡和稳定，未在水泥预制板房两端绑扎溜绳；**二是**魏某违反《建设工程安全生产管理条例》第二十八条、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）第3.0.5条规定，未在吊装作业区域四周设置明显的安全警示标志，未防止非操作人员入内。**三是**死者孟某忽视警告标志，违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.5条规定，冒险在已吊起的构件下面及起重臂下旋转范围内进行辅助作业。**四是**魏某违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）第3.0.17规定，未核算吊物及索具总重量，违规开展起重吊装作业，造成起重物摆动。

2.间接原因

一是发包管理不规范。蒋某、张某将吊装作业项目发包给魏某后，未与魏某签订安全管理协议，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，将吊装作业发包给魏某，未与其签订专门的安全生产管理协议，也未约定明确各自的安全生产管理职责；未对吊装作业现场安全生产工作统一协调、管理，未进行安全检查，未及时发现、消除吊装作业存在的未核算吊物及索具总重量、现场未设置警示标志及人员违章指挥、违规作业等问题。**二是安全生产管理职责履职不到位。**魏某安全生产管理

职责履行不到位。作为项目承包人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，未对现场作业人员开展有效的安全生产教育和培训，未督促作业人员严格执行行业安全操作规程，未发现并及时消除现场事故隐患。**三是现场管理缺失。**蒋某、魏某违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定，在进行吊装作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）事故性质

柯坪启浪柯坪县京桓建筑材料有限责任公司“9·16”一般起重伤害瞒报事故是一起因违章操作、作业现场安全管理不到位而导致的一般起重伤害生产安全责任瞒报事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议司法机关追究刑事责任人员

魏某，男，涉事吊车所有人，驾驶员，起重吊装作业操作员，在现场条件不符合起重吊装作业的情况下，强行开展起重吊装作业，对事故发生负有直接责任。建议由柯坪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其违法行为进行裁量，依法予以行政处罚。其涉嫌构成重大责任事故罪，相关线索按程序移交柯坪县司法机关依法处理。

（二）对相关责任人员的处理建议

蒋某，男，起重吊装作业项目发包人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对起重吊装项目以包代管、包而不管，对吊装作业现场安全生产工作统一协调、管理，

未进行安全检查，未及时发现、消除吊装作业存在的起重机选型有误、现场未设置警示标志及人员违章指挥、违规作业等问题。导致发生一般生产安全事故。建议由柯坪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其违法行为进行裁量，依法予以行政处罚。

柯坪启浪柯坪县京桓建筑材料有限责任公司

“9·16”一般起重伤害瞒报事故调查组

2026 年 9 月 20 日