广西东奥木业集团有限公司（广西贵港动力有限公司）“11•28”高空坠落 一般事故调查报告

2025-01-21 16:00　来源：港南区应急管理局

2024年11月28日14时左右，位于贵港市港南区的广西东奥木业集团有限公司（以下简称“东奥木业”）旗下的广西贵港动力有限公司（以下力公司”），在拆除高约6米的厂房棚顶时（高空作业）发生一起高空坠落事故，造成一名工人受重伤。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据《港南区人民政府关于成立广西东团有限公司“11·28”高空坠落一般事故调查组的通知》要求(以下简称“11·28”事故)，成立了由区应急局牵头，区林业局、区工信局、区人社公安分局、区总工会、区住建局、八塘街道办、横岭派出所等部门和单位抽调人员组成了广西东奥木业集团有限公司“11·28”高空坠落一般事（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组和综合组。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“11·28”事故进行调查。通过现场勘查、调查取证和综合清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防整改建议。

一、事故相关单位及个人情况

（一）东奥木业

东奥木业于2022年9月1日成立，营业执照统一社会信用代码：91451003MABXEPYJ3M，注册资金壹仟万元整，法定代表人：陈东，公司注册所壮族自治区贵港市港南区南环路与324国道交汇处南面（江南工业园：广西动力有限公司内），该公司经营范围主要范围项目：一般项目:木材加工制造;人造板销售;家具制造;家具销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品制造;纸制品销售;建筑材专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，东奥木业下面有5个子公司，分别是贵港业有限公司、贵港市思绎装饰材料有限公司、动力公司、百色市思屹木业有限公司、百色市思嘉木业有限公司。

（二）动力公司

动力公司于2023年1月被东奥木业并购，法定代表人陈东，统一社会信用代码914508002004637630，动力公司成立于2005年1月10日，注册资元整，位于贵港市江南工业园区内（工业二路），经营范围：一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);拖拉机制造;农业机械销售;农业机械设备销售;通用零部件制造;五金产品批发;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电机制造构销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准))。

动力公司是与广西贵港海锋金属材料有限公司（以下简称“海峰公司”）签订钢结构厂房拆除、安装承包工程合同的发包方。

（三）海峰公司

海锋公司成立于2022年9月22日，注册资本贰佰万元整，位于贵港市港北区金港大道与迎宾大道交汇处时代新城1幢1-18号，法定代表人统一社会信用代码91450802MABXPRC2X2,一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑防品销售；玻璃纤维及制品销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

海锋公司是与动力公司签订钢结构厂房拆除、安装承包工程合同的承包方和施工方。

（四）李某

李某，男，42岁，1983年11月04日出生，身份证号码45XXXXXXXXXXXXXX31，户籍所在地为贵港市港南区XXXXXXXXXX屯，现住址贵港市XXXXXXXXXX屯，电话号码13XXXXXXXX6，动力公司此次拆除、加固厂房棚顶工程的现场管理人员，主要负责动力公司此次拆除、加固厂房棚顶工程接工作，包括对现场施工人员作业安全的监督、材料的采购，施工人员的培训是由施工方进行。

（五）徐某某

徐某某，男，32岁，1992年10月05日出生，初中毕业，户籍所在地为广西容县XXXXXXXXXXXXX号，现住址为贵港市港南区XXXXXXXXXXXXXX近，身份证号码45XXXXXXXXXXXXX38 ，电话号码17XXXXXXXX2，海锋公司项目负责人，主要负责动力公司项目施工管理工作。

二、项目基本情况

东奥木业下属动力公司因厂房棚顶老旧，需拆除修建4个车间约20000平方米（投影面积）。拆除后安装预埋件、钢柱、钢梁、水槽、下水板、屋面瓦板等。拆除和安装项目均由海锋公司承包。海锋公司没有固定的工程施工人员，有工程施工时都是临时外聘作业人员。2024年11月21日司与海锋公司分别签订了承包拆除工程合同、安装工程合同、外包工程安全协议书，合同和协议均约定了双方的安全管理责任。海锋公司承包该项黄某等人到动力公司车间施工作业。海锋公司无拆除、安装钢结构厂房棚顶资质，且未到相关部门报备；黄某无高空作业资质。

三、事故受伤人员基本情况

伤者黄某，男，32岁，广西龙州县XXXX人，身份证号45XXXXXXXXXXXXX34，海锋公司施工人员，无高空作业资质。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一） 事故发生时间：2024年11月28日13时30分左右。

（二） 事故发生地点：动力公司车间内11#厂房。

（三） 事故发生现场图片：



（发生事故的厂房棚顶）

（一） 事故发生及救援情况:

2024年11月28日13时30分左右，海锋公司施工人员黄某从动力公司第一车间梯子爬上高约4.5米的厂房棚顶，计划走过距离约16米的另一业，在走过去的过程中黄某不小心踩踏到老化的透光瓦从棚顶摔到地面造成重伤。事故发生后刘某某马上拨打120进行急救，120救护车约14:05到送其入贵港市人民医院进行抢救，做了脑部手术后转到普通病房，目前伤者已经苏醒但病情还不太稳定。

五、事故发生的原因和事故分析

经过对事故现场及有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

黄某安全意识淡薄，一是未取得特种作业操作资格证书就从事高处作业；二是自我防护意识差，未穿戴好个人的防护用品，未佩戴符合工程全头盔，未系好安全绳，致使从房顶摔到地面造成重伤，导致“11.28”事故发生。

（二）间接原因

1.海锋公司对安全生产不够重视，一是安全监管不到位，管理松懈，未制定拆除、加固厂房棚顶施工方案，聘请未取得特种作业操作资格证等人从事高处作业，致使作业人员安全意识淡薄埋下隐患；二是现场管理缺失，对黄某未穿戴好个人的防护用品，未佩戴符合工程施工的安全头盔安全绳的情况没有及时发现并制止，安全监管不力，导致“11.28”事故发生。

2.海锋公司项目负责人徐某某没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，作为项目主要负责人，未建立施工项目安全生产责任制和制安全教育培训计划，未制定拆除、加固厂房棚顶施工方案、安全措施，对施工人员上岗资格条件审查不严，疏于现场安全管理，导致“11.28”事故

3.动力公司作为工程发包单位，未认真落实安全生产责任，未认真审核承包单位的资质，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定全检查，未及时发现并消除高空作业的事故隐患，及时督促整改，间接导致“11.28”事故发生。

4.动力公司现场管理人员李某，安全管理不到位。虽然动力公司和海锋公司签订有《安全生产协议》，明确有双方各自的安全生产职责，但生产管理人员，忽视对作业现场的检查，对施工人员未穿戴好个人的防护用品，未佩戴符合工程施工的安全头盔，未系好安全带作业的现场状况进理，放松警惕，致使黄某从房顶摔到地面造成重伤，安全管理有漏洞，导致“11·28”事故发生。

（三）事故性质：经事故调查取证、核实，事故调查组一致认定，“11·28”事故是一起因作业人员黄某未取得特种作业操作资格证书就从业、安全意识淡薄、未正确佩戴和使用劳动防护用品，海锋公司主体责任履行不到位、管理不到位、安全防护措施落实不到位，动力公司未认真落产责任，未认真审核承包单位的资质，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，未及时发现安全问题等原因造成的一般责任事故。

六、事故责任的认定及对事故负责人的处理意见

（一）施工员黄某，安全意识淡薄，未取得特种作业操作资格证书就从事高处作业；自我防护意识差，未穿戴好个人的防护用品，未佩戴符合的安全头盔，未系好安全带。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”及第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。”的有关规定。直接造成“11·28生，负该起事故的直接责任。鉴于伤者黄某目前病情不稳定，仍在医院治疗，建议免于对其处以行政处罚，不予追究责任。

（二）海锋公司对安全生产不够重视，一是安全监管不到位，管理松懈，未制定拆除、加固厂房棚顶施工方案，聘请未取得特种作业操作资黄某从事高处作业，致使作业人员安全意识淡薄埋下隐患；二是现场管理缺失，对黄某未穿戴好个人的防护用品，未佩戴符合工程施工的安全头盔安全带的情况没有及时发现并制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。”第二十五条第一款第（六）项“正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;”的有关规定，造成“11·28”事故发生，负该起事故的直接管理责任。建议港南区应急管理律法规对海峰公司给予行政处罚。

（三）海峰公司项目负责人徐某某没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，作为项目主要负责人，未建立施工项目安全生产责任制实施安全教育培训计划，未制定拆除、加固厂房棚顶施工方案、安全措施，对施工人员上岗资格条件审查不严，疏于现场安全管理，违反了《中华国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制·····”、第（三）项“组织制定并实施本单位教育和培训计划”、第（五）项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时安全事故隐患”的规定，造成“11.28”事故发生，负该起事故的现场管理责任。建议港南区应急管理局依照法律法规对海峰公司项目负责人徐某政处罚。

（四）动力公司作为工程发包单位，未认真落实安全生产责任，未认真审核承包单位的资质，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理行安全检查，未及时发现并消除高空作业的事故隐患，及时督促整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。”第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”的规定，造成“11.28”事故发生，故的间接责任。建议港南区应急管理局依照法律法规对动力公司给予行政处罚。

（五）动力公司现场管理人员李某，安全管理不到位。虽然动力公司和海峰公司签订有《安全生产协议》，明确有双方各自的安全生产职责现场安全生产管理人员，忽视对作业现场的检查，对施工人员未穿戴好个人的防护用品，未佩戴符合工程施工的安全头盔，未系好安全带作业的现能及时发现制止和纠正其行为，放松警惕，致使黄某从房顶摔到地面造成重伤，安全管理有漏洞。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五第（六）项“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;”的有关规定，造成“11·28”事故发生，负该起事故的管理责任。建应急管理局依照法律法规对动力公司现场管理人员李某给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）海锋公司

1.主要负责人要严格履行安全第一责任人责任，对本单位安全负总责。

2.立即开展安全警示教育，从该事故中吸取经验教训，堵塞漏洞，提高全体从业人员佩戴劳动防护用品安全意识。

3.聘请作业人员，务必严格审核资格证书，坚决杜绝无证作业的行为。

（二）动力公司

1.严格审查外包单位资质。

2.加强对外包单位的统一协调及管理。根据与承包公司签订安全管理协议或合同，进一步加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理，定全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3.加强施工现场的安全管理，加强现场检查巡查，分包施工过程中违规作业行为及时发现并制止。

广西东奥木业集团有限公司（广西贵港动力

有限公司）“11·28”高空坠落

一般事故调查组

2025年1月17日