藤县濛江镇马栏咀路段“7•1”移动破碎机侧翻 事故调查报

2023-11-01 08:00　　来源：濛江镇马栏咀路段“7·1”移动破碎机侧翻事故调查组

2023年7月1日13时20分许，潘南川驾驶的移动破碎机在藤县濛江镇冲岭顶至洲祖村马栏咀路段发生侧翻事故，造成潘南川一人

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府
局、人社局、总工会和濛江镇人民政府等部门有关人员组成的濛江镇马栏咀路段“7·1”移动破碎机侧翻事故调查组（以下简称事故调查组），开展事

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事
任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，总结了事故教训。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月29日下午，潘南川电话联系其工人陆福颖、潘再高，告知陆福颖、潘再高在广西藤县濛江镇有石料加工工作，让陆福颖从南宁
具到藤县濛江镇帮忙干活。

19时40分左右，潘南川在南宁市良庆区将他本人的移动破碎机装上拖车，欲将移动破碎机装运至藤县濛江镇新建柳州至广州铁路柳州至梧
方向约1.3公里处）。22时许，装载移动破碎机的拖车从南宁出发藤县濛江镇，潘南川随车前往。

30日中午，潘再高、陆福颖先行到达藤县濛江镇，潘再高根据潘南川提供的联系方式联系上了陈春平，并根据陈春平发来的微信定位找到
场。潘再高、陆福颖与陈春平在新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标段凤岭隧道弃土场见面，明确了作业目的地，潘再高、陆福颖前往
段LWZQ_7标段凤岭隧道弃土场用挖掘机平整场地后需要铁锹修整安放集装箱的生活区，电话联系潘再高、陆福颖从濛江镇购买铁锹上来一起修

30日下午，潘南川到达藤县太平镇，致电潘再高。潘再高、陆福颖前往太平镇与潘南川汇合，并在太平镇住宿。

7月1日早上，吃过早餐，潘南川、潘再高、陆福颖驱车前往新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标段凤岭隧道弃土场与陈春平对接，
车前往梧州市龙圩区购买集装箱，潘南川让潘再高、陆福颖驱车去太平镇将装载移动破碎机的拖车带过来。

11时39分许，装载移动破碎机的拖车从濛江镇往太平镇方向在冲岭界（广成线321国道）右转驶往马栏咀方向，装载移动破碎机的拖车因
机重达30多吨），无法爬上村道路口坡道。

11时51分许，装载移动破碎机的拖车退回到冲岭界广成线321国道上。

11时53分许，装载移动破碎机的拖车停靠在冲岭界往太平方向30米广成线321国道上，拖车司机将拖车的尾部踏板放下，准备将移动破碎机

12时03分许，潘南川召潘再高、拖车司机到拖车尾部国道上商谈如何卸车。然后，潘南川在拖车上驾驶移动破碎机，拖车司机在拖车尾部

12时08分许，潘南川驾驶移动破碎机从拖车上驶到321国道上，然后向濛江方向行驶，调头后将移动破碎机停靠在通往马栏咀方向的村道路

12时40分，潘南川用潘再高的手机联系陈春平（此时，陈春平在龙圩返回濛江镇的途中，在藤县津北加油站加油），请求帮助找一部铲车
即联系了一台铲车前往冲岭界。

13时左右，陈春平驱车返回到冲岭界，发现该路段塞车，陈春平穿上反光背心与潘南川、潘再高、陆福颖一起在国道321疏导交通。十多分

13时11分，陈春平联系的铲车到达冲岭界通往马栏咀方向路口。

13时15分许，潘南川驾驶移动破碎机驶入通往马栏咀方向的路口后停靠下来，铲车随后。潘南川下车与铲车司机、陈春平、潘再高交谈一
置，安排潘再高上移动破碎机驾驶室踩油门和刹车，同时潘南川沿移动破碎机环绕一圈检查。

13时17分许，潘南川让潘再高上铲车协助铲车司机，潘南川去驾驶移动破碎机，铲车司机驾驶铲车协助，将移动破碎机推上坡，陈春平在移

铲车司机将移动破碎机推至坡顶，铲车司机将铲车停下让潘再高下车，并告知潘再高铲车只能将移动破碎机推至这里了，然后调头驾驶铲
挥交通，暂时不让后面的车辆过来（陆福颖早已经被安排到坡脚处叫停过往的车辆）。潘南川独自驾驶移动破碎机下坡往马栏咀方向行驶，在接近

（二）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

13时28分左右，在坡脚指挥交通的陆福颖听到移动破碎机侧翻的声响，朝声响方向看去，发现移动破碎机侧翻在弯道外面，然后跑过去查
高听到“嘭”的声响后，心想着可能出事了，也赶紧往潘南川驾驶移动破碎机的方向跑，快到坡脚时也发现移动破碎机侧翻在路边，潘南川被移动
潘再高通过电话将事故情况告知陈春平并向其求救，接到发生事故信息的陈春平，从马栏咀路口赶入事故现场，查看事故现场后即去联系吊机等

13时31分，梧州市消防救援支队指挥中心接到警情报告，即派出藤州消防救援站消防救援人员赶赴事故现场，藤州消防救援站消防救援人

13时40分，接到警情通报的藤县公安局交通管理大队濛江中队即派出警员处警；接到医疗救援电话的藤县濛江镇中心卫生院，即派出医护

2.事故现场应急处置工作情况

14时05分，消防救援人员赶到事故现场，迅速调用现场的吊机设备，通过吊机将事故侧翻的移动破碎机械吊起。14时51分，消防救援人员

3.医疗救治和善后情况

13时55分，藤县濛江镇中心卫生院的医护人员到达事故现场，发现被困人员潘南川的身体被移动破碎机压着，头部在移动破碎机
消防救援人员将被困的潘南川救出，现场医护人员即对潘南川查体。检查发现：潘南川口唇淤黑，肢端冰冷，瞳孔散大至边缘，对光反
到，血氧饱和度0%。查体结果：潘南川无生命迹象，宣布临床死亡。

现场处警的警务人员征得在场人员潘再高的同意后，即联系了藤县殡仪馆，将潘南川的尸体拉到藤县殡仪馆。日前，善后未处理。

4.应急处置评估

事故发生后，在场人员第一时间拨打了119、120求救并向相关人员通报了事故情况，接到警情的消防救援人员、交警警务人员和接到医疗
设备及时参与救援，现场救援处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故发生。

二、事故相关情况

（一）事故移动破碎机情况

经陈春平、陆福颖证实，事故移动破碎机属潘南川所有，潘南川的工人潘再高、陆福颖曾经与潘南川利用该移动破碎机械做过石料加工，以

事故移动破碎机是以汽车车架为底座，在车架上加装山东双赢矿山机械等设备拼装而成，用于破碎石料专项作业。事故移动破碎机为四轴1
符合GB 7258－2017《机动车运行安全技术条件》中3.1①、3.2②的定义，属于机动车范畴。

（二）事故移动破碎机驾驶人情况

潘南川，男，身份证号码452802********1512，身份证住址广西钦州市钦北区新棠镇新棠居委会那坤村二队107-2号，准驾车型A2。

（三）事故移动破碎机乘员情况

7月1日11时53分，装载移动破碎机的拖车停靠在冲岭界往太平方向30米广成线321国道上后，直至事故的发生，该移动破碎机乘员只有驾驶

（四）事故现场情况

1.事故当天天气情况

7月1日11－14时，濛江镇无降雨，风力1–2级，风向为北风，最高气温为35.7℃。

2.事故点情况

事故点位于濛江镇冲岭界马栏咀路口往马栏咀方向约560米处。

《道路交通事故现场勘查笔录》显示：事故点位于濛江镇洲祖村马栏咀路段，事故地点道路宽共6米，其中水泥路面宽4米，泥土路面宽2
底，车头、车尾部位与道路分别相距7.5米、8米。

3.事故路段情况

藤县交通运输局提供的《公路路线明细表》显示：马栏咀路口－六斗桥路线编码为C558450422，公路等级为四级公路，养护里程为4.840

濛江镇人民政府提供的《濛江镇洲祖村木香冲至石咀道路硬化工程施工合同》《广西农业综合开发与利用项目工程验收合同》显示：濛江镇
2017年9月8日，工程里程为3.13公里，经验收工程质量合格，符合公路技术标准。

濛江镇人民政府提供的《地方道路临时使用协议》显示：在柳梧铁路项目建设期间，中国建筑第八工程局有限公司新建柳州至广州铁路柳州
范围内的地方道路通行、运输、施工，利用的便道位于洲祖村321国道至木香冲道路，总长2.5公里。

4.事故痕迹及遗留物情况

经广东兴中信痕迹司法鉴定所对事故侧翻的移动破碎机的属性及安全技术性能进行检验鉴定：移动破碎机基本情况为具有四个车轮以上的
用于专项作业，整车未能查找到车架号码和发动机号码；转向系统检查因车辆在事故中损坏，无法进行路试检验其转向性能；行驶系统检验，该车
光系统检验，该车的左右前组合灯破损且功能失效，左右后组合灯缺失；制动系统检验，该车的第一轴左侧车轮制动器有油污现象，第二轴、第
形成，会影响该车轮的制动效能，不符合GB 7258－2017《机动车运行安全技术条件》中7.2.1③的规定要求。

鉴定结论：事故侧翻的移动破碎机为无号牌特殊车辆，属于机动车范畴；该无号牌特殊车辆的转向系统正常，行驶系统、灯光系统和制动系

（五）事故关联企业及个人经营活动情况

1.事故关联企业基本情况

（1）中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人周可璋，统一社会信用代码913100006
港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计 、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作， 建筑材料生产、销
赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。核准时间为2023年6月14日。

2022年9月16日中标新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标段项目工程，2022年10月11日签订新建柳州至广州铁路柳州至梧州段L
LWZQ_7标段承包单位。

（2）福建省尊达建设工程有限公司

福建省尊达建设工程有限公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人陈尚清，统一社会信用代码91350400MA2YJB8496，
化工程、钢结构工程、建筑机电安 装工程、电子与智能化工程、环保工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照
程、模板脚手架工程 、地质灾害治理工程、地基与基础工程、河湖治理及防洪设施工程、电力工程、输变电工程、土石方工程施工；公路养护
务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。劳务资质专业及等级：施工劳务不分等级。

作为新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标段劳务分包单位，劳务分包工程名称为新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标项
图所涉及的新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标项目桩号DK194+923.0～DK195+217.0范围内路基工程、都木隧道进口（桩号: DK195+

2.事故关联个人经营活动情况

（1）陈春平个人经营活动情况

陈春平，男，汉族，身份证号码45072119831001****，身份证住址广西灵山县太平镇大塘村委会屯里村二队2号。2017年11月8日成立灵
然人独资)，经营范围包括汽车维修、保养、检测、美容服务；汽车配件、建筑材料零售；各类工程建设活动；建筑工程机械与设备租赁。

2020年，陈春平因车辆、机械维修与在建大浦高速公路的某隧道劳务分包单位福建省尊达建设工程有限公司范德孟相识。2021年7月，经范
工程交给陈春平负责施工。从此，陈春平与范德孟有了高速便道施工、隧道洞渣外运、高位消防水池招投标及施工项目合作。

2022年7月，福建省尊达建设工程有限公司基本确定为新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标段的劳务分包单位，承接某隧道工程项
梧州段LWZQ_7标项目经理部将藤县藤州镇车塘至西村的临建工程交给福建省尊达建设工程有限公司负责，福建省尊达建设工程有限公司技术总工

2022年7月底，范德孟打算租用陈春平的挖机到藤州镇车塘至西村的临建工程作业，并寻求在后面的地坪、挡土墙、搅拌站等项目上再与陈
项目工地，8月22日陈春平与福建省尊达建设工程有限公司签订无固定期限劳动合同，担任公司后勤岗位工作。8月23日，陈春平的挖机运抵西村
管理，而且范德孟还安排了林冬冬、隆忠君配合。此后，陈春平主要负责藤州镇车塘至西村的临建工程的机械作业、工作量计量、运输车辆调度、
等工作。

2023年2月9日，范德孟帮陈春平协调将隧道5队、6队生产出的洞渣进行外运，并明确以后的搅拌站和碎石场由陈春平对接、管理。

2023年4月，范德孟从中国建筑第八工程局有限公司新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标项目商务部周开进处获悉，中国建筑第八
项目经理部将隧道10队的洞渣安排给广西南宁彼侬建筑工程有限公司负责加工，其他的洞渣由福建省尊达建设工程有限公司施工队负责的信息。范
进行石料加工。

4月25日，陈春平联系的石料加工机械到场，按范德孟的安排将机械运至相关隧道队的弃土场，并安排人手将机械安装起来。

4月29日，中国建筑第八工程局有限公司新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标项目商务部发布了项目部重新确定的洞渣加工分配方
队的洞渣（即凤岭隧道、蒙大隧道、都木隧道出口、西村二号隧道进口）加工，范德孟只能安排陈春平将安放在隧道7队、9队的石料加工机械撤回

5月初，陈春平在西村的弃土场安装的石料加工机械开始加工产品。

2023年6月，随着隧道掘进，各隧道施工队生产出来的洞渣越来越多，品质也越来越好，陈春平除在西村加工石料外，还联系了陈学龙、陈
县大通环保建材有限公司、藤县锦信石料加工场，并计划在凤岭隧道的弃土场（至马栏咀路口约1公里）进行石料加工。

2023年6月29日，陈春平与潘南川、某运输公司联系，商谈确定运输移动破碎机事宜，然后潘南川将移动破碎机装车运往濛江镇。

（2）潘南川个人经营活动情况

潘南川，男，壮族，身份证号码45280219700413****，身份证住址广西钦州市钦北区新棠镇新棠居委会那坤村二队107-2号。2022年曾
料加工合作，2023年6月应陈春平的合作要求，亲自到过新建柳州至广州铁路柳州至梧州段LWZQ_7标段凤岭隧道弃土场看点，并与陈春平商谈
破碎机按与陈春平商谈生产产品的要求进行改装。6月29日，陈春平与潘南川、某运输公司联系，商谈确定运输移动破碎机事宜，然后潘南川将移

三、事故原因及性质

（一）事故原因

调查认定，潘南川驾驶安全技术不符合标准的拼装无号牌带石材破碎功能的机动车上路行驶，下坡过程中操作不当，是造成事故发生的原因

1.事故形态

事故车辆在由东向西（往马栏咀方向）行驶过程中，车辆向右偏离行驶方向后产生向右侧倾翻。经对现场痕迹和车体痕迹进行综
坡拐弯路段因操作不当导致自行侧翻的单方道路交通事故。

2.排除有关因素

经广西盛邦司法鉴定中心检测，事故车辆驾驶人潘南川血液中未检测出乙醇成分。经藤县公安局交通管理大队查询，车辆驾驶人潘南川无吸

（二）事故性质

调查认定，濛江镇马栏咀路段“7·1”移动破碎机侧翻事故是一起非生产安全责任事故。

（三）事故主要教训

1.安全措施保障不力

陈春平作为邀请潘南川到藤县濛江镇马栏咀从事碎石加工的一方当事人，理应做好现场运输碎石工具的安全措施，但未落实。

2.上路行驶的机动车不符合安全技术标准

事故车辆为一辆拼装无号牌带石材破碎功能的机动车，该机动车以汽车车架为底座，在车架上加装山东双赢矿山机械等设备，用于破碎石料
报废的汽车与石材破碎机械拼装而成，且行驶系统、灯光系统和制动系统不符合相关规定的要求。

3.机动车驾驶人安全意识淡薄、存在侥幸心理

潘南川具有A2驾驶资格，掌握一定的驾驶技能和安全意识，但在利益的驱动下承揽石料加工业务，且明知拖车无法将自己的移动破碎机运抵
拼装和安全技术不符合标准的事故车辆上路行驶，侥幸认为安排了人员在坡顶、坡脚指挥交通，能将事故车辆驾驶到目的地。

四、对事故责任人员的处理建议

建议事故调查组对事故调查中发现的违法问题移送相关部门处理。

---

①GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》“3.1由动力装置驱动或牵引，上道路行驶的供人员乘用或用于运送物品以及进行工程专项作业的
轮式专用机械车、挂车”。

②GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》“3.2由动力驱动、具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆，包括与电力线相联的车辆（如
——牵引载运货物——专项作业。”

③GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》“7.2.1 机动车（总质量小于等于 750kg 的挂车除外）应具有完好的行车制动系统，其中汽车（

主办：藤县人民政府办公室
地址：广西藤县藤州镇登俊路57号　邮编：543300　电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂公网安备 45042202000020号　桂ICP备12000189号-1　网站标识码 4504220003