编号：20240701

合 浦 县 人 民 政 府

合 浦 县 人 民 政 府
关于批转乌家产业园“5.8”坠落一般事故调查报告的通知

各乡镇人民政府，县人民政府各组成部门、各直属机构，各有关单位：

乌家产业园“5.8”坠落一般事故发生后，县人民政府成立了由北海铁山东港产业园区管理委员会、北海铁山东港产业园区管理委员会合浦工业园区管理办公室，县应急管理局、公安局、住建局、工信局、人社局、总工会、乌家镇政府等单位有关人员任组员的乌家产业园“5.8”坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。现事故调查组已提交事故调查报 告，县人民政府原则同意事故调查组提出的事故性质认定及处理 建议，现将《乌家产业园 “5.8”坠落一般事故调查报告》批转给 你们，请你们按照有关法律法规和调查意见，督促做好以下工作：

一、严格按照事故调查报告第八项 “事故责任认定及处理建 议”的要求，对事故责任单位和责任人作出严肃处理。

二、严格按照事故调查报告第九项“事故防范和整改措施”的要求，认真抓好各项整改措施的落实，开展事故隐患排查治理，汲取事故教训，防范各类安全事故的发生。

2024 年 7 月 11 日

乌家产业园“5.8”坠落一般事故调查报告

2024 年 5 月 8 日上午 8 点 30 分，合浦县乌家产业园四五期标准厂房西侧发生了一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

为查清事故原因，汲取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）等有关法律法规规定，2024 年 5 月 13 日，合浦县人民政府成立了乌家产业园“5.8”坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），由北海铁山东港产业园区管理委员会副主任陈鑫任组长，县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长蒋道新、北海铁山东港产业园区管理委员会合浦工业园区管理办公室主任陈平任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、人社局、工信局、住建局、北海铁山东港产业园区管理委员会、乌家镇政府等部门和单位为成员单位，对事故开展全面调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况

（一）建设项目概况

项目名称：北海三威新材料有限公司年产 35 万立方米 SPB 生产线建设项目非标制作、设备安装工程。

项目建设规模：该项目为年产 35 万立方米超强刨花板新建项目，总投资约 60000 万元，位于合浦林产循环经济产业园（一期）即乌家产业园内，占地面积为 280 亩。2022 年 7 月 9 日被列入第三批自治区层面统筹推进重大项目。

建设单位：北海三威新材料有限公司

项目总承包单位：中石化工建设有限公司苏中分公司 分包单位：天津百岳途保温材料有限公司

（二）项目组织实施情况及相关单位情况

1.建设单位的基本情况。

北海三威新材料有限公司（以下简称三威公司），成立于 2022 年 7 月，位于合浦林产循环经济产业园（一期）即乌家产业园内，占地面积为 280 亩，注册资本 5000 万元，经济类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人廖俊文，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；木材加工；人造板制造；人造板销售；专用化学品制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）住所：北海市合浦县廉州镇月饼小镇科技研发楼 4 楼 401 室。

公司成立安全生产管理机构，配备安全员，制订有全员安全

生产责任制、应急预案、安全生产规章制度和操作规程。

2023 年 8 月 15 日，三威公司与中石化工建设有限公司苏中分公司签订《北海三威新材料有限公司年产 35 万立方米 SPB 生产线建设项目非标制作、设备安装工程》施工合同，合同明确施工内容。2023 年 9 月 15 日签订《施工安全责任协议书》 明确各自责任和事故承担风险。

2.中石化工建设有限公司苏中分公司基本情况。

中石化工建设有限公司苏中分公司（ 以下简称中石分公司）， 成立于 2011 年 01 月 25 日，负责人为顾军，是中石化工建设有限 公司子公司，统一社会信用代码：91320611569115 62X6（1/1）， 位于江苏南通市城港路 116 号兴亿达商务楼 1101 室、1102 室； 企业类型：有限责任公司分公司；经营范围：为公司承接石油化 工工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工 程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；防水防腐保温工 程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；钢结构工程专业 承包叁级；地基与基础工程专业承包叁级；普通机械设备维修； 第一、二类压力容器、压力管道元件的销售； 自有房屋租赁；五 金、 电缆。 总公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号： D213018138，有效期至：2026 年 12 月 17 日；资质类别及等级： 地基基础工程专业承包贰级、机电工程施工总承包壹级等。持有 《安全生产许可证》，证书编号：(冀) JZ 安许证字 [2009]003880； 有效期至：2024 年 12 月 17 日，许可范围：建筑施工。

中石分公司在年产 35 万立方米 SPB 生产线建设项目非标制作、设备安装工程项目中现有人员 150 多人，包括管理人员 6 人，专业技术人员 60 人，成立了安全生产管理机构，配备安全员，特种作业人员均持有相应资质证书，制订有全员安全生产责任制、应急预案、安全生产规章制度和操作规程。

2024 年 4 月 19 日， 中石分公司与天津百岳途保温材料有限公司于签订《保温分包合同》，将厂区保温系统工程分包给天津保温公司，承包方式为包工包料。同时签订《业务承包/工程施工环境健康安全协议》明确安全责任和事故承担风险。

3.天津百岳途保温材料有限公司。

天津百岳途保温材料有限公司（ 以下简称天津保温公司），成 立于 2017 年 10 月 18 日，法定代表人杜玉杰，统一社会信用代码： 91120116MA05X5K02L。企业类型：有限责任公司（ 自然人独资）； 注册资金：伍佰万元。住所：天津市滨海新区大港经济开发区仁 祥街 186 号中小企业园 309 室。经营范围：保温材料（石棉材制 品除外），防火封墙材料、防腐防火保温工程等。持有《建筑业企 业资质证书》，证书编号：D212048207，有效期至：2029 年 4 月 16 日；资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包二级。持有 《安全生产许可证》，证书编号：（津）JZ 安许证字[2020]009521， 有效期至：2026 年 05 月 23 日，许可范围：建筑施工。

天津保温公司在该项目中人员为 26 人，其中管理人员 4 人，施工人员 22 人，配备有安全员，高处作业人员部分持有相应登高

作业证书，制订有全员安全生产责任制、应急预案、安全生产规章制度和操作规程。

二、事故发生经过及救援情况

2024 年 5 月 8 日上午 6 点 40 分，天津保温公司带班班长郭盼盼组织天津保温公司人员召开早班会，布置工作任务，强调要穿戴好安全防护用品，注意施工安全和施工质量。7 时许，16 人到干燥工段旋风分离器处施工作业，其中 8 人在旋风分离器排架第二层做铁皮围紧打钉密封工作，另 8 人在第三层及地面做保温棉安装及上送工作。旋风分离器有 6 台，第三层工作面距离地面高度 10 至 13 米，主要是安装保温棉，当天安装保温棉是在 11 米处作业。在第三层及地面施工的 8 人分 2 人一组：周训贵和王国富一组，在东南面施工；赵忠祥和李如俊一组，在中间施工；陈 杰中和何玉一组，在西北面施工，陈杰中与何玉相隔 3 米，陈杰 中传递保温棉给何玉配合安装；许现堂和秦银一组，在地面负责 用绳索往上传送材料。8 点 30 分许，陈杰中和何玉已经使用完脚 手架上面的保温材料，陈杰中叫许现堂用吊绳传送保温材料，陈 杰中接到第一捆保温材料放在旁边的横梁上，何玉走过来搬走保 温材料到施工作业位置，何玉搬保温材料过程中，陈杰中开始拉 接第二捆保温材料， 当陈杰中拉第二捆保温材料到一半时，忽然 听到 “啊”叫声，回头看发现何玉与保温材料已经掉到地面上， 当时，他背上压着钢管，安全绳的两个吊扣系在钢管上，一动不 动，头部有血流出。

许现堂见状打电话给带班班长郭盼盼，郭盼盼赶到现场并电话报 120 救护中心。8 点 40 分乌家卫生院医务人员赶到现场施救，何玉经抢救无效死亡。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

死者何玉，男，47 岁，居民身份证号码为 4104211977******，汉族，家庭住址是河南省宝丰县****号，系天津保温公司保温安装工人，没有登高作业证。

（二）直接经济损失和社会稳定情况

事故造成直接经济损失总计人民币 130 万元，即天津保温公司赔付何玉死亡赔偿金、处理丧事误工费、交通费等。

2024 年 5 月 13 日，经合浦工业园区管理办公室组织协调，在有关单位和部门多方努力协调下，天津保温公司和死者何玉家属就死者经济赔偿问题达成赔付协议，总计人民币 130 万元整。在整个事故处理中，死者家属情绪稳定，事态平稳。

四、事故现场勘察情况

事故发生在三威公司厂区干燥工段旋风分离器处。旋风分离器共有 6 台，高 16 米，设置南北走向，每 2 台一排，列 3 排，安装在钢架结构平台上。第一层架空，第二层用钢板铺设工作台面，从二层开始安装旋风分离器，旋风分离器设置干燥热风入 口，每个干燥热风入口高度为 13 米，每个旋风分离器均需要安装保温材料，防止热量损失。

现场勘察：旋风分离器四周搭设脚手架，为单排脚手架，四 周没有设置安全防护网和铺设脚手板。旋风分离器 11 米以下已经 安装保温棉，底部已经开始用铁皮围紧打钉密封。北面地面有 1 根直径 45mm，长为 4 米钢管，是压在死者背部上的钢管，钢管上 挂有 1 个扣件，扣件上螺母是松动的。用红外线测距仪测量西北 面末端干燥热风入口设备，已经安装保温棉与罐体裸露处高为 11 米，也是死者工作站立处，右边西侧竖立钢管有个扣件已断裂， 左边东侧直向钢管末端有滑脱括痕。

推断死者在工作中脚手架工作面没有铺设脚手板，行走钢管踏空坠落时，安全带扣住钢管， 由于坠落重量过大，拉动左边东 侧直向钢管上松动的扣件滑脱，右边西侧竖立钢管上扣件受力超 过负荷而断裂，致使何玉连带钢管一起坠落死亡。

干燥保温旋风入口设备处未实行全封闭管理，未设置高空作业告知牌和高空坠物安全警示标志。

五、事故的直接原因

通过现场勘查取证、调查询问，经综合分析，对事故发生的直接原因认定如下：旋风分离器安装保温系统工程搭设脚手架不符合规范要求，不按规定铺设脚手板和安全网，没有检查扣件螺母拧紧的固定性，致使何玉施工过程中行走钢管踏空坠落，安全带扣住钢管的扣件滑脱和断裂，连带钢管一起坠落，造成人员死亡。

六、事故的间接原因

（ 一）作业人员对高处作业风险辨识及危害认识不够。何玉

作为天津保温公司保温安装工人，系进入公司的新员工，安全意识淡薄，未接受过三级安全教育培训和考核，未接受安全技术交底，未参加过专门机构登高作业培训取得相应登高作业证而上岗施工作业，最终造成事故的发生。

（二）天津保温公司安全生产主体责任不落实。一是未对新招施工人员进行三级安全生产教育培训和考核；二是未对施工人员进行技术交底，未向施工人员如实告知高处作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施。三是搭设脚手架未按《脚手架专项施工方案》要求搭设，现场搭设单排脚手架，不设安全防护网和铺设脚手板，四是施工作业现场未实行全封闭管理，未设置高空作业告知牌和安全警示标志，存在的安全隐患，没有引起重视，最终造成事故的发生。

（三）天津保温公司主要负责人未切实履行安全生产工作职责。杜玉杰作为天津保温公司主要负责人，未组织新员工三级安全教育培训和考核，未督促设置高空作业告知牌和安全警示标志，未督促检查保温系统工程的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患，最终造成事故的发生。

（四）安全员未切实履行安全生产工作职责。崔乱柱作为天津保温公司安全员，未对新员工进行三级安全生产教育培训和考核，未对新员工进行技术交底；未组织施工人员按照《脚手架专项施工方案》和规范要求搭设脚手架；未组织设置高空作业告知牌和安全警示标志，最终造成事故的发生。

（五）监督管理部门安全生产检查指导工作不够细致。合浦工业园区管理办公室、乌家镇政府认真贯彻落实上级党委、政府有关安全生产工作的决策部署，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，履行安全生产属地管理职责，监督检查企业安全生产工作，督促企业落实安全生产主体责任，但在开展企业安全生产检查指导工作中不够细致、全面，辖区企业和所管辖行业发生生产安全事故。

七、事故的性质

经调查认定，乌家产业园“5.8”坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）何玉，天津保温公司保温安装工人，安全意识淡薄，是进入公司的新员工，未进行过三级安全教育培训和考核，未参加过专门机构登高作业培训取得相应登高作业证而上岗施工作业，对高处作业风险辨识及危害认识不够。何玉的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[①]规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）天津保温公司安全生产主体责任不落实。一是未对新招施工人员进行三级安全生产教育培训和考核；二是未组织特种作业人员参加专门机构作业培训取得相应资格证书安排上岗施工作业；三是未对施工人员进行技术交底，未向施工人员如实告知高处作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；四是搭设

脚手架未按《脚手架专项施工方案》要求搭设，现场搭设单排脚手架，不设安全防护网和铺设脚手板，未严格按照行业标准《施工脚手架通用规范》GB55023-2022（4.4.4.7）[②]和《施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GBJGJ130-2011（6.2.4.1）[③]的要求搭设；五是施工作业现场未实行全封闭管理，未设置高空作业告知牌和安全警示标志，存在安全隐患，没有引起重视，最终造成事故的发生。天津保温公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[④]、第二十八条第一款[⑤]、第三十条第一款[⑥]、第三十五条[⑦]、第四十四条第一款[⑧]的规定，对“5.8”事故的发生负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[⑨]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[⑩]的规定对其进行行政处罚。

（三）天津保温公司主要负责人杜玉杰，未切实履行安全生产工作职责。未组织新员工三级安全教育培训和考核；未督促设置高空作业告知牌和安全警示标志；未督促检查保温系统工程的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患，最终造成事故的发生。杜玉杰的行为违反了《安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[⑪]的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[⑫]的规定，对其进行行政处罚。

（四）天津保温公司安全员崔乱柱，未切实履行安全生产工作职责。未对新员工进行三级安全生产教育培训和考核，未对新

员工进行技术交底；未组织施工人员按照《脚手架专项施工方案》要求搭设脚手架；未组织设置高空作业告知牌和安全警示标志。最终造成事故的发生。崔乱柱的行为违反了《安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项[13]的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[15]的规定，对其进行行政处罚。

（五）合浦工业园区管理办公室、乌家镇政府对企业安全生产检查指导工作中不够细致、全面，辖区企业发生生产安全事故。建议合浦工业园区管理办公室、乌家镇政府向县政府作出书面检讨，进一步加强安全生产工作，确保安全。

九、事故防范和整改措施

这起事故暴露出当前企业安全生产教育培训、现场安全防护措施、现场管理等方面仍存在许多问题和薄弱环节，为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，现调查组建议：

（一）三威公司、中石分公司、天津保温公司要深刻汲取事故教训，坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实主体责任，举一反三，组织全体人员就“5·8”事故的发生认真开展一次警示教育，深刻剖析事故原因并汲取教训，防范同类安全事故的发生。

（二）合浦工业园区管理办公室、乌家镇政府要强化属地监管责任落实，对属地生产经营单位加强管理，以“5·8”事故为

例，组织召开辖区企业安全生产大会，认真汲取教训，同时要高度重视安全生产大检查工作，严格落实各项安全防范措施，深入开展辖区安全生产大检查工作，坚决防范同类安全事故的发生。

（三）县各行业主管部门，要按照《中华人民共和国安全生产法》《安全生产管理条例》等法律法规规定的要求，督促企业落实安全生产主体责任，进一步深入开展企业隐患排查治理工作，落实企业安全监督管理工作的职责，采取有效措施，严查严管，加大监管力度，消除安全隐患，防范同类安全事故发生，确保安全。

①《安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

②《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022（4.4.4.7）：作业层外侧应采用安全网封闭。当采用密目安全网封闭 时，密目安全网应满足阻燃要求。

③《施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB JGJ130-2011（6.2.4 .1）：作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。

④《安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

⑤《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑥《安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

⑦《安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

⑧《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑨《安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑩《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

⑪《安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑫《安全生产法》第九十五条规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑬《安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

⑭《安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑮《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；