四川锦晔建筑安装有限公司“6•13” 高处坠落一般事故调查报告

2025-09-11 10:15 来源：铁山港区应急管理局

2025年6月13日8时05分左右，在北海市铁山港区兴港镇辖区内，四川锦晔建筑安装有限公司电缆敷设工人在玖龙纸业（北海）有限公司#3动力
成1人死亡，直接经济损失约150万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年6月16日，
工会、公安分局及铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的四川锦晔建筑安装有限公司“6·13”事故调查组（以下简称事故调查组）。调查
式，查明了事故经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事

经调查认定，四川锦晔安装公司“6·13”高处坠落事故是一起由于施工单位安全管理缺失、隐患排查不到位、安全防护措施未规范设置和作业人
亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

本次项目为玖龙纸业（北海）有限公司3#煤粉炉机组和135MW燃气机组安装工程，位于北海市铁山港区兴港镇辖区，含1台510t/h煤粉炉，1台80MW
2024年6月26日开工，工期630天。事故发生于3#煤粉炉机组安装期间，工人在10米平台进行电缆敷设作业时不慎从洞口坠
国电建集团四川工程有限公司；劳务施工单位：四川锦晔建筑安装有限公司；该项目不属于法定强制监理范围，建设单位
。

纸业（北海）有限公司（以下简称“玖龙纸业公司”），位于北海市铁山港区兴港镇，成立于2020年12月1日，公司统一社
法人代表：张茵；注册资本：100亿人民币；注册住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检楼三楼19号。公司主要生

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

材经营及收购；食品级白卡纸、纸袋纸、食品包装纸的生产销售；高档纸及纸板（不含新闻纸）的生产销售；保障装潢印刷品印刷，生产和销售瓦楞纸板（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司目前已投产，现有员工约3000人。

2.项目承包单位：中国电建集团四川工程有限公司（以下简称“中国电建四川公司”），成立于2017年6月29日，公司统一社会信用代码：915101资或控股的法人独资）；法人代表：党显兵；注册资本：3.1亿元人民币；注册住所：四川省成都市成华区槐树店路38号。公司经营范围主要有：各类工装改造修理；建设工程设计；建设工程监理；机械设备租赁；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；建筑工程用机械销售；工程管理服务；普通机械设备安装服务。中国电建四川公司持有有效的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D151006831，有效期至2028年12月总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级；《安全生产许可证》证书编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000657，有效期2022年11月14日至2025年11

本项目经理陈某勇、项目副经理兼总工程师张某、项目副经理杨某冬、项目安全总监李某周和安全员许某宇。

3.项目劳务施工单位：四川锦晔建筑安装有限公司（以下简称“四川锦晔安装公司”），成立于2001年7月11日，公司统一社会信用代码：915100或控股）；法人代表：韩保平；注册资本：1600万元人民币；注册住所：四川省成都市成华区槐树店路38号。公司经营范围：国内劳务派遣；房屋建筑程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、土石方工程服务、模板脚手架工程、水利水电工程、公路工程、电子工程、起重设备安装工程；建筑劳务分包；工程咨询；钢结构制作、安装；机械设备租赁；商品批发与零售。四川锦晔安装公司持有有效的《建筑业企业资质证书》，证书编劳务资质；《安全生产许可证》证书编号：（川）JZ安许证字〔2004〕000734，有效期2023年4月20日至2026年4月20日。

四川锦晔安装公司系中国电建四川公司的劳务承包单位，负责玖龙纸业公司热电项目工程施工。本项目负责人李某江，安全员鲜某。

（三）合同及安全生产管理协议签订情况

1.项目承包合同：2024年6月4日，玖龙纸业公司与中国电建四川公司签订《玖龙纸业（北海）有限公司3#煤粉炉机组和135MW燃气机组安装工程施工合同国电建四川公司承接玖龙纸业公司1台510t/h煤粉炉，配备1台80MW汽轮机，1台368.5t/h余热锅炉，配套135MW燃机等所有专业安装工程。合同附《施工安全协议书》管理责任。

2.项目劳务施工合同：2024年10月11日，中国电建四川公司与四川锦晔安装公司签订了《广西铁山港热电项目工程施工劳务分包合同》，合同编号四川公司将该项目的安装工程施工劳务分包给四川锦晔安装公司实施，确定双方为劳务施工关系。合同附《安全协议书》，约定了各自的安全生产管理职

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年6月13日6时45分，四川锦晔安装公司现场负责人李某江组织召开早班会，安排姜某、李某涛、刘某军、李某4名电缆敷设工负责3#煤粉炉1(安全带，按要求各司其职。

7:05，姜某完成其他区域作业后，与李某涛等人汇合至10米平台作业，4人在10米平台上同步作业，因4人作业位置相距较远，相互通过喊话协调配

8:03，姜某完成自身负责区域的电缆敷设后，环顾四周却没有看到李某涛的身影。约2分钟后，对讲机突然传来工友韩某春称有工人坠落地上受伤现李某涛倒于两台磨煤机之间的地面上，姜卫正托着其头部，姜某随即抬头仰望，李某涛坠落点正上方为10米平台一个预留洞口。

（二）应急救援情况

8:06，下抵地面的姜某察觉李某涛处于半昏迷状态，仅能通过眨眼回应呼喊，偶尔发出微弱呻吟，姜某与姜卫随即呼喊工友前来救助。

8:10，四川锦晔安装公司安全员鲜某在汽机厂房巡查时，听闻附近工人议论事故情况，随即赶赴现场，并对现场进行保护。

8:12，中国电建四川公司项目副经理杨某冬接到在现场的管道和设备保温施工队队长陈某瑞电话报告，立即挂断电话赶赴现场，途中致电项目经理

8:13，四川锦晔安装公司项目负责人李某江接到陈某瑞电话报告，立即赶赴事故现场，到达现场后边实施基本救援，边吩咐现场人员拨打120急救电

8:14，陈某勇到达事故现场，安排杨某冬、李某江跟随送医，同时要求现场人员保护好事故现场。

8:16，玖龙纸业公司热力厂厂长孙某鹏、副厂长欧某盼在生产早会上得知#3动力炉磨煤机区域有人员受伤，马上赶赴事故现场约5分钟到达，在了对运送伤者的小货车放行，孙某鹏则电话向玖龙纸业公司安消部安全主管文某定报告事故情况。

8:23，文某定向公司安全生产分管领导徐某海报告事故情况。

[illegible]向在蓉的公司安全总监宋某军、总经理廖某报告事故情况。

[illegible]港（临海）工业区人民医院，医护人员对李某涛进行初步检查后，建议转至铁山港区人民医院救治。

[illegible]涛送至铁山港区人民医院。

[illegible]应急管理局接到铁山港区人民政府办公室来电，称接到铁山港区人民医院报告玖龙纸业公司内发生一起高处坠落事故。指[illegible]核实有关情况。

[illegible]接到文某定事故报告。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

9:15，铁山港区应急局执法人员到达事故现场，开展事故现场勘察工作，要求事故相关单位妥善保护事故现场以及相关证据，做好伤者救治和家属
告市应急管理局、区政府总值班室和区委区政府有关领导。

10:10，铁山港区人民医院急救医生宣布李某涛经全力抢救无效临床死亡。

（三）善后处理情况

李某涛（死者），男，汉族，44岁，身份证号码为：132532***263X，户籍地址：河北省张家口市人，系四川锦晔安装公司工人，于2025年5
劳务施工人员，从事3#煤粉炉机组安装施工项目的电缆敷设工作。根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，李某涛死亡时间为2

2025年6月16日，四川锦晔安装公司与李某涛的家属达成赔偿协议并签订了《补偿协议书》，赔偿113万元，善后处理工作结束，未引发社会稳定问

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

四川锦晔安装公司“6·13”高处坠落事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元人民币（其中，赔偿费用113万元，事故罚款暂按最低限30万元起计

四、现场勘察情况

事故发生地点在玖龙纸业公司3#煤粉炉机组安装现场，经现场勘察和工人指认：李某涛与工友在3#煤粉炉10米平台附近进行电缆敷设作业时，李某
留洞口设置有单侧防护栏杆，未设置防坠网[①]（详见图1和图2）。据现场测量，预留洞口距离地面高约10米（详见图3）。

---

①《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022第3.2.1条在坠落高度基准面2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护措
通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。



图1

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。



图 2



网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。



五、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量

（一）直接原因

工人李某涛未取得高处作业证，违规从事10米平台的高处作业，在电缆敷设作业时，违反操作规程，未遵守安全规程与洞口保持安全距离，不慎从死亡。

直接原因分析：根据《四川锦晔建筑安装有限公司广西铁山港热电项目电仪员工岗位安全操作规程》中的电缆敷设工岗位安全操作规程第三条规定距口边距离至少保持1米安全距离并做好临边防护措施。”，《四川锦晔建筑安装有限公司铁山港电仪施工队安全管理制度》第十七条也规定：“高处作规范。班组指派合格人员在现场定期检查所有防坠落保护装备，记录并保存检查结果。”，事发的煤粉管预留洞口只设置单侧防护栏杆，未设置防坠网离，不慎从3#煤粉炉10米平台煤粉管预留洞口无安全防护栏杆的一侧坠落至0米平台上，受伤经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因（管理原因）

经调查认定事故间接原因是：四川锦晔安装公司主体责任不落实，作业前未履行严格的审核职责，对高处作业人员持证情况、审批程序把关不严；违章操作行为；隐患排查不到位，未能及时发现并消除洞口安全防护设施设置不规范的事故隐患；安全教育培训流于形式，作业人员安全意识淡薄。

间接原因分析：四川锦晔安装公司在3#煤粉炉10米平台高处洞口（电缆敷设）作业前未履行严格的审核职责，对作业人员资质和审批程序把关不高处作业票证的情况下开展施工作业；现场安全监护存在漏洞，安全监护人员配置不足或履职不到位，未能及时识别并制止作业人员的违章操作行为；安全屏障；隐患排查不到位，未能及时发现和消除3#煤粉炉10米平台洞口给煤机一侧安全防护栏杆缺失，洞口下方未设置安全防坠网的事故隐患；安全能力不足，不具备从事高处作业的专业技能和安全知识。

（三）事故性质

经认定，四川锦晔安装公司“6·13”高处坠落事故是一起由于施工单位安全管理缺失、隐患排查不到位、安全防护措施未规范设置和作业人员违抢救无效死亡的生产安全责任事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位主要问题

1. 劳务施工单位四川锦晔安装公司不正确履行安全生产主体责任，对特种作业人员的持证情况、作业规程审批把关不严，致使未持证人员在未开在漏洞，安全监护人员配置不足或履职不到位，未能及时识别并制止作业人员的违章操作行为；未采取技术、管理措施及时发现并消除3#煤粉炉10米平生负全面责任。

2. 安装工程承包单位中国电建集团四川公司，依规遵章将工程劳务施工业务发包给具备相应资质的四川锦晔安装公司，对项目实施进行统一协调、责和安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任。

，较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康管理的合同义务，相对正确履行安全生产主体责任，对事故的发生不负

责任人的处理建议

正确履行安全生产主体责任，对特种作业人员资质审查和作业规程审批把关不严，致使作业人员未持证和在未开具高处作监护；未采取技术、管理措施及时发现并消除3#煤粉炉10米平台预留洞口未规范设置安全防护措施、洞口下方未设置安全生产法》第三十条第一款、第四十三条、第四十一条第二款的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2. 李某江，四川锦晔安装公司项目负责人，未依法履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现和消除人员门人员进行安全管理、3#煤粉炉10米平台洞口未规范设置安全防护措施、洞口下方未设置安全防坠网的事故隐患，对事故的发生负有领导和管理责任。一条第（五）项的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对李国江处以上一年年

3. 鲜某，四川锦晔安装公司专职安全员，未依法履行好安全生产管理人员职责，事故隐患排查不深入不彻底，未及时发现并消除3#煤粉炉10米平台现和制止作业人员李某涛违反电缆敷设工岗位安全操作规程的行为，对事故的发生负有监管责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行立案处罚。

4. 李某涛，四川锦晔安装公司劳务人员，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证违规从事高处作业；实施电缆敷设作业时违反电缆敷设作业安全操慎从3#煤粉炉10米平台煤粉管预留洞口无安全防护栏杆的一侧坠落至0米平台上，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究

5. 项目承包单位中国电建四川公司相对正确履行企业安全生产主体责任和项目安全管理职责，对事故的发生不负有责任，但为促进其进一步加强能力和水平，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

6. 建设单位玖龙纸业公司较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康管理的合同义务，对事故的发生不负有责任，但基于其应对承包单位的项目安全管理工作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

七、事故防范和整改措施

本事故是一起由于安全管理缺失、隐患排查不到位、安全防护措施未规范设置与违章作业等多重因素，高处坠落造成1人受伤经抢救无效死亡的生全技术防护、现场动态监管等安全管理方面还存在风险漏洞。

（一）责成四川锦晔安装公司深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任。一是要严格审核特种作业人员资格，做到持证上岗，对未取得特特种作业；二是要加强作业现场安全管理，合理安排监护人员，特别是落实好作业人员高处作业的安全防护措施；三是要加强安全隐患排查整治，逐步制。四是要加强安全意识警示教育、通过强化安全监督和考核约束违规行为；五是要加强从业人员的安全教育和技能培训，提高员工安全意识和技能水平

（二）中国电建四川公司要汲取事故教训，加强对工程发包单位安全工作监督管理，举一反三始终把人身安全放在安全生产工作的首位来抓，重各项安全措施，坚决杜绝同类事故再次发生。

（三）玖龙纸业公司要更加严格履行对外包项目的安全生产管理责任，切实将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，进一步加强统一组织作。

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。