宁夏共享人力集团有限公司“4·16”人员高处坠落一般事故调查报告

宁夏共享人力集团有限公司“4·16”事故调查组

2026 年 6 月 11 日

宁夏共享人力集团有限公司“4·16”人员高处坠落一般事故调查报告

2026年4月16日14时34分许，宁夏共享人力集团有限公司外包人员在中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司油品部火车油罐装油作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，区、市应急管理部门和西夏区相关单位及时赶赴现场，了解事故情况，协调涉事企业妥善处理善后事宜。

为全面查明事故原因，深刻汲取事故教训，追究相关责任人责任，确保人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《宁夏回族自治区安全生产条例》及有关法律法规的规定，经银川市西夏区人民政府批准，成立由政府副区长任组长，西夏区应急管理局、工业信息化和科学技术局、人力资源和社会保障局、公安分局等单位组成宁夏共享人力集团有限公司“4·16”事故调查组（以下简称：事故调查组）。同时邀请西夏区纪委监委、检察院对事故调查进行监督。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、专家论证、综合研判等方式，推断出了事故的发生经

过，查明了事故原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改措施。

调查认定，宁夏共享人力集团有限公司“4·16”高处坠落事故是一起因作业人员安全意识薄弱、违章作业，企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位情况

1.宁夏共享人力集团有限公司，统一社会信用代码：916401007882223963，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2006年9月14日，法定代表人为张*，注册地址：宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心B座四层B-404，具有相关部门颁发的《人力资源服务许可证》（（宁）【2019】第01****0613人服证字）、《劳务派遣经营许可证》（64010****0022）。业务范围涵盖人力资源开发、管理、咨询；人力资源外包、业务外包、劳务外包、劳务承包、劳务分包、劳务服务；装卸搬运等内容。

2025年12月31日，宁夏共享人力集团有限公司（下称共享人力公司）与中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司（下称中石油宁夏石化分公司）签订《2026年尿素成品包装及炼油化工保运服务业务外包合同》(合同编号:NXSH-2025-**-17)，合同履行期限为2026年1月01日开始至2026年12月31日止，约定由共享人力公司提供满足要求的外包服务人员配合宁石化

公司完成“炼油、化肥业务区相关装置运行服务，物资装卸、转运、配送、回收、整理、临时用工，聚丙烯包装生产线辅助，硫磺码垛及装车，火车装车开盖、封盖、罐车清洗等工作”。该合同及其《业务外包 HSE 合同》（“HSE”是指职业健康、安全生产和环境保护）等附件对业务外包的作业任务和安全风险进行了告知，对入场作业人员劳动防护用品穿戴（安全帽规范佩戴、高处作业系挂安全带等）、乙方安全组织机构与安全生产责任制建立、作业人员安全教育、安全管控措施制定与备案、甲方对劳保着装及安全措施的监督检查权与考核、隐患排查治理与应急管理，以及 HSE 人员资质等安全生产管理的权利和义务进行了约定。

2.中石油宁夏石化分公司，统一社会信用代码：91640000710664792O，属国有控股上市企业，成立于 1999 年 12 月 28 日，法定代表人为赵*，注册地址：银川市西夏区北京西路 1338 号。业务范围涵盖危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售等内容。拥有常压蒸馏、重油催化等 16 套炼油生产装置和 1 套化肥生产装置。

二、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 16 日 11 时 52 分左右，崔*文（中石油宁夏石化公司油品部工人）、摆*忠（共享人力公司普工）二人一组在厂六火车线装油区进行装油作业，摆*忠负责火车油罐顶部开盖和封盖、火车底部气闸放气工作，崔建文在操控室内负责通过机器控制鹤管加油和火车前行工作，两人作业空间相对独立。

14 时 37 分，巡检人员王*慧（中石油宁夏石化公司油品部工人）发现事故现场情况，随即向相关人员报告，开展应急救援处置。

后经调查组通过组织专家现场勘察、问询现场相关人员，并结合宁夏人民医院西夏区分院出具的医学证明（推断）书中的死亡原因、公安部门出具的死亡事故调查报告中的判定结果，经综合研判：**2026 年 4 月 16 日 14 时 34 分许，共享人力公司员工摆*忠，在未正确佩戴安全帽、未穿戴安全带的状况下进行油罐装油口开盖作业时，不慎坠落受伤，后经抢救无效死亡。**

（二）事故现场相关情况

事故发生地点位于中石油宁夏石化公司内南侧油品部厂六火车线装油区域，此列火车共 11 节罐车，装车顺序为自西向东，火车线北侧旁有一工作平台及附属三步梯，用于作业人员悬挂连接安全带、进入火车油罐顶部作业平台。火车轨道南侧地面有 2 处血泊，事故死亡人员摆*忠穿劳保鞋、工作服，脸部右侧见伤口，身旁有一安全帽，未穿戴安全带，现场未见其他劳动防护用品、劳动工具。火车油罐顶至地面约 4.49 米，顶部设有作业平

台，平台周边安装防护栏，长、宽、高规格约为 2.7 米*1.8 米*0.65 米。



事故现场照片

（三）事故现场应急救援和处置情况

14 点 42 分许，中石油宁夏石化公司厂内 120 救护车将摆*忠送往宁夏人民医院西夏分院进行紧急抢救。宁夏人民医院西夏

分院工作人员向公安部门报警，反馈“在兴泾镇中石油，一名工人从6米高的火车上坠落，现在医院急诊就医，生命体征不稳定，需处理”，随后公安部门技术人员和法医到达现场开展勘验工作。自治区应急管理厅、银川市应急管理局、西夏区应急管理局、西夏区工业信息化和科学技术局部门人员第一时间赶赴事故现场，指导做好善后工作。摆*忠（事故死者）家属与共享人力公司双方协商赔偿。目前，宁夏共享人力集团有限公司“4·16”人员高处坠落一般事故未在社会造成不良影响，应急处置良好。

三、事故人员伤亡及经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失105万元。

死者摆*忠（男，回族，56岁），2026年1月进入共享人力公司，岗位为普工。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员摆*忠安全意识淡薄，未取得特种作业操作证（高处作业）违规从事火车油罐顶部开盖、封盖工作，进入作业现场后，在未落实安全措施的状况下，未按操作规程要求正确佩戴安全帽，且未穿戴安全带，不慎从912366号罐车装油平台处坠落至地面，造成重度颅脑损伤、脑疝，经抢救无效死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因分析

宁夏共享人力集团有限公司，落实安全生产主体责任不到位，

未将火车油罐开盖、封盖作业纳入高处作业进行管理，未开展相应危险源辨识、危害分析，未制定安全风险管控措施；高处作业前未进行相应审批、报备，未对作业人员安全技术交底；作业期间未设监护人，也未组织人员进行巡查检查，作业现场安全管理措施严重缺失，安排无相应从业资格人员开展高处作业，对作业人员未按要求佩戴劳动防护用品等违章违规行为失管失控，放任作业人员漠视安全生产规章制度和安全操作规程。未组织摆*忠参加生产安全事故应急救援预案演练活动，安全培训教育针对性不强，未保证作业人员熟悉掌握必要的安全生产知识、应急处理措施，是造成事故发生的重要原因之一。

五、相关责任单位和人员存在的主要问题

1.宁夏共享人力集团有限公司，未牢固树立安全发展理念，未依法健全并有效落实本单位全员安全生产责任制，公司主要负责人、分管安全生产负责人、安全员等关键岗位的安全生产责任制内容存在严重缺失，安全管理制度中普工岗位安全管理要求与实际工作情况不符[1]。公司内部安全生产管理机构人员配置不足、难以满足实际管理需求，安全生产管理机构以及各级安全生产管理人员未依法严格履行职责[2]，外包服务项目安全管理工作过度依赖发包方，缺乏自主管理。安排无特种作业资格（高处作业）

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 ：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

人员违规开展火车油罐顶部开盖、封盖作业[3]。未建立安全风险分级管控制度，未开展危险源辨识评估工作，未落实相应的管控措施[4]；未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未有效采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员未规范佩戴劳动防护用品、违规开展高处作业等事故隐患，未记录事故隐患排查治理情况，未通过相关方式向从业人员通报[5]。未按相关规定要求编制本单位生产安全事故应急救援预案[6]。未如实记录安全培训教育情况，未保证从业人员熟练掌握本岗位的安全操作技能[7]。

2.中石油宁夏石化分公司，作为外包服务项目发包方，已与宁夏共享人力集团有限公司签订《业务外包合同》，并签订专门的《业务外包 HSE 合同》，已将外包服务作业项目的安全教育培训、隐患排查治理等工作纳入本单位安全生产管理体系，并在 HSE 合同中指出该外包业务的安全特点（含跌落），针对外包业务安全特点约定了操作要求并专门进行履约考核，发挥了发包方

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

安全生产统一协调、管理责任。但该单位相关管理人员存在未严格督促外包服务单位依法依规全面履行安全生产责任，对外包服务单位的危险源辨识及风险管控、安全管理人员履职尽责等安全生产管理工作督促检查不够。

六、对相关责任单位和人员责任认定及处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列单位和人员应承担相应的责任，并提出如下处理意见:

（一）建议免予追究责任的人员

摆*忠，共享人力公司员工，在未做好个人安全防护措施的情况下，违规开展火车油罐开盖、封盖相关工作，导致其高处坠落死亡，**对事故发生负有直接责任。**鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.张*1，共享人力公司法定代表人、总经理，负责企业全面工作，未严格履行安全生产主要负责人的职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未有效督促制定并组织实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，未健全和落实好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位外包服务项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未有效组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）

项[8]，**对事故发生负主要管理责任。**建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

2.杨*峰，共享人力公司副总经理，分管企业安全生产工作，未严格履行安全生产管理人员的职责，未有效组织制定本单位的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织开展危险源辨识和评估，检查本单位的安全生产状况不深入，未督促指导外包服务项目按照要求开展高处作业，未及时排查本单位外包服务项目存在的生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（三）（五）项[10]之规定，**对事故发生负重要管理责任。**建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[12]之规定，由西夏

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

区应急管理局对其实施行政处罚。

3.张*2，共享人力公司外包服务项目负责人，负责该项目全面工作，履行安全生产管理人员职责不到位，未落实高处作业全过程安全管理要求，未有效检查负责项目的安全生产状况，未及时排查安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[13]之规定，**对事故发生负重要管理责任。**建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[15]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

4.马*卓，共享人力公司安全员，负责该公司安全生产培训等工作，履行安全生产管理人员职责不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未有效检查本单位安全生产状况，未及时、全面排查生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管理的建议。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项[16]之规定，**对事故发生负管理责任。**建议依据《中华人民共和

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

5.王*涛，中石油宁夏石化分公司安全副总监、质量健康安全环保部经理，负责质量健康安全环保部全面工作，未有效督促外包服务项目实施主体部门落实安全生产管理职责，未对外包服务单位安全管理工作进行有效的督促检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[17]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

6.袁*峰，中石油宁夏石化分公司油品部主任，负责油品部全面工作，作为项目实施主体部门主要负责人，未对外包服务单位的危险源辨识及风险管控、现场安全作业情况等内容进行有效的督促检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[19]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

7.白*，中石油宁夏石化分公司油品部安全总监，负责油品部内部安全、环保管理工作，未及时、有效地督促消除生产安全

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；
[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；

事故隐患，未及时制止和纠正外包人员违反操作规程行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[21]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

8.马*军，中石油宁夏石化分公司油品部火车装卸班长，负责火车装卸班安全生产工作，未认真督促检查外包服务人员作业前准备工作，未及时制止和纠正外包服务人员违反操作规程行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[23]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[24]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

宁夏共享人力集团有限公司，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[25]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[26]之规定，由西夏区应急管理局实施行政处罚。

---

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[22]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[26]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

七、事故主要教训

（一）外包服务单位安全生产主体责任落实不力。安全发展理念未能贯穿外包服务全过程，忽视安全管理体系建设，各级安全生产管理人员未依法依规履职尽责，导致安全生产管理存在“有制度不执行、有机构不履职、有风险不治理”的突出问题。

（二）发包方项目安全管理人员职责落实还不够到位。发包方项目相关安全管理人员对外包作业的安全监管环节，存在把关不够细致、监督管控不够严格的问题。

（三）行业监管部门监管责任未全面压实。专项隐患排查不到位，未能有效督促生产经营单位消除事故隐患。

七、事故防范和整改措施的建议

（一）压实外包服务单位主体责任，夯实安全管理基础。宁夏共享人力集团有限公司要牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产主体责任，依法健全并有效运行全员安全生产责任制，确保从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产职责清晰明确、有效落实。要结合实际经营情况规范设置安全生产管理机构，配齐配强安全管理人员，强化对外包服务项目的自主管理能力。要全面开展业务范围内的危险源辨识和风险评估，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，将火车油罐开盖、封盖等作业活动纳入高处作业严格管理。要强化作业现场安全管理，严格落实危险作业审批、安全技术交底、现场监护等管理要求，坚决杜绝“三违”行为。要以本次事故为典型案例，全面加强安全

生产教育培训工作，组织全体员工开展警示教育，让从业人员深刻汲取本次事故教训，切实增强安全防范意识和自我保护能力。

（二）强化发包方统一管理职责，补齐安全管理短板。中石油宁夏石化公司要进一步强化落实外包实施部门安全生产统一协调、管理职责，健全落实对外包服务单位安全生产工作的考核与监督机制。要严格落实作业现场监督检查，督促外包服务单位规范开展危险源辨识、安全风险管控和隐患排查治理工作，加大对高处作业等危险作业环节的安全管控力度，确保安全防护设施配备到位、劳动防护用品规范使用。要强化“技防”措施，持续加大安全风险监测预警系统的建设、应用和升级改造力度，确保危险作业场所和重点区域监控设施设备全覆盖、无死角。要完善事故现场处置流程，确保发生事故后及时全面报告、规范有序处置。

（三）加强属地精准监管，推进风险隐患治理。相关监管部门要结合安全生产治本攻坚三年行动、反“三违”专项行动要求，深入分析本次事故暴露出的监管薄弱环节，深入研判辖区内企业外包作业、高处作业等领域的安全风险，强化属地安全监管职责，督促企业将外包项目统一纳入监管体系，实施无差别管理。聚焦企业安全生产主体责任落实、双重预防机制运行、特种作业人员资质管理等重点内容，综合运用专家诊查、行业抽查、联合检查等方式，全面排查企业主体责任不落实、作业流程不规范、特种作业无证上岗、现场安全防护缺失等突出问题隐患，督促企业限期整改排查发现的隐患，并跟踪整改落实情况，确保隐患闭环管

理。积极推进企业安全管理规范化、标准化、信息化建设，着力从源头上消除事故隐患，切实提升企业本质安全水平。