梧州市万圣纸业有限公司“9•27”一般中毒和窒息伤亡事故调查报告

2021-12-06 10:00　来源：长洲区应急管理局

2021年9月27日14时30分许，梧州市万圣纸业有限公司生产厂区里浆池[长洲区倒水镇大桥村（与仁义村交界）]发生一起中毒和窒息伤亡事故应急管理局接到通知后，马上派员到现场核查了解情况，组织协调相关单位、人员妥善处理事故善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进事故经过和原因、认定事故性质和责任。2021年9月30日，梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市万圣纸业有限公司“9·27”事故调查组，调查区人民政府办公室副主任严英豪、长洲区应急管理局局长陈振广担任组长，长洲区应急管理局副局长张坚和长洲区工信局副局长陆敏、长洲区市场局长廖祖平、长洲生态环境局副局长李彬担任副组长，成员由区应急管理局、区工信局、区市场监督局、长洲生态环境局、区人社局、区总工会、分局倒水派出所、区司法局、倒水镇人民政府有关人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监委机关参与监督事故调查。按照“四不放过谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问调查，现已基本查发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年9月27日14时30分左右。

（二）事故发生地点

长洲区倒水镇大桥村（与仁义村交界）

（三）事故发生涉及单位

梧州市万圣纸业有限公司（以下简称：万圣公司）

（四）事故类别

中毒和窒息。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡1人受伤。死者：杨某焕，男，汉族，出生日期：XXXX年X月X日，XX岁，身份证号码：45042219880603XXXX，住址：平福乡，为梧州市万圣纸业有限公司生产车间现场管理人员。伤者：韦某荣，男，汉族，出生日期：XXXX年XX月XX日，XX岁，身份证45042219881001XXXX，住址：广西藤县平福乡平福村，为梧州市万圣纸业有限公司生产车间纸浆工人。

（六）事故现场情况

事故现场发生在梧州市万圣纸业有限公司生产车间浆池内，池子长宽约为6-7米，高约2米，上方有一约80*80（厘米）的井口，池内有少许纸和一支手电，并放置有两把木梯，池口处放置有一捆绳子，三台风扇，及相关生产机器。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币六十万元，其中包括受伤人员的抢救治疗费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

二、事故发生单位基本概况

（一）事故发生单位

梧州市万圣纸业有限公司，统一社会信用代码：91450400552280 91X8，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所：梧州市长镇大桥村（与仁义村交界），法定代表人：韦某荣，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2010年04月02日，营业期限：2010年04月02日至2060年日。经营范围：民用纸（爆竹纸、元宝纸、包装纸）生产、批发、零售（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可经营，经营项审批为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）排污许可证；证书编号：91450400552280 91X8001P，单位名市万圣纸业有限责任公司，注册地址：梧州市长洲区倒水镇大桥村（与仁义村交界），法定代表人：韦某荣，生产经营场所地址：广西壮族自治区洲区倒水镇大桥村（与仁义村交界），行业类型：机制纸及纸板制造，锅炉，统一社会信用代码：91450400552280 91X8，有效期限：自2021年日至2026年07月18日止。

三、事发经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年9月27日下午1时左右，梧州市万圣纸业有限责任公司现场管理员杨某焕安排纸浆工韦某荣去清理纸浆池内的残留纸浆。杨某焕在池上某荣把木梯从井口放到池底后便顺着梯子爬下池内，当下到池底后突然晕倒趴在池内，杨某焕见状于是大声呼喊，叫其他工人过来帮忙救人，他急，还没等其他工人到来就自己先下池救人了，他下到池底刚抱起韦某荣也晕倒在池内。这边同时，机械操作员许杰听到呼喊后就跑到事发浆池，焕和韦某荣抱在一起晕倒在池内，于是一边呼叫其他工人前来救援一边跑去拿电风扇。机修工黄某奎、周世荣和邹某雄也相继赶到现场，见到此情们两人是触电了，黄某奎和邹某雄马上去切断电源。随后邹某雄和周世荣分别下池，邹某雄先检查池下两人是否触电，随后邹某雄觉得气味非常刺晕便马上爬出池口告诉其他人下面缺氧无法呼吸，这时黄某奎和许杰搬来了两台风扇对着池口进行通风。还在池下的周世荣把杨某焕和韦某荣两人杨某焕拉到池口下方，觉得头晕便马上爬出浆池。邹某雄找来绳子，周世荣休息一下后马上第二次下池把绳子绑在杨某焕身上，黄某奎和其他工人拉出浆池然后对杨某焕进行心肺复苏和人工呼吸。底下的周世荣再次觉得头晕，便伸手让井上的邹某雄他们把他拉上来，上井后，周世荣便躺在一去。此时，黄某奎他们拿着绳子的中段，把绳子一头绑在刚赶来的机械操作员施显成身上，另一头由施显成拿着下池把绳子绑在韦某荣身上，池上合力把韦某荣拉了上来，然后再把施显成拉上来。把韦某荣拉上来后，黄某奎发现韦某荣还有呼吸，就让大家把韦某荣放到风扇下吹风，黄某奎便口等待120救护车。随后120救护车到达现场，医护人员先对杨某焕进行现场抢救，发现杨某焕已无生命体征，医护人员当场宣布确认杨某焕死亡员再对韦某荣进行现场抢救，经过短暂的抢救，韦某荣还有生命体征，随即把韦某荣抬上120救护车连同刚刚醒来的周世荣一起送往市人民医院救荣到医院后，经医生检查和输液治疗后，身体已无大碍当天晚上便出院回厂。韦某荣情况较为严重，入院治疗当天就转入医院重症监护室进行治疗个多月治疗韦某荣于2021年10月29日从梧州市人民医院康复出院。

2021年9月27日15时30分，在接到事故报告后，长洲区应急管理局、倒水镇人民政府和公安长洲分局倒水派出所迅速赶赴现场开展现场应急工作，对事故现场进行勘察和保护，了解事故发生经过及善后处理工作；根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）及《生产安全事故报告理条例》（国务院第493号令）的相关要求，2021年9月30日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查组对此事故展开调查，协调相关单位和伤者的救治和死者家属的安抚工作。

事故发生后，万圣公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工作已经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，梧州市万圣纸业有限公司现场管理员杨某焕、纸浆工韦某荣缺乏必要的安全防护知识和安全保护意识，未能按照有限空间作业流作业前先通风后检测，佩戴好个人防护用品才可下池作业）做好安全防护工作，盲目作业盲目施救，是导致中毒和窒息伤亡事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，梧州市万圣纸业有限公司的安全生产规章制度不完善，未能对公司作业环境的危险有害因素进行辨识和告知员工、制定相应的应案，及公司的安全教育培训不到位等因素，是导致中毒和窒息伤亡事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是由于梧州市万圣纸业有限公司现场管理员杨某焕、纸浆工韦某荣缺乏必要的安全防护知识和安全保护意识，盲目施救；公司的安全生产规章制度不完善，未能对公司作业环境的危险有害因素进行辨识和告知员工、制定相应的应急救援预案及公司的安全教育培等因素引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

梧州市万圣纸业有限公司的安全生产规章制度不完善，未能对公司作业环境的危险有害因素进行辨识和告知员工、制定相应的应急救援预案及全教育培训不到位，致使公司现场管理员杨某焕、纸浆工韦某荣缺乏必要的安全防护知识和安全保护意识，盲目作业盲目施救，导致事故的发生，故的主要责任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1.梧州市万圣纸业有限公司法定代表人韦某荣，负责公司安全生产工作，未能认真履行职责，建立健全并落实公司的全员安全生产责任制，领效开展安全生产工作，致使公司安全生产规章制度不完善，未能对公司作业环境的危险有害因素进行辨识和告知员工、制定相应的应急救援预案，安全教育培训不到位，应负此事故的主要领导责任。

2.梧州市万圣纸业有限公司现场管理员杨某焕，负责公司生产线的现场管理工作，没有认真履行自身职责，组织或参与本单位安全生产教育培实记录安全生产教育培训情况；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，致使自己和公司员工都的安全防护知识和安全保护意识，盲目作业盲目施救，应负此事故的主要管理责任。

3.梧州市万圣纸业有限公司纸浆工韦某荣，缺乏必要的安全防护知识和安全保护意识，未能按有限空间作业流程做好安全防护工作，盲目下池负此事故的直接责任。

（二）处理建议

1.事故责任人杨某焕，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议梧州市万圣纸业有限公司对纸浆工韦某荣，依照公司相关规章制度进行批评教育和适当的处罚，并将处理情况报告长洲区应急管理局和部门。

3.建议由长洲区应急管理局会同长洲区工信局对梧州市万圣纸业有限公司进行生产安全事故约见警示。

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”对梧州市万圣纸业有限公司进行行政处罚。

5.建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”对圣纸业有限公司法定代表人韦某荣处以2020年年收入百分之四十的行政罚款。

六、事故整改和防范措施

梧州市万圣纸业有限公司“9·27”一般中毒和窒息伤亡事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出企业的安全生产规完善，未能对公司作业环境的危险有害因素进行辨识和告知员工、制定相应的应急救援预案及公司的安全教育培训不到位等问题。为防止类似事故生，应做好以下几方面工作：

（一）梧州市万圣纸业有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次全面的排查，对存在的问题及时进行整改。

（二）梧州市万圣纸业有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部安全管理分工和职责；健全内部安全生度；把安全生产责任落实到每一个人。

（三）建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（四）相关职能部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对我区有限空间作业企业开展检查，督促各单位认真落实安全生产主体真开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训和职业危害告知等，切实提高企业从业人员的安全意识和遵章守纪的自觉地防范类似生产安全事故的发生。

梧州市万圣纸业有限公司“9·27”一般

中毒和窒息伤亡事故调查组（代）

二〇二一年十一月二十六日

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微